

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
<b>2008</b>				
22.12.2008	KRB-II-C	Ausfall eines rotierenden Umformers	N	0
20.12.2008	KKG	Nichtansteuern zweier Vorsteuerventile einer Frischdampfarmatur	N	0
13.12.2008	KKP-1	Leckage an der Schweißnaht einer Rohrleitung des Frischdampfsystems	N	0
11.12.2008	GKN-1	Tropfleckage an einer Steuerleitung eines Frischdampf-Sicherheitsventils	N	0
11.12.2008	GKN-2	Ausfall der Bypass-Regelarmatur eines Nachkühlregelventils	N	0
3.12.2008	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung nach einer Turbinenschnellabschaltung infolge einer Störung in der Turbin	N	0
26.11.2008	KWB-A	Brennstabschäden an zwei Brennelementen	N	0
24.11.2008	KKI-2	Haarriss an einer Wirkdruckleitung im Volumenregelsystem	N	0
30.10.2008	KKU	Geringfügige Undichtigkeit an Leitungen des Kugelmesssystems	N	0
29.10.2008	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung bei Wiederkehrender Prüfung des Einspeisesystems	N	0
29.10.2008	KRB-II-C	Korrosionsbefunde an Dichtflächen der Filterbehälter des Kühlmittelreinigungssystems	N	0
25.10.2008	KWG	Abschaltung von Kältemaschinen über den Aggregateschutz	N	0
22.10.2008	KKP-1	Leckage an einer Schweißnahtpore einer Nebenkühlwasserentleerungsleitung des Notstandssystems	N	0
16.10.2008	KBR	Ausfall eines Frequenzmessumformers	N	0
8.10.2008	KWB-B	Abschaltung einer Kältemaschine durch Ausfall der zugehörigen Kaltwasserumwälzpumpe	N	0
8.10.2008	GKN-2	Befunde an einer Zwischenkühlpumpe des Sicherheitskomponentenkühlsystems	N	0
3.10.2008	KRB-II-C	Versagen eines Hebezeuges	N <sup>1</sup>	0
1.10.2008	GKN-2	Schwergängigkeit einer Druckspeicher-Absperrarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
30.9.2008	GKN-2	Anforderung eines Notspeisenotstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
21.9.2008	KKB	Befunde an zwei Messleitungs-T-Stücken im Nebenkühlwassersystem	N	0
30.8.2008	GKN-2	Undichtigkeit in der Detektionsleitung für Leckagen an der RDB-Deckeldichtung	N	0
29.8.2008	KWB-B	Ausfall einer nuklearen Nebenkühlwasserpumpe durch Kurzschlussauslösung des Drehstrommotors	N	0
26.8.2008	KKU	Störung nach Start eines Notstandsdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
20.8.2008	KWG	Ausfall einer Analogverteilerbaugruppe im Reaktorschutzsystem	N	0
18.8.2008	KKP-2	Leckagen an Schweißnähten der Verbindungsleitung zwischen einem Kühlmittelbehälter und dem Abgassystem	N	0
13.8.2008	KKK	Einschaltversagen des Generatorschalters eines Notstromdiesels aufgrund eines mechanischen Fehlers im Schaltanlageneinschub	N	0
13.8.2008	KKK	Einschaltversagen einer Nebenkühlwasserpumpe des Betriebskühlkreises 2 aufgrund eines Fehlers im Schaltanlageneinschub	N	0
11.8.2008	KWB-A	Nichtverfügbarkeit eines Absperrschiebers in der Dampferzeugerabschlamm-sammel-leitung	N	0
1.8.2008	KWB-A	Abschaltung eines Dieselmotors des zusätzlichen Sekundäreinspeisesystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
29.7.2008	KWB-B	Nichtverfügbarkeit einer Deionatnachspeisearmatur	N	0
24.7.2008	KKU	Ausfall einer Baugruppe im Reaktorschutzsystem	N	0
23.7.2008	KKE	Tropfleckage an einem Entleerungsstutzen im gesicherten Nebenkühlwasser-system	N	0
18.7.2008	KRB-II-B	Korrosionsbefunde an Dichtflächen austenitischer Flansche	N	0
18.7.2008	KWB-B	Verminderte Kühlleistung einer Kältemaschine bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
11.7.2008	KKI-2	Nichterreichen der unteren Endstellung eines Steuerstabes	N	0
10.7.2008	KKU	Abgasleckage an einem Notstandsdiesel bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
7.7.2008	KKU	Ölleckage an der Schmierölversorgung einer Notspeisepumpe	N	0
5.7.2008	GKN-1	Störung an einem Nachkühlregelventil während der Brennelementbecken-kühlung	N	0
1.7.2008	KWG	Einschaltversagen des Leistungsschalters einer Nachkühlpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
28.6.2008	KKP-2	RESA-Auslösung beim Abfahren der Anlage	N	0
27.6.2008	KWB-A	Ansprechen des Bi-Metall-Schutzrelais eines Fortluftventilators der Abluft für Notstromanlagen	N	0
9.6.2008	KKG	Kurzzeitige Unverfügbarkeit eines Notspeisenotstromdiesels	N	0
6.6.2008	KKP-1	Leckage zwischen Sicherheitsbehälter und Dichthaut (Lining) über eine Messleitung an der Nebenschleuse	E	1
24.5.2008	GKN-1	Undichtigkeit an der Leitung zur Abführung der RDB-Deckeldichtungsleckage	N	0
16.5.2008	GKN-2	Nichtstarten eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
5.5.2008	KKP-2	Fehler in einer Zeitgliedbaugruppe im Reaktorschutzsystem	N	0
2.5.2008	KKG	Nichtschließen einer Speisewasser-Absperrarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
23.4.2008	KRB-II-B	Ausfall eines rotierenden Umformers	N	0
19.4.2008	KKP-1	Leckage an einer Entwässerungsleitung	N	0
18.4.2008	KWB-B	Tropfleckage im Nuklearen Nebenkühlwassersystem	N	0
18.4.2008	KKP-1	Kurzfristige Unverfügbarkeit einer 0,4-kV-Notstromschiene infolge Fehlöffnens des Einspeiseschalters	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
15.4.2008	KWB-A	Unverfügbarkeit eines Dieselmotors des zusätzlichen Sekundäreinspeisesystems durch Ausfall von Steuerungsbaugruppen	N	0
12.4.2008	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung durch eine Störung in der Mindestmengenregelung der Reaktorspeisepumpen 1 und 3 beim Abfahren der Anlage zum Brennelementwechsel	N	0
12.4.2008	KKP-1	Nichtzuschalten des Einspeiseschalters einer 6-kV-Notstromschiene für einen 6/0,4-kV-Transformator bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
9.4.2008	KWG	Anforderung eines Notspeise-Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
8.4.2008	KWB-A	Sitzundichtigkeit an einer Gebäudeabschlussklappe des Spülluftsystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
7.4.2008	KWB-B	Nichtschließen eines Notspeisewasser-Druckschiebers bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
6.4.2008	KKI-1	Einschaltversagen einer Nebenkühlwasserpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
1.4.2008	KKU	Korrosionsbefund an einer Rohrleitung des nuklearen Nebenkühlwassersystems	N	0
31.3.2008	KKG	Leckage an einer Entleerung im Rücklauf des gesicherten Nebenkühlwassersystems	N	0
29.3.2008	KKI-2	Leckage an einer Rohrleitung der Konzentrataufbereitung	N	0
27.3.2008	KWB-A	Überdrehzahl-Abschaltung eines Dieselmotors des zusätzlichen Sekundäreinspeisesystems bei Dieselstart	N	0
14.3.2008	KBR	Ausfall einer elektrischen Schaltanlage durch Lichtbogen-einwirkung mit Rückwirkung auf Sicherheitsteileinrichtungen	E	0
14.3.2008	KKI-1	Funktionsstörung von Simulierschaltern auf Kontaktumsetzer-Baugruppen	N	0
13.3.2008	KKP-2	Nichtstarten eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
12.3.2008	KWB-A	Startversagen eines Dieselmotors des zusätzlichen Sekundäreinspeisesystems	N	0
12.3.2008	KKP-2	Fehlauslösung von Reaktorschutzsignalen durch eine defekte Baugruppe	N	0
6.3.2008	GKN-1	Kleinstleckage an einer Schweißnaht einer Wirkdruckmessleitung im Not- und Nachkühlssystem	N	0
25.2.2008	KBR	Leckage an einem Rohrleitungskompensator im Gesicherten Nebenkühlwassersystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
22.2.2008	KRB-II-C	Funktionsstörung der Gaswarnanlage	N	0
22.2.2008	KKB	Fehler am Generatorleistungsschalter eines UNS-Notstromdiesels	N	0
16.2.2008	KKP-2	Funktionsstörung an einer Gebäudeabschlussarmatur der Brennelement-beckenreinigung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
15.2.2008	KKB	Ausfall einer 0,4-kV-Notstromschaltanlage	N	0
14.2.2008	KRB-II-B	Funktionsstörung an einer Durchdringungsarmatur des Wasserstoffabbau-systems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
7.2.2008	GKN-1	Störung in der Steuerung des Einspeiseschalters einer 0,4-kV-Notstromschiene	N	0
2.2.2008	KWB-A	Nichtöffnen eines Notspeisewasserpumpen-Saug-schiebers bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
31.1.2008	KKP-2	Startversagen eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
30.1.2008	KKI-2	Befunde an Schraubenverbindungen am Armatureneinsatz einer Armatur im Beckenkühl-system	N	0
29.1.2008	KKI-1	Rohrleitungsleckage aus einer redundanten Kühlwasserleitung für die Notstrom-dieselsversorgung der Redundanz 2	N	0
28.1.2008	KWB-A	Nichtöffnen von zwei Absperrklappen im nuklearen Zwischenkühlkreislauf bei Reaktorschutzprüfung	N	0
15.1.2008	KKP-2	Innere Leckage in einem Probenahmekühler	N	0
15.1.2008	KKP-2	Fehlanregung des Abschaltsignals für Notstromverbraucher	N	0
14.1.2008	KWG	Reaktorschutzanregung durch eine fehlerhafte Baugruppe	N	0
3.1.2008	KKI-2	Ausfall einer Entkopplungsbaugruppe im Reaktorschutzsystem	N	0
<b>In Stilllegung</b>				
29.9.2008	KGR-1	Erhöhte Kontamination im Überwachungsbereich Mittelbau Block 1	E	0
24.6.2008	KKR	Leckbedingter Ausfall eines Feuerlöschstranges	N	0
7.6.2008	AVR	Funktionsstörung einer Baugruppe innerhalb einer Brandmeldezentrale	N	0
29.5.2008	KKS	Kontamination bei Reinigungsarbeiten eines Harzabfallbehälters	N	0
27.3.2008	KMK	Korrosionsschaden an einer Schweißnaht der aktiven Abwasseraufbereitung	N	0
7.2.2008	KKR	Lastabsturz im Gleiskorridor des Reaktor Gebäudes beim Entladen eines unbeladenen MOSAIK-Shuttle-Behälters	N	0
28.1.2008	KGR-1	Erhöhte Kontamination im Überwachungsbereich Maschinenhaus Block 1	E	0
<b>2007</b>				
7.10.2008	KMK	Korrosionsschäden an einem Rohrbogen des Abwassersammelsystems	N	0
15.10.07, 24.01.08	KKK	Ausfall einer Zeitüberwachungs-Baugruppe im dynamischen Logikteil des Reaktorschutzes	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
22.12.2007	KKK	Start von drei Notstromdieseln bei einer Abnahme- und Funktionsprüfung für die Langzeitemschaltung der Eigenbedarfsversorgung	N	0
20.12.2007	KWB-A	Abriss einer Druckentlastungsleitung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
18.12.2007	KWG	Funktionsstörung am Füllstandsregelventil des Notspeisesystems eines Dampferzeugers bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
8.12.2007	KKG	Abschaltung der Beckenkühlpumpe des dritten Beckenkühlstranges beim betrieblichen Zuschalten	N	0
5.12.2007	KKE	Befunde bei der Überprüfung von Dübelverbindungen	N	0
4.12.2007	KWB-A	Ausfall einer Notstromschiene bei Anlagenstillstand	N	0
27.11.2007	KKE	Funktionsstörung an einer Lüftungsklappe	N	0
26.11.2007	KWB-A	Tropfleckage an einer Nebenkühlwasser-Rücklaufleitung	N	0
25.11.2007	KRB-II-B	Nicht vorgesehene Öffnen eines diversitären Druckbegrenzungsventils infolge einer defekten Reaktorschutzbaugruppe	N	0
13.11.2007	KKB	Schaden am Motor/Motoranschluss der Lagerbeckenpumpe	N	0
12.11.2007	KWB-B	Riss an der Leitung des Anlagenentwässerungssystems zwischen einer Armatur und einem Schauglas	N	0
6.11.2007	KKB	Befunde an Armaturengehäusen	N	0
6.11.2007	KKP-1	Anregung des Durchdringungsabschlusses bei der Wiederinbetriebnahme des Reaktorwasserreinigungssystems	N	0
6.11.2007	KKB	Kleinleckage im Bereich einer Schweißnaht im UNS-Kühlwassersystem	N	0
4.11.2007	KWB-B	Betriebliche Druckhalterfüllstandsüberbrückung unwirksam	N	0
2.11.2007	KRB-II-C	Befunde an Messumformer-Befestigungsschrauben	N	0
23.10.2007	KRB-II-C	Funktionsstörung an einer Pumpe des nuklearen Zwischenkühlwassersystems	N	0
23.10.2007	KKP-1	Tropfleckage in einer Überströmleitung des Reservewassersystems	N	0
17.10.2007	KRB-II-C	Nicht spezifikationsgerechte Ausführung von Schraubenbolzen an den nuklearen Zwischenkühlern	N	0
16.10.2007	KKI-1	Motorkühlwasserleckage an einem Notstromdieselaggregat	N	0
11.10.2007	KKP-1	Leckage an einer Rohrleitung im Waschwassersystem	N	0
9.10.2007	KBR	Nichtöffnen einer Vorsteuerarmatur im Frischdampfsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
1.10.2007	KKG	Nichtschließen von zwei Gebäudeabschlussarmaturen im nuklearen Probenahmesystem	E	0
30.9.2007	KKE	Schaltversagen eines 10-kV-Schalters für eine gesicherte Nebenkühlwasserpumpe	N	0
25.9.2007	GKN-1	Störung in der Ansteuerung einer Flutbehälter-Absperrarmatur	N	0
19.9.2007	KKK	Brennstabschaden aufgrund Fremdkörperfretting	N	0
11.9.2007	KWG	Störung im Begrenzungssystem	N	0
7.9.2007	KKE	Kurzzeitige Beeinflussung der Betriebsbereitschaft der gesicherten Zwischenkühlanlage	N	0
4.9.2007	KKWB-B	Nicht spezifikationsgerechtes Verhalten des digitalen Mittelbereichsmesskanals des Neutronenflussmesssystems	N	0
31.8.2007	KKU	Befunde an Dampferzeuger-Heizrohren	N	0
27.8.2007	KKK	Rissbefunde an einem Armaturengehäuse in der Reaktorwasserreinigung	N	0
22.8.2007	KKK	Riss in der Steuerleitung eines Sicherheits- und Entlastungsventils	N	0
20.8.2007	KKK	Befunde an Rohrleitungen der Stopfbuchsabsaugung	N	0
17.8.2007	KKB	Defekte Membranen an Entlastungsarmaturen des Schnellabschaltsystems	N	0
11.8.2007	GKN-1	Kurzzeitiger Ausfall einer Notstromschiene durch Fehlöffnen eines Schalters	N	0
10.8.2007	GKN-1	Schadhaftes Auslassventil am Reserve-Notstromdiesel	N	0
1.8.2007	KKP-1	Kleinleckage am Kompensator zwischen Wassersieb und Saugstutzen einer Reaktorspeisepumpe	N	0
31.7.2007	KKU	Befunde an Kernumfassungsschrauben	N	0
25.7.2007	KKP-2	Gleitringdichtungsleckage an einer Beckenkühlpumpe	N	0
23.7.2007	KBR	Vorsorgliches Abschalten einer gesicherten Nebenkühlwasserpumpe aufgrund erhöhter Laufgeräusche	N	0
22.7.2007	KWB-A	Ausfall eines Abluftventilators im Nebenanlagengebäude durch einen Motorlagerschaden	N	0
21.7.2007	KKU	Fehlerhafte Einstellung des Endschalters des Regelventils eines Nachwärmekühlers	E	1
20.7.2007	KWB-B	Ausfall einer nuklearen Nebenkühlwasserpumpe durch Schalterfall	N	0
14.7.2007	KWG	Unverfügbarkeit einer Kältemaschine	N	0
12.7.2007	KWB-B	Kühlwasserleckage an einem Zylinderkopf eines Notstromdieselmotors	N	0
11.7.2007	KKK	Schaden an einem Entlüftungsstutzen eines Niederdruckvorwärmers	N	0
10.7.2007	KKK	Nicht spezifikationsgerechte Befestigung einer Montagebühne mit EVA-Anforderung aufgrund des Einsatzes eines nicht vorgesehenen Dübeltyps	N	0
9.7.2007	KKK	Nicht spezifikationsgerechte Befestigung einer Montagebühne mit EVA-Anforderung aufgrund des Einsatzes eines nicht vorgesehenen Dübeltyps	E	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
1.7.2007	KKB	Durchdringungsabschluss des Reaktorwasserreinigungssystems	N	0
28.6.2007	KKK	Reaktorschnellabschaltung durch kurzzeitigen Ausfall der Eigenbedarfsversorgung aufgrund Kurzschluss in einem Maschinentrafo	N	0
28.6.2007	KKB	Netzstörung mit Lastabwurf auf Eigenbedarf und anschließender Reaktorschnellabschaltung	N	0
26.6.2007	KKE	Ausfall von zwei Druckspeichern einer Redundanz	N	0
24.6.2007	KRB-II-B	Ausfall eines Verdichters des Wasserstoff-Abbausystems	N	0
23.6.2007	KRB-II-B	Nicht vollständiges Schließen einer Frischdampfentwässerungsarmatur	N	0
20.6.2007	KKE	Risse in einer Stopfbuchsabsaugleitung im Anlagenentwässerungssystem	N	0
18.6.2007	KKE	Fremdkörper auf dem unteren Kerngerüst	N	0
4.6.2007	KKI-1	Rohrleckage in einem Zwischenkühler des Betriebskühlkreise 2	N	0
20.5.2007	KWG	Laufgeräusche einer Hauptkühlmittelpumpe beim Hochlaufen zum dynamischen Entlüften	N	0
19.5.2007	KRB-II-B	Brennelementschaden	N	0
17.5.2007	KKB	Funktionsstörung eines 0,4-kV-Kuppelschalters	N	0
13.5.2007	KKE	Kurzzeitige Nichtverfügbarkeit der Sprühwasserlöschanlagen im Notstromerzeugergebäude und an den Fremdnetztransformatoren	N	0
8.5.2007	KWG	Reaktorschnellabschaltung beim Abfahren der Anlage	N	0
7.5.2007	KKP-1	Leckage aus dem Sicherheitsbehälter über eine Druckausgleichsleitung der Personenschleuse	E	1
7.5.2007	KWG	Funktionsstörung an einer Gebäudeabschlussarmatur des Dekontsystems für Primärkreis Komponenten	N	0
3.5.2007	KKB	Nicht spezifikationsgerecht gesetzte Dübel	N	0
29.4.2007	KKB	Leckagen an Kleinleitungen bei der Druckprobe des Reaktordruckbehälters	N	0
27.4.2007	KKB	Schaltanlagenstörung mit Abschaltung einer Nebenkühlwasserpumpe	N	0
25.4.2007	KKG	Nichtzuschaltung des Notspeisenotstromgenerators bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
24.4.2007	KKG	Unberechtigtes einkanaliges Ansprechen einer Reaktorschutzauslösung bei Anlagenstillstand	N	0
24.4.2007	KWB-B	Abschaltung einer nuklearen Nebenkühlwasserpumpe über das Signal "Druckschieber nicht AUF"	N	0
23.4.2007	GKN-1	Befund an der Vorlaufleitung einer Redundanz des nuklearen Nebenkühlwassersystems	N	0
21.4.2007	KKG	Defekte Spiralgraphitdichtungen an Flanschen von Rohrleitungsausbaustücken im Nachkühlsystem	N	0
18.4.2007	KWG	Befunde am Führungsrollenbock des Reaktorgebäudekrans	N	0
18.4.2007	KWB-B	Leckage/Rissanzeigen an Rohrleitungen der Kühlmittelreinigung im Bereich der Harzfänger	N	0
16.4.2007	KKB	Austritt von Waschwasserlösung aus dem Venting-System in das Reaktorgebäude	N	0
16.4.2007	GKN-1	Sitzleckage an der Sumpfarmatur in einer Redundanz des Not- und Nachkühlsystems nach einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
15.4.2007	KKP-1	Kurzzeitige Nichtverfügbarkeit eines Notstromdieselaggregates	N	0
14.4.2007	KKG	Kleinstleckagen an Messleitungen im Frischdampfsystem	N	0
13.4.2007	KBR	Verzögertes Zuschalten eines Generatorschalters am Notspeisenotstromdiesel bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
12.4.2007	KWB-A	Befunde an Kernbehälterschrauben	N	0
11.4.2007	KKG	Reaktorschnellabschaltung beim Abfahren der Anlage	N	0
30.3.2007	KBR	Befund an einer Kraftstoffeinspritzleitung eines Notstromdiesels	N	0
27.3.2007	KKG	Zuschaltversagen einer Beckenkühlpumpe	N	0
26.3.2007	GKN-1	Geringfügige Leckage an einer Schweißnaht im Volumenregelsystem	N	0
18.3.2007	KKU	Nichtschließen einer Primärkreis- und Gebäudeabschlussarmatur im Volumenregelsystem bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
14.3.2007	KKU	Defekte Zeitbaugruppe im Reaktorschutzsystem	N	0
12.3.2007	KKP-1	Unzureichender Druckaufbau einer Vergiftungspumpe bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
8.3.2007	KKP-2	Tropfleckage an zwei Rohrleitungen im System für die Lagerung radioaktiver Abwässer	N	0
2.3.2007	KKB	Beeinträchtigung der Selbstüberwachung von Brandmeldeeinrichtungen	N	0
12.2.2007	KKP-2	Kurzzeitiger Ausfall der Spannungsversorgung einer Umformerverteilung	N	0
11.2.2007	KKB	Funktionsstörung einer Brandmeldeunterzentrale	N	0
8.2.2007	KKU	Pore in einer Schweißnaht der Rohrleitung der Stopfbuchsabsaugung einer Armatur im Volumenregelsystem	N	0
7.2.2007	KKP-1	Abschaltung eines Notstromdieselmotors während einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
5.2.2007	KBR	Nichtschließen einer Gebäudeabschlussarmatur im H2-Überwachungssystem	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
4.2.2007	KKP-1	Leckage an einer Rohrleitung der Abwasseraufbereitung	N	0
2.2.2007	KWB-A	Kühlwasserleckage an einem Notstromdieselaggregat bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
2.2.2007	KWB-B	Wanddickenschwächung an Wärmetauscherrohren eines nuklearen Zwischenkühlers	N	0
1.2.2007	KWB-B	Befunde an Kernbehälterschrauben	N	0
1.2.2007	KKI-1	Nichtschließen einer Durchdringungsabschlussarmatur im Stopfbuchsabsaugesystem bei Wiederkehrender Prüfung	E	0
23.1.2007	KKB	Nichtöffnen der äußeren DDA-Armatur des Einspeisesystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
23.1.2007	KKI-2	Risse im Laufrad einer Nachkühlpumpe	N	0
21.1.2007	KRB-II-C	Reaktorschnellabschaltung bei der Prüfung des Generatorspannungsreglers	N	0
18.1.2007	KKE	Reaktorschnellabschaltung infolge eines Erdschlusses in der 380-kV-Ableitung	N	0
10.1.2007	KKI-1	Drehzahlschwankungen an der Hochdruck-Einspeiseturbine bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
5.1.2007	KRB-II-B	Schaden an einem Metallflexschlauch im Kraftstoffsystem eines Notstromdieselmotors	N	0
4.1.2007	KWB-B	Verzögerte Umschaltung der Umschaltautomatik für eine Notstandsschaltanlage	N	0
<b>In Stilllegung</b>				
23.11.2007	KKS	Tropfleckage an einer Chemikaliendosierleitung	N	0
15.11.2007	KMK	Blockieren des Magnetventils einer Brandschutzklappe im Hilfsanlagegebäude	N	0
13.11.2007	KKS	Querkontamination auf Verkehrswegen im Kontrollbereich	N	0
9.10.2007	KWW	Nichtschließen eines Hubschottes bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
17.9.2007	KMK	Schäden im Abluftkanal am Anschluss des Abluftkamins	N	0
5.9.2007	KWW	Befunde an zwei 0,4-kV-Leistungsschaltern	N	0
16.8.2007	KWW	Beschädigung von Steuerkabeln am Reaktorgebäudekran und an einer Seilwinde	N	0
17.6.2007	AVR	Ausfall der 10-kV-Spannungsversorgung durch Ausfall der Umspannstation Mitte	N	0
13.5.2007	KWW	Leckage am Zulauf-Sammler der Verdampferspeisebehälter 1-3	N	0
22.3.2007	KWL	Kontamination durch Überlauf eines Abwassersammelbehälters im Hilfsanlagegebäude	N	0
14.3.2007	KGR-5	Wasserabgabe aus den Kontrollbehältern des Gemeinsamen Spezialgebäudes bei überschrittener Prüffrist einer Volumenaktivitätsmessung	N	0
17.2.2007	AVR	Ausfall der 10-kV-Spannungsversorgung nach einem Kurz-/Erdschluss	N	0
<b>2006</b>				
10.2.2006, 18.4.2006	KWB-B	Funktionsstörung einer Sicherheitseinspeisepumpe	N	0
05.1.2006, 26.4.2006	KKK	Einschaltversagen einer Zwischenkühlwasserpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
14.12.2006	GKN-1	Einschaltversagen des Leistungsschalters einer Hochdruck-Förderpumpe des Volumenregelsystems	N	0
4.12.2006	KRB-II-B	Nichtschließen einer Frischdampfentwässerungsarmatur beim Abfahren	N	0
1.12.2006	KRB-II-C	Funktionsstörung einer Durchdringungsarmatur im Kühlmittelreinigungssystem	N	0
27.11.2006	KRB-II-C	Riss im Schutzrohr des Temperaturfühlers in der Abblaseleitung eines Sicherheits- und Entlastungsventils	N	0
24.11.2006	KWB-B	Nichtverfügbarkeit einer Kältemaschine aufgrund des Ausfalls der Kaltwasserumwälzpumpe	N	0
21.11.2006	KKE	Kurzzeitige Unverfügbarkeit von zwei Sicherheitsteileinrichtungen	E	0
20.11.2006	KBR	Defekte Vorrangbaugruppe eines Kuppelschalters	N	0
16.11.2006	KKU	Schwergängigkeit einer Absperrarmatur an der Dampferzeuger-Abschlammung-Probenahme bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
14.11.2006	KBR	Abweichungen an Rohrleitungshalterungen im Hauptspeisewassersystem zwischen der Dokumentation und der tatsächlichen Ausführung vor Ort	N	0
13.11.2006	KKI-1	Störung am Leistungsschalter eines Notstromdieselgenerators	N	0
9.11.2006	GKN-2	Nichtstarten eines Notspeisediesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
8.11.2006	KWB-A	Schutzabschaltung einer Notstromschaltanlage durch Kurzschluss in einem Schaltanlagenabzweig	N	0
1.11.2006	KKU	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe durch Überflutung	N	0
28.10.2006	KWB-B	Tropfleckage an einer Entleerungsleitung des Nebenkühlwassersystems	N	0
26.10.2006	KKK	Nicht spezifikationsgerecht montierte Dübel	N	0
25.10.2006	KKK	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe des Betriebskühlkreises 2 durch Kurzschluss im Motoranschlusskasten	N	0
20.10.2006	KWG	Ausfall einer gesicherten 380-V-Sammelschiene	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
19.10.2006	KRB-II	Nicht spezifikationsgerecht gesetzte Dübel in den Maschinenhäusern der Blöcke B und C	N	0
17.10.2006	KWB-B	Nichtöffnen einer Hilfssprüharmatur bei Handbetätigung beim Abfahren der Anlage	N	0
16.10.2006	KKU	Reaktorschnellabschaltung durch Fehlanregung von Reaktorschutzsignalen	N	0
15.10.2006	KWB	Nicht spezifikationsgerecht gesetzte Dübel bei Nachrüstmaßnahmen in Block A und Block B	N	0
11.10.2006	KKI-2	Undichtigkeit am Motorölmwmetauscher eines Notstromdiesels	N	0
27.9.2006	KWB-A	Abweichung von den Vorprüfunterlagen an Gebäudeabsperrrmaturen der Ölversorgung der Hauptkühlmittelpumpen	N	0
25.9.2006	KRB-II-B	Ausfall eines Verdichters des Wasserstoff-Abbausystems	N	0
24.9.2006	KKB	Abschaltversagen der Kondensationskammer-Entleerungsarmatur durch eine defekte Baugruppe	N	0
23.9.2006	KRB-II-B	Fehlhandhabung bei der Beladung eines CASTOR-Behälters	N	0
21.9.2006	KWB-B	Beschädigung einer Rohrleitung des Gebäudeentwässerungssystems	N	0
21.9.2006	KWB-A	Ausfall der Steuerbatterie für einen Notspeisediesel	N	0
18.9.2006	KRB-II-B	Funktionsstörung an einer Saugarmatur des Vergiftungssystems	N	0
15.9.2006	KKI-1	Rissanzeige an der Deckeldichtungsleckageleitung des Reaktordruckbehälters	N	0
15.9.2006	KWB-A	Reaktorschnellabschaltung über Drehzahl Hauptkühlmittelpumpen < min beim Abfahren zur Revision	N	0
10.9.2006	KKG	Fehlschließen einer Absperrklappe im nuklearen Nebenkühlwassersystem	N	0
8.9.2006	KKK	Unvollständiges Schließen der Abdampfarmatur des Einspeisesystems aufgrund einer mechanischen Schwergängigkeit	N	0
6.9.2006	KKB	Rohrleckage im Zwischenkühler eines Nachkühlstranges	N	0
4.9.2006	KBR	Kurzzeitiges Öffnen des Druckhalter-Abblaseventils	E	0
1.9.2006	KKB	Kleinleckagen in einer Rohrleitung des Aufbereitungssystems im Bereich des Reaktorgebäudesumpfes	N	0
29.8.2006	KKE	Nichterreichen der Zünddrehzahl eines Notspeisedieselmotors bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
25.8.2006	KKP-1	Leckage an einer Nebenkühlwasserentleerungsleitung	N	0
23.8.2006	KKU	Reaktorschnellabschaltung beim Anfahren der Turbine	N	0
18.8.2006	KWB-B	Ausfall eines Ventilators für die Transformatorraumluftkühlung	N	0
18.8.2006	KKK	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe des Betriebskühlkreises 2 durch Kurzschluss im Motoranschlusskasten	N	0
17.8.2006	KKE	Überschreitung der spezifizierten Leckmenge an einer Außenluftklappe im Notspeisegebäude bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
15.8.2006	KKK	Rissbefunde an Schweißnähten in der Rückförderleitung des Wasserstoffabbausystems	N	0
15.8.2006	KKP-1	Geringfügige Leckage an einer Entleerungsleitung im Anlagenentwässerungssystem	N	0
14.8.2006	KKK	Schäden an Kugellagern der Steuerstabantriebe aufgrund von Verschmutzung	N	0
14.8.2006	KKK	Funktionseinschränkungen an sicherheitstechnisch wichtigen Armaturen aufgrund unvollständiger Spezifikation	N	0
12.8.2006	KKU	Wirbelstromanzeige an Steuerelementen	N	0
11.8.2006	KKU	Bruch eines Brennelement-Zentrierstiftes	N	0
10.8.2006	KKK	Rissbefund an einer Schweißnaht in der Rücklaufleitung des Reaktorwasserreinigungssystems	N	0
7.8.2006	KKU	Kühlwasserleckage am Ladeluftkühler eines Notstromdiesels	N	0
3.8.2006	KBR	Defekte Entkopplungsbaugruppe einer Absperrarmatur im Zusatzboriersystem	N	0
31.7.2006	KBR	Kurzzeitige Nichtverfügbarkeit einer Druckspeicherarmatur	N	0
22.7.2006	KKP-2	Leckagen an Rohrleistungsstutzen des Nebenkühlwassersystems für gesicherte Anlagen bei Druckprüfungen	N	0
21.7.2006	KRB-II-B	Leckage an einem Gummikompensator im Nebenkühlwassersystem	N	0
11.7.2006	KWB-A	Nichtschließen einer Sumpfarmatur bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
5.7.2006	KKI-1	Fehlerhafte Absteuerung einer Durchdringungsabschlussarmatur während einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
4.7.2006	KKK	Schwingungsriss an der Ölvorlaufleitung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
4.7.2006	KKP-1	Schaden an der Wellendichtung einer Nebenkühlwasserpumpe	N	0
30.6.2006	KWB-A	Geringfügige Undichtigkeit einer Probenahmeleitung	N	0
28.6.2006	KKE	Ausfall eines Zellenkühlturmventilators	N	0
27.6.2006	KWG	Fehlansteuerung eines Notspeise-Absperrschiebers bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
25.6.2006	KKK	Funktionsstörung in der Drehzahlsteuerung beim Zuschalten einer Zwangsumlaufpumpe	N	0
24.6.2006	KKE	Einsatz nicht spezifikationsgerechter Zwischenstücke bei Kleinarmaturen	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
20.6.2006	KKE	Defekte Baugruppe für ein Erstabsperrventil im Not- und Nachkühlsystem	N	0
19.6.2006	KKK	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe durch Wicklungsschluss des Motors	N	0
15.6.2006	KKB	Abweichung bei der 110%-Lastlauf-Prüfung eines UNS-Notstromdiesels	N	0
11.6.2006	KKI-1	Defekte Membran an einer Entlastungsarmatur des Schnellabschaltsystems	N	0
10.6.2006	KKG	Fehlschließen einer Frischdampf-Absperricherheitsarmatur beim Abfahren der Anlage	N	0
9.6.2006	KRB-II-C	Funktionsstörung an einer Gebäudeabschlussklappe am Sicherheitsbehälter	E	0
7.6.2006	KBR	Herausgelöster Walzstopfen eines Dampferzeugerheizrohres	N	0
5.6.2006	GKN-1	Befunde an einer primärseitigen Messleitung	N	0
1.6.2006	KKU	Leckage an einem Rohrleitungsabzweig des nuklearen Nebenkühlwassersystems	N	0
31.5.2006	KBR	Defekte Vorrangbaugruppe eines Stickstoffentlastungsventils für die Stillstandsichtung einer Hauptkühlmittelpumpe	N	0
30.5.2006	GKN-1	Rissbefund an einer Leckageabführleitung der Druckhalter-Armaturenstation	N	0
29.5.2006	KWB-A	Nichtöffnen einer Deionatabsperrarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
26.5.2006	KWG	Herstellungsbedingter Befund an einer Schweißnaht im Speisewassersystem	N	0
26.5.2006	KRB-II-C	Funktionsstörung an einem Notstromdieselaggregat	N	0
23.5.2006	KWB-B	Gleitringdichtungsleckage an einer Nachkühlpumpe während einer Funktionsprüfung	N	0
21.5.2006	KKG	Ausfall einer Brennelementlagerbecken-Kühlpumpe kurz nach der Zuschaltung	N	0
19.5.2006	GKN-2	Kurzzeitiger Ausfall einer 380-V-Umformerverteilung	N	0
17.5.2006	KKB	Funktionsstörung der Brandmeldeanlage	N	0
15.5.2006	KKB	Funktionsstörung einer Zwischenkühlwasserpumpe durch Baugruppenfehler in der Überwachung einer 0,4-kV-Notstromschiene	N	0
15.5.2006	KWG	Verklemmen einer Antriebsstange beim Ziehen des Reaktordruckbehälterdeckels	N	0
13.5.2006	KWG	Unterspannung an einer Blockschiene mit Auslösung des Notstromsignals in einer Redundanz	N	0
12.5.2006	KKB	Tropfleckage an einer Schweißnaht im Nachkühlsystem	N	0
11.5.2006	KKK	Nichtverfügbarkeit der Neben- und Zwischenkühlwasserpumpe eines Nachkühlstranges aufgrund eines Baugruppenfehlers im Reaktorschutz	N	0
10.5.2006	KKP-1	Blockieren eines Hilfschützes für den Generatorschalter einer Notstromschiene	N	0
8.5.2006	KKB	Ausfall der Mengennmessung in einem Strang des Nebenkühlwassersystems	N	0
26.4.2006	KKB	Baugruppenfehler in der Steuerung des Nachkühlsystems	N	0
25.4.2006	KKU	Störabschaltung einer Druckspeicherarmatur bei Erreichen der ZU-Stellung	N	0
21.4.2006	KKG	Nichtöffnen des Magnet-Vorsteuerventils für das Druckhalter-Abblaseventil	N	0
21.4.2006	KWB-B	Leckage an einer Schweißnaht in der Messleitung einer Durchflussmessung im Not- und Nachkühlsystem	N	0
17.4.2006	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung beim Abfahren der Anlage zum Brennelementwechsel	N	0
11.4.2006	KKG	Kleinstleckage an einer Entleerungsleitung des nuklearen Nebenkühlwassersystems	N	0
10.4.2006	KWB-A	Nicht zuschaltbare nukleare Zwischenkühlpumpe bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
8.4.2006	KKP-1	Bruch eines Kolbenrings bei einem Notstromdieselmotor	N	0
6.4.2006	KWB-A	Nichtverfügbarkeit eines zusätzlichen Sekundäreinspeisediesels durch unbeabsichtigte Betätigung des Not-AUS-Schalters	N	0
1.4.2006	KKI-1	Rissbefunde in austenitischen Armaturenanschlussnähten des Wasserstoffabbausystems	N	0
30.3.2006	KRB-II-B	Funktionsstörung an einer Durchdringungsarmatur im Wasserstoffabbausystem	N	0
29.3.2006	KBR	Abweichung von der spezifizierten Systemfunktion in einem Strang des Zusatzboriersystems	N	0
24.3.2006	KKU	Leistungsschalter einer Notspeisewasserpumpe nach Ausschaltung nicht wieder gespannt	N	0
21.3.2006	KKI-2	Ausfall einer Zeitglied-Prüfzusatz-Baugruppe im Reaktorschutz	N	0
21.3.2006	KWB-B	Abgetrennte Impulsleitung des Startventils am Zylinderkopf B4 eines Notstromdieselmotors	N	0
10.3.2006	KKI-1	Reaktorschnellabschaltung mit Ausfall der Hauptwärmesenke beim Abfahren der Anlage	N	0
7.3.2006	KWB-B	Kühlwasserleckage am Zylinderkopf A5 eines Notstromdieselmotors	N	0
4.3.2006	KKG	Ausfall einer nuklearen Notzwischenkühlwasserpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
27.2.2006	KKI-1	Kühlwasserleckage an der Konservierungsleitung eines Nebenkühlwasserstranges	N	0
22.2.2006	KKK	Planungsfehler in der Steuerung für die Absperrung der Mindestmengenleitung der Reaktorspeisewasserpumpen	N	0
16.2.2006	KKB	Funktionsstörung am Schaltanlageneinschub einer Nebenkühlwasserpumpe	N	0
16.2.2006	KWB-B	Nicht ausschaltbare HD-Förderpumpe des Volumenregelsystems	N	0
15.2.2006	GKN-2	Ausfall einer Frischdampf-Entwässerungsarmatur	N	0
14.2.2006	GKN-1	Ausfall eines Frischdampf-Abblaseregelventils	N	0
2.2.2006	KRB-II-C	Ausfall einer 10-kV-Notstromschiene bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
1.2.2006	KWB-B	Stellgliedstörung einer Notspeisewasserregelarmatur	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
31.1.2006	KKP-2	Verzögertes Hochlaufen von Notstromdieseln bei Funktionsprüfungen	N	0
30.1.2006	KKB	Abweichung in der Überwachung der Nebenkühlwassermenge	N	0
28.1.2006	KKE	Ausfall eines Wartenumluftventilators	N	0
27.1.2006	KWB-B	Leckage an einer Rohrleitung der Abwasseraufbereitung	N	0
25.1.2006	KKI-1	Reaktorschutzanregung des Durchdringungsabschlusses im Reaktorwasserreinigungssystem	N	0
25.1.2006	KKG	Nichtschließen einer Zuluftklappe des nuklearen Lüftungssystems zum Reaktorgebäude-Ringraum bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
19.1.2006	KKK	Rohrleckage im Kühler des Lagerbeckenkühlsystems bei einer Druckprüfung	N	0
15.1.2006	GKN-1	Ausfall der Ölpumpe einer Hochdruck-Förderpumpe des Volumenregelsystems	N	0
<b>In Stilllegung</b>				
24.8.2006	AVR	Schaden am Hauptfilter der Belüftungsanlage	N	0
21.6.2006	KKS	Fehlerhaftes Trennen einer Rohrleitung im Chemikalieneinspeisesystem	N	0
11.5.2006	KKR	Leck im Abwasserpfad Havelleitung	N	0
6.5.2006	KWW	Ausfall der Krananlage der Konzentrataufbereitung	N	0
4.5.2006	KGR-5	Anfall kontaminierter Wässer in Räumen des Überwachungsbereiches	E	0
25.1.2006	KWL	Leckage an der Konditionierungsanlage für Harze und Filterhilfsmittel	N	0
<b>2005</b>				
16.12.2005	KWB-B	Flanschleckage am Druckhalter-Mannlochdeckel	N	0
14.12.2005	KKB	Fehler eines mechanischen Zeitrelais im Reaktorschutz	N	0
4.12.2005	KRB-II-B	Leckage an einem Entlüftungsstopfen eines Sicherheits- und Entlastungsventils	N	0
3.12.2005	KKP-2	Auslösung des Motorschutzschalters am Regelventil für die Durchflussbegrenzung in einem Notspeisestrang	N	0
29.11.2005	KRB-II-B	Brennstabschaden an einem Brennelement	N	0
23.11.2005	KKP-1	Tropfleckage an einer Probenahmeleitung im Nebenkühlwassersystem	N	0
19.11.2005	KWG	Störung an der Durchflussmengenbegrenzungsregelung im Notspeisesystem	N	0
17.11.2005	KKB	Funktionsstörung mit Nichtverfügbarkeit eines Nachkühlstranges bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
16.11.2005	KKP-1	Nichtstarten einer Nebenkühlwasserpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
16.11.2005	KWB-A	Ausfall einer Notspeisepumpe durch Überdrehzahl bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
15.11.2005	KKP-1	Ansprechen der Körperschallüberwachung im Bereich einer Zwangsumwälzpumpe	N	0
11.11.2005	KRB-II-C	Abweichungen vom spezifizierten Zustand an Einschüben sicherheitstechnisch wichtiger Armaturen	N	0
7.11.2005	KBR	Funktionsstörung einer Armatur im Notspeisesystem	N	0
7.11.2005	KKI-1	Nichtöffnen der Einspeiseschütze von zwei 24-V-Gleichrichtern bei Wiederkehrenden Prüfungen	N	0
7.11.2005	KWG	Ausfall einer Beckenkühlpumpe	N	0
3.11.2005	KRB-II-B	Funktionsstörungen an Einschüben sicherheitstechnisch wichtiger Armaturen	N	0
25.10.2005	KWB-B	Kühlwasserleckage am Motorölmärmetauscher eines Notstromdieselmotors	N	0
20.10.2005	KWB-B	Abschaltung von zwei Umformern durch fehlerhafte Signalvorgabe	N	0
17.10.2005	KWG	Einschaltversagen einer Zwischenkühlpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
4.10.2005	GKN-1	Reaktorschnellabschaltung (von Hand) aufgrund Ansprechens von Brandmeldern im Bereich einer Hauptkühlmittelpumpe	N	0
4.10.2005	KBR	Nichtschließen einer Gebäudeabschlussarmatur im Stickstoffsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
3.10.2005	KWB-B	Risse im Mantelrohr von stillgelegten Druckhalter-Heizstäben	N	0
23.9.2005	KWB-B	Leckage an einer Schweißnaht einer Messleitung der Druckspeicherniveaumessung	N	0
20.9.2005	KKP-1	Beschädigung der Anschlagereinrichtung für einen Transportbehälter	N	0
19.9.2005	KKB	Vertauschen von Meldebaugruppen in der Geamatic-Steuerung	N	0
19.9.2005	KBR	Ansprechen des Drehmomentschalters einer Blockierspindel im Not- und Nachkühlssystem bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
18.9.2005	KWB-B	Wanddickenschwächungen an Wärmetauscherrohren eines nuklearen Zwischenkühlers	N	0
6.9.2005	KKI-1	Störung bei der Handhabung von unbestrahlten Brennelementen	N	0
6.9.2005	GKN-1	Fehlanregung der Absperrarmatur vor einem Speisewasser-Schwachlastregelventil	N	0
3.9.2005	KKK	Gelöste Kapselmutter einer äußeren Durchdringungsarmatur des Frischdampfsystems	N	0
1.9.2005	KKK	Wanddickenschwächung an Behältern und Rohrleitungen der Niederdruck-Anzapfdampfsysteme	N	0



Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
31.8.2005	KKK	Ansprechen von Sicherheitsventilen bei der Durchführung der Reaktordruckbehälter-Druckprüfung mit der Folge des Anrisses einer Impulsleitung	E	0
24.8.2005	KKB	Kleinleckage einer Nebenkühlwasserleitung im Maschinenhaus und im Rohrkeller	N	0
19.8.2005	KKB	Baugruppenfehler in der Steuerung sicherheitstechnisch wichtiger Lüftungseinrichtungen	N	0
17.8.2005	KKI-2	Startluftleckage an einem Notspeisediesel bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
12.8.2005	KWB-B	Ausfall einer Kältemaschine	N	0
11.8.2005	KRB-II-B	Funktionsstörung einer Armatur des Brennelement- Beckenreinigungssystems	N	0
11.8.2005	KRB-II-B	Funktionsstörung an einem Notstromdieselaggregat	N	0
2.8.2005	KKP-2	Leckage an einer Schweißnaht einer Stopfbuchsabsaugleitung	N	0
2.8.2005	KKP-2	Startversagen eines Notstromdiesels bei einer Funktionsprüfung	N	0
31.7.2005	KKB	Unbeabsichtigter Start eines Notstromdiesels	N	0
30.7.2005	KKG	Unverfügbarkeit eines Notstromdiesels wegen eines fehlerhaften Aggregateschutzsignals	N	0
29.7.2005	KKB	Auslösung der CO2-Löschanlage für einen Rechnerraum mit Beschädigung einer Brandschutztür	N	0
25.7.2005	KWB-A	Kurzzeitige Nichtverfügbarkeit eines Notstromdiesels durch Auslösung eines Sicherungsautomaten	N	0
25.7.2005	KBR	Nichtschließen einer Prüfleitungsarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
24.7.2005	KWG	Reaktorschnellabschaltung nach Störung in der Turbinenregelung	N	0
23.7.2005	KKP-2	Schäden an Brennelement-Abstandhaltern	N	0
22.7.2005	KKP-2	Erhöhte Oxidschichtdicken an Brennstab-Hüllrohren	N	0
14.7.2005	KKB	Anforderung der Notstromdieselaggregate infolge einer Störung in der Netzversorgung	N	0
14.7.2005	KWB-A	Nichtverfügbarkeit eines Druckspeichers bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
11.7.2005	KWG	Reaktorschnellabschaltung nach Störung an einer betrieblichen 0,4-kV-Blockschiene	N	0
8.7.2005	KKB	Befunde an Unterstützungen im Bereich der Umleitsammler	N	0
8.7.2005	KKB	Fehler einer Grenzwertbaugruppe im Reaktorschutz	N	0
7.7.2005	KKB	Abweichungen im Betrieb der Brennelementwechselbühne	N	0
5.7.2005	KWB-B	Ausfall eines Zuluftventilators im Schaltanlagegebäude	N	0
5.7.2005	KWB-B	Nichtschließen eines Absperrventils im Not- und Nachkühlssystem	N	0
5.7.2005	KWB-A	Stellgliedstörung an einem Frischdampf-Abblase-Absperrschieber infolge eines Kabelschadens	N	0
3.7.2005	KKB	Schaden an einer Entwässerungsleitung im Bereich des Hilfsdampferzeugers	N	0
30.6.2005	KKI-1	Ausfall eines Relais im Belastungsprogramm eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
26.6.2005	KBR	Erhöhter Ansprechdruck eines Sicherheitsventils im Beckenkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
26.6.2005	GKN-1	Befunde an Kernbehälterschrauben	N	0
22.6.2005	KWB-A	Ausfall eines rotierenden Umformers	N	0
19.6.2005	KBR	Anregung von Reaktorschutzsignalen im Anlagenzustand "unterkritisch kalt, drucklos, abgesenkter Füllstand"	N	0
18.6.2005	KKB	Rohrleckage an Zwischenkühlern von Nachkühlsträngen	N	0
15.6.2005	KKU	Befunde an Dampferzeuger-Heizrohren	N	0
15.6.2005	KKB	Kurzschluss in einer 6-kV-Schaltanlage für Löschwasserpumpen	N	0
10.6.2005	KKE	Kurzzeitige Unverfügbarkeit einer Nebenkühlwasserpumpe	N	0
6.6.2005	KWB-B	Leckage im Kondensator/Gaskühler der Kühlmittelaufbereitung	N	0
6.6.2005	KKI-1	Ausfall einer Relaisbaugruppe bei einer Wiederkehrenden Prüfung im Nachkühlssystem	N	0
28.5.2005	KKU	Wellenbruch an einer Nachkühlpumpe	N	0
25.5.2005	KKE	Fehleinstellung des Überlastschutzes von Motoren mit einer Leistung größer 300 kW	N	0
21.5.2005	KWG	Wirbelstromanzeige an Steuerelementen	N	0
18.5.2005	KWG	Funktionsstörung einer Zeitgliedbaugruppe im Reaktorschutzsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
16.5.2005	KWG	Einschaltversagen bei manueller Anforderung einer Nachkühlpumpe während des Flutens der Reaktorgrube	N	0
10.5.2005	KKB	Ausfall von 3 Hauptkühlwasserpumpen	N	0
5.5.2005	KKP-1	Gebrochene Ventilspindeln an zwei Belüftungsventilen hinter einem Sicherheits- und Entlastungsventil	N	0
5.5.2005	KKG	Leckagen an einem Rohrleitungsabschnitt des Abgassystems im Unterdruckbereich	N	0
3.5.2005	KBR	Nichtschließen einer Gebäudeabschlussarmatur im Steuerluftsystem	N	0
3.5.2005	KKG	Rissanzeigen in drei an den Dampferzeugern angeordneten Rückschlagklappen und anschließenden Rohrleitungen des Notspeisesystems	N	0
2.5.2005	KRB-II-B	Gelöste Sicherheitsmutter an einem Steuerstabantriebsgehäuserohr	N	0
1.5.2005	KKP-1	Riss in einer Messleitung der Frischdampf-Durchsatzmessung	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
27.4.2005	KRB-II-C	Funktionsstörung des 10-kV-Leistungsschalters einer nuklearen Zwischenkühlwasserpumpe	N	0
27.4.2005	KRB-II-B	Funktionsstörung einer Logikbaugruppe im Reaktorschutzsystem	N	0
22.4.2005	KKK	Ausfall von Zeitüberwachungs-Baugruppen im dynamischen Logikteil des Reaktorschutzes	N	0
22.4.2005	KWB-A	Kurzzeitige Nichtverfügbarkeit eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
20.4.2005	KKB	Kleinleckage an einer Nebenkühlwasserleitung im Maschinenhaus	N	0
18.4.2005	KWG	Störung in einer Hochdruck-Reduzierstation des Volumenregelsystems	N	0
13.4.2005	KWB-B	Überschreitung spezifizierter Leckagemengen bei Prüfungen an Lüftungstechnischen Absperrklappen	N	0
10.4.2005	KWB-A	Wirbelstromanzeigen an Heizrohren von zwei Dampferzeugern	N	0
8.4.2005	KWB-A	Nicht rechtzeitig durchgeschaltete Mitte-Loop-Messung bei Füllstandsabsenkung des Reaktorkühlkreislaufes zur Revision A 2005	N	0
7.4.2005	KKI-1	Kleinleckage an der Entwässerungsleitung am Motorkühlwasserwärmetauscher eines Notstromdiesels	N	0
7.4.2005	KKG	Leckage an einer Schwefelsäureodosierleitung des Abwasseraufbereitungssystems	N	0
4.4.2005	KKG	Geringe Kühlwasserleckage innerhalb des Kondensators der Kühlmittellagerung und -aufbereitung	N	0
2.4.2005	KKG	Nichtschließen einer Rückschlagklappe im nuklearen Nebenkühlwassersystem	N	0
30.3.2005	KBR	Einschaltversagen einer Nachkühlpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
30.3.2005	KBR	Ausschaltversagen einer Nachkühlpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
29.3.2005	KKB	Nichtverfügbarkeit eines Notstromdiesels durch fehlerhafte Anregung des vorrangigen Aggregateschutzes	N	0
27.3.2005	KKP-1	Leckage an einer Entwässerungsleitung der Hochdruck-Einspeiseturbine	N	0
26.3.2005	KBR	Abschaltung einer Kältemaschine über Aggregateschutzkriterium	N	0
22.3.2005	KWG	Nichtstarten einer Deionatumwälzpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
21.3.2005	KBR	Störung am Leistungsschalter einer Nachkühlpumpe	N	0
21.3.2005	KWB-A	Ausfall von zwei Regelarmaturen eines Nachkülstranges beim betrieblichen Abfahrkühlen	N	0
17.3.2005	KBR	Verdampferundichtigkeit an einer Kältemaschine	N	0
17.3.2005	KKB	Verunreinigung eines Nebenkühlwasserkühlers des Not- und Nachkühlsystems	N	0
16.3.2005	KKK	Auslösung einer Reaktorschnellabschaltung beim Simulieren von Grenzsensoren im Reaktorschutz für eine Wiederkehrende Prüfung	N	0
15.3.2005	KWG	Schwergängigkeit einer Notzwischenkühlpumpe	N	0
14.3.2005	KKB	Funktionsstörung an der Drosselarmatur eines Nachkülstranges	N	0
7.3.2005	KKK	Start eines Notstromdiesels durch Fehlanregung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
4.3.2005	KRB-II-B	Ausfall einer 400-V-Notstromschiene	N	0
3.3.2005	KWG	Verzögertes Öffnen des Hauptanlassventils an einem Notstromdiesel	N	0
3.3.2005	GKN-2	Erhöhter Ansprechdruck eines Sicherheitsventils	N	0
2.3.2005	KKK	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe durch Fehlansprechen des Bimetallauslösers im Schaltanlageneinschub bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
28.2.2005	KKG	Nichtschließen des DH-Abblaseabsperrventils bei Durchführung einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
23.2.2005	KKE	Nichtschließen einer Primärkreisabschlussarmatur des Probenahmesystems	N	0
19.2.2005	GKN-1	Fehlabschaltung des Fremdnetztransformators	N	0
10.2.2005	KWB-B	Ausfall einer Kältemaschine	N	0
9.2.2005	KKI-1	Brennstabschaden an einem Brennelement der 1. Standzeit	N	0
3.2.2005	KRB-II-B	Funktionsstörung eines Notstromdieselaggregates bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
31.1.2005	KWB-A	Potentieller Ausfall einer Sumpfarmatur im Not- und Nachkühlssystem bei mittlerem Primärleck	N	0
31.1.2005	KKI-1	Temporäre Störung von elektronischen Baugruppen im Begrenzungssystem	N	0
29.1.2005	KKK	Abweichungen in der repräsentativen Prüfungsdurchführung mit Wirkung auf die innere Durchdringungsarmatur des Hilfsdampfsystems	N	0
22.1.2005	KKI-2	Kühlwasserleckage an einem Notstromdieselaggregat	N	0
12.1.2005	GKN-1	Wärmetauscherrohrleckage in einem nuklearen Zwischenkühler	N	0
5.1.2005	KKE	Falsche Einstellung an Gehäusebruchsicherungen	N	0
<b>In Stilllegung</b>				
30.11.2005	KWO	Ausfall eines Notstandsnotstromdieselaggregates nach automatischer Startanregung bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
19.11.2005	KWW	Fehlentriegelung eines Primärbehälters beim Absetzen in den Trocknungsbehälter	N	0
18.11.2005	KMK	Versagen der Schmelzlotauslösung einer Brandschutzklappe im Hilfsanlagengebäude	N	0
11.10.2005	KWO	Geringfügige Leckage an einer Entwässerungsleitung des Notkühlwassersystems	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
29.9.2005	KWW	Umkippen eines Primärbehälters im Brennelementlagerbecken	N	0
27.9.2005	KGR-3/4	Absturz einer Transportstange für Greiferelemente	N	0
9.9.2005	KMK	Versagen der Fernauslösung der Sprühwasserlöschanlage im Reaktorgebäude	N	0
20.7.2005	KKR	Leck in der Abwasserleitung außerhalb des Betriebsgeländes	N	0
30.6.2005	KGR-1	Kontaminierte Stelle westlich des Sanitär- und Laborgebäudes 1	E	0
16.3.2005	KGR-2	Störung bei der Handhabung der Befüllbox am Naßzerlegeplatz	N	0
22.2.2005	KKR	Fehlende Zuschaltung der automatischen Aktivitätsüberwachung mit Einleitung der Wasserabgabe über den Abwasserpfad Havelleitung	N	0
16.2.2005	KGR	Abrutschen eines leeren Containers beim Transport	N	0
15.2.2005	KWW	Funktionsstörung einer Brandschutzklappe bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
<b>2004</b>				
24.12.2004	KRB-II-B	Ausfall eines Messumformers für die Füllstandsmessung der Kondensationskammer	N	0
10.12.2004	KKI-2	Schwergängigkeit des Generatorschalters eines Notspeise-Notstromdieselaggregates	N	0
6.12.2004	KBR	Nichtschließen einer Fortluftklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
24.11.2004	KWG	Bodenkontamination im Bereich der Konzentratbehälterarmaturenkommer aufgrund einer Leckage am Gehäuse einer Rückschlagarmatur	N	0
23.11.2004	KBR	Ausfall der notstandssicheren Verriegelung einer Flutbeckenausstritsarmatur	N	0
22.11.2004	KKI-1	Bodenkontamination durch Leckage an einem Rückspülbehälter der Kondensatreinigung	N	0
20.11.2004	KWB-A	Nichtverfügbarkeit eines Druckspeichers im Not- und Nachkühlsystem	N	0
18.11.2004	KWB-B	Auslösung eines Sicherungsautomaten bei einer Reaktorschutzsignalprüfung	N	0
18.11.2004	GKN-1	Störung in der Startluftversorgung eines Notstromdiesels	N	0
16.11.2004	KRB-II-C	Anforderung des Reservenetzes durch das Reaktorschutzsystem	N	0
16.11.2004	KKE	Nichtöffnen eines Sicherheitsventils im Not- und Nachkühlsystem	N	0
11.11.2004	KWB-A	Überschreitung des gleitenden Halbjahresgrenzwertes für die Tritiumabgabe	E	1
7.11.2004	KWO	Reaktorschnellabschaltung bei Inselbetrieb der Anlage	N	0
3.11.2004	KWB-B	Nicht ausschaltbare HD-Förderpumpe des Volumenregelsystems	N	0
2.11.2004	KWB-A	Undichtigkeit in der Saugleitung einer Messpumpe des Abwassersystems	N	0
2.11.2004	KWB-B	Kleinstleckage in einer Schweißnaht der Mindestmengenleitung einer Sicherheitseinspeisepumpe	N	0
28.10.2004	KKU	Undichtigkeit einer Absperrklappe im Zwischenkühlkreislauf	N	0
28.10.2004	KKP-1	Anregung des Durchdringungsabschlusses im Reaktorwasserreinigungssystem	N	0
27.10.2004	KWB-A	Nichtzuschalten einer Hochdruckförderpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
25.10.2004	KKB	Nichtverfügbarkeit eines Notstromdiesels	N	0
25.10.2004	KKU	Defekter Grenzwertmelder einer N16-Messstelle im Frischdampfsystem	N	0
19.10.2004	KWO	Defekt zweier Zeitglieder in der Niveauüberwachung von Speisewasser-Hochdruck-Vorwärmern	N	0
15.10.2004	KWO	Befunde an den Endstufen der Antriebswellen von zwei Stellantrieben	N	0
15.10.2004	KWO	Schadstelle im Bereich einer Schweißnaht in der Sperrwasserzulaufleitung einer Hauptkühlmittelpumpe	N	0
14.10.2004	KWO	Anforderung eines Notstandsnotstromaggregates durch das Reaktorschutzsystem nach einem Kurzschluss	N	0
12.10.2004	KKB	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
7.10.2004	KRB-II-C	Beschädigung eines Brennelementbügels im Lagerbecken mit der Lademaschine	N	0
6.10.2004	KWB-B	Kurzzeitige Nichtverfügbarkeit eines Notstromdieselaggregates	N	0
20.9.2004	KKP-2	Ausfall eines Messumformers im Reaktorschutzsystem	N	0
18.9.2004	KKK	Ausfall eines 10-kV/660-V-Notstromtrafos bei Wiederkehrender Prüfung der Langzeitschaltung	N	0
18.9.2004	KWB-A	Undichtigkeiten in der Saugleitung der Filterzuspeisepumpe	N	0
14.9.2004	GKN-1	Abschaltung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
9.9.2004	KKE	Unbeabsichtigter Start eines Notspeisenotstromdiesels	N	0
3.9.2004	KKK	Bruch der Stößelstange an einem Notstromdiesel	N	0
28.8.2004	KKK	Leckage an einer Rohrleitung des SHB-Betriebsentwässerungssystems	N	0
28.8.2004	KKK	Nichtschließen eines Sicherheits- und Entlastungsventils bei Wiederkehrender Prüfung	E	0
24.8.2004	KWB-B	Fehlauslösung eines Sicherungsautomaten in einem Reaktorschutzschrank mit kurzzeitiger Nichtverfügbarkeit des Notspeisestranges eines Dampferzeugers	N	0
23.8.2004	KKB	Störung in der Eigenbedarfsversorgung mit Reaktorschnellabschaltung	E	1
23.8.2004	KKB	Nichtverfügbarkeit eines UNS-Notstromdiesels bei Kurzschluss im Eigenbedarf	N	0
20.8.2004	KKK	Möglichkeit des Fehlfahrens von zwei Steuerstäben aufgrund vertauschter Leistungs- und Rückmeldekabel der Antriebe	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
17.8.2004	KKE	Befunde an Halterungen der Speisewasserleitungen	N	0
13.8.2004	KKK	Anrisse in Federringen von 10-kV-Leistungsschaltern	N	0
11.8.2004	KBR	Rissartige Anzeige an der RDB-Deckelentlüftungsleitung	N	0
10.8.2004	KWB-B	Rohrleitungsleckage auf der Druckseite der Gebäudeentwässerungspumpe	N	0
4.8.2004	GKN-2	Fehlerhaftes Öffnen eines 10-kV-Einspeiseschalters einer Eigenbedarfsschiene	N	0
4.8.2004	KKE	Wirbelstromanzeigen an Steuerelementen	N	0
4.8.2004	KKI-1	Rohrleckage in einem Zwischenkühler des Betriebskühlkreises 2	N	0
4.8.2004	GKN-2	Befunde an Halterungen von Speisewasserleitungen	N	0
1.8.2004	KRB-II-C	Durchdringungsabschluss der Hilfsdampfleitung nach hohem Durchsatzmesssignal	N	0
1.8.2004	KRB-II-C	Schnelles Öffnen eines Frischdampf-Isolations-Ventils	N	0
31.7.2004	GKN-2	Wirbelstromanzeigen an zwei Steuerelementen	N	0
27.7.2004	KKP-2	Nichtöffnen des Fernschaltventils einer Sprühwasserlöschanlage bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
27.7.2004	GKN-2	Aktivitätsübertritt in das Deionatsystem und in dessen Folge Freisetzung von Aktivität	N	1
26.7.2004	KKU	Kleinsteckage an einer Messleitung im Frischdampfsystem	N	0
26.7.2004	KRB-II-C	Funktionsstörung des 10-kV-Leistungsschalters einer nuklearen Zwischenkühlwasserpumpe	N	0
26.7.2004	KKK	Leckage an einer Umwälzleitung der Konzentrataufbereitungsanlage	N	0
24.7.2004	KRB-II-B	Funktionsstörung einer Logikbaugruppe im Reaktorschutzsystem	N	0
22.7.2004	KWG	Ausfall einer Hauptspeisewasserpumpe mit nachfolgender RESA-Auslösung	N	0
18.7.2004	KKI-2	Unplanmäßige Reaktorschnellabschaltung beim Abfahren der Anlage nach Abschaltung der Hauptkondensatpumpe	N	0
14.7.2004	KWB-B	Ausschaltversagen einer HD-Förderpumpe des Volumenregelsystems bei einer Notstromprüfung	N	0
14.7.2004	KRB-II	Leckage an einer Rohrleitung des Kühlmittelaufbereitungssystems	N	0
14.7.2004	KKB	Nichtverfügbarkeit eines Notstromdiesels durch eine Kraftstoffleckage	N	0
13.7.2004	KKI-1	Ausfall der Sollwertumschaltung in der Durchflussregelung des Nachspeisesystems	N	0
12.7.2004	KRB-II-C	Unterschreitung der Mindestwanddicke in Frischdampfkondensatablauffeitungen aufgrund Erosionskorrosion	N	0
12.7.2004	KWB-A	Potenzielle Nichtverfügbarkeit der beiden Turbonotspeisepumpen im Anforderungsfall	E	0
7.7.2004	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung infolge von Durchsatzschwankungen bei einer Reaktorspeisepumpe	N	0
4.7.2004	KWG	Federbruch in einem Sicherheitsventil des Volumenregelsystems	N	0
29.6.2004	KWB-B	Fehlende Startbereitschaft eines Notstromdieselaggregates	N	0
29.6.2004	KWB-B	Leckage an einer Steuerleitung einer Armatur im Not- und Nachkühlsystem	N	0
27.6.2004	KKB	Leckage an einer Entwässerungsleitung der Hochdruck-Einspeiseturbine	N	0
27.6.2004	KWG	Nichtschließen einer Absperrklappe im nuklearen Zwischenkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
27.6.2004	KWG	Nichtschließen eines Volllastspeisewasserschlebers bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
24.6.2004	KKU	Korrosionsbefunde an Schraubverbindungen der Nebenkühlwasserpumpen	N	0
17.6.2004	KKE	Ausfall eines Frequenzmessumformers	N	0
13.6.2004	KKE	Riss einer Stopfbuchsabsaugleitung	N	0
12.6.2004	KKE	Wirbelstromanzeigen an Steuerelementen	N	0
10.6.2004	KKB	Abweichung der Borkonzentration im Vergiftungssystem vom spezifizierten Wert	N	1
9.6.2004	KKU	Korrosionsbefund am Ansaugtrichter einer nuklearen Nebenkühlwasserpumpe	N	0
1.6.2004	GKN-1	Befunde an Entleerungsleitungen von Dampferzeugern	N	0
1.6.2004	KKE	Unzulängliches Verfahren bei der Remontage von Motoren und Generatoren nach Instandhaltungsvorgängen sowie Mängel in Vorprüfunterlagen und Montagevorschriften von Pumpen	N	0
25.5.2004	KWB-B	Rissanzeigen an Rohrleitungsstützen des Not- und Nachkühlsystems	N	0
22.5.2004	KKB	Schaden an einer Kleinleitung im Bereich der Infasstrocknung	N	0
17.5.2004	KWB-B	Defekte Brennelemente beim Sippingtest	N	0
16.5.2004	KRB-II-B	Tropfleckage aus einer Rohrleitung des Kühlmittelreinigungssystems	N	0
12.5.2004	KKB	Schaden in der Kondensatableitung eines Vorwärmers der Abgasanlage	N	0
11.5.2004	KRB-II-B	Unterschreitung der Mindestwanddicke in Frischdampfkondensatablauffeitungen aufgrund Erosionskorrosion	N	0
11.5.2004	KKP-1	Schäden an einer Rohrleitungshalterung im USUS-Nachkühlsystem	N	0
9.5.2004	KWB-B	Fehlerhaft eingestellte Drehmoment-Überbrückungsschalter an Schiebern im Notspeisewassersystem	N	1
6.5.2004	KKP-1	Kurzfristiger Ausfall einer notstromgesicherten 0,4-kV-Schiene durch Fehlanregung des AUS-Befehls eines Transformators	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
3.5.2004	KWB-B	Nichtverfügbarkeit einer Deionatanchspeisearmatur	N	0
3.5.2004	KWG	Geringfügige Leckage an der Schweißnaht einer Messleitung im System zur Behandlung radioaktiver Abwässer	N	0
1.5.2004	KWB-A	Tropfleckage an einer Rohrleitung der Abwasseraufbereitung	N	0
29.4.2004	KKB	Abweichung von Verfügbarkeitsvorgaben für das Ringspaltabsaugesystem	N	0
27.4.2004	KWB-A	Kraftstoffleckage an einem Notstromdieselmotor bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
25.4.2004	KKP-1	Freisetzung von kontaminiertem Wasser bei Freischaltmaßnahmen des Schnellabschaltsystems	N	1
21.4.2004	KKB	Abweichungen zwischen EVA-Standsicherheitsnachweisen und den Befestigungen an sicherheitstechnisch wichtigen Aggregaten	N	0
20.4.2004	KWB-A	Sitzundichtigkeit an einer Gebäudeabschlussklappe des Spülluftsystems	N	0
19.4.2004	KKI-1	Schaden am Hilfshub-Drehlager der Brennelementwechselbühne	N	0
16.4.2004	KKP-1	Abweichungen zwischen EVA-Standsicherheitsnachweisen und den Befestigungen an sicherheitstechnisch wichtigen Aggregaten	N	0
16.4.2004	KWO	Befunde an der Befestigung von Komponenten mit EVA-Auslegung	N	0
16.4.2004	GKN-1	Abweichungen zwischen EVA-Standsicherheitsnachweisen und den Befestigungen vor Ort an sicherheitstechnisch wichtigen Aggregaten	N	0
16.4.2004	GKN-2	Abweichungen zwischen EVA-Standsicherheitsnachweisen und den Befestigungen vor Ort an sicherheitstechnisch wichtigen Aggregaten	N	0
15.4.2004	KKK	Nichtschließen der äußeren Durchdringungsarmatur der Zudampfleitung des Einspeisesystems aufgrund einer mechanischen Schwergängigkeit	E	0
7.4.2004	KBR	Abweichungen zwischen EVA-Standsicherheitsnachweisen und den Befestigungen vor Ort an sicherheitstechnisch wichtigen Aggregaten	N	0
5.4.2004	KWB-A	Unterbrechung der Startbereitschaft eines Notstromdieselaggregates	N	0
31.3.2004	KWB-B	Nicht startbereiter Notstromdiesel wegen verzögerter Rückmeldung des Abstellmagneten	N	0
30.3.2004	KKB	Ausfall von mechanischen Zeitrelais im Reaktorschutz	N	0
27.3.2004	KWB-A	Leckage an einer Messleitung für die Mitte-Loop-Messung	N	0
26.3.2004	KKB	Nichtverfügbarkeit eines Notstromdiesels	N	0
25.3.2004	KKB	Abweichungen vom spezifizierten Zustand an Saugsieben der Not- und Nachkühlsysteme und an der Lochblechabdeckung im Steuerstabantriebsraum	N	0
24.3.2004	KBR	Lastabwurf auf 45% Reaktorleistung	N	0
24.3.2004	KKP-1	Tropfleckage an der Reaktorgebäude-Sumpfleitung	N	0
22.3.2004	KKK	Ausfall der Zwischenkühlkreispumpe in einem Nachkühlstrang	N	0
16.3.2004	KKP-2	Abweichungen von der Spezifikation bei Befestigungen von Motoren und Pumpen in sicherheitstechnisch wichtigen Systemen	N	1
12.3.2004	KKB	Abrutschen eines Steuerstabführungsrohres bei der Handhabung	N	0
11.3.2004	KKK	Nichtschließen der Kondensationskammer-Saugarmatur des Kernflutsystems aufgrund eines Fehlers im Koppelrelais des Schaltanlageneinschubs	N	0
3.3.2004	KKI-2	Kurzzeitiger Ausfall der unterbrechungslosen Spannungsversorgung in einer Notstromredundanz	N	0
1.3.2004	KKE	Sporadischer Ausfall einer Taktverstärkerbaugruppe	N	0
1.3.2004	KKB	Fehlerhafte Vorgabe des Ansprechdruckes von Sicherheitsventilen	N	0
25.2.2004	KKP-1	Starke Rußentwicklung im Abgas eines USUS-Dieselmotors bei einer Funktionsprüfung	N	0
22.2.2004	KKE	Ausfall einer Temperaturmessung in der Tasse eines Zellenkühlturmes	N	0
17.2.2004	KKE	Schweißnahtleckage in einer Rohrleitung des Abwasseraufbereitungssystems	N	0
17.2.2004	KKB	Durchdringungsabschluss des Reaktorwasserreinigungssystems	N	0
12.2.2004	KWG	Befund bei der Einstellung der Weg-Not-Endabschaltung der Lademaschine bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
10.2.2004	KKK	Bruch der Schließ- / Zuhaltfeder eines Sicherheits- und Entlastungsventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
8.2.2004	KWB-B	Reaktorschnellabschaltung und Notstromfall nach einer 220-kV-Netzstörung	N	0
8.2.2004	KWB-A	Dampfleckage an einer Messleitung eines Dampferzeugers	N	0
8.2.2004	KWB-B	Schalterfall AUS an einem Einspeiseschalter der Notstandsstromversorgung für Block A	E	0
4.2.2004	KKP-2	Fehlerhafte Endschaltereinstellung an einem Durchfluss-Begrenzungsventil im Notspeisesystem	N	0
4.2.2004	KWB-A	Kleinstleckage am Gehäuse einer Nebenkühlwasserpumpe	N	0
3.2.2004	GKN-1	Ausfall einer Brennelement-Beckenkühlpumpe	N	0
28.1.2004	KBR	Befunde an Schalldämpfern der Notspeisenotstromdiesel	N	0
24.1.2004	KWG	Nicht vorgesehener Start eines Notspeisediesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
21.1.2004	KKI-1	Drehmomentabschaltung des Kühlwasserschleibers eines Notstromdiesels bei einer Prüfung	N	0
19.1.2004	KWB-B	Stellgliedstörung an einer Notspeisewasserregelarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
19.1.2004	KKU	Reaktorschnellabschaltung über "Frischdampfdruck > max." nach Turbinenschnellabschaltung	N	0
13.1.2004	KWB-B	Nichtverfügbarkeit einer Kältemaschine des Kaltwassersystems bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
10.1.2004	KKP-2	Nichtzuschalten eines Ventilators der Ringraumabsaugung bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
10.1.2004	KBR	Auslösung eines Sicherungsautomaten im Schaltanlageneinschub einer Not-Nebenkühlwasserpumpe	N	0
8.1.2004	KRB-II-C	Funktionsstörung an einer Durchdringungsarmatur des Dichtungssperwassersystems	N	0
<b>In Stilllegung</b>				
28.6.2004	KKS	Mängel an ölarmen 10-kV-Leistungsschaltern	N	0
25.6.2004	KKR	Leck in der Abwasserleitung außerhalb des Betriebsgeländes	N	0
28.5.2004	AVR	Nichtschließen eines Schutzbehälterabschlussventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
28.5.2004	AVR	Nichtöffnen eines Unterdrucksicherheitsventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
18.5.2004	KMK	Nichtöffnen von Hydraulikarmaturen im Feuerlöschwassernetz bei einer Prüfung	N	0
16.4.2004	KKR	Leck in der Abwasserleitung außerhalb des Betriebsgeländes	N	0
14.4.2004	KKS	Befunde an Schalldämpfern der Notstrom- und Notstandsdieselmotoren	N	0
1.4.2004	KWW	Bremsversagen des 50-t-Kranes im Maschinenhaus	N	0
16.3.2004	KWL	Nichtöffnen von Brandschutzklappen bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
18.2.2004	AVR	Kontamination im Erdreich im Bereich der Stütze 6 des Reaktorgebäudes	N	0
15.1.2004	KKS	Nichtöffnen eines Sicherheitsventils in der Verdampferanlage bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
20.9.2003	KWL	Ausfall der Brandmeldeanlage durch eine defekte Elektronikbaugruppe	N	0
<b>2003</b>				
30.12.2003	KRB-II-C	Funktionsstörung an einer Gebäudeabschluss-Klappe der nuklearen Lüftung bei betrieblicher Ansteuerung	N	0
19.12.2003	KKB	Funktionsstörung einer Hochspannungskarte in der Neutronenflussüberwachung	N	0
18.12.2003	GKN-2	Kleinstleckage an der RDB-Entlüftungsleitung	N	0
16.12.2003	KKE	Schäden an Schalldämpfern der Notspeisenotstromdieselmotoren	N	0
16.12.2003	KWB-A	Fehlender Schließbefehl für eine Notspeiseregalarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
12.12.2003	GKN-1	Einschaltversagen des Einspeiseschalters einer 0.4-kV- Notstromschiene bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
11.12.2003	KBR	Beeinträchtigung des Hochsetzens der Dampferzeugerdruckabsicherung an einem Dampferzeuger	N	0
8.12.2003	KBR	Nicht auslegungsgemäßes Ansteuern von Komponenten des Notspeisesystems und der Notspeisenotstromversorgung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
6.12.2003	KRB-II-C	Befunde an Verschlussstopfen der Stellungsmessung von Sicherheits- und Entlastungsventilen	N	0
6.12.2003	KRB-II-C	Durchdringungsabschluss der Frischdampfleitungen durch schnelle Druckabsenkung im Reaktordruckbehälter	N	0
5.12.2003	KRB-II-B	Anforderung eines Notstromdiesels durch das Reaktorschutzsystem	N	0
30.11.2003	KKB	Rohrleckage in Zwischenkühlern von Nachkühlsträngen	N	0
28.11.2003	KKG	Leckage an einem Wärmetauscherrohr eines gesicherten Zwischenkühlers	N	0
27.11.2003	KKI-2	Reaktorschutz-Aufschaltung der 3. Netzeinspeisung in einer Notstromredundanz	N	0
25.11.2003	KKP-1	Riss an einem Dichtkegel der Ladeluftkühler-Entlüftungsleitung eines USUS-Notstromdiesels	N	0
24.11.2003	KKU	Leckage der Mindestmengenleitung einer Nachkühlpumpe	N	0
19.11.2003	KWB-B	Funktionsstörungen an Grenzwertmeldern	N	0
18.11.2003	KKU	Start eines Notstandsnotstromdiesels	N	0
15.11.2003	KRB-II-B	Befunde an Verschlussstopfen der Stellungsmessung von Sicherheits- und Entlastungsventilen	N	0
13.11.2003	KKG	Nichtöffnen eines Anwärmstellventils im Frischdampfsystem	N	0
12.11.2003	KWB-A	Funktionsstörungen an Grenzwertmeldern im Speisewassersystem	N	0
10.11.2003	KKE	Nichtöffnen eines Sicherheitsventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
6.11.2003	KWO	Riss im Ausdampfbehälter der Abwasserverdampferanlage	N	0
5.11.2003	KWB-B	Nicht ordnungsgemäßer Ablauf der Zuschaltfolge eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
4.11.2003	GKN-1	Leckage im Heizkörper der nuklearen Abwasserverdampferanlage	N	1

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
4.11.2003	KWB-A	Erhöhte Ansprechdrücke von Sicherheitsventilen im Abschlämmsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
3.11.2003	KWG	Leckage an der Einspritzleitung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
31.10.2003	KKP-2	Hauptanlassventil mit veraltetem Dichtungsmaterial im Dichtungspaket	N	0
22.10.2003	GKN-2	Befunde an einer Zwischenkühlpumpe des Sicherheitskomponentenkühlsystems	N	0
21.10.2003	KWB-A	Nichtverfügbarkeit des Einspeisestranges des Volumenregelsystems auf Grund innerer Leckage eines Sicherheitsventils	N	0
21.10.2003	KKU	Reaktorschnellabschaltung infolge Fehlschließen des Hauptspeisewasser-Vollastregelventils am Dampferzeuger 3	N	0
21.10.2003	KKI-1	Nichtstarten eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
8.10.2003	KBR	Fehlerhaftes Umsteuern einer Sumpfarmatur	N	0
5.10.2003	KRB-II-C	Funktionsstörung eines Kondensationskammer-Kühlschiebers	N	0
5.10.2003	KKK	Tropfleckage an der Standrohrzuleitung der Speisewasserbehälter-Füllstandsinstrumentierung	N	0
4.10.2003	KBR	Sporadische Funktionsstörung einer Absperrarmatur zum Brennelement-Beckenreinigungssystem	N	0
2.10.2003	KKI-1	Deckelflanschleckage am Regenerativwärmetauscher der Reaktorwasserreinigung.	N	0
1.10.2003	KRB-II-B	Defekte Brennelemente bei Untersuchungen im Brennelement-Lagerbecken	N	0
25.9.2003	KKS	Befund mit Hinweis auf systematischen Fehler am Leistungsschalter einer Nachkühlpumpe	N	0
24.9.2003	KWB-A	Abriss einer DN25-Probenahmeleitung der Abwasseraufbereitung	N	0
23.9.2003	KWB-A	Funktionsstörung an einer Armatur des Nebenkühlwassersystems	N	0
21.9.2003	KKK	Start von drei Notstromdieseln im Rahmen der Wiederkehrenden Prüfung der Langzeitumschaltung der Eigenbedarfsversorgung	N	0
20.9.2003	KWO	Nichtschließen einer Gebäudeabschlussarmatur bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
20.9.2003	KKK	Rissbefund an der Gewindegewindestiftverbindung des Sprühkopfes vom Reaktordruckbehälterdeckel	N	0
17.9.2003	KWB-A	Abschaltversagen einer Druckspeicherarmatur	N	0
16.9.2003	KKK	Einschaltversagen der Zwischenkühlkreispumpe eines Nachkühlstranges aufgrund eines mechanischen Fehlers im Schaltanlageneinschub	N	0
10.9.2003	KKP-1	Störung in der Funktionsgruppensteuerung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
10.9.2003	KWO	Nichtspezifikationsgerechte Schraubverbindungen an den Gehäusen von Freilaufückschlagventilen	N	0
1.9.2003	KKP-2	Anregung von Reaktorschutzsignalen durch Dampferzeuger-Füllstand HOCH	N	0
22.8.2003	KWO	Defekt eines Zeitgliedes in der Niveauüberwachung eines Speisewasser-HD-Vorwärmers	N	0
16.8.2003	KKU	Kurzschluss am Einspeiseschalter einer 500-V-Notstromschiene bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
15.8.2003	KWB-B	Fehlerhafte Abschaltung eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
13.8.2003	KKP-1	Fehler in der Verdrahtung von zwei Frischdampfmenge-messungen für den Reaktorschutz	N	1
12.8.2003	KWO	Bruch eines Brennelementenzentrierstiftes im oberen Kerngerüst	N	0
9.8.2003	GKN-2	Nichtöffnen einer Saugarmatur des Zusatzboriersystems bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
2.8.2003	KKG	Ausfall eines 220-V-Gleichrichters	N	0
1.8.2003	KWB-A	Abweichungen vom spezifizierten Zustand an der Reaktorsumpfdedecke	N	0
28.7.2003	KKP-2	Beschädigungen an einem Frischdampf-Abblaseabsperrventil	N	0
25.7.2003	KKP-2	Abweichung von den Vorprüfunterlagen an Absperrarmaturen im Speisewassersystem	N	0
21.7.2003	KKU	Defekte Messumformer an 3 Messungen der Aufwärmspanne des Primärkreislaufes	N	0
21.7.2003	GKN-2	Fehlerhaftes Öffnen des Einspeiseschalters einer 380-V-Notstromschiene	N	0
19.7.2003	KBR	Kleinstleckage an Gehäusedeckeldichtungen von Messstellenabsperrventilen im Druckhaltesystem	N	0
19.7.2003	KKK	Reaktorschnellabschaltung und Durchdringungsabschluss der Frischdampfleitungen aufgrund Fehlfunktion der Umleitstation	N	0
12.7.2003	KRB-II-C	Anforderung des Reservenetzes durch das Reaktorschutzsystem	N	0
5.7.2003	KKB	Ausfall eines Endschalters eines Tankschließventils und Befunde an weiteren Endschaltern	N	0
5.7.2003	KKP-1	Einschaltversagen einer Nachkühlpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
4.7.2003	KKE	Nichtvollständiges Schließen von Gebäudeabschlussarmaturen der Druckluftversorgung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
1.7.2003	KWG	Nichtschließen eines Notspeise-Absperrschiebers	N	0
29.6.2003	KWB-A	Leckage an einem PVC-Siebgehäuse im Zulauf einer Verdampferzuspeisepumpe	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
25.6.2003	KKG	Kleinstleckage an der Messleitung einer Dampferzeuger-Füllstandsmessung	N	0
22.6.2003	KBR	Wirbelstromanzeigen an Steuerelementen	N	0
19.6.2003	KKB	Funktionsstörung im Abstellprogramm eines UNS-Notstromdieselaggregates	N	0
17.6.2003	KKK	Einschaltversagen der Zwischenkühlkreispumpe eines Nachkühlstranges	N	0
17.6.2003	GKN-1	Kleinstleckage an einer Messleitung des Volumenregelsystems	N	0
13.6.2003	KKP-1	Riss am Löt nipple der Entlüftungsleitung des Ladeluftkühlers eines USUS-Notstromdieselaggregates	N	0
11.6.2003	KKS	Leckage an der Kraftstoffleitung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
6.6.2003	KWG	Fehlende Führungsrohrmuttern an Brennelementen	N	0
5.6.2003	KRB-II-B	Funktionsstörung eines Notstromdieselaggregats	N	0
2.6.2003	KWG	Austausch von Kühlwasserausgleichsbehältern an Dieselag	N	0
2.6.2003	KWG	Austausch von Kühlwasserausgleichsbehältern an Dieselaggregaten	N	0
19.5.2003	KWG	Unvollständiges Schließen einer Armatur in einem Strang des Not- und Nachkühlsystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
18.5.2003	KKE	Auslösen einer Sicherung beim Zuschalten eines Ventilators für den Zellenkühlturm	N	0
16.5.2003	KKG	Automatische Abschaltung einer Sicherheitseinspeisepumpe	N	0
15.5.2003	KKB	Funktionsstörung an der Saugarmatur des Nachspeisesystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
14.5.2003	KKB	Leckage im Hochtemperatur-Kühlwasserkreislauf eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
12.5.2003	KRB-II-B	Reaktorschnellabschaltung und Durchdringungsabschluss der Frischdampfleitungen nach einer Störung in der Speisewasserversorgung	N	0
12.5.2003	KKI-1	Nichtöffnen eines Schöpfrohrregelantriebes im Nachspeisesystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
7.5.2003	KKG	Nichtschließen einer Gebäudeabschlussarmatur im Kaltwassersystem	N	0
6.5.2003	KKE	Nichtschließen einer Zuluftklappe in der nuklearen Lüftung	N	0
1.5.2003	KKP-1	Kurzfristiger Ausfall einer notstromgesicherten Schiene durch eine Fehlauflösung des Buchholzschutzes des Einspeisetransformators	N	0
29.4.2003	KKP-1	Papierfunde im Schnellabschaltssystem und im Steuerstabantriebssystem	N	1
29.4.2003	KKP-1	Fehler bei der Querkupplung einer notstromgesicherten 0.4-kV-Schiene bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
28.4.2003	KKP-1	Dampfleckage an einer Rohrleitung im Anzapfdampfsystem der Turbine	N	0
25.4.2003	KWB-A	Abweichung vom spezifizierten Zustand im Reaktorgebäudesumpf	N	0
23.4.2003	KKI-2	Ausfall eines Maschinentransformators mit nachfolgender Auslösung einer Reaktorschnellabschaltung	N	0
20.4.2003	KKI-1	Nichtschließen einer Durchdringungsarmatur des Nachkühlsystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
15.4.2003	KKK	Ausfall eines Wechselrichters aufgrund des Fehlansprechens einer Spannungsüberwachungsbaugruppe	N	0
10.4.2003	KBR	Störung am Leistungsschalter einer nuklearen Zwischenkühlpumpe	N	0
3.4.2003	KWB-B	Ausfall einer Sperrwasserpumpe infolge Lagerschadens	N	0
3.4.2003	KWB-A	Sitzundichtigkeit an einer Gebäudeabschlussklappe des Spülluftsystems bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
31.3.2003	KWG	Abriss des Entlüftungsstutzens der Kraftstoffleitung eines Notstromdieselaggregates	N	0
27.3.2003	KKI-2	Zeitverzögertes Hochlaufen eines Notspeise-Notstromdieselaggregates bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
26.3.2003	KKB	Ausfall einer Leittechnikkarte in der Ansteuerung des Sammeleinfahrens	N	0
19.3.2003	KWB-B	Leckage an einer Entleerungsleitung in der Kühlmittelaufbereitung	N	0
19.3.2003	KKG	Befunde im Bereich von Schweißnähten eines Kühlmittellagerbehälters	N	0
14.3.2003	KKB	Einschaltversagen des Einspeiseschalters einer 0.4-kV-Notstromanlage bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
11.3.2003	GKN-1	Schweißnahtbefunde an einer Anschlussleitung eines Kühlmittelspeichers	N	0
7.3.2003	KWB-B	Oberflächenrissanzeigen an den gepanzerten Ventilsitzen der Druckhalter-Abblase- und Sicherheitsventile	N	0
6.3.2003	KKG	Nichtschließen einer Brandschutzklappe im Notspeisegebäude	N	0
5.3.2003	GKN-2	Kleinstleckage an der Saugleitung einer Konzentratumwälzpumpe	N	0
4.3.2003	KKI-1	Ausfall eines Flachschutzschalters auf einer Absicherungsbaugruppe im Reaktorschutz	N	0
27.2.2003	KWG	Störung bei der Handhabung von unbestrahlten Brennelementen	N	0
20.2.2003	KWO	Störung an einer Brandmelderzentrale	N	0
20.2.2003	KKU	Leckage am Gehäuse einer Armatur in der Kühlmittelentgasung	N	0
20.2.2003	KKI-1	Korrosionsbefunde am Stellantrieb einer Armatur im Not- und Nachkühlsystem	N	0



Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
11.2.2003	GKN-1	Reaktorschnellabschaltung infolge Fehlschließens eines Frischdampfabschlussschiebers	N	0
4.2.2003	KKU	Fehlerhaftes Ansprechen des Sicherheitsventils eines Druckspeichers	N	0
2.2.2003	KRB-II-C	Reaktorschnellabschaltung nach Ausfall der Hauptkühlwasserförderung	N	0
23.1.2003	KKK	Ausfall einer Grenzsinalgeber-Baugruppe im Analogteil des Reaktorschutzes	N	0
22.1.2003	KRB-II-C	Nichtschließen einer Brandschutzklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
6.1.2003	KWG	Verzögertes Schließen des Hauptanlassventils eines Notstromdieselaggregates bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
2.1.2003	KWB-A	Auslösung des Sekundärkreisabschlusses und der Reaktorschnellabschaltung nach Fehlfahren der Turbinenstellventile	N	0
2.1.2003	KKI-1	Ausfall einer Baugruppe im Analogteil des Reaktorschutzes	N	0
29.5.2002	GKN-1	Fehlerhafter Einsatz von Hilfsschützen in der Spannungsüberwachung	N	0
<b>In Stilllegung</b>				
30.9.2003	KMK	Nichtöffnen von Hydraulikarmaturen im Feuerlöschwassernetz bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
22.9.2003	KMK	Start des Notstromdiesels der Redundanz 2 durch das Reaktorschutzsystem	N	0
28.8.2003	AVR	Störung an der Rauchwärmeabzugsanlage im Maschinenhaus bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
13.8.2003	KGR-1/2	Ausfall einer Ersatzstromunterverteilung bei Umschaltung der Hauptverteilung auf Reserveeinspeisung	N	0
4.8.2003	KGR-5	Störung eines Reversiblen Motorgenerators bei einer Prüfung	N	0
4.7.2003	KKR	Ausfall der Eigenbedarfsversorgung aus dem 110-kV-Landesnetz	N	0
3.7.2003	AVR	Kleinstleckage im Kühlwassersystem eines Notstromdieselmotors	N	0
26.5.2003	KGR-2	Ausfall von Sammelschienenabschnitten in der Gleichstromhauptverteilung im Block 2	N	0
8.5.2003	KGR	Befunde an den Hubseiltrommeln der Apparatehauskrane	N	0
18.1.2003	KKR	Ausfall eines 60-V-Gleichrichters aufgrund eines Bedienungsfehlers	N	0
14.1.2003	KKR	Freisetzung von schwach radioaktivem Abwasser im Betriebsgelände aufgrund einer Leckage in der Abwasserleitung	N	0
10.1.2003	KKR	Teilausfall eines Feuerlöschstranges	N	0
2.1.2003	KKR	Ausfall eines Gebläses der Aerosolüberwachung im Kontrollbereich	N	0
<b>2002</b>				
25.12.2002	KKB	Start der Notstromdiesel bei Eigenbedarfsumschaltung infolge Netzstörung	N	0
18.12.2002	KKB	Funktionsstörung einer Grenzwertbaugruppe des Reaktorschutzsystems	N	0
3.12.2002	KWB-A	Nichtverfügbarkeit eines Druckspeichers im Not- und Nachkühlssystem	N	0
2.12.2002	KRB-II-B	Notstromdieselstart durch Unterspannungsanregung bei einem Test	N	0
27.11.2002	KKG	Nicht erfolgte Umsteuerung einer Sumpfarmatur im Not- und Nachkühlssystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
25.11.2002	KKK	Rissbefund an der Überströmleitung des Speisewasserbehälters	N	0
21.11.2002	KKE	Abgerissene Halterungen für einen Instrumententräger eines Notstromdieselmotors	N	0
20.11.2002	KKU	Befunde an nuklearen Zwischenkühlern	N	0
19.11.2002	KKP-1	Rissanzeigen an der Deckeldichtungsleckageleitung des Reaktordruckbehälters	N	0
19.11.2002	KKP-1	Innere Leckage im Lagerbeckenkühler	N	0
17.11.2002	KBR	Verminderte Förderleistung einer gesicherten Nebenkühlwasserpumpe	N	0
14.11.2002	KWO	Leckage im Getriebeölkühler einer Notspeisewasserpumpe	N	0
13.11.2002	KKU	Befunde an Speisewasserstutzen der Dampferzeuger	N	0
11.11.2002	KKB	Funktionsstörung an einer Relaisbaugruppe des Reaktorschutzsystems	N	0
8.11.2002	KKE	Nichtspezifikationsgerechte Stiftschrauben an Flanschverbindungen	N	0
3.11.2002	KKI-1	Befunde an störfallfesten Stellantrieben	N	0
29.10.2002	KWO	Anregung der Dampferzeuger-Notbespeisung nach einer Reaktorschnellabschaltung von Hand	N	0
24.10.2002	KRB-II-C	Funktionsstörung einer Zeitbaugruppe im Reaktorsc	N	0
24.10.2002	KKS	Nichtstarten einer Nebenkühlwasserpumpe bei Wiederkehrender	N	0
20.10.2002	KKK	Ausfall eines Reaktorgebäude-Abluftventilators durch Motorschaden	N	0
20.10.2002	KRB-II-B	Befunde an störfallfesten Stellantrieben	N	0
19.10.2002	KRB-II-C	Befunde an störfallfesten Antrieben	N	0
16.10.2002	KKG	Befunde an störfallfesten Antrieben	N	0
14.10.2002	KWG	Nicht vorgesehenes Öffnen eines Sicherheitsventils im Zusatzboriersystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
14.10.2002	KWG	Ausfall eines Lüfters der Ringraumabsaugung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
12.10.2002	KKS	Störung in der Turbinenregelung mit nachfolgender Reaktorschnellabschaltung	N	0
11.10.2002	KKI-2	Befunde an störfallfesten Stell- und Regelantrieben	N	0
11.10.2002	GKN-1	Befunde an störfallfesten Antrieben	N	0
10.10.2002	KBR	Fehlende Druckausgleichsschrauben an störfallfesten Stellantrieben	N	0
10.10.2002	KWG	Fehlende Druckausgleichsschrauben an störfallfesten Stellantrieben	N	0
9.10.2002	KKK	Nichtöffnen der Kondensationskammersprüharmatur eines Nachkühlstranges aufgrund eines Fehlers im Schaltanlageneinschub bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
2.10.2002	KKE	Mängel an störfallfesten Stellantrieben	N	0
1.10.2002	KKG	Unverfügbarkeit eines Anwärmstellventils im Frischdampfsystem	N	0
1.10.2002	KWB-B	Nicht vollständiges Öffnen einer Flutbehälterarmatur in einem Nachkühlstrang bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
27.9.2002	KWO	Tropfleckage im Neben- und Notkühlwassersystem	N	0
26.9.2002	KKB	Funktionsstörung an Brandschutzklappen	N	0
24.9.2002	KKP-1	Kontamination innerhalb des Überwachungsbereiches	E	1
23.9.2002	GKN-1	Nichtzuschalten einer 0.4-kV-Notstromschiene bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
20.9.2002	KKU	Leckage am Gehäuse einer Armatur in der Kühlmittelentgasung	N	0
17.9.2002	KWO	Kleinstleckage an einem Eindickungsbehälter	N	0
13.9.2002	KKS	Nichtschließen einer Brandschutzklappe	N	0
12.9.2002	KKB	Abweichungen in der Steuerung des Not- und Nachkühlsystems	N	1
6.9.2002	KWB-B	Dampfleckage an einer Mindestmengenleitung des Notspeisewassersystems	N	0
6.9.2002	KKB	Nichtverfügbarkeit eines Notstromdiesellaggregates	N	0
4.9.2002	KKU	Reaktorschnellabschaltung infolge automatischer Abschaltung der Hauptkühlmittelpumpen bei Eigenbedarfsumschaltung nach Generatorschutzauslösung	N	0
3.9.2002	KKU	Undichtigkeit des Sicherheitsventils eines Druckspeichers bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
3.9.2002	KKK	Unvollständiges Öffnen der diversitären Druckbegrenzungsarmaturen im Anforderungsfall bei zusätzlichem Notstromfall	N	1
31.8.2002	KKU	Nichtschließen einer Ringraum-Zuluftklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
30.8.2002	KWB-B	Fehlende Druckausgleichsschrauben an störfallfesten Stellantrieben	N	0
30.8.2002	KKU	Nichtschließen einer Gebäudeabschlussarmatur des Kaltwassersystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
28.8.2002	KWB-B	Schalterfall AUS an einem Einspeiseschalter der Notstandsnotstromversorgung	E	1
27.8.2002	KKB	Abweichungen bei Schutzfunktionen im Notstromfall	N	1
24.8.2002	GKN-2	Befund am Wärmeschutzrohr in einem Stutzen des nuklearen Nachwärmeabfuhrsystems	N	0
23.8.2002	KKK	Unverfügbarkeit eines Notstromdiesels aufgrund einer Leckage am Kraftstoffsystem	N	0
22.8.2002	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung und Durchdringungsabschluss der Frischdampfleitungen nach Fehlöffnen eines Umleitregelventils	N	0
22.8.2002	KKU	Befunde an Dampferzeuger-Heizrohren	N	0
19.8.2002	GKN-2	Blockierung eines Einspeisepfades im Zusatzboriersystem	N	0
18.8.2002	KKP-2	Interne Leckage in einem Probenahmekühler	N	0
18.8.2002	KBR	Wicklungslagenschluss an der magnetischen Zusatzbelastung eines Steuerventils des 1. Druckhalter-Sicherheitsventils	N	0
16.8.2002	KKP-2	Reaktorschnellabschaltung bei Funktionsprüfungen des digitalen Blockschutzes	N	0
11.8.2002	KKS	Brand in der 500-V-Schaltanlage einer Redundanz des unabhängigen Notstandssystems	E	0
5.8.2002	KWB-A	Leckage an der Ablaufleitung der Gehäusebruchsicherung einer Reaktorkühlkreis-Anschlussarmatur	N	0
3.8.2002	KKK	Nichtschließen eines Speisewasserrückschlagventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
2.8.2002	GKN-1	Falsche Einbaulage einer Berstmembran in der Ringraumabsaugung	E	1
31.7.2002	KKP-2	Nichtöffnen der Berstmembran der Ringraumabsaugung bei Fehlanregung eines Fortluftventilators	E	1
31.7.2002	KKB	Bruch der Absaugleitung des Armaturengehäusedeckels der inneren Hilfsdampf-Durchdringungsabschlussarmatur	N	0
28.7.2002	KKP-2	Befunde an Sicherheitsventilen im Volumenregelsystem	N	0
22.7.2002	KWB-B	Funktionsmangel an zwei Feuerlöschpumpen bei einem Test	N	0
19.7.2002	KWB-B	Tropfleckage an einer Druckmessleitung des Hauptkühlmittelkreislaufes	N	0
19.7.2002	KKB	Sporadische Funktionsstörungen in der Leittechnik der Steuerung des Masthubwerkes der Brennelementwechselfühne	N	0
18.7.2002	KKP-2	Auslösen des Überspeisungsschutzes nach einer Störung am Vollastregelventil eines Dampferzeugers	N	0
18.7.2002	KKB	Sicherheitstechnisch bedeutsame Überschreitung zulässiger Spannungen in der Druckführenden Umschließung im Bereich des Reaktordruckbehälter- Deckelstutzens	E	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
17.7.2002	KKB	Planungsfehler in der Steuerung der Notstromversorgung und der Steuerung von Not- und Nachkühlleinrichtungen	E	1
17.7.2002	KKI-2	Schaden am Leistungsschalter einer nuklearen Zwischenkühlwasserpumpe	N	0
17.7.2002	KRB-II-C	Defekte Brennelemente beim Sippingtest	N	0
16.7.2002	KBR	Kleinstleckage an der Entwässerungsleitung des Schmierölmwärmehaushalts eines Notstromdieselaggregates	N	0
10.7.2002	KKE	Fehlerhafte Schweißnähte an Hubwerken von Krananlagen	N	0
3.7.2002	KWB-B	Ausfall einer Kältemaschine	N	0
3.7.2002	KKU	Leckage an einer Rohrleitung des Abwassersystems	N	0
1.7.2002	KRB-II-C	Nichtschließen einer Durchdringungsarmatur der Frischdampfleitungs-Entwässerung	N	0
27.6.2002	KBR	Wirbelstromanzeigen an Steuerelementen	N	0
27.6.2002	GKN-2	Beschädigung einer Primärneutronenquelle	N	1
21.6.2002	KKK	Reaktorschnellabschaltung beim Kritischfahren des Reaktors	N	0
19.6.2002	KWB-B	Funktionsstörungen an Einspeiseschaltern der Notstandsstromversorgung	E	0
19.6.2002	KKU	Nichtschließen einer Absperrklappe im nuklearen Nebenkühlwassersystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
17.6.2002	KWB-A	Reaktorschnellabschaltung nach Ausfall der Hauptwärmesenke bei einer Anfahrprüfung	N	0
17.6.2002	KWG	Druckschwankungen an Zusatzborierpumpen bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
16.6.2002	KWB-A	Reaktorschnellabschaltung aufgrund fehlender Anfahrüberbrückung	N	0
14.6.2002	KKP-2	Nichtverfügbarkeit einer Kältemaschine infolge einer Gleitringdichtungsleckage	N	0
13.6.2002	KWB-A	Ausfall von Reaktorschutzmessungen infolge Kabelschäden	N	0
10.6.2002	KWO	Leckage im Neben- und Notkühlwassersystem	N	0
9.6.2002	KWB-B	Funktionsstörung an einem Notstromtransformator bei dessen Inbetriebnahme	N	0
5.6.2002	GKN-1	Fehltransport eines Brennelements	N	1
5.6.2002	KWB-A	Nichtschließen einer Gebäudeabschlussarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
4.6.2002	KKK	Funktionsstörung einer Durchdringungsarmatur im Probenahmesystem des Sicherheitsbehälters bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
4.6.2002	KWO	Funktionsstörung eines Notstromdieselaggregates bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
1.6.2002	KKK	Ausfall einer Kältemaschine durch einen mechanischen Fehler	N	0
30.5.2002	GKN-1	Nichtzuschalten eines 6-kV-Einspeiseschalters einer Eigenbedarfsschiene bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
26.5.2002	KKB	Nichtverfügbarkeit eines Kanals der RESA-Auslösung für die Selbstüberwachung des Schnellabschaltensystems	N	0
26.5.2002	KKS	Fehlende Futterbleche am Oberen Kerngerüst	N	0
23.5.2002	KKS	Erhöhter Ansprechdruck von Gehäusebruchsicherungen an Gebäudeabschlussarmaturen	N	0
22.5.2002	GKN-2	Kühlwasserleckage an einem Notstromdiesel bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
21.5.2002	KKP-1	Fehlöffnen von Leistungsschaltern in einer 0.4-kV-Notstromschiene bei Wiederkehrender Prüfung und Fehlfunktion von Hilfsschützen der Kurzschlussüberwachung	N	1
21.5.2002	KKP-1	Tropfleckage an einer Entleerungsleitung im Hauptkondensatsystem	N	0
16.5.2002	KWB-A	Taktunterbrechung in einer Reaktorschutzredundanz	N	0
14.5.2002	KRB-II-B	Schaden am Zulufter eines Notstromdieselgebäudes	N	0
11.5.2002	KKP-1	Nichtspezifikationsgemäße Sicherungseinsätze in Gleichstromverteilungen	N	0
8.5.2002	KKE	Ausfall einer Reaktorschutzbaugruppe in der Rechenschaltung für die Reaktorleistung	N	0
6.5.2002	KBR	Schutzabschaltung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
28.4.2002	KWB-A	Leckage an einer Rohrleitung der Abwasseraufbereitung	N	0
27.4.2002	KKB	Leckage am Ölvorwärmer eines Notstromdiesels	N	0
25.4.2002	KKP-2	Funktionsstörung am Leistungsschalter einer nuklearen Zwischenkühlpumpe beim betrieblichen Zuschalten	N	0
24.4.2002	KRB-II-C	Funktionsstörung des 10-kV-Leistungsschalters einer nuklearen Nebenkühlwasserpumpe	N	0
23.4.2002	KKE	Nichtschließen einer Schnellschlussklappe im nuklearen Zwischenkühlsystem	N	0
22.4.2002	KKB	Befunde an Absaugeleitungen der Armaturengehäusedeckel von Speisewasserrückschlagarmaturen	N	0
19.4.2002	KBR	Defekte Vorrangbaugruppe in der Ansteuerung eines Regelventils des Notspeisesystems	N	0
18.4.2002	KWB-B	Schaltkettenstörung im gesicherten Bereich des Reaktorschutzsystems	N	0
16.4.2002	KKP-1	Funktionsstörung an der Einspeiseturbine	N	0
15.4.2002	KKK	Erhöhung der Kühlmittelaktivität aufgrund von Brennelementschäden	N	0
15.4.2002	KKB	Nicht spezifikationsgerechte Ersatzteile für Anlassluftschläuche an Notstromdieseln	N	0
9.4.2002	KWG	Wanddickenschwächung an einzelnen Dampferzeugerheizrohren	N	0
9.4.2002	KKI-1	Nichtstarten eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
8.4.2002	KKP-2	Erhöhte Leckrate an Lüftungsklappen im Notspeisegebäude bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
2.4.2002	KKG	Ausfall der Blockeinspeisung	N	0
27.3.2002	GKN-1	Nichtschließen eines Absperrschiebers im Notspeisesystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
23.3.2002	KRB-II-B	Funktionsstörung einer Durchdringungsabschluss-Entwässerungsarmatur im Frischdampfsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
21.3.2002	KKK	Unterschreitung der Mindestwanddicke in Frischdampf- Kondensatablaufleitungen	N	0
20.3.2002	KKP-1	Schutzabschaltung eines USUS-Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
19.3.2002	KWB-A	Fehlanregung eines Notstromsignals bei Instandhaltungsarbeiten	N	0
19.3.2002	KWB-A	Wirbelstromanzeigen an Steuerelementen	N	0
16.3.2002	KWB-B	Störung in der Spannungsversorgung eines Leistungsstellerschranks für Regelarmaturen in Sicherheitssystemen	N	0
14.3.2002	KRB-II-B	Anforderung eines Notstromdieselaggregates durch das Reaktorschutzsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
13.3.2002	KWB-A	Absturz einer Ultraschallmessenrichtung in den gefluteten Raktordruckbehälter-Raum	N	0
12.3.2002	KKK	Unverfügbarkeit eines Gebäuderückförderstranges aufgrund der Fehlfunktion des Pumpendruckschiebers	N	0
12.3.2002	KWB-A	Nichtöffnen einer Absperrarmatur im Nebenkühlwassersystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
12.3.2002	KKK	Ausfall der Brandmeldeanlage des Reaktorgebäudes aufgrund einer Störung in der Spannungsversorgung	N	0
11.3.2002	KRB-II-B	Ausfall der Sprühwasserlöschanlage im Steuerstabantriebsraum	N	0
10.3.2002	KWB-A	Leckage in einer Probenahmeleitung der Abwasseraufbereitung	N	0
7.3.2002	KKB	Funktionsstörung an einem Umlüfter für einen UNS-Notstromdiesel bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
4.3.2002	KKB	Hinweis auf einen systematischen Fehler an Iskamatik-Baugruppen	N	0
4.3.2002	KKP-2	Nichtspezifikationsgerechte Schrauben an Verdampfern von zwei Kältemaschinen	N	0
23.2.2002	KBR	Abschaltungen von Gleichrichtern durch Netzstörungen	N	0
21.2.2002	KKP-2	Startversagen eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
19.2.2002	KKI-1	Reaktorschutzanregung nach Fehlauslösen eines Einspeiseschalters	N	0
15.2.2002	KKI-2	Ausfall einer Zeitgliedbaugruppe im Reaktorschutz	N	0
15.2.2002	KBR	Nichtschließen einer Fortluftklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
12.2.2002	KKG	Nichtschließen einer Prüfarmatur im Not- und Nachkühlsystem	N	0
7.2.2002	KWB-A	Unvollständiges Schließen einer Ringraumzuluft-Absperrklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
29.1.2002	KKI-1	Rissbefund in einer austenitischen Schweißnaht des Reaktorwasserreinigungssystems	N	0
28.1.2002	KKP-1	Funktionsstörung an einer Durchdringungsarmatur des Rohrleitungsentwässerungssystems	N	0
26.1.2002	KRB-II-B	Funktionsstörung eines Notstromdieselaggregates bei Funktionsprüfung nach der Wartung	N	0
18.1.2002	KWB-A	Nichtverfügbarkeit einer Sprühwasserlöschanlage bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
8.1.2002	KKK	Einschaltversagen einer Nebenkühlwasserpumpe des Betriebskühlkreises 2	N	0
14.12.2001	KKB	Bruch der Reaktordruckbehälter-Deckelsprühleitung im Sicherheitsbehälter	E	1
<b>In Stilllegung</b>				
21.12.2002	KMK	Ausfall des 10-kV-Leistungsschalters einer Kältemaschine	N	0
6.12.2002	MZFR	Ausfall einer Kaminabluftmessstelle	N	0
13.9.2002	KKR	Ausfall des Aerosolmonitors zur Kaminfortluftüberwachung	N	0
9.9.2002	KMK	Ausfall einer Brandmeldeanlage infolge Batteriestörung	N	0
10.7.2002	KMK	Versagen eines Feuerschutzrolltores bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
4.7.2002	KKR	Kontamination an der Verzurröse eines Schwerlastanhängers	E	1
13.6.2002	KGR-5	Ausfall von Ladeluftkühlpumpen an Notstromdieselmotoren bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
2.6.2002	KKR	Ausfall der Ringleitungspumpen der Kaminfortluftüberwachung	N	0
29.4.2002	AVR	Schwergängigkeit an vier Brandschutzklappen bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
24.4.2002	KMK	Nichtansprechen von Überstromauslösern von Leistungsschaltern bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
1.2.2002	MZFR	Ausfall der Umschaltautomatik der Tritiummessstelle für das Reaktorgebäude	N	0
2.1.2002	KMK	Ausfall eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
2.1.2002	KGR-4	Brand eines Vorfilters in der Abluftanlage bei Demontagearbeiten	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
<b>2001</b>				
21.12.2001	GKN-1	Fehlauslösung eines Sicherungsautomaten in einem Reaktorschutzschrank	N	0
21.12.2001	KWO	Störung an Leistungsschaltern im Hochdruck-Einspeisesystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
7.12.2001	KWB-B	Tropfleckage in einer Rohrleitung der Abwasseraufbereitung	N	0
29.11.2001	KKB	Ausfall des Hochdruck-Einspeisesystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
28.11.2001	KWB-B	Nichtöffnen eines Luftkühlerregelventils bei einer Prüfung	N	0
27.11.2001	KKP-1	Einschaltversagen einer Nebenkühlwasserpumpe bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
25.11.2001	KRB-II-B	Funktionsstörung eines Magnetvorsteuerventils eines Sicherheits- und Entlastungsventils	N	0
25.11.2001	KWB-B	Gehäuseleckage an einer Deionatpumpe	N	0
23.11.2001	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung über "Neutronenfluss > 120%" beim Abfahren der Anlage	N	0
22.11.2001	KKK	Unzureichende Steckverbindung an den Kabeln der Leistungsverteilungs-Detektoren	N	0
21.11.2001	KKU	Ausfall der Schaltanlageneinspeisung einer gesicherten 400-V-Notstromschiene bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
20.11.2001	KWB-A	Nicht zuschaltbare Hochdruck-Förderpumpe im Volumenregelsystem	N	0
19.11.2001	KKK	Nichtschließen einer Durchdringungsarmatur der Frischdampf-Betriebsentwässerung aufgrund eines Fehlers in der Reaktorschutzanregung bei Wiederkehrender Prüfung	E	1
19.11.2001	KKP-1	Sitzundichtigkeit an einem Rückschlagventil im Einspeisestrang des Reaktorwasserreinigungssystems	N	0
17.11.2001	KWB-B	Funktionsstörung an zwei Absperrarmaturen der Borstützung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
16.11.2001	KRB-II-C	Schutzabschaltung eines Kältemaschinenkompressors während einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
13.11.2001	KKI-1	Rissbefund in der Dichtungssperrwasserleitung einer Reaktorkühlmittelpumpe (Axialpumpe)	N	0
12.11.2001	KKK	Schäden an Gehäuseschrauben der Pumpenrückschlagventile im Wasserabscheider-Kondensatsystem	N	0
10.11.2001	KKP-2	Störung am Leistungsschalter einer Nachkühlpumpe	N	0
8.11.2001	KKP-1	Bodenkontamination im Raum für Filterkonzentratbehälter	N	0
7.11.2001	KWB-B	Erdschluss am Antriebsmotor einer Hochdruck-Förderpumpe des Volumenregelsystems	N	0
7.11.2001	KKE	Aushärtung von Dämpfungsmasse in Viskosedämpfern	N	0
31.10.2001	KKB	Ausfall eines Schnellabschalttanks	N	0
28.10.2001	KKS	Borspuren an einer Blindstopfenschweißnaht einer Dampferzeuger-Entleerungsleitung	N	0
27.10.2001	KKS	Schadhafter Wellrohrkompensator einer Frischdampfleitungs-durchführung am Sicherheitsbehälter	N	0
27.10.2001	GKN-2	Nichtschließen einer Entwässerungsarmatur im Frischdampfsystem bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
26.10.2001	GKN-2	Verringerter Isolationswiderstand an Steckern von Kombifühlern	N	0
26.10.2001	GKN-2	Sitzschäden an Rückschlagarmaturen des Zusatzboriersystems	N	0
25.10.2001	GKN-2	Rissbefunde an Drosselkörpern von Frischdampf- Abblasregelventilen	N	0
25.10.2001	KWG	Defekte Verschraubung an einem Fortluftventilator	N	0
22.10.2001	KWB-B	Lagerschaden an einer Deionatpumpe	N	0
21.10.2001	KKP-1	Funktionsstörung an einer Durchdringungsarmatur des Rohrleitungsentwässerungssystems	N	0
19.10.2001	KWB-B	Abschaltung von zwei Kältemaschinen durch Ansprechen des Aggregateschutzes	N	0
18.10.2001	KKP-1	Leckage an einer Leitung für die Sperrdampfversorgung der Turbine	N	0
13.10.2001	KKP-1	Funktionsstörung des Stellantriebes einer Armatur im Vergiftungssystem	N	0
12.10.2001	KWB-B	Befundanzeigen im Bereich der beschliffenen Handplattierung der Hauptkühlmittelleitung	N	0
10.10.2001	KKU	Nichtschließen einer Ringraum-Abluftklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
10.10.2001	KKP-1	Druckaufbau im Vergiftungssystem über Sitzleckagen von Armaturen	N	0
2.10.2001	KKP-1	Fehlerhafte Abschaltung eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
1.10.2001	KKB	Defekte Wellenringe an Sicherheitsbehälter-Durchführungen	N	0
29.9.2001	KKI-1	Rissbefund in der Zuleitung des Kernsprühverteilers am Dampfabscheider	N	0
28.9.2001	KWB-B	Leckage an einem nuklearen Zwischenkühler	N	0
24.9.2001	KWB-B	Undichtigkeiten in der RDB-Deckeldichtungsleckageablaufleitung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
20.9.2001	KWG	Ausfall einer Beckenkühlpumpe	N	0
19.9.2001	KWB-A	Kleinstleckage in einem nuklearen Zwischenkühler	N	0
19.9.2001	KWB-B	Defekte Brennelemente beim Sippingtest	N	0
19.9.2001	KKU	Schwergängigkeit einer Flutbehälter-Absperrarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
7.9.2001	KWB-B	Rohrleitungsleckage im Kaltwassersystem	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
3.9.2001	GKN-1	Laufschaden an der Pumpe des dritten Brennelementlagerbecken-Kühlstranges	N	0
27.8.2001	KKP-2	Unterschreitung der spezifizierten Borkonzentration in drei Flutbehältern	S	2
23.8.2001	GKN-1	Falscher Einbau von Raumentwässerungsleitungen im Hilfsanlagegebäude	N	0
19.8.2001	KKP-2	Funktionsstörung an einer Primärkreis-Abschlussarmatur für die Probenahme aus dem Volumenregelsystem	N	0
10.8.2001	KKP-2	Unterschreitung des Sollfüllstandes in den vier Flutbehältern beim Anfahren der Anlage	S	2
10.8.2001	KWB-A	Leckage an einem nuklearen Zwischenkühler	N	0
6.8.2001	KWB-B	Absturz eines Brennelementes beim Beladen eines TN-Transportbehälters	E	0
4.8.2001	KWB-A	Dampfleckage an einer Messleitung einer Notspeisewasserpumpe	N	0
3.8.2001	KKK	Ausfall eines rotierenden Umformers	N	0
2.8.2001	GKN-1	Reaktorschnellabschaltung nach Ausfall einer Hauptkühlmittelpumpe	N	0
2.8.2001	KKP-2	Partieller Ausfall des Wasserstoff-Überwachungssystems	N	0
1.8.2001	KKI-2	Fälschliche Notstromanregung in einer Redundanz im Notstromnetz 2	N	0
1.8.2001	KKP-2	Tiefentladung einer 48-V-Batterie im Notstromnetz 1	N	0
31.7.2001	KKP-2	Funktionsstörung an einer Absperrarmatur der Dampferzeugerabschlammung	N	0
27.7.2001	KBR	Ausfall einer Verstärkerbaugruppe in der Reaktorleistungsrechenschaltung	N	0
26.7.2001	KKG	Fehlende Referenzspannung der Rechenschaltung für die Reaktorleistung in einer Redundanz	N	0
26.7.2001	KKU	Lagerschaden an einer Nuklearen Nebenkühlwasserpumpe	N	0
10.7.2001	KRB-II-C	Versagen einer Sicherheitsventil-Zuleitung eines Schnellabschalttanks bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
10.7.2001	KKP-1	Versagen des automatischen Starts einer Nebenkühlwasserpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
3.7.2001	KKB	Ausfall einer Zeitüberwachungsbaugruppe im UNS-Reaktorschutz	N	0
3.7.2001	KBR	Schutzabschaltung von 3 Hauptkühlwasserpumpen	N	0
1.7.2001	KWO	Unterschreitung der vorgegebenen Werte von Borkonzentration und Füllstand in einem Flutbehälter	E	1
29.6.2001	KKU	Laufzeitverkürzung einer Druckspeicher-Einspeisearmatur	N	0
25.6.2001	KBR	Nichtzuschalten eines Generatorschalters der Notspeisedieselanlage bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
21.6.2001	KKK	Leckage am Druckmessstutzen einer Nebenkühlwasserpumpe des Nachkühlsystems	N	0
21.6.2001	KKP-1	Kleinleckage an einem Kompensator vor einer Speisewasserpumpe	N	0
13.6.2001	KBR	Defekte Vorrangbaugruppe in der Ansteuerung einer Primärkreisabschlussarmatur	N	0
13.6.2001	KKU	Überstromauslösung an einem Absperrschieber in der Dampferzeugerabschlammung	N	0
13.6.2001	KRB-II-B	Nichtschließen einer Brandschutzklappe bei einer Funktionsprüfung	N	0
12.6.2001	GKN-1	Leckage an einer druckseitigen Entleerungsleitung des Notspeisesystems	N	0
8.6.2001	KKP-2	Fehlauflösung der Kuppelschalter einer Notstromverteilung	N	0
30.5.2001	KKB	Fehler an Meldebaugruppen im UNS-Reaktorschutz	N	0
21.5.2001	KBR	Nichtschließen eines Absperrventils in einer Frischdampf-Anwärmleitung	N	0
18.5.2001	KKK	Fehlanregung von Reaktorschutzsignalen bei Wiederkehrender Prüfung des Blitzschutzsystems	N	0
18.5.2001	KKU	Kühlwasserleckage an einem Notstromdiesel	N	0
16.5.2001	KKK	Auslösung von Reaktorschutzmaßnahmen in einer Scheibe aufgrund einer Fehlfunktion in der Taktgebung	N	0
16.5.2001	KWB-B	Reaktorschnellabschaltung infolge Druckabfalls im Reaktorkühlkreislauf	N	0
10.5.2001	KKK	Aufsetzen eines Brennelementes auf den Rahmen eines Brennelement- Gestells im Lagerbecken	N	0
9.5.2001	KKE	Anforderung eines Notstromdiesels durch das Reaktorschutzsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
7.5.2001	KBR	Schutzabschaltung eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
5.5.2001	KKE	Reaktorschnellabschaltung während des geplanten Versuchs eines Lastabwurfes auf Eigenbedarf	N	0
10.4.2001	KWO	Undichtigkeit in der Entlüftungsleitung eines Konzentratsammelbehälters der Abwasserlagerung	N	0
7.4.2001	KKI-1	Ausfall eines statischen Drehstrom-Wechselrichters	N	0
6.4.2001	KKK	Absturz eines Brennelementes nach dem fehlerhaften Anheben	E	1
4.4.2001	KKI-2	Einschaltversagen des Generatorschalters eines Notstromdieselaggregates bei einem Test	N	0
2.4.2001	KKK	Defekte Wellenringe an Sicherheitsbehälter-Kabeldurchführungen	N	0
20.3.2001	KRB-II-B	Ausfall von zwei Hauptspeisewasserpumpen	N	0
20.3.2001	GKN-1	Fehlansprechen des Absperrsignals eines Druckspeichers	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
15.3.2001	KRB-II-B	Öffnungsversagen der Fernschaltventilstation einer Sprühwasserlöschanlage bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
9.3.2001	KKB	Fehler an einer Zeitbaugruppe im CO <sub>2</sub> -Löschsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
9.3.2001	KKS	Rissbefunde am Austrittsstutzen einer Nachkühlaugarmatur und an der anschließenden Rohrleitung	N	0
6.3.2001	KWB-B	Ausschaltversagen einer Sicherheitseinspeisepumpe bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
6.3.2001	KKS	Schadhafter Wellrohrkompensator einer Frischdampfleitungsdurchführung am Sicherheitsbehälter	N	0
6.3.2001	KKK	Ausfall einer 660-V-Notstromschiene aufgrund des Kurzschlusses in einem Schaltanlageneinschub	N	0
26.2.2001	GKN-1	Fehlauslösung eines Sicherungsautomaten in einem Reaktorschutzschrank	N	0
11.2.2001	KWB-B	Defekte Brennelemente beim Sippingtest	N	0
8.2.2001	KWB-B	Absetzen eines Brennelementes in eine bereits besetzte Position im Brennelementlagerbecken	N	0
3.2.2001	KWB-B	Ausschaltversagen einer Notspeisepumpe beim Abfahren	N	0
2.2.2001	KKU	Nichtschließen von Probenahmearmaturen in der Dampferzeuger-Abschlammung	N	0
25.1.2001	KWB-A	Ausfall von zwei Regelarmaturen eines Nachkühlstranges beim betrieblichen Abfahrkühlen	N	0
22.1.2001	KWB-A	Dampfleckage an einer Messleitung eines Dampferzeugers	N	0
14.1.2001	KRB-II-B	Nichtöffnen eines Magnetvorsteuerventils eines Sicherheits- und Entlastungsventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
11.1.2001	KKK	Reaktorschnellabschaltung mit Ausfall der Hauptwärmesenke durch Fehlöffnen eines Umleitstellventils	N	0
24.2.2000	KKP-2	Fehleinspeisung von Deionat ins Brennelementlagerbecken	N	0
6.7.1997	GKN-1	Unterschreitung von Füllstandssollwerten in den Flutbehältern	E	1
20.10.1996	KWO	Unverfügbarkeit eines Stranges des Zusätzlichen Sicherheitseinspeisesystems	E	1
<b>In Stilllegung</b>				
20.11.2001	KMK	Funktionsstörung am 10-kV-Leistungsschalter einer Nebenkühlwasserpumpe	N	0
16.11.2001	KNK-II	Lastabsturz im Sicherheitsbehälter bei der Handhabung eines Transportbehälters	N	0
8.11.2001	KGR	Verstopfte Sprühdüsen in der Sprühwasserlöschanlage	N	0
5.11.2001	KMK	Nichtschließen von Brandschutzklappen bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
18.10.2001	MZFR	Ausfall der Tritiummessstelle der Raumluftüberwachung des Reaktorgebäudes	N	0
16.10.2001	KMK	Ausfall eines rotierenden Umformers	N	0
6.9.2001	MZFR	Ausfall der zentralen Methangasversorgung	N	0
3.8.2001	KWL	Teilweiser Ausfall der Brandmeldeanlage durch Überspannung infolge Blitzeinschlag	N	0
10.7.2001	KGR	Feststellung von Kontamination an einer Palette in einer Lagerhalle im außerbetrieblichen Überwachungsbereich	E	0
22.5.2001	KMK	Nichtschließen einer Brandschutzklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
5.4.2001	MZFR	Ausfall einer Dosisleistungsmessstelle im Bereich der Chemie-Abwasserbehälter bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
5.4.2001	KMK	Verschmorte Trennklemmen in einer Notstromschaltanlage	N	0
21.3.2001	AVR	Nichtschließen einer Brandschutzklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
<b>2000</b>				
15.12.2000	KKB	Schaden an einer Nebenkondensatleitung	N	0
12.12.2000	KKP-2	Schaden an einer Gleitringdichtung einer Nachkühlpumpe	N	0
2.12.2000	KKB	Defekte Membran an einer Entlastungsarmatur des Schnellabschaltsystems	N	0
30.11.2000	KWB-A	Störung in der Spannungsüberwachung einer Notstromschaltanlage bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
29.11.2000	KWB-A	Nichtöffnen eines Durchgangsventils im Feuerlöschnetz bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
26.11.2000	KKP-1	Befund an der Rohrleitungshalterung einer Stoßbremse im Schnellabschaltsystem	N	0
3.11.2000	KRB-II-B	Fehlerhafte Druckanzeige im Feuerlöschnetz bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
31.10.2000	GKN-2	Unvollständiges Schließen eines Rückschlagventils in der Saugleitung eines Nachkühlstranges	N	0
23.10.2000	KWB-A	Rissanzeigen in einer Schweißnaht einer Anschlussleitung an die Hauptkühlmittelleitung	N	0
20.10.2000	KMK	Nichtschließen von Brandschutzklappen bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
10.10.2000	KKK	Einschaltversagen einer Nebenkühlwasserpumpe im Betriebskühlkreis 2 bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
8.10.2000	KKP-2	Reaktorschnellabschaltung durch Abschaltung aller Hauptkühlmittelpumpen infolge einer Störung im Sicherheitskomponentenkühlsystem	N	0
4.10.2000	KKE	Leckage an der Prüflleitung einer Notnebenkühlwasserpumpe	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
28.9.2000	GKN-1	RESA-Auslösung durch versehentliche Betätigung eines Schüsselschalters	N	0
26.9.2000	KWB-A	Nichtöffnen einer Absperrarmatur im Nebenkühlwassersystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
14.9.2000	KMK	Undichtigkeit von Gebäudeabschlussklappen des Lüftungssystems bei einer Prüfung	N	0
13.9.2000	KKK	Nichtöffnen der Kondensationskammer-Eintrittsarmatur eines Sicherheitsbehälter-Rückförderstranges bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
11.9.2000	KWB-A	Störung an der Umschaltautomatik einer Schiene der 10-kV-Eigenbedarfsversorgung	N	0
9.9.2000	KWB-A	Tropfleckage in einer Rohrleitung der Abwasseraufbereitung	N	0
18.8.2000	KBR	Sporadisches Ansprechen der Drehmoment-Absteuerung eines 3-Wege-Ventils des nuklearen Nachkühlsystems	N	0
18.8.2000	KWB-B	Ausfall eines Zuluftventilators infolge Lagerschadens des Antriebsmotors	N	0
9.8.2000	KKG	Ausfall einer Beckenkühlpumpe beim betrieblichen Zuschalten	N	0
2.8.2000	KKU	Ausfall der Fettversorgung der Notstandsnebenkühlwasserpumpe	N	0
27.7.2000	KKU	Lagerschaden an einer Nuklearen Nebenkühlwasserpumpe	N	0
24.7.2000	KKE	Befunde an Elektrolytkondensatoren im Reaktorschutzsystem	N	0
23.7.2000	KKK	Riss am Druckmessstutzen einer Nebenkühlwasserpumpe	N	0
19.7.2000	KWO	Reaktorschnellabschaltung beim Anfahren der Anlage	N	0
13.7.2000	KWB-A	Undichtigkeit in einem Dampferzeuger	N	0
7.7.2000	KWB-A	Ausfall einer Sperrwasserpumpe	N	0
5.7.2000	KKG	Folgeschaden aufgrund eines Brandes nach Ölaustritt an einer Hauptkühlmittelpumpe	N	0
4.7.2000	KKK	Unverfügbarkeit eines rotierenden Umformers aufgrund eines Schadens an seiner Generatorwelle	N	0
30.6.2000	KKU	Defekter Kabelendverschluss an einem Notstromtransformator	N	0
30.6.2000	KKG	Nichtschließen eines Hauptspeisewasser-Absperrschiebers bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
28.6.2000	KKS	Schaden an einem Kompressor des Abgassystems	N	0
26.6.2000	KKG	Beläge an Vorsteuerventilen der Druckhalter-Sicherheitsventile	N	1
25.6.2000	KKG	Lose Fußmutter eines Brennelementes auf der Stauplatte des unteren Kerngerüsts	N	0
24.6.2000	KWO	Kurzzeitige Spannungslosigkeit einer Notstromschiene in der Revision	N	0
16.6.2000	KBR	Anregung von Reaktorschutzsignalen bei Anlagenstillstand	N	0
16.6.2000	KWB-B	Nicht schaltbereite Kältemaschine bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
13.6.2000	GKN-1	Rissbefunde an Kleinleitungen der Druckhalter-Armaturenstation	N	0
11.6.2000	KKG	Nichtschließen einer Absperrarmatur in Not- und Nachkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
5.6.2000	GKN-1	Leckage in den Ringraum beim Wiederauffüllen eines Teilabschnittes des Nuklearen Zwischenkühlsystems	N	0
4.6.2000	GKN-1	Ausfall der Eigenbedarfsversorgung bei Anlagenstillstand	N	0
3.6.2000	KKP-1	Fehlende Schraube an einer ehemaligen Inbetriebsetzungsmessung im Reaktordruckbehälter	N	0
2.6.2000	KKP-1	Nicht spezifikationsgerechte Verbindungsbuchsen an Armaturen mit Stellantrieb	N	0
30.5.2000	KWG	Ausfall eines Notspeisedieselmotors bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
29.5.2000	KWB-B	Defekte Brennelemente beim Sippingtest	N	0
27.5.2000	KKB	Reaktorschnellabschaltung beim Anfahren der Anlage	N	0
25.5.2000	GKN-1	Leckage am Siebrohr der Taproggeanlage des nuklearen Nebenkühlwassersystems	N	0
21.5.2000	KKB	Hinweis auf einen Auslegungsmangel an Kühlwasserklappen	N	0
18.5.2000	KKE	Nichtverfügbarkeit des Feuerlöschwassersystems infolge Spannungsausfall	N	0
17.5.2000	KKE	Ausfall einer Zeitgliedbaugruppe im Reaktorschutzsystem	N	0
11.5.2000	KKU	Nichterreichen der spezifizierten Förderhöhe einer Leckageergänzungspumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
10.5.2000	GKN-1	Fehlerhafte sekundärseitige Lastabsenkung und nichterfolgter Stabeinwurf	N	1
1.5.2000	KKU	Nichtschließen einer Probenahmearmatur in der Dampferzeuger-Abschlammung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
17.4.2000	KWG	Fehlansprechen der Notkühlkriterien in einer Redundanz beim Anfahren der Anlage	N	0
14.4.2000	KKK	Handhabungsfehler bei der Remontage von RDB-Einbauten	N	0
10.4.2000	KKU	Nichtauslösen einer CO <sub>2</sub> -Löschanlage bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
9.4.2000	KRB-II-C	Ausfall einer Zeitbaugruppe im Reaktorschutzsystem	N	0
9.4.2000	KKI-1	Rissbefund in einer Nebenkühlwasserrücklaufleitung	N	0
5.4.2000	KMK	Fehlerhafte Absteuerung der Stellantriebe von Sicherheitsbehälter-Absperrarmaturen	N	0
31.3.2000	KKK	Vertauschung von Entwässerungsleitungen im Einspeisesystem	N	0
30.3.2000	KKI-1	Nichtschließen einer Durchdringungsarmatur des Hilfsdampfsystems bei Anlagenstillstand	N	0
27.3.2000	KWG	Ausfall einer Hauptkondensatpumpe beim Abfahren	N	0



Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
27.3.2000	KKK	Ausfall einer Zeitüberwachungs-Baugruppe im dynamischen Logikteil des Reaktorschutzes	N	0
22.3.2000	GKN-1	Wärmetauscherrohrleckage in einem nuklearen Zwischenkühler	N	0
20.3.2000	KWB-B	Versagen der automatischen Umschaltung einer Notstandsschaltanlage bei Wiederkehrender Prüfung	E	0
15.3.2000	KWG	Erhöhte Leckage an der Wellenabdichtung einer Kältemaschine	N	0
15.3.2000	KWO	Nicht spezifikationsgerechte Funktion von Messumformer-Versorgungsbaugruppen	N	0
9.3.2000	KBR	Fertigungsbedingte Abweichungen von Konstruktionsmerkmalen an Manometer-Prüfventilen	N	0
3.3.2000	KKG	Fehlende Zuschaltfreigabe für eine Nukleare Zwischenkühlwasserpumpe	N	0
27.2.2000	KKU	Innere Leckage an einem Nachwärmekühler des Not- und Nachkühlsystems	N	0
16.2.2000	KKP-1	Nicht spezifikationsgerechte Schraubverbindungen an Sicherheitsventilen des Nachkühlsystems	N	0
1.2.2000	KWB-B	RESA-Auslösung durch Niveauabsenkung in den Dampferzeugern	N	0
28.1.2000	KWB-A	Sporadisches Ansprechen einer Meldeeinheit im Reaktorschutz	N	0
28.1.2000	KWG	Undichtigkeit an einer Stützenschweißnaht im nuklearen Nebenkühlwassersystem	N	0
27.1.2000	KKG	Verzögerter Ablauf des Dieselbelastungsprogrammes bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
27.1.2000	GKN-2	Abkippen der RDB-Deckeltraverse bei der Handhabung	N	1
24.1.2000	KKP-1	Leckage an einem Leckdampfkondensatkühler	N	0
5.1.2000	KRB-II-C	Funktionsstörung eines Notstromdieselaggregates	N	0
6.10.1998	KKB	Abweichung vom spezifizierten Zustand in der Speisewassermengenmessung	N	0
<b>In Stilllegung</b>				
16.12.2000	MZFR	Ausfall der Umschaltautomatik der Tritiummessstelle für das Reaktorgebäude	N	0
30.11.2000	MZFR	Ausfall der Umschaltautomatik der Tritiummessstelle für das Reaktorgebäude	N	0
16.10.2000	AVR	Ausfall der Rauchmeldeanlage Kabelkanal	N	0
26.7.2000	MZFR	Ausfall des Zugseilantriebes und der Greifersteuerung der Abschirmglocke bei Demontearbeiten	N	0
5.7.2000	KNK-II	Teilausfall einer Aktivitätsmessstelle in der Abluft	N	0
30.5.2000	AVR	Ausfall der Rauchmeldeanlage Biologischer Schild	N	0
29.5.2000	AVR	Ausfall der Rauchmeldeanlage Kabelkanal	N	0
16.5.2000	AVR	Nichtschließen einer Brandschutzklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
3.5.2000	KGR	Bruch eines Sicherungsstiftes an der Anschlageneinrichtung des Bügelhubwagens	N	0
2.5.2000	MZFR	Ausfall des Hubantriebs für die Abschirmglocke	N	0
19.4.2000	MZFR	Ausfall von Gefahrenmeldesignalen aufgrund des versehentlichen Durchschneidens eines Kabelstrangs	N	0
2.3.2000	KGR	Rückführung eines Waggons mit Schrott aufgrund festgestellter Aktivität	E	0
12.2.2000	MZFR	Ausfall der zentralen Methangasversorgung	N	0
<b>1999</b>				
26.12.1999	KRB-II-B	Ausfall der Hauptkondensatpumpen und Hauptkühlwasserpumpen	N	0
25.12.1999	KBR	Pore im Schweißnahtnebenbereich der Zentrifugenspeisewasserleitung im System radioaktiver Abwässer	N	0
22.12.1999	AVR	Schaden am Ventilatorgehäuse der Belüftungsanlage	N	0
21.12.1999	KKS	Nichtstarten einer Nachkühlpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
18.12.1999	KKP-2	Nicht spezifikationsgerechte Schraubverbindungen an Sicherheitsventilen des Abgassystems	N	0
14.12.1999	KKB	Ausfall eines Schnellabschalttanks	N	0
13.12.1999	KKU	Rohrleckage am Kühler des gesicherten Zwischenkühlkreislaufes	N	0
9.12.1999	KRB-II-B	Funktionsstörung einer Durchdringungsarmatur des Reaktorwasserreinigungssystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
7.12.1999	KKS	Ausfall einer gesicherten Nebenkühlwasserpumpe	N	0
4.12.1999	KKG	Nichterreichen der ZU-Stellung einer Ringraum-Zuluftklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
27.11.1999	KWB-A	Startversagen eines Dieselmotors des Sekundäreinspeisesystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
22.11.1999	KKE	Ausfall der Spannungsregelung an einem Notspeisenotstromdieselgenerator bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
20.11.1999	KBR	Korrosionsschäden an den Kühlwasserleitungen der Motorluftkühler der Nebenkühlwasserpumpen	N	0
20.11.1999	KKU	Nichtöffnen eines Notstandsspeisewasser-Absperrschiebers bei Wiederkehrender Prüfung	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
15.11.1999	KKU	Nichtöffnen eines Löschbereichsventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
11.11.1999	KWB-B	Defekte Profilhülsen in der Kupplung von Nebenkühlwasserpumpen	N	0
5.11.1999	KKI-1	Störung der Kraftstoffversorgung eines Notstromdiesels beim Probelauf	N	0
5.11.1999	KKR	Ausfall der Tritiummesseinrichtung für die Fortluftüberwachung am Kamin	N	0
2.11.1999	AVR	Ausfall des 35-kV-Versorgungsnetzes	N	0
1.11.1999	KKU	Fehlfunktion am Leistungsschalter eines Notstromdieselgenerators	N	0
31.10.1999	KKS	Reaktorschnellabschaltung bei Turbinenprüfung	N	0
25.10.1999	KBR	Wicklungsschaden an dem E-Motor eines Fortluftventilators	N	0
22.10.1999	KKB	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe	N	0
22.10.1999	KKU	Lagerschaden an einer Nachkühlpumpe	N	0
18.10.1999	KWB-B	Defektes Gleichstromschütz in einem Turbinenschnellschlusskreis bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
18.10.1999	KKI-1	Ausfall einer Zeitstufenbaugruppe im Zuschaltungsprogramm eines Notstromdiesels	N	0
18.10.1999	KKI-1	Ausfall eines Flachschutzschalters auf einer Absicherungsbaugruppe im Reaktorschutzsystem	N	0
16.10.1999	KKU	Leckage am Sperrwasserkühler einer Nachkühlpumpe	N	0
15.10.1999	KKP-2	Systematische Befunde an Abstandhalterfedern von Brennelementen	N	0
13.10.1999	KKK	Leckage am Kondensatregelventil des Hilfsdampferzeugers	N	0
9.10.1999	KKU	Brennstabschaden an einem Brennelement	N	0
7.10.1999	KWW	Funktionsstörung einer Aktivitätsmessstelle in der Prüfbehälter-Bypassleitung	N	0
5.10.1999	KMK	Undichtigkeit einer Gebäudeabsperrrklappe in der Ringraumabluft bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
4.10.1999	KKU	Defekte Vorrangbaugruppe für ein Schwachlastregelventil im Speisewassersystem	N	0
30.9.1999	KKP-2	Partieller Ausfall eines Reaktorschutz-Kettengliedes	N	0
28.9.1999	KWB-B	Einschaltversagen einer Zwischenkühlkreislaufpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
27.9.1999	KKB	Ausfall eines mechanischen Zeitrelais im Reaktorschutz	N	0
17.9.1999	KKB	Bruch einer Steuerleitung für ein Niederdruck-Turbinenbypassventil während einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
16.9.1999	KKS	Funktionsstörung der Zuschaltautomatik einer Nebenkühlwasserpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
16.9.1999	GKN-1	Fehlauslösung einer Schutzschalterbaugruppe in einem Reaktorschutzschrank	N	0
2.9.1999	KMK	Nichtschließen von Brandschutzklappen des gleichen Typs bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
25.8.1999	KKK	Ausfall einer Reaktorschutzanregung im Kernflutsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
23.8.1999	KWB-A	Leckage im Umlaufverdampfer der Kühlmittelreinigung	N	0
20.8.1999	KWO	Defekter Transistor auf einer Verriegelungskarte einer Sicherheitseinspeisepumpe	N	0
20.8.1999	KKK	Einschaltversagen einer Zwischenkühlkreislaufpumpe des Betriebskühlkreises 2 aufgrund eines mechanischen Fehlers im Schaltanlageneinschub	N	0
19.8.1999	GKN-1	Bruch einer Stoßelstange eines Notstromdiesels bei einem Probelauf	N	0
16.8.1999	KKI-2	Störung an der Spannungsregler-Baugruppe eines Notstromgenerators bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
12.8.1999	KKK	Ausfall von Hilfsschützen in drei Schaltanlageneinschüben der 660-V-Notstromversorgung aufgrund defekter Schützspulen	N	0
4.8.1999	GKN-1	Leckage an einem Anschlussstutzen der Entleerungsleitung eines Notspeisebeckens	N	0
2.8.1999	KWG	Ansprechen eines Sicherheitsventils des Not- und Nachkühlsystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
29.7.1999	KWO	Reaktorschnellabschaltung beim Anfahren der Anlage	N	0
27.7.1999	KKI-1	Wicklungsschaden am Motor einer Nebenkühlwasserpumpe	N	0
22.7.1999	KGR	Bruch der tragenden Konstruktion des Bügelhubwagens	N	0
20.7.1999	KWO	Schäden in der Stellungsüberwachung von Rückschlagklappen	N	0
20.7.1999	KKU	Abschaltversagen eines Leistungsschützes	N	0
16.7.1999	KWB-A	Nicht vollständiges Schließen einer Dampferzeugerabsperrrarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
12.7.1999	KBR	Kühlerrohrleckage an einem nuklearen Zwischenkühler	N	0
11.7.1999	KWO	Reaktorschnellabschaltung bei Inselbetrieb der Anlage	N	0
8.7.1999	KWB-A	Nicht vollständiges Schließen von Brandschutzklappen bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
6.7.1999	KKK	Nichtverfügbarkeit des Einspeisesystems aufgrund einer Unterbrechung im elektrischen Kreis der Tauchspule	N	0
26.6.1999	KKU	Leckage an einer Messleitung	N	0
23.6.1999	KKE	Ausfall eines Notspeisenotstromdieselmotors bei einem Test	N	0
23.6.1999	KKU	Leckage an einem Probenahmekühler	N	0
22.6.1999	KBR	Fehlende Fußmuttern an Brennelementen	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
22.6.1999	KBR	Wanddickenschwächung an einzelnen Dampferzeuger-Heizrohren	N	0
16.6.1999	KWO	Funktionsstörung einer Sicherheitseinspeisepumpe durch defektes Koppelrelais bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
15.6.1999	KBR	Ansprechen des Überspeisungsschutzes in einem Dampferzeuger während einer Sonderfahrweise beim Abfahren der Anlage	N	0
15.6.1999	KBR	Befunde an 10-kV-Leistungsschaltern	N	0
14.6.1999	KKK	Unverfügbarkeit eines rotierenden Umformers aufgrund des Schadens an seiner Schwungscheibenwelle	N	0
8.6.1999	KKU	Passfederriss an einer Nachkühlpumpe	N	0
31.5.1999	KKU	Anrisse an der Passfeder von Nachkühlpumpen	N	0
30.5.1999	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung bei Inselbetrieb nach einem geplanten Lastabwurf auf Eigenbedarf	N	0
28.5.1999	GKN-1	Reaktorschnellabschaltung nach Ausfall der Frischdampfumleitstation	N	0
26.5.1999	KWB-A	Innere Leckage eines Sicherheitsventils im Volumenregelsystem	N	0
25.5.1999	KWG	Nichterreichen der ZU-Endstellung einer Sekundärkreisabschlussarmatur in der Dampferzeugerabschlämmung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
22.5.1999	KKB	Funktionsstörung mit Ausschaltversagen des Schaltanlageneinschubes der Kernflutpumpe bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
20.5.1999	KKB	Funktionsstörung am Schaltanlageneinschub einer Nebenkühlwasserpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
18.5.1999	GKN-2	Funktionsstörung an einer Schnellschlussklappe des nuklearen Zwischenkühlsystems	N	0
16.5.1999	GKN-1	Notstromdieselstart bei Redundanzrückschaltung	N	0
16.5.1999	KMK	Funktionsstörung am 10-kV-Leistungsschalter einer Nebenkühlwasserpumpe	N	0
15.5.1999	KWB-A	Mechanische Verformung der Antriebsstange eines Steuerelementes	N	0
14.5.1999	KKB	Einschaltversagen des Generatorleistungsschalters einer 0.4-kV-Schaltanlage des Unabhängigen Notstandssystems (UNS)	N	0
12.5.1999	GKN-1	Ausfall der Eigenbedarfsversorgung durch Fehlanregung	N	0
11.5.1999	KKP-1	Risse an Stellantriebsgehäusen von Saugarmaturen im Nachkühlsystem	N	0
10.5.1999	KKB	Ausfall einer Zeitüberwachungs-Baugruppe im dynamischen Logikteil des UNSReaktorschutzes	N	0
6.5.1999	KKB	Schwergängigkeit durch ausgehärtetes Fett in Lagern von zwei Vorsteuerventilen des Druckentlastungssystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
5.5.1999	KKU	Leckage im nuklearen Nebenkühlwassersystem	N	0
5.5.1999	KWB-A	Fehler bei der Prüfung der automatischen Umschaltung einer 380-V-Notstandsschaltanlage	N	0
4.5.1999	KKP-1	Schaden am Laufrad einer Nachkühlpumpe	N	0
22.4.1999	KWG	Fehlende Fußmuttern an zwei Brennelementen	N	0
21.4.1999	KKE	Brandschutzklappen mit nicht dem Prüfbescheid entsprechenden Schließfedern	N	0
9.4.1999	KKB	Durchdringungsabschluss Reaktorwasserreinigungssystem	N	0
8.4.1999	KWW	Nichtschließen von Brandschutzklappen bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
31.3.1999	KKP-1	Innere Leckage an einem Lagerbeckenkühler	N	0
29.3.1999	GKN-1	Nichtschließen einer Lüftungsklappe in der Ringraumabluft bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
25.3.1999	KKK	Ausfall einer Zeitüberwachungs-Baugruppe im dynamischen Logikteil des Reaktorschutzes	N	0
23.3.1999	KRB-II-B	Funktionsstörung einer Durchdringungsarmatur des Reaktorwasserreinigungssystems	N	0
20.3.1999	KKU	Leckage am Kaltwassersystem	N	1
19.3.1999	KKI-1	Nichtschließen einer Durchdringungsarmatur im Wasserstoff-Abbausystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
18.3.1999	KMK	Einschaltversagen eines Notstromgenerator-Leistungsschalters bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
14.3.1999	KKP-2	Leckage an einer Schweißnaht eines Anschlussstutzens im Nebenkühlwassersystem bei einer Druckprüfung	N	0
11.3.1999	KMK	Undichtigkeit an zwei Gebäudeabsperklappen der Ringraumabluft	N	0
9.3.1999	KWO	Defekte Gleitringdichtung an einer Notstandsnebenkühlwasserpumpe	N	0
1.3.1999	KKU	Befunde an Dampferzeuger-Heizrohren	N	0
25.2.1999	AVR	Freisetzung von radioaktivem Wasser über den Regenwasserkanal	N	0
25.2.1999	AVR	Freisetzung von radioaktivem Wasser über den Regenwasserkanal	N	0
24.2.1999	KWB-A	Undichtigkeit einer Absperrklappe in der Spülluft-Abluft bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
22.2.1999	KKR	Kontamination des Druckluftnetzes bei der Reinigung einer Verdampferanlage	E	0
17.2.1999	KKU	Reaktorschnellabschaltung nach Kurzschluss in der Freiluftschaltanlage	N	0
16.2.1999	KKS	Leistungsbegrenzung eines Notstromdiesels während Wiederkehrender Prüfung	N	0
12.2.1999	KKI-1	Generator-Lagerschaden einer Notstromanlage	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
10.2.1999	KKI-2	Störung an der Spannungsverstelleinrichtung eines Notstromgenerators	N	0
8.2.1999	KBR	Eingeschränkte Verfügbarkeit eines Stranges des Notspeisesystems	N	0
8.2.1999	KKU	Ausfall einer nuklearen Nebenkühlwasserpumpe infolge Motorschaden	N	0
4.2.1999	KBR	Funktionsstörung eines Ventils in der Impulsleitung zur Beckenkühlfunktion eines Nachkühlstranges	N	0
26.1.1999	GKN-1	Nichtschließen einer Primärkreisabschlussarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
25.1.1999	KWG	Funktionsstörung der Wellenabdichtung an einer Kältemaschine	N	0
20.1.1999	KWO	Eingeschränkte Verfügbarkeit des zusätzlichen Notspeisesystems	N	0
11.1.1999	GKN-1	Abweichung vom spezifizierten Zustand an zwei Aktivitätsmessstellen für die Kaminfortluft	N	0
7.1.1999	KWB-B	Kleinstleckage eines Dampferzeuger-Heizrohres	N	0
4.1.1999	KKB	Einschaltversagen einer Kernflutpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
1.1.1999	KWB-B	Vertauschung von Messleitungen an zwei Messstellen für den Notspeisewasserdurchsatz	N	0
<b>1998</b>				
29.12.1998	KBR	Ausfall eines Umluftventilators der Lüftungsanlage des Notspeisegebäudes	N	0
16.12.1998	KKS	Unverfügbarkeit eines Ringraumlüfters	N	0
16.12.1998	KKP-1	Funktionsstörung am Schaltanlageneinschub einer Nebenkühlwasserpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
12.12.1998	KRB-II-B	Funktionsstörung an einem Kondensationskammer-Kühlschieber	N	0
1.12.1998	KWB-B	Ausfall eines Notstromdieselmotors bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
1.12.1998	GKN-1	Kleinstleckage eines Dampferzeuger-Heizrohres	N	0
25.11.1998	KKK	Ausfall eines Abluftventilators der Lüftungsanlage des Notstromdieselgebäudes bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
17.11.1998	KWB-B	Defekte Brennelemente beim Sippingtest	N	0
17.11.1998	KWO	Eingeschränkte Funktionsfähigkeit einer zusätzlichen Sumpfrückspeisepumpe	N	0
16.11.1998	KKP-1	Leckage in einer Entwässerungsleitung der Reaktordeckel-Sprühleitung	N	0
11.11.1998	KBR	Funktionsstörung an einer Bypassregelklappe im nuklearen Zwischenkühlsystem	N	0
11.11.1998	KKU	Rohrleckage im Ölkühler einer Notstandsspeisepumpe	N	0
10.11.1998	KKE	Kurzschluß am Leistungsschalter einer Nachkühlpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
9.11.1998	KKU	Nichtschließen einer Absperrklappe im nuklearen Zwischenkühlkreislauf	N	0
5.11.1998	KKK	Kurzzeitige Unverfügbarkeit von Teilbereichen des Reaktorschutzsystems einer Redundanz bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
4.11.1998	KKP-2	Funktionsstörung von zwei Steuerschaltern in Schaltanlageneinschüben eines Notspeise- und eines Notstromdiesels	N	0
2.11.1998	KMK	Riß im Abgaskrümmer eines Notstromdieselmotors	N	0
27.10.1998	KWB-B	Temporäre NichtVerfügbarkeit eines Sicherheitsbehälterspülstranges	N	0
27.10.1998	KRB-I	Ausfälle der Eigenbedarfsanlage und der Messung für die Aktivität der Kaminabluf	N	0
26.10.1998	KWW	Kontamination des Zusatzwassersystems	N	1
23.10.1998	KKR	Ausfall des Aerosolmonitors zur Kaminfortluftüberwachung	N	0
20.10.1998	KKS	Funktionsstörung beim Einschalten des Leistungsschalters einer 500-V-Sammelschiene	N	0
15.10.1998	KWB-B	Kühlwasserleckage im Motorkühlwasserkreislauf eines Notstromdieselmotors	N	0
14.10.1998	KKU	Reaktorschnellabschaltung nach TUSA durch Fehler in der Hauptspeisewasserregelung	N	0
8.10.1998	KWW	Defekte Entrastungsvorrichtung an einer Brandschutzklappe	N	0
6.10.1998	KRB-II-C	Riß im Schweißnahtbereich der Saugleitung eines Speisewasserstranges	N	0
5.10.1998	KKR	Ausfall eines Aerosolsammlers zur Fortluftüberwachung am Kamin	N	0
29.9.1998	KBR	Schutzabschaltung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
27.9.1998	KKR	Störung an einer Feuerlöschpumpe	N	0
27.9.1998	KKI-2	Notstromanregung in einer Scheibe der Eigenbedarfsversorgung	N	0
14.9.1998	KKR	Funktionsmangel einer Absperrarmatur im Feuerlöschnetz	N	0
9.9.1998	KWB-B	Störung an einer Kältemaschine	N	0
9.9.1998	MZFR	Absturz eines Stützfußes eines Dampferzeugers beim Transport	N	0
8.9.1998	KWB-B	Leckage in einer Rohrleitung der Abwasseraufbereitung	N	0
8.9.1998	KGR-1	Absturz der Transportvorrichtung für den Deckel der Brennelementbehälter	N	0
6.9.1998	KKI-2	Fehlstellung von Meßumformerabsperungen an zwei Druckspeichern	N	0
2.9.1998	GKN-1	Rißbefunde an T-Stücken des Volumenregelsystems	N	0
1.9.1998	KRB-II-B	Verlängerte Schließzeit an einer Gebäudeabschlußklappe für die Spülluft des Sicherheitsbehälters	E	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
27.8.1998	KWG	Nichtschließen einer Brandschutzklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
22.8.1998	MZFR	Ausfall der Aerosolmeßstelle für die Abluft Beckenhaus	N	0
20.8.1998	KKP-2	Automatische Reaktorschnellabschaltung bei einer Generatormeißfahrt beim Anfahren der Anlage	N	0
17.8.1998	KKR	Ausfall eines Aerosolsammlers zur Kaminfortluftüberwachung der speziellen Wäscherei	N	0
10.8.1998	KKP-2	Federbruch in einem Sicherheitsventil des Volumenregelsystems	N	0
10.8.1998	KKE	Schaden an einem Aktivkohlefilter durch geschlossene Trennschieber	N	0
8.8.1998	KWB-B	Ausfall einer Deionatpumpe	N	0
8.8.1998	KKB	NichtVerfügbarkeit eines Notstromdiesels	N	0
6.8.1998	KKP-2	Schäden an Brennelement-Abstandhalterecken	N	0
3.8.1998	KWG	NichtStarten einer Kältemaschine bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
2.8.1998	GKN-1	Leckage in einem nuklearen Zwischenkühler	N	0
30.7.1998	KMK	Nichtschließen von zwei Brandschutzklappen bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
30.7.1998	KRB-II-B	Nichtöffnen einer Armatur im Not- und Nachkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
25.7.1998	KWB-B	Reaktorschnellabschaltung über Frischdampfdruckanstieg nach Ausfall der Hauptwärmesenke	N	0
22.7.1998	KRB-II-C	Nicht ordnungsgemäßes Schließen einer Durchdringungsarmatur der Anlagenentwässerung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
21.7.1998	KKI-1	Brennstabschaden mit Brennstoffauswaschung an einem Brennelement	N	0
19.7.1998	KKB	Funktionsstörung bei der Messung des Neutronenflusses für den Anfahrbereich	N	0
17.7.1998	KKB	Ausfall der Turbinensteuerölversorgung	N	0
16.7.1998	KKK	NichtVerfügbarkeit eines Notstromdiesels aufgrund der Kühlwasserleckage an einem Zylinderkopf	N	0
14.7.1998	KWB-A	Kleinleckage an einem Temperaturmeßstutzen des Abwasserverdampfers bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
14.7.1998	KWO	Bruch eines Brennelement-Zentrierstiftes im oberen Kerngerüst	N	0
11.7.1998	KKB	Funktionsstörung von 2 Nebenkühlwasserpumpen	N	0
10.7.1998	KKK	Lose Sicherheitsmuttern an Steuerstabantriebsgehäuserohren	N	0
6.7.1998	KKU	Funktionsbeeinträchtigung von Reibbremsen an federbelasteten Sicherheitsventilen	N	0
5.7.1998	KWB-B	Leckagen an nuklearen Zwischenkühlern	N	0
5.7.1998	KKG	Ansprechen der Reaktorleistungsbegrenzung mit Stabeinwurf und nachfolgender Reaktor- und Turbinenschnellabschaltung	N	0
4.7.1998	KKK	Rißanzeigen an Schweißnähten im Reaktorspeisewassersystem	N	0
3.7.1998	KKE	Anrisse in Gefäßen von Batteriezellen	N	0
1.7.1998	KKU	Verkleben eines Brennelementes in der Inspektionseinrichtung	N	0
28.6.1998	KKG	Nichtschließen einer Gebäudeabschlußarmatur der Deionatversorgung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
27.6.1998	KKS	Schadhafte Meßleitung im Kühlmittelaufbereitungssystem	N	0
26.6.1998	GKN-1	Automatische Reaktorschnellabschaltung bei einem Versuch mit Lastabwurf auf Eigenbedarf	N	0
24.6.1998	KKP-1	Nichtschließen von Brandschutzklappen bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
23.6.1998	KMK	Nichtansprechen eines Gaswarnmelders für explosible Gase bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
23.6.1998	KKU	Leckage an einer Schweißnaht einer Probeentnahmeleitung im Volumenregelsystem	N	0
23.6.1998	KKS	Nichtfördern einer Pumpe des gesicherten Deionatsystems bei betrieblicher Anforderung	N	0
22.6.1998	KWB-A	Verdampferrohrleckage am Abwasserverdampfer bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
19.6.1998	KWB-A	Nichtöffnen von Absperrschiebern im Feuerlöschsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
18.6.1998	KKP-1	Schaden an der Offenhaltungwasserleitung eines Sicherheits- und Entlastungsventils	N	0
17.6.1998	KKS	Schadhafte Flansch der Füllstandsmeßleitung eines Konzentratlagerbehälters	N	0
12.6.1998	KWB-B	Reaktorschnellabschaltung über Frischdampfdruckanstieg nach Ausfall der Hauptwärmesenke	N	0
12.6.1998	KWB-B	Fehlende Funktion des Überspeisungsschutzes an einem Dampferzeuger	N	0
11.6.1998	KKK	Nichtschließen einer Spülluftklappe des Ringspaltraumes aufgrund eines Fehlers im Schaltanlageneinschub	N	0
10.6.1998	KKP-1	Schäden an Teilen des Dampftrockners	N	0
10.6.1998	KKP-1	Verlust der Vorspannung an Kegelbefestigungsschrauben eines Frischdampf-Isolationsventils	N	0
10.6.1998	KRB-II-B	Einschaltversagen eines 10-kV-Leistungsschalters	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
9.6.1998	KKP-1	Bruch einer Getriebewelle an einer Durchdringungsabschlußarmatur im Spülluftsystem	N	0
7.6.1998	GKN-1	Ausfall der Blockeinspeisung durch Blitzschlag in die 220-kV-Freileitung	N	0
7.6.1998	GKN-1	Schwergängigkeit eines Speisewasser-Schwachlastschiebers	N	0
6.6.1998	KKU	NichtVerfügbarkeit einer Frischdampf-Sicherheitsarmaturen-Station bei Anforderung	E	2
5.6.1998	KKG	Heizrohrleckage an einem Dampferzeuger während der Anlagenrevision	N	0
2.6.1998	KKU	Lauftradschaden an einer Nebenkühlwasserpumpe	N	0
31.5.1998	KKG	Lagerschaden am Motor einer Sicherheitseinspeisepumpe beim Probelauf	N	0
28.5.1998	KKG	Leckage an Wärmetauscherrohren von zwei nuklearen Zwischenkühlern	N	0
25.5.1998	KKU	Leckage an einer Schweißnaht einer Entlüftungsleitung im Not- und Nach-kühlsystem	N	0
18.5.1998	GKN-1	Befunde an einem nuklearen Zwischenkühler	N	0
16.5.1998	GKN-1	Fehlauslösung von Reaktorschutzsignalen	N	0
15.5.1998	KKU	Schadhafte Schraubverbindung am Drehzahlreglerantrieb eines Notstromdieselaggregates	N	0
11.5.1998	KKU	Leckage an einem nuklearen Zwischenkühler	N	0
8.5.1998	KKB	Funktionsstörung beim Aufschalten eines Notstromdiesels auf die 6-kV-Not-stromschaltanlage	N	0
8.5.1998	KKU	Leckage an einem nuklearen Zwischenkühler	N	0
5.5.1998	KWG	Fehlerhaftes Abschalten einer gesicherten 380-V-Schiene	N	0
1.5.1998	KKB	Rißartige Anzeigen an Absaugeleitungen der Frischdampf-Isolationsventile	N	0
27.4.1998	KKK	Ausfall einer Zeitüberwachungs-Baugruppe im dynamischen Logikteil des Reaktorschutzes	N	0
24.4.1998	KNK-II	Funktionsbeeinträchtigung der verzögerten Aerosolaktivitätsmessung in der Fortluft	N	0
23.4.1998	KKR	Feuchteeintrag mit lokaler Kontamination in einen elektrischen Betriebsraum	E	0
17.4.1998	KKK	Versagen des inneren Durchdringungsabschlusses der Zudampfleitung des Einspeisesystems bei einem postulierten Fehler im Reaktorschutzsystem	E	1
16.4.1998	KWB-A	Nicht dichtes Schließen einer Ringraumzuluft-Absperklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
9.4.1998	KWG	Antriebsstörung an einem Steuerelement	N	0
8.4.1998	KKI-1	Handabschaltung eines Notstromdiesels wegen einer Schmierölleckage bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
7.4.1998	KMK	Ausfall eines Notstromdieselaggregates während des Probelaufes	N	0
6.4.1998	KKK	Unverfügbarkeit eines Notstromdiesels aufgrund einer Kühlwasserleckage am Motorblock	N	0
5.4.1998	KKU	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe	N	0
4.4.1998	KWG	NichtVerfügbarkeit der Fortluftaktivitätsbilanzierung	N	0
2.4.1998	GKN-2	Brandabschottungen in Kabelkanälen mit Abweichung vom spezifizierten Zustand	N	0
1.4.1998	KKK	Ausfall der Ansteuerung für einen Hubmagneten eines Vorsteuerventils eines Sicherheits- und Entlastungsventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
31.3.1998	KNK-II	Natriumreaktion mit Wärmeentwicklung beim Einsetzen einer Primärnatriumpumpe in den Waschbehälter	N	0
27.3.1998	KWG	Nicht vollständiges Schließen einer Druckspeicherarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
25.3.1998	KRB-II-B	Nichtschließen einer Durchdringungsarmatur im Hauptkondensatsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
21.3.1998	KWG	Fehlerhafte Stellungserfassung eines Frischdampf-Sicherheitsventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
17.3.1998	KWO	Ausfall der Motorkühlung eines Dieselmotors im zusätzlichen Noteinspeisesystem	N	0
16.3.1998	KKI-1	Abgerissene Stiftschrauben am Drehzahlreglerantrieb eines Notstromdieselmotors	N	0
13.3.1998	KKB	Ausfall eines Stranges der Eigenbedarfsversorgung	N	0
12.3.1998	GKN-2	Absturz des Geräteschlittens der Brennelement-Multiinspektionseinrichtung bei Erprobung	N	0
9.3.1998	KKU	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe	N	0
3.3.1998	KWB-B	NichtStarten einer Kältemaschine	N	0
2.3.1998	KWB-A	Unvollständiges Schließen eines Druckhalter-Abblaseabsperventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
27.2.1998	KRB-II-B	Auslösung des Durchdringungsabschlusses der Frischdampf-, Hilfsdampf- und Speisewasserleitungen beim Abfahren des Reaktors	N	0
26.2.1998	KWB-A	Teilausfall der Brandmeldezentrale	N	0
20.2.1998	KKP-2	Abweichung vom spezifizierten Zustand in der Auslegung der Nachkühl- und Beckenkülpumpen	N	1
17.2.1998	KKI-1	Nicht vollständiges Schließen einer Armatur in der Reaktorwasserreinigung	N	0
10.2.1998	KKE	Riß in einer Probeentnahmerohrleitung	N	0
6.2.1998	GKN-1	Nichtschließen einer Notspeisearmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
30.1.1998	KKS	Pore in der Entlastungsleitung einer Saugleitung des Nachkühlsystems	N	0
24.1.1998	KKP-2	Eingeschränkte Verfügbarkeit eines Stranges des Zusatzboriersystems	N	0
13.1.1998	KKU	Funktionsstörung an Zuluftklappen im Reaktorgebäuderingraum	N	0
12.1.1998	KBR	Anforderung einer Sicherheitsteileinrichtung über die Notspeisenotstromsignale bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
2.1.1998	KRB-II-C	Nichtschließen einer Durchdringungsarmatur des Kaltwassersystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
<b>1997</b>				
30.12.1997	KWB-B	Nichtabschalten einer Hochdruck-Sicherheitseinspeisepumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
16.12.1997	KBR	Nichtschließen einer Prüfarmatur im nuklearen Nachkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
12.12.1997	KWB-A	Überschreitung der Ansprechtoleranzen bei Sicherheitsventil-Prüfungen	N	0
10.12.1997	KKP-2	Tropfleckage an einer Schweißnaht im System Lagerung radioaktiver Abwässer	N	0
5.12.1997	KWB-A	Fehlanregung des Notstromsignals für ein Notstromdieselaggregat	N	0
4.12.1997	KKB	Funktionsstörung eines Notstromdieselaggregates bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
3.12.1997	KBR	Frettingmarken an Brennstäben in mittleren Abstandhalterebenen einzelner Brennelemente	N	0
27.11.1997	KWB-A	Funktionsbeeinträchtigung von Reibbremsen an federbelasteten Sicherheitsventilen	N	0
20.11.1997	KWB-A	Schadhafte Schraubverbindung am Drehzahlreglerantrieb bei zwei Notstromdieselmotoren	N	0
20.11.1997	KKK	Ausfall eines Gebäuderückförderstranges aufgrund des Nichtöffnens des Pumpendruckschiebers	N	0
19.11.1997	KKB	Funktionsstörung am Schaltanlageneinschub einer Nebenkühlwasserpumpe	N	0
18.11.1997	KKP-2	Funktionsstörungen an der Mechanik von Brandschutzklappen	N	0
18.11.1997	KWB-A	Ausfall eines Stranges des Zwischenkühlkreislaufes	N	0
17.11.1997	KKB	Ausfall von Akkumulatoren in Brandmeldeeinrichtungen	N	0
14.11.1997	KKU	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe	N	0
11.11.1997	KBR	Abweichung von der spezifizierten Systemfunktion in einem Strang des Zusatzboriersystems	N	0
7.11.1997	KKU	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe	N	0
6.11.1997	KWB-B	Leckage an einem nuklearen Zwischenkühler	N	0
6.11.1997	KMK	Nichtschließen von vier Brandschutzklappen des gleichen Typs beim Betätigen über Fernauslösung	N	0
5.11.1997	KBR	Eingeschränkte Verfügbarkeit eines Stranges des Zusatzboriersystems	N	0
5.11.1997	KWB-A	Nichtschließen einer Ringraumabsperklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
4.11.1997	KKS	Funktionsstörung einer Deionateinspeisearmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
30.10.1997	KGR	Ausfall einer Trinkwasserpumpe	N	0
25.10.1997	GKN-2	Nichtschließen einer Gebäudeabschlußarmatur im Dampferzeuger-Abschlammssystem	N	0
21.10.1997	KBR	Eingeschränkte Verfügbarkeit eines Notstromdieselaggregates	N	0
20.10.1997	KWB-B	Undichtigkeit an einer Leitung im Volumenregelsystem	N	0
20.10.1997	KBR	Startversagen eines Notstromdieselaggregates bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
16.10.1997	KKU	Lagerschaden an zwei Meßgaskompressoren der Nuklearen Lüftung	N	0
14.10.1997	KMK	Verkleben von Brandschutzklappen nach Asbestversiegelung	N	0
8.10.1997	KKB	Defekte Membrane an einer Entlastungsarmatur des Schnellabschaltsystems	N	0
30.9.1997	KWG	Schaden an der Kupplung zwischen Verdichter und Antriebsmotor einer Kältemaschine	N	0
23.9.1997	KKK	Ausfall von drei Rauchmeldern der Feuermeldeanlage im Sicherheitsbehälter	N	0
22.9.1997	KWG	Nichterreichen der Sollmindestmenge einer Notspeisepumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
19.9.1997	KKI-1	Anriß an einem T-Stück der Rohrleitung des Reaktorwasserreinigungssystems	N	0
16.9.1997	KWO	NichtStarten einer Pumpe des zusätzlichen Beckenkühlsystems	N	0
9.9.1997	KWB-B	Gleitringdichtungsleckage an einer Nachkühlpumpe	N	0
7.9.1997	GKN-2	Herausrutschen einer Steuerstabantriebsstange aus dem Greifwerkzeug beim Transport	N	0
5.9.1997	GKN-2	Nichtschließen einer Gebäudeabschlußarmatur des Lüftungssystems	N	0
5.9.1997	KWO	Fremdkörper auf der Stauplatte des unteren Kerngerüsts	N	0
3.9.1997	KKK	Absturz einer Ultraschallmeßeinrichtung in den Ringraum zwischen Biologischem Schild und Reaktordruckbehälter	E	0
2.9.1997	KWB-B	Ausfall eines 24-V-Gleichrichters	N	0
28.8.1997	KGR-3/4	Schäden an Kranbahnauflagern des 32-t-Krans im Reaktorgebäude Nord II	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
27.8.1997	KKS	Ausfall eines Transformators der Notstromdieselanlage	N	0
26.8.1997	KWG	Nichtschließen einer Prüfarmatur im Not- und Nachkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
25.8.1997	KBR	Ausfall einer gesicherten Zwischenkühlpumpe	N	0
21.8.1997	KKI-1	Reaktorschnellabschaltung nach einer Lastabwurfprüfung auf Eigenbedarf	N	0
20.8.1997	KMK	Undichtigkeit zweier Ringraum-Gebäudeabsperklappen der Zuluftanlage	N	0
18.8.1997	KKI-1	Aufschwimmen eines Sicherheits- und Entlastungsventils beim Anfahren der Anlage	N	0
18.8.1997	KWB-B	Ausfall von zwei nuklearen Nebenkühlwasserpumpen durch Überflutung	E	1
17.8.1997	KKP-2	Ausfall einer Beckenkühlpumpe	N	0
17.8.1997	KKI-1	Schaden an einem Stellantrieb des Hochdruckeinspeisesystems infolge von Kondensationsschlägen	N	0
16.8.1997	GKN-2	Ansprechen von Reaktorschutzsignalen beim Abfahren der Anlage	N	0
8.8.1997	KWB-B	Undichtigkeiten in der RDB-Deckeldichtungsleckageleitung	N	0
8.8.1997	KWO	Leckage im Notstandsnebenkühlkreislauf	N	0
4.8.1997	KRB-II-C	Verzögertes Schließen eines Magnetvorsteuerventils für ein Sicherheits- und Entlastungsventil bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
3.8.1997	KWB-B	Wärmetauscherrohrleckage in einem Nachwärmekühler des Not- und Nach-kühlsystems	N	0
26.7.1997	KKI-1	Nichterreichen der ZU-Endlage einer Durchdringungsabschlußarmatur im Nach-kühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
25.7.1997	KKS	Störung des Generatorschalters einer Notstromdieselanlage	N	0
19.7.1997	KKU	Leckage an einer Schweißnaht im Not- und Nachkühlsystem	N	0
16.7.1997	KMK	Risse in Abgasleitungen von zwei Notstromdieselmotoren	N	0
14.7.1997	KWG	Ansprechen von Sicherheitsventilen durch fehlerhaftes Schließen einer Armatur im Not- und Nachkühlsystem	N	0
14.7.1997	KKU	Störung des mechanischen Drehzahlreglers an einem Notstromdiesel bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
13.7.1997	KKU	Leckage an einem nuklearen Zwischenkühler	N	0
10.7.1997	KKK	Funktionsbeeinträchtigung an Reibbremsen federbelasteter Sicherheitsventile	N	0
9.7.1997	KKB	Ausfall des Einspeisesystems	N	0
4.7.1997	KMK	Riß im Abgaskrümmmer eines Notstromdieselmotors	N	0
1.7.1997	KRB-II-C	Befunde an Brennelementfuß-Dichtungsfedern	N	0
22.6.1997	KWB-A	Undichtigkeit an einer Kleinleitung im Kühlmittelreinigungssystem	N	0
21.6.1997	GKN-1	Notstromdieselstart durch Fehlsignal am Einspeiseschalter einer Notstromverteilung	N	0
16.6.1997	KWB-B	Störung in einem Teilbereich der Brandmeldeanlage	N	0
13.6.1997	KKP-1	Anzeigen aufgrund chloridbehafteter alter Klebestreifen auf der Außenoberfläche der Abdampfleitung im Einspeisesystem	N	0
11.6.1997	AVR	Herauskippen einer Brennelementkanne aus dem Kreisförderer der Ringbahn	N	0
8.6.1997	KMK	Leckagen an Entlüftungsleitungen im Nebenkühlwassersystem	N	0
4.6.1997	KWB-B	Ausfall eines Zuluftventilators im Schaltanlagegebäude	N	0
3.6.1997	KKB	NichtVerfügbarkeit eines Nachkühlstranges	N	0
3.6.1997	KKG	Leckage an einem Wärmetauscherrohr eines nuklearen Zwischenkühlers bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
3.6.1997	KKP-1	Lagerschaden am Motor der Kernsprühpumpe	N	0
2.6.1997	KKS	Kleinstleckage an einem Instrumentierungsfinger des Kugelmeßsystems	N	0
1.6.1997	KBR	Pore in der Schweißnaht einer Entwässerungsleitung des Beckenkühlsystems	N	0
28.5.1997	KKE	Unverfügbarkeit einer CO-Meßeinrichtung	N	0
21.5.1997	KKP-2	Turboladerschaden an einem Notspeisenotstromdiesel bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
20.5.1997	KWB-A	Nichtschließen einer Ringraumzuluft-Absperrklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
20.5.1997	KKI-1	Riß in der Steuerleitung für eine Schnellschlußarmatur der Stützbedampfung des Speisewasserbehälters	N	0
17.5.1997	THTR-300	Ausfall der lufttechnischen Anlagen durch Störung in der Fortluftbilanzierungs- und Überwachungseinrichtung	N	0
16.5.1997	KKP-1	Schaden am Kompensator in der Abdampfleitung der Einspeiseturbine	N	0
14.5.1997	KWB-B	Störung an der Brandmeldeanlage	N	0
7.5.1997	KKK	Funktionsstörung an Überspannungsschutzdioden (Zener-Dioden) in der Steuerabsteuerung	N	0
5.5.1997	KKE	Ausfall eines Funktionsgebers in der Durchflußbegrenzung einer Notspeisepumpe	N	0
24.4.1997	KRB-II-C	Nicht ordnungsgemäßes Schließen einer Durchdringungsarmatur in der Ölversorgung der Hauptkühlmittelpumpen	E	0



Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
22.4.1997	KKP-1	Funktionsstörung an der Brandmeldeanlage im Gebäude des unabhängigen Sicherheits- und Störfallschutzsystems	N	0
21.4.1997	KKU	Leckage am Sperrwasserbehälter	N	0
17.4.1997	KWB-A	Unvollständiges Schließen eines Speisewasserabsperrschiebers	N	0
15.4.1997	KKK	Ausfall der Umluftkühlung der Zwischenkühlkreispumpe in einem Nachkühlstrang	N	0
15.4.1997	KKB	Abweichung vom spezifizierten Zustand im Kernflutsystem	N	1
1.4.1997	KWG	Nichterreichen der Sollmindestmenge einer Notspeisepumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
25.3.1997	KRB-II-B	Ausfall der Eigenbedarfsversorgung	N	0
19.3.1997	KWB-A	Unbeabsichtigte Freisetzung von Abwasser aus dem nuklearen Abwassersystem	N	0
28.2.1997	KKS	Lagerschaden an einer Nachkühlpumpe	N	0
28.2.1997	KKP-1	Handabschaltung eines Notstromdiesels aufgrund einer Ölleckage bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
24.2.1997	GKN-1	Reaktorschnellabschaltung bei einer Wiederkehrenden Prüfung des Chemikalieneinspeisesystems	N	0
17.2.1997	KMK	Unberechtigtes Auslösen eines Reaktorschutzsignals bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
12.2.1997	KKK	Verzögertes Hochlaufen eines Notstromdiesels aufgrund des Fehlverhaltens vom Drehzahlregler bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
7.2.1997	KKS	Reaktorschnellabschaltung nach Turbinenschnellschluß-Handauslösung beim Abfahren zum Brennelementwechsel	N	0
6.2.1997	KMK	Leckage im Nebenkühlwassersystem für den Kühler eines Notstromdieselmotors	N	0
29.1.1997	KKP-2	Abschalten des Reserveumformers beim Synchronisieren des zugeordneten rotierenden Umformers infolge Überspannung	N	0
28.1.1997	KKB	Verwechslung der Vorgaben bei der Einstellung der mechanischen Drehzahlwächter an den Notstromdieseln	N	0
27.1.1997	KKP-1	Unbeabsichtigtes Ausfahren des Teleskopmastes der Brennelementwechselbühne	N	1
27.1.1997	KKE	Nichtöffnen eines Druckspeicher-Rückschlagventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
23.1.1997	KKB	Ausfall eines Notstromdieselaggregates durch Ansprechen des mechanischen Drehzahlschutzes bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
18.1.1997	MZFR	Ausfall der Lüftungsanlage für das Reaktorgebäude	N	0
18.1.1997	KWB-A	Ausfall eines 24-V-Gleichrichters	N	0
13.1.1997	KKU	Ausfall einer Betätigungsbaustufe für eine Gebäudeabschlußarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
11.1.1997	KKP-2	Schäden im Kraftschlußbereich zwischen Antrieb und Turboverdichter bei zwei Kältesätzen	N	0
7.1.1997	KKK	Ausfall der Zwischenkühlwasserpumpe in einem Nachkühlstrang	N	0
6.1.1997	KWB-B	Ausfall eines 220-V-Gleichrichters	N	0
3.1.1997	GKN-1	Schaden an einer Beckenkühlpumpe	N	0
1.1.1997	KKB	Kurzfristige NichtVerfügbarkeit eines Notstromdiesels	N	0
1.12.1996	KKB	Leckage am Pumpengehäuse einer Zwischenkühlwasserpumpe des Nach-kühlsystems	N	0
24.5.1996	KGR-1	Ausfall von zwei Höhenstandsmeßkanälen des Brennelementlagerbeckens	N	0
<b>1996</b>				
Revision 1996	GKN-1	Signalfehler im dynamischen Logikleil des Reaktorschutzsystems	N	0
23.12.1996	KWG	Nichtschließen eines Druckhalter-Sprühventils	N	0
19.12.1996	KKE	Anforderung eines Notstrom- und eines Notspeisenotstromdiesels über das Reaktorschutzsystem	N	0
17.12.1996	KBR	Ausfall einer Vorrangbaugruppe für ein Magnetvorsteuerventil eines Frischdampf-Isolationsventil	N	0
14.12.1996	KWG	Undichtigkeit an einer Flanschdichtung eines Druckhalterstutzens	N	0
11.12.1996	KMK	Nichtschließen einer Absperrklappe der Außenluftansaugung	N	0
7.12.1996	KKK	Nichteinfahren eines Anfahrbereichsdetektors	N	0
5.12.1996	KRB-II-B	Nichtschließen eines Kondensationskammer-Kühlschiebers	N	0
3.12.1996	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung durch eine defekte Baugruppe in der Reaktorfüllstandsregelung	N	0
3.12.1996	KBR	Defekte Schraubverbindungen an einzelnen Startluftanschlüssen zweier Notspeisenotstromdiesel	N	0
2.12.1996	KKG	Nichtöffnen eines Batterie-Einspeiseschalters bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
23.11.1996	KGR-5	Kollision des 32-t-Reaktorgebäudekrans mit angeschlagener Last des 250-t-Reaktorgebäudekrans	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
20.11.1996	KRB-II-B	Nicht vorgesehene Öffnen eines Sicherheits- und Entlastungsventils	N	0
18.11.1996	KKU	Schäden am Leitmantel eines nuklearen Zwischenkühlers	N	0
14.11.1996	KKG	Hüllrohrschaden an einem FOCUS-Brennelement	N	0
8.11.1996	KKP-2	Herausfallen von Brennstoffpellets aus einem defekten Brennstab bei der Brennelementreparatur	N	0
7.11.1996	KKG	Nichtschließen von Brandschutzklappen im Entsorgungsgebäude bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
3.11.1996	KRB-II-C	Tropfleckage an einer Meßleitung im Nachkühlsystem	N	0
31.10.1996	KKB	Ausfall eines Absperrschiebers im Hochdruckeinspeisesystem	N	0
30.10.1996	KMK	Leckage an einer Entlüftungsleitung im primärseitigen Nebenkühlwassersystem	N	0
27.10.1996	KKB	Funktionsstörung an einer Füllarmatur zur Kondensationskammer	N	0
23.10.1996	KKI-2	Anregung des Signals "Frischdampf-Druckabfall (DAF1)"	N	0
16.10.1996	KWO	Leckage an einer Rohrleitung des Anlagenentwässerungssystems	N	0
14.10.1996	KKB	Störung einer Strangabsperarmatur im Reaktorwasserreinigungssystem	N	0
12.10.1996	KKK	Ausfall eines 220-V-Gleichrichters aufgrund des Ansprechens einer Thyristorsicherung	N	0
5.10.1996	KWO	Geringfügige Leckage im Neben- und Notkühlwassersystem	N	0
1.10.1996	KWB-B	Automatische Reaktorschnellabschaltung über „Frischdampfdruck > MAX" beim Abfahren der Anlage	N	0
1.10.1996	KKI-1	Ausfall eines statischen Drehstrom-Wechselrichters	N	0
30.9.1996	KKI-2	Fehlerhafte Reglerbaugruppe in einer Scheibe des Reaktorschutzsystems	N	0
30.9.1996	KWB-A	Nichtöffnen einer Zuluftklappe für einen Notstromdieselraum bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
30.9.1996	KKB	Funktionsstörung einer Durchdringungsarmatur	N	0
29.9.1996	KKB	Funktionsstörung des Motorvorsteuerventils eines Sicherheits- und Entlastungsventils	N	0
26.9.1996	KKS	Reaktorschnellabschaltung durch Fehlschließen des Hauptspeisewasser-Regelventils eines Dampferzeugers	N	0
26.9.1996	KKK	Unverfügbarkeit eines Notstromdiesels aufgrund des Bruches einer Stößelstange	N	0
23.9.1996	KWB-B	Tropfleckage an einer Meßleitung des Hauptkühlmittelkreislaufes	N	0
22.9.1996	KKK	Ausfall der 110-kV-Fremdnetzversorgung mit anschließendem Betrieb von vier Notstromdieseln	N	0
19.9.1996	KKB	Funktionsstörung der Saugearmatur des Kernflutsystems	N	0
15.9.1996	KKK	Beladung einer steuerstabfreien Brennelementzelle infolge eines Fehlers im Schritfolgeplan	N	0
15.9.1996	KRB-II-B	Defekte Vorrangbaugruppe in der Ansteuerung eines Sicherheits- und Entlastungsventils	N	0
13.9.1996	KKU	Leckage an einer Probenahmeleitung des Volumenregelsystems	N	0
12.9.1996	KWB-A	Schaden an einer Abwasserleitung zum Kühlturm	N	0
11.9.1996	KKI-1	Ungenügende Schraubensicherung an Magnetvorsteuerventilen im Speisewassersystem	N	0
10.9.1996	KMK	Schutzabschaltung eines Notstromdieselmotors	N	0
7.9.1996	KKP-2	Zuschalten eines Notspeisenotstromdiesel-Generatorschalters infolge eines -ehlsignals aus dem Reaktorschubsystem	N	0
4.9.1996	KKG	Unvollständiges Öffnen der Blockierspindel einer Druckspeicherarmatur	N	0
3.9.1996	KRB-II	Leckage in einer Verbindungsleitung zur Konzentrationeinigungsanlage	N	0
3.9.1996	KKU	Leckage an einem nuklearen Zwischenkühler	N	0
2.9.1996	KKU	Leckage an einer Schweißnaht einer Rohrleitungsentwässerung im Volumenregelsystem	N	0
27.8.1996	KKP-2	Beläge auf Kontaktflächen von Schaltern in Schaltenlageneinschüben für die Steuerstabelle rsofung	N	0
21.8.1996	KKK	Ausfall einer 10-kV-Notstromschiene durch Fehlfunktion der Generatorerregung des zugehörigen Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
15.8.1996	KKB	Abriß einer Manometerleitung an einem Notstromdieselaggregat während Wiederkehrender Prüfung	N	0
6.8.1996	KKP-2	fehlende Abschottung zwischen Schaltanlagenfeldern im Bodenbereich	N	0
6.8.1996	KWB-A	Nichtöffnen einer Armatur der Dampferzeugernoteinspeisung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
1.8.1996	KKB	Schaden an einer Turbinenentwässerungsleitung mit Leckage	N	0
29.7.1996	KRB-II-C	Störung der Reaktordruckbehälter-Füllstandsregelung	N	0
27.7.1996	KKG	Ausfall eines Ventilators der Ringraumabsaugung bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
23.7.1996	KRB-II-C	Ausfall einer 220-V-Gleichstromschiene	N	0
23.7.1996	KKP-2	Abschaltung eines Notspeisenotstromdiesels nach einem Handstart	N	0
17.7.1996	KKP-1	Störung in der Funktionsgruppensteuerung eines Notstromdiesels	N	0
16.7.1996	KMK	Spannungsausfall einer Block- und Notstromschiene mit Start des Notstromdiesels	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
15.7.1996	KMK	Unvollständiges Schließen von zwei Brandschutzklappen bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
10.7.1996	KKU	Fehlanregung von Reaktorschutzsignalen	N	1
8.7.1996	KRB-II-C	Anforderung eines Notstromaggregates durch den Reaktorschutz bei Eigen-jedarfumschaltungen	N	0
4.7.1996	KWW	Nichtzuschalten eines 10-kv-Transformators beim Ausschalten des Reservenetztransformators	N	0
4.7.1996	GKN-1	Lagerschaden an zwei Notspeisepumpen	E	1
1.7.1996	KRB-II-C	Bruch einer LVD-Lanze	N	0
29.6.1996	GKN-1	Ausfall der 110-kV-Netzversorgung	N	0
29.6.1996	KKP-1	Fehlerhaftes Vorgehen im Zusammenhang mit dem Austausch defekter Unterspannungsrelais	N	1
29.6.1996	KKE	Ausfall der Spannungsregelung für einen Notstromdieselgenerator während einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
28.6.1996	KKP-1	Nichtöffnen eines Kühlwasserschlebers bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
26.6.1996	KKS	Tropfleckage im System zur Behandlung radioaktiver Abwässer	N	0
20.6.1996	KRB-II-C	Überschreitung der Öffnungstotzeit eines Magnetvorsteuerventils eines Sicherheits- und Entlastungsventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
19.6.1996	KKK	Einschaltversagen einer Nebenkühlwasserpumpe im Betriebskühlkreis 2 bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
18.6.1996	KKU	Rißbefunde an der Trennblechschweißung in den Vorkammern der Beckenkühler	N	0
14.6.1996	KRB-II-B	Nichtschließen einer Entwässerungsarmatur (Durchdringungsabschlußarmatur) im Frischdampfsystem	N	0
11.6.1996	KKR	Herausheben einer Zugvorrichtung am Transportwagen während eines Containertransportes	N	0
9.6.1996	KKP-1	Verlängerte Öffnungszeiten an Sicherheits- und Entlastungsventilen im Rahmen Wiederkehrender Prüfungen beim Anfahren der Anlage	N	0
9.6.1996	KKP-1	Leckage am Kompensator eines Vorwärmers im Abgassystem	N	0
8.6.1996	KKE	Nichtöffnen eines Dreiwegeventils im Nachkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
7.6.1996	KGR-5	Containerabsturz bei Entladearbeiten	N	0
7.6.1996	KKG	Undichtigkeit der Leckagedetektionsleitung der Reaktordruckbehälter-Flansch-dichtung	N	0
1.6.1996	KMK	Fehlfunktion der Magnetkupplung einer Lüftungsklappe	N	0
30.5.1996	KKB	defekte Kühlwasserpumpe eines Notstromdiesels	N	0
29.5.1996	KBR	Ansprechen der HD-/ND-Kriterien im Anlagenzustand "unterkritisch, kalt, drucklos"	N	0
26.5.1996	KKP-1	Befunde an Steuerleitungen von Sicherheits- und Entlastungsventilen	N	0
26.5.1996	KKG	Nichterreichen der ZU-Stellung eines Absperrschlebers des Hauptspeisewassersystems bei betrieblicher Anforderung	N	0
24.5.1996	KWB-A	Anzeigen bei zerstörungsfreier Prüfung im Bereich der Mannlochstützen-schweißnähte an einem Druckspeicher	N	D
22.5.1996	KKP-1	Riß in einer Entwässerungsleitung einer Turbinenanzapfung	N	0
22.5.1996	GKN-1	Fehlauslösung des Überlastschutzes an einer Notstromschiene	N	0
21.5.1996	KKP-1	Rißanzeigen in der Stellitierung von Spindeln der Tankschließventile im Schnellabschaltsystem	N	0
20.5.1996	KKK	Leckage in der Entwässerungsleitung einer Turbinenanzapfleitung	N	0
14.5.1996	KWB-B	Defekte Brennelemente	N	0
1.5.1996	KWW	Anzeigen in Schweißnähten des Reaktorwasserreinigungssystems	N	0
29.4.1996	KKK	Unverfügbarkeit eines Kaltwassersatzes durch einen Getriebelagerschaden	N	0
25.4.1996	KKI-1	Reaktorschneilabschaltung infolge einss fehlerhaften Zufahrens von Speisewasserrückschlagventilen	N	0
24.4.1996	KMK	Undichtigkeit an beiden Ladeluftkühlern im Bereich der Kühlerrohr-Eintotstellen m Rohrboden	N	0
20.4.1996	KKU	Auslösung von Reaktorschutzsignalen beim Test eines Notstromdiesels	N	0
5.4.1996	KKB	Gebrochene Kolbenringe in den Magnetvorsteuerventilen eines Frischdampf-solationsventiles	N	0
4.4.1996	KWB-B	Vorspannungsverlust/Rißanzeigen an einzelnen Schrauben der Hauptkühlmittelpumpen	N	0
3.4.1996	KMK	Systematischer Fehler in der Regelung der 24-V-Gleichrichter	N	0
1.4.1996	KKI-1	Falschliche Reaktorschutzanregung der automatischen Druckentlastung im Rahmen einer Funktionsprüfung einzelner Sicherheits- und Entlastungsventile ueirn Anfahren der Anlage	N	1
29.3.1996	KWG	Rißbefunde in der Stellitierung der Kegellaufbuchsen von Frischdampf-Abblaseregelventilen	N	0
23.3.1996	KWG	Start eines Notstromdiesels aufgrund einer Endschalter-Fehlfunktion	N	0
15.3.1996	KKK	Ausfall einer Zeitübeiwachungs-Baugruppe im dynamischen Logikteil des Reaktorschutzes	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
15.3.1996	KBR	Haarriß in der Ölwanne eines Notstromdiesels	N	0
13.3.1996	KKS	Reaktorschnellabschaltung durch Ausfall von zwei Hauptspeisewasserpumpen	N	0
7.3.1996	KRB-II-B	Leckage an einer Vergleichssäule der Füllstandsmessung des Reaktordruckbehälters	N	0
6.3.1996	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung bei Wiederkehrender Prüfung im Schnellabschaltsystem	N	0
4.3.1996	KWB-A	Verzögertes Ansprechen der Abblasesteuerventile bei Wiederkehrender	N	1
4.3.1996	KBR	Defektes Abdeckblech in der Wasserkammer eines nuklearen Zwischenkühlers	N	0
3.3.1996	KKI-1	Anrisse in den Gehäusen der Reaktorwasserreinigungspumpen	N	0
2.3.1996	KKG	Abtrennung im Bereich einer Flanschverbindung im Feuerlöschsystem	N	0
1.3.1996	KWG	Ausfall eines 220-V-Gleichrichters	N	0
1.3.1996	KKI-1	Gebrochene Kolbenringe in den Magnetvorsteuerventilen der Frischdampf-solationsventile	N	0
28.2.1996	KKS	Schweißnahtpore im Sperrwasserkreis einer Hauptkühlmittelpumpe	N	0
22.2.1996	KKB	Überschreiten der spezifizierten Schließzeit an einem Frischdampf-Isolationsventil bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
20.2.1996	KKU	Leckage an einer Manometerleitung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
12.2.1996	KKR	Frostschaden an einer Sprühwasserlöschanlage der Brandschutzeinrichtung	N	0
12.2.1996	KWB-B	Fehlauslösung des Überstromschutzrelais an einer Nebenkühlwasserpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
10.2.1996	KKU	Leckage an der druckseitigen Rohrleitung einer Sperrwasserpumpe	N	0
8.2.1996	KKS	Abschaltung einer Notstromsammelschiene durch Kurzschluß in einem Schalteinschub	N	0
8.2.1996	KKR	Schutzauslösung eines Eigenbedarfstransformators	N	0
2.2.1996	KRB-II-B	Nicht eingeschossener Steuerstab bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
26.1.1996	GKN-1	Ausfall der Blockierfunktion an einem Druckspeicher-Rückschlagventil	N	0
25.1.1996	KWG	Fehlöffnen des Druckhalter-Abblaseventils bei einer Wiederkehrenden Prüfung	E	1
19.1.1996	KKI-1	Einschaltversagen eines 380-V-E in Speiseschalters in der Notstrom Versorgung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
19.1.1996	KMK	Ausfall der Vor-Ort- und Fernbetätigung an Brandschutzklappen bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
18.1.1996	KKB	Teilausfall der Brandmeldeunterzentrale im Maschinenhaus	N	0
17.1.1996	KBR	Verdampferundichtigkeit einer Kältemaschine	N	0
13.1.1996	KKG	Nichtverfügbarkeit einer Nachkühlpumpe infolge Leistungs Schalterstörung	N	0
2.1.1996	KGR-1/2	Ausfall von 2 Grobrechen im Kühlwasser-Einlaufbauwerk	N	0
18.11.1995	KKU	Leckage an einem gesicherten Zwischenkühler	N	0
9.1.1995	KKP-1	Rißbefund im Bereich einer Schweißnaht an einer Einspeiseleitung des Reaktorwasserreinigungssystems	N	0
<b>1995</b>				
Revision 95	KRB-II-B	Befunde in Schweißnähten einer Kühlmittelentnahmeleitung	N	0
Revision 95	KBR	Defekte Brennelemente beim Sippingtest	N	0
Lfd. BE-Reparatur	KWG	Defekte Abstandhalter an Brennelementen	N	0
31.12.1995	KBR	Kurzzeitige Leistungsabsenkung infolge automatischer Schutzabschaltung von 3 Hauptkühlwasserpumpen	N	0
27.12.1995	KGR-5	Ausfall eines Lüfters des Lüftungssystems für das Reaktorgebäude	N	0
21.12.1995	KKP-2	Nichtschließen einer Abschlußarmatur des Dampferzeugerabschlammensystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
13.12.1995	KKB	Reaktorschnellabschaltung durch Anforderung des Einspeisesystems bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
13.12.1995	KKK	Tropfleckage an einer Meßleitungsschweißnaht im Reaktorspeisewassersystem	N	0
6.12.1995	KKB	Ansprechen der Drehmomentüberwachung einer Durchdringungsarmatur der Hilfssysteme	N	0
6.12.1995	KKP-2	Abschaltung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
5.12.1995	KKR	Festfahren der Greiferhubes der Universalumlademaschine	N	0
1.12.1995	KKK	Ausfall einer Vorrangbaugruppe für eine Durchdringungsarmatur in der Ölversorgung der Zwangsumwälzpumpen	E	0
30.11.1995	KKB	Überschreiten der spezifizierten Schließzeit an einem Frischdampfisolationsventil bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
23.11.1995	KKU	Ausfall der Schallanlageneinspeisung einer Notstromschiene bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
23.11.1995	KKK	Nichtschließen des Druckschiebers einer Reaktorspeisewasserpumpe	N	0
20.11.1995	KMK	Leckage an Schweißnähten der Kühlwasserleitungen des Notstandsdieselmühlensystems	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
18.11.1995	KKK	Nichteinschließen eines Steuerstabes bei einem Test	N	0
17.11.1995	KKP-1	Blockieren der elektrischen/thermischen Auslösung von Brandschutzklappen beim Wiederherstellen ihrer Betriebsbereitschaft nach einer Auslösung	N	0
15.11.1995	KWO	Defekt am Abstellhubmagnet eines Diesellaggregates bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
14.11.1995	KKS	Schließversagen einer Gebäudeabschlußarmatur des Probeentnahmesystems bei einem Test	N	0
14.11.1995	KWB-A	Kühlwasserleckage im Motorkühlwasserkreislauf eines Notstromdieselmotors	N	0
13.11.1995	GKN-2	Fehlauslösung Dieselstart	N	0
9.11.1995	KKI-2	Kraftstoffleckage an einem Notstromdieselmotor bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
5.11.1995	KGR	Ausfall des automatischen Störfall- und Umgebungsüberwachungssystems	N	0
4.11.1995	KBR	Nichtöffnen einer Entnahmemarmatur des nuklearen Nachkühlsystems nach einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
26.10.1995	KKI-2	Störung an einer geicherten Nebenwasserkühlpumpe bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
22.10.1995	GKN-2	Leckage an einem Anschlußstutzen des Nebenkühlwassersystems für gesicherte Anlagen	N	0
9.10.1995	KKK	Nichtöffnen eines Vorsteuerventils eines Sicherheits- und Entlastungsventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
24.9.1995	KWB-B	Ausfall eines Meßumformers einer Notstromschiene	N	0
21.9.1995	KWB-B	Reaktorschnellabschaltung infolge einer Störung in der hydraulischen Steuerung der Turbine	N	0
21.9.1995	KKK	Unverfügbarkeit eines rotierenden Umformers nach dessen Ausschaltvorgang bei einer Wiederkehrender Prüfung	N	0
21.9.1995	KWB-B	Störung an einem Vorsteuermagnetventil eines 15%-Frischdampf-Sicherheitsventils	N	0
21.9.1995	KKK	Beschädigung eines Brennelementes beim Herausfahren aus der Kastenmeßeinrichtung aufgrund eines Handhabungsfehlers	N	0
15.9.1995	KKP-2	Kurzzeitig nicht mögliche elektrische Ansteuerung einer Sekundärkreis-Abschlußarmatur	N	0
14.9.1995	KWG	Verformung am Schwenkkorb der Brennelement-Reparatureinrichtung	N	0
12.9.1995	KKU	Nichtöffnen eines Frischdampfabblasseregelventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
9.9.1995	KKI-2	Nichtschließen von Brandschutzklappen bei der Wiederkehrenden Prüfung wegen fehlender Spannungsversorgung	N	0
9.9.1995	KKB	Ausfall eines Meßumformers im Nachkühlsystem	N	0
5.9.1995	KKK	Beschädigung der Brennelementwechseleinrichtung bei Vorbereitungsarbeiten	N	0
1.9.1995	KKK	Ausfall der Maßnahme „Abschalten Reaktorspeisewassersystem bei hohem Kondkammer-Füllstand und abgeschalteter Anlage“ während Wiederkehrender Prüfung	N	0
1.9.1995	KKI-1	Fehlerhafte Lötverbindung an einem Differenzverstärker im Reaktorschutz-Analogteil	N	0
26.8.1995	KWG	Ausfall einer Zwischenwasserkühlpumpe infolge Wicklungsschluß des Antriebsmotors	N	0
23.8.1995	KMK	Anregung eines Notstromdiesels in einer Redundanz der Notstromversorgung	N	0
22.8.1995	KKB	Ausfall einer Zwischenwasserkühlpumpe infolge defekter Kupplungsteile	N	0
22.8.1995	KWB-B	Störung am Stellantrieb einer Armatur des Not- und Nachkühlsystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
20.8.1995	GKN-2	Schwegängigkeit eines Druckspeicher-Rückschlagventils	N	0
19.8.1995	KWO	Schädigung an einer Impulsleitung des Volumenregelsystems	N	0
16.8.1995	KKE	Einkanaliger Taktsignalausfall im Reaktorschutzsystem der Scheibe 5	N	0
14.8.1995	KKP-1	Schaden mit Leckage an einer Steuerleitung eines Sicherheits- und Entlastungsventils	N	0
11.8.1995	KKP-1	Abweichung des eingestellten Grenzwertes vom spezifizierten Wert für die Durchsatzüberwachung der Hilfsdampfleitung	N	0
10.8.1995	KRB-II-B	Nichtschließen eines Kondensationskammerkühlschiebers bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
7.8.1995	KWG	Nichtschließen einer Armatur im Notspeisesystem nach einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
4.8.1995	KKP-1	Schäden an Rohrleitungen im Entlüftungs- und Entwässerungssystem mit Leckagen	N	0
30.7.1995	KKB	Ausfall eines Absperrschiebers im Hochdruckeinspeisesystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
27.7.1995	KKB	Funktionsstörung durch Temperaturerhöhung im Nachkühlsystem	N	0
25.7.1995	KBR	Unterbrechung der automatischen Dieselanforderung in zwei Redundanzen im Reaktorschutz während des Anlagenstillstandes	N	1
25.7.1995	KWB-A	Tropfleckage an einem Entwässerungsstutzen im Nebenwasserkühlsystem	N	0
22.7.1995	KKK	Ausfall eines 10.5/0.4-kW-Notstromtransformators durch Fehlansprechen der Temperaturüberwachung	N	0
14.7.1995	KWO	Störung am Leistungsschalter für den E-Motor einer Notspeisewasserpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
7.7.1995	KWB-A	Tropfleckage am Gehäuse einer Armatur des Not- und Nachkühlsystems	N	0
6.7.1995	KKE	Batteriezellenschädigung durch Plattenkorrosion	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
6.7.1995	KKS	Einschaltversagen einer Zwischenwasserkühlpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
5.7.1995	KKK	Einschaltversagen einer Zwischenwasserkühlpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
5.7.1995	GKN-1	Unvollständiges Schließen einer Armatur im nuklearen Nebenwasserkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
28.6.1995	KKB	Nichtschließen einer Armatur des Durchdringungsabschlusses	N	0
24.6.1995	KKU	Leckage am Nachwärmekühler in einer Redundanz des Not- und Nachkühlsystems	N	0
22.6.1995	KKB	Nichtöffnen einer Armatur des Nachkühlsystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
21.6.1995	KKB	Eingeschränkte Verfügbarkeit von zwei Speisewasserpumpen	N	0
19.6.1995	KKG	Ausfall eines Ventilators der Ringraumabsaugung im Rahmen der Vorbereitung zu einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
19.6.1995	GKN-1	Fehlauslösung des Überlastschutzes des Reservenotstromdieselaggregates	N	0
18.6.1995	KKB	Unzureichende Öffnung des Magnetvorsteuerventils eines Frischdampf-Isoventils	N	0
17.6.1995	KKE	Nicht erfolgtes automatisches Wiederzuschalten von Gleichrichtern	N	0
15.6.1995	KGR-1	Rollenlagerbruch am Regeneriergebläse der Reinigungsanlage für technologische Abgase	N	0
14.6.1995	KKK	Leckage an der Kühlwasser-Vorlaufleitung des Umluftkühlers einer Nebenkühlwasserpumpe	N	0
13.6.1995	KWO	Störung an einem Notstromgenerator bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
13.6.1995	KKB	Ausfall der automatischen Anregung für Pulkeinfahren der Stabsteuerung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
9.6.1995	KKI-2	Nichtöffnen eines diversitären Vorsteuerventils einer Frischdampf-Abblase-Absperrarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
6.6.1995	KWB-A	Rißartiger Befund im Hochdruck-Einspeisestrang des Not- und Nachkühlsystems	N	0
2.6.1995	KWB-A	Tropfleckage im Schweißnahtbereich einer Meßstellenarmatur	N	0
31.5.1995	KWB-A	Notstromanregung in einer Redundanz	N	0
30.5.1995	GKN-1	Notstromdieselstart in drei Redundanz bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
29.5.1995	KKU	Befunde an Halterungen des Dampferzeugerrohrbündelkopfes	N	0
29.5.1995	KKU	Kühlwassereintrag in den Ringraum	N	0
25.5.1995	KKB	Ausfall eines 220-V-Gleichrichters	N	0
20.5.1995	GKN-1	Nichtschließen eines Notspeiseregelventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
19.5.1995	KKU	Befunde an Lötstiften von Baugruppen im Reaktorschutzsystem	N	0
18.5.1995	GKN-1	Fehler am Leistungsschutz einer nuklearen Zwischenkühlpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
17.5.1995	KMK	Überflutung im Aufstellungsraum einer nuklearen Zwischenkühlwasserpumpe	N	0
17.5.1995	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung bei Wiederkehrender Prüfung im Schnellabschaltssystem	N	0
15.5.1995	KWG	Fehlzuschalten eines Notstromdiesel-Generatorschalters	N	0
14.5.1995	KWB-A	Defekte Brennelemente beim Sippingtest	N	0
14.5.1995	KMK	Tropfleckage in einer Entlüftungsleitung des Not- und Nachkühlsystems	N	0
12.5.1995	KKG	Leckage an zwei Wärmetauscherrohren eines nuklearen Zwischenkühlers	N	0
8.5.1995	KMK	Korrosion der Dichtflächen eines Abwasserverdampfers	N	0
6.5.1995	KKP-2	Rißbefunde in der Stelliteerung der Kegellaufbuchsen von Frischdampf-Abblaseregelventilen	N	0
5.5.1995	KKU	Rißanzeige bei Durchstrahlungsprüfung im Volumenregelsystem	N	0
4.5.1995	KKP-2	Fehlzuschalten eines Notspeisediesel-Generatorschalters	N	0
4.5.1995	KKE	Unbeabsichtigtes Öffnen des Leistungsschalters einer Notstromverteilung	N	0
3.5.1995	KWB-A	Tropfleckage an einer Nebenwasserleitung	N	0
3.5.1995	KKK	Nichtschließen einer Kondensationskammerprüfarmatur aufgrund eines Fehlers im Schaltanlageneinschub bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
2.5.1995	KKB	Einschaltversagen einer Einspeisepumpe des Unabhängigen Notstandssystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
2.5.1995	KKI-1	Rißbefunde an einer Rohrleitungseinführung in den Speisewasserbehälter	N	0
29.4.1995	KGR-5	Ausfall eines Gebläses des Aktivitätenüberwachungssystems	N	0
28.4.1995	KKB	Funktionsstörung beim Aufschalten eines Notstromdieselgenerators auf eine 6-kV-Notstromschiene	N	0
28.4.1995	KKR	Schutzauslösung eines Eigenbedarfstransformators	N	0
26.4.1995	KKK	Ausfall eines Notstromdiesels aufgrund einer Fehlfunktion in der Drehzahlverstellung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
25.4.1995	KBR	Reaktorschnellabschaltung über das Kriterium „Dampferzeugerfüllstand niedrig“	N	0
6.4.1995	KKI-1	Schaden am Stellantrieb eines Absperrschiebers im Nebenwasserkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
5.4.1995	KKK	Ausfall der Ansteuerung eines Hubmagneten eines Vorsteuerventils eines Sicherheits- und Entlastungsventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
5.4.1995	KKU	Rißbefunde an der Trennblechschweißung in den Vorkammern der Beckenkühler	N	0
31.3.1995	KWO	Ausfall eines Flachschutzschalters auf einer Absicherungsbaugruppe	N	0
29.3.1995	KKP-2	Lagerschaden an einer Hochdruckförderpumpe des Volumenregelsystems	N	0
29.3.1995	KWB-A	Nicht dichtes Schließen einer Ringraumzuluft-Absperrklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
23.3.1995	AVR	Nichtschließen einer Brandschutzklappe der Belüftungsanlage für das Ringgebäude bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
21.3.1995	KWG	Defekte Hüllrohre an Brennelementen bei visueller Inspektion	N	0
15.3.1995	KKK	Unverfügbarkeit eines Notstromdiesels aufgrund einer Leckage in der Kraftstoff-Saugleitung während Wiederkehrender Prüfung	N	0
11.3.1995	KWG	Nichtöffnen eines Vollastspeisewasserschlebers bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
11.3.1995	KWG	Ansprechen eines Sicherheitsventils im Volumenregelsystem	N	0
6.3.1995	KKU	Sicherheitsventilsitzleckage nach Ansprechen des Ventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
6.3.1995	KRB-II-B	Unberechtigtes Ansprechen der Kurzschluß-Schutzeinrichtung einer nuklearen Zwischenwasserkühlpumpe	N	0
3.3.1995	KKI-2	Kraftstoffleckage an einer Einspritzpumpe eines Notstromdieselmotors bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
27.2.1995	KKS	Korrosionsschäden an Kleinleitungen der Druckhalter-Armaturenstation	N	0
25.2.1995	AVR	Reaktorschnellabschaltung bei Kritikalitätsmessungen	N	0
23.2.1995	KKB	Ölleckage am Eintrittsstutzen des Ölkühlers eines Notstromdieselmotors bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
23.2.1995	KWB-B	Leckage in einer Einspeiseleitung des Volumenregelsystems	E	0
13.2.1995	KKK	Auslösung von reaktorschutzmaßnahmen und Unverfügbarkeit von Sicherheitseinrichtungen durch Kurzschluß bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
13.2.1995	KKB	Funktionsstörung eines Motor-Vorsteuerventils des Druckentlastungssystems bei einer Funktionsprüfung	N	0
9.2.1995	KKS	Schaden an einem Abgasturbolader eines Notstromdieselmotors beim Probelauf	N	0
8.2.1995	KBR	Befunde an Abstandhalterfedern bestimmter Brennelemente	N	0
8.2.1995	KWO	Störung am Generatorschalter des zusätzlichen Sicherheitseinspeisesystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
7.2.1995	KKU	Leckage an einer Rohrleitung des Abgassystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
7.2.1995	KWG	Fehlerhaftes Öffnen der Prüfarmatur in einem Strang des Not- und Nachkühlsystems	N	0
4.2.1995	KKB	Lokale rißartige Anzeigen in der Rohrleitung der Reaktordruckbehälter-Deckeldusche	N	0
1.2.1995	KKI-1	Abschaltung eines Notstromdieselaggregates infolge eines fehlerhaften Rückmeldesignals bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
27.1.1995	KKB	Offenbleiben eines Sicherheits- und Entlastungsventils bei Vorbetriebsprüfung	N	0
27.1.1995	KWB-B	Tropfleckage an einer Mindestmengenleitung des Notspeisewassersystems	N	0
25.1.1995	KKE	Tropfleckage an einem Entleerungsstutzen des gesicherten Nebenkühlerwassersystems	N	0
23.1.1995	KKR	Startversagen eines Notstromdieselgenerators bei Ausfall der 110-kV-Netzversorgung	N	0
23.1.1995	KKS	Schaden an einem Konzentratlagerbehälter	N	0
22.1.1995	KGR-1/2	Störung am Reaktorgebäudekran	N	0
20.1.1995	KRB-II-C	Riß in einer Schweißnaht eines Blindstutzens an einer Armatur des nuklearen Nachkühlsystems	N	0
19.1.1995	KWB-B	Nichtschließen eines Sicherheitsventils des Notspeisewassersystems	N	0
17.1.1995	KWG	Nichtvollständiges Schließen einer Prüfarmatur des Not- und Nachkühlsystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
17.1.1995	KKS	Vorübergehende Schwergängigkeit einer Klappe der nuklearen Lüftungsanlage	N	0
13.1.1995	KKK	Störung am Stellungsgeber eines Frischdampf-Isolations-Ventils	N	0
13.1.1995	KGR-3/4	Materialbefunde an den Planetenträgern des 250-t-Hubwerkgetriebes des Reaktorgebäudekrans	N	0
11.1.1995	KKP-1	Funktionsstörung an einem Notstromdieselmotor bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
11.1.1995	KGR-1/2	Beschädigung eines Transportmittels für die Reservestellen des Brennelementlagerbeckens	N	0
10.1.1995	KKS	Funktionsstörung des Kuppelschalters einer Notstromschiene	N	0
7.1.1995	KKS	Lagerschaden an einem Zulüfter des Schaltanlagegebäudes	N	0
6.1.1995	KRB-II-B	Nichtverfügbarkeit eines Stranges des nuklearen Nachkühlsystems	N	0
2.1.1995	KGR-5	Außerbetriebnahme einer Nebenwasserkühlpumpe wegen Erdschluß	N	0
<b>1994</b>				
30.12.1994	KKB	Anforderung zweier Notstromdiesel durch Unterspannung einer Notstromschiene	N	0
22.12.1994	KBR	Geringfügige Leckage an der Schweißnaht einer Kleinleitung im System für radioaktive Abwässer	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
21.12.1994	KWB-B	Nichtzuschalten des Entregelungsschalters eines Dieselnostromaggregates bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
21.12.1994	KBR	Störung im Ablauf des „100-K/h-Abfahrens“ in einer Scheibe des Reaktorschutzsystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
18.12.1994	GKN-1	Fehlerhaftes Öffnen des Einspeiseschalters einer 0.4-kV-Notstromschiene	N	0
17.12.1994	GKN-1	Ausfall einer Hochdruck-Förderpumpe im Volumenregelsystem	N	0
14.12.1994	KKK	Unverfügbarkeit eines Notstromdiesels aufgrund einer Leckage in der Kraftstoff-Saugleitung während Wiederkehrender Prüfung	N	0
13.12.1994	KWW	Befunde an der Füllstandsmeßleitung und der Deckelduschleitung am Reaktordruckbehälter-Deckel	N	0
12.12.1994	KWW	Nichtschließen einer Absperrarmatur bei Freischaltmaßnahmen	N	0
10.12.1994	KWB-B	Nichtschließen eines Sicherheitsventils im Notspeisesystem nach einer Prüfung	N	0
4.12.1994	KKG	Störung an einer Dreiwegarmatur im gesicherten Zwischenkühlsystem	N	0
4.12.1994	KKP-2	Schaden an einem Turbolader eines Notstromdieselmotors bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
30.11.1994	KWB-B	Ansprechen des Notkühl- und Flutsignals in einem Teilsystem beim Anfahren	N	0
25.11.1994	KKK	Lochkorrosionsstelle in der Kühlwasserrücklaufleitung eines Zwischenkühlers einer Lüftungsanlage	N	0
25.11.1994	KWB-B	Befunde an Lötstiften von Baugruppen im Reaktorschutzsystem bei Sichtkontrolle	N	0
23.11.1994	KWB-B	Befunde an Vorsteuerventilen der Frischdampf-Hauptsicherheitsventile	N	0
14.11.1994	KKS	Leckage am Dieselmotorkühlsystem eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
14.11.1994	KKK	Vertauschung der Schaltrückmeldung an den Einspeiseschaltern der doppelversorgten 380-V-Notstromschiene	N	1
11.11.1994	KWB-B	Verdrahtungsfehler an Zeitstufen für die Ansteuerung von Generatorschaltern an Notstromgeneratoren	N	0
11.11.1994	KWB-A	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe durch eine Störung in der Schmiermittelversorgung	N	0
9.11.1994	KKB	Nichtabschaltung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
4.11.1994	KKK	Ausfall der Raumlufkühlung eines Notstromdiesels	N	0
1.11.1994	KWB-B	Defekte Brennelemente beim Sippingtest	N	0
31.10.1994	KWB-B	Wicklungsschaden an einem Lüftermotor der Zuluftanlage für das Schaltanlagengebäude	N	0
26.10.1994	KKK	Ausfall eines 10.5-kV-Notstromtransformators	N	0
25.10.1994	KKK	Ausfall der Raumlufkühlung des Kernflutsystems	N	0
25.10.1994	KKB	Abweichung vom spezifizierten Zustand der Nachwärmeabfuhr im Stillstand	N	0
20.10.1994	KMK	Notstromanregung in einer Redundanz der Eigenbedarfsversorgung	N	0
18.10.1994	AVR	Nichtschließen einer Schnellschlußarmatur in einer Belüftungsanlage bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
18.10.1994	KBR	Schaden an der Drehzahlverstelleinrichtung eines Notstromdiesels bei Funktionsprüfung	N	0
14.10.1994	KKK	Ausfall von Zeitüberwachungs-Baugruppen im Dynamischen Logikteil des Reaktorschutzes bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
12.10.1994	KKB	Risse im Trennblech der Vorkammer eines Kühlers im Nachkühlsystem	N	0
1.10.1994	KKI-2	Ausfall eines 24-V-Gleichrichters mit nachfolgenden Auswirkungen in der Notstromversorgung	N	0
1.10.1994	KKP-1	Anriß im Bereich einer Schweißnaht an einer Entwässerungsleitung im Frischdampfsystem	N	0
29.9.1994	KKP-1	Störung in der Funktionsgruppen-Steuerung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
24.9.1994	KKK	Ausfall der Reaktorschutzanregung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
23.9.1994	KKK	Ausfall eines Übergangsbereich-Kanals aufgrund eines Fehlers in der Signalübertragung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
20.9.1994	KWB-A	Nicht schaltbereiter Einspeiseschalter einer Notstromschiene bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
11.9.1994	KWW	Anzeigen an Kerneinbauten vom Reaktordruckgefäß	N	0
9.9.1994	KWO	Undichtigkeit eines Rückschlagventils des Volumenregelsystems bei Dichtheitsprüfung	N	0
8.9.1994	GKN-1	Nichtzuschalten einer nuklearen Nebenkühlwasserpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
6.9.1994	KKS	Kühlwasserleckage eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
3.9.1994	KWO	Undichtigkeit einer Rückschlagarmatur des Volumenregelsystems bei Dichtheitsprüfung	N	0
29.8.1994	KWG	Ausfall einer Zusatzborierpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
26.8.1994	KWO	Spannungsausfall einer Eigenbedarfsschiene bei Eigenbedarfsumschaltung	N	0
24.8.1994	KWB-A	Thermische Zersetzung von zwei Aktivkohlepatronen einer Abluftfilteranlage	N	0
22.8.1994	KKP-2	Abschalten eines 220-V-Gleichrichters infolge eines Fehlers in der Meßwerterfassung der Drehstrom-Spannungsüberwachung	N	0
19.8.1994	KMK	Spannungsausfall der Stromversorgung der Brandmeldezentrale	N	0
18.8.1994	KRB-II-C	Anforderung eines Notstromdiesels über Reaktorschutz bei Wiederkehrender Prüfung	N	0



Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
18.8.1994	KRB-II	Leckage an der Konzentrationeinigungsanlage	N	0
18.8.1994	KRB-II-C	Befunde in Schweißnähten der Kühlmittelentnahmeleitungen	N	0
16.8.1994	KKP-1	Schaden am Gehäuse einer Konzentratpumpe	N	0
12.8.1994	KWB-B	Laufzeugschaden an einer Nebenkühlwasserpumpe	N	0
10.8.1994	KWB-B	Startversagen einer nuklearen Nebenkühlwasserpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
9.8.1994	KKP-2	Defekte Brennelemente beim Sippingtest	N	0
9.8.1994	KKG	Ölleckage an einem Notstromdieselaggregat bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
5.8.1994	KKP-2	Abschalten eines rotierenden Umformers infolge Auslösen von Schutzschaltern	N	0
4.8.1994	KKU	RESA/TUSA infolge der Niveauabsenkung eines Dampferzeugers	N	0
2.8.1994	GKN-1	Notstromdieselstart nach fehlerhaftem Öffnen eines Kupperschalters	N	0
29.7.1994	THTR-300	Nichtverfügbarkeit eines Abluftventilators aufgrund von Instandsetzungsarbeiten im Schaltfeld der 0.4-kV-Notstromschaltanlage	N	0
29.7.1994	GKN-2	Fälschliche Verstellung eines Zeitgliedes im Reaktorschutz	N	0
28.7.1994	KKK	Ausfall eines Notstromdiesels durch Fehlfunktion der Generatorerregung beim Probelauf	N	0
27.7.1994	KWO	Störung des Spannungsreglers an einem Generator des zusätzlichen Sicherheitseinspeisesystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
26.7.1994	KKU	Lagerschaden an einer Notspeisepumpe während Wiederkehrender Prüfung	N	0
25.7.1994	KKU	Leckage an einer Gebäudeabschlußklappe des nuklearen Lüftungssystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
24.7.1994	KWO	Ausfall einer Notspeisewasserpumpe nach Handanforderung	N	0
24.7.1994	KWO	Reaktorschutz-Signalauslösung nach Ansprechen einer Sicherung während einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
15.7.1994	KKI-1	Befund mit Rißverdacht in einer Schweißnaht der Speisewasserleitung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
12.7.1994	KKU	Ausfall eines Abflußventilators der Ringraumabsaugung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
6.7.1994	KKU	Vorsteuerventilleckagen an einem Druckhalter-Sicherheitsventil	N	0
5.7.1994	KKI-1	Absturz einer Frischdampfleitungsdurchführung beim Transport	N	0
5.7.1994	KWB-B	Tropfleckage an einer nuklearen Nebenkühlwasserleitung	N	0
4.7.1994	GKN-2	Kontaktfehler an einem Schaltanlageneinschub einer Armatur des Not- und Nachkühlsystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
4.7.1994	KGR-5	Abschaltung eines Notstromdieselaggregates bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
2.7.1994	KBR	Gebrochener Zentrierstift im oberen Kerngerüst bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
1.7.1994	GKN-2	Ausfall einer 660-V-Notstromversorgung durch Kurzschluß	N	0
1.7.1994	KGR-5	Ausfall von zwei Nebenkühlwasserpumpen durch einen Kabelschaden	N	0
30.6.1994	KRB-II-B	Ausfall der Offenhalteeinrichtung eines Sicherheits-/Entlastungsventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
28.6.1994	KKK	Ausfall einer 10-kV-Notstromschiene bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
20.6.1994	AVR	Herauskippen einer Brennelementkanne aus dem Kreisförderer der Ringbahn	N	0
16.6.1994	KWB-A	Eingeschränkte Förderleistung einer Turbonotspeisepumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
15.6.1994	KKP-1	Schäden an Steuerleitungen von Schnellöffnungsventilen im Abschaltensystem	N	0
10.6.1994	KRB-II-B	Reaktorschnellabschaltung über „RDB-Füllstand min.“ nach Speisewasserpumpenausfall	N	0
10.6.1994	KWO	Nichtschließen einer Absperrklappe im Notstands-Zwischenkühlwassersystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
10.6.1994	KRB-II-B	Schwergängigkeit der Stellungsanzeige eines Speisewasser-Isolations-Ventiles	E	0
7.6.1994	KKK	Nichtöffnen von zwei Sicherheitsventilen in der Filterkonzentrataufbereitung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
1.6.1994	KKI-1	Nichtstarten eines Notstromdieselmotors bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
30.5.1994	KKU	Nicht vollständiges Öffnen eines Rückschlagventils im Nachkühlssystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
27.5.1994	KKP-1	Anriß an der Schweißnaht des Anschlußstutzens einer Sicherheitsventil-Zuführungsleitung im Nachkühlssystem	N	0
19.5.1994	KWB-B	Defekter Temperaturregelbaustein an einer Kältemaschine	N	0
19.5.1994	KMK	Nichtschließen von Brandschutzklappen bei Überprüfung der Schmelzlotauslösung	N	0
19.5.1994	KMK	Ungenügende Dichtheit einer Lüftungsabsperrklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
18.5.1994	KKB	Überflutung von Anlagenräumen durch eine Leckage im Sprühflutsystem	N	0
18.5.1994	KBR	Ausfall eines Notstrom-Eigenbedarfstransformators bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
14.5.1994	KKG	Schäden an Brennelement-Zentrierstiften an der Gitterplatte des oberen Kerngerüsts	N	0
10.5.1994	KRB-II	Nichtschließen von Brandschutzklappen bei Überprüfung der Schmelzlotauslösung	N	0
7.5.1994	KKG	Nichtschließen eines Absperrschiebers im Hauptspeisewassersystem bei betrieblicher Ansteuerung	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
6.5.1994	GKN-2	Ausfall von Druckspeicher-Füllstandsmessungen	N	1
6.5.1994	GKN-1	Nichtstarten eines Notstromdiesels bei Redundanzrückschaltung	N	0
5.5.1994	KWO	Ausfall eines Stromzwischenwandlers eines Notstromgenerators bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
5.5.1994	KWG	Befunde an Brennelement-Abstandhalterecken	N	0
2.5.1994	KGR-4	Ausfall eines Notstromdieselmotors	N	0
30.4.1994	KKU	Rißbefund an einem Zylinderkopf eines Notstromdieselmotors	N	0
28.4.1994	KKK	Nichtauslösen der Schmelzlotsicherung an Brandschutzklappen bei Funktionsprüfung	N	0
28.4.1994	GKN-2	Reaktorschnellabschaltung durch Fehlanregung eines Reaktorschutzsignals	N	0
27.4.1994	KWB-A	Nicht dichtes Schließen einer Absperrklappe der Zuluft zum Ringraum bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
26.4.1994	KKE	Ausfall einer Druckspeicher-Füllstandsmessung	N	0
26.4.1994	KKS	Rißbefund an einem Kondensator der Kühlmittelverdampfungsanlage	N	0
26.4.1994	KMK	Schaden an einer Sicherheitsbehälter-Absperrarmatur des Druckhalter-Hilfssprühsystems bei Funktionsprüfung	N	0
24.4.1994	KWG	Fehlende Offenmeldung einer Rückschlagarmatur des Nachkühlsystems nach Wiederkehrender Prüfung	N	0
24.4.1994	KKE	Schwergängigkeit der RDB-Entlüftungsarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
20.4.1994	AVR	Nichtöffnen einer Rauch- und Wärmeabzugsklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
13.4.1994	KKB	Funktionsstörung einer Brandschutzklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
12.4.1994	KKI-2	Funktionsstörung an einer Schnellschlußklappe des nuklearen Zwischenkühlsystems bei Umschaltvorgängen	N	0
7.4.1994	KKK	Rißbefunde in der Trennblechschweißung der Vorkammer eines Wärmetauschers im Reaktorwasserreinigungssystem	N	0
5.4.1994	KKG	Nichtschließen einer Absperrarmatur der Dampferzeuger-Abschlämmung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
5.4.1994	KKK	Ausfall eines Notstromdiesels aufgrund fehlerhafter Abschaltung der Nebenkühlwasserversorgung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
3.4.1994	KGR-2	Ausfall eines Notstromdiesels	N	0
24.3.1994	KWB-B	Geringe Leckage an einer Rohrleitung des Abwassersystems	N	0
24.3.1994	AVR	Nichtschließen einer Brandschutzklappe bei Funktionsprüfung	N	0
23.3.1994	KWB-A	Tropfleckage an einer Probenahmeleitung des Druckhaltesystems	N	0
22.3.1994	KMK	Ausfall einer Feuerlöschpumpe	N	0
22.3.1994	KKB	Prüfbefunde in der Trennblechschweißung eines Reinigungskühlers der Reaktorwasserreinigung	N	0
18.3.1994	KKU	Rißbefund an einem Zylinderkopf eines Notstromdieselmotors	N	0
16.3.1994	KWB-A	Reaktorschnellabschaltung infolge Ausfall einer Hilfsölpumpe der hydraulischen Turbinensteuerung	N	0
14.3.1994	GKN-1	Ausfall einer Brunnenkühlwasserpumpe eines Notstromdieselmotors	N	0
14.3.1994	KMK	Ölleckage im Bereich der Betriebsölpumpe eines Notstromdieselmotors bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
11.3.1994	KKB	Fälschliches Öffnen einer Druchdringungsarmatur des Probeentnahmesystems	N	0
11.3.1994	KWB-A	Lösen eines Handlochdeckels am Notstromdieselmotor bei einem Probelauf	N	0
10.3.1994	KKU	Funktionsstörung der Schmelzlotauslösung an Brandschutzklappen bei einem Test	N	0
7.3.1994	KRB-II	Fehlerhafter Einbau von Kondensatgefäßen in Füllstandsmessungen des Reaktordruckbehälters	N	0
7.3.1994	KKU	Abschaltung eines Notstandsdieselaggregates durch Überdrehzahlenschutz bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
4.3.1994	THTR-300	Nichtschließen von Brandschutzklappen während einer Funktionsprüfung	N	0
2.3.1994	KWO	Störung in der Schaummittelzumischung einer stationären Löschanlage bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
25.2.1994	KWB	Funktionsstörung in der Mechanik der Schmelzlotauslösung von Brandschutzklappen	N	0
24.2.1994	KWG	Verzögerte Zuschaltung eines 380-V-Einspeiseschalters bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
17.2.1994	KWW	Nichtverfügbarkeit des Noteinspeisesystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
16.2.1994	KWB-B	Nicht vollständiges Schließen eines Sicherheitsventils im Notspeisewassersystem nach Anforderung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
14.2.1994	KKS	Undichtigkeit im Abgassystem im Bereich einer Temperaturmeßstelle	N	0
13.2.1994	GKN-1	Ausfall einer Hochdruck-Förderpumpe im Volumenregelsystem	N	0
11.2.1994	KKI-1	Fehlende elektrische Verdrahtung an 5 Brandschutzklappen in der Funktion Schmelzlotauslösung	N	0
8.2.1994	KWW	Abriß einer Meßleitung am Sicherheitsbehälter	S	1
2.2.1994	KWB-A	Notstromdieselstart über Fehlsignal bei Arbeiten im Rangierverteiler	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
2.2.1994	KKE	Undichtigkeit an einer Hauptkühlmittelpumpe	N	0
31.1.1994	KKB	Anforderung eines Notstromdiesels durch Abschalten der Spannungsversorgung einer Notstromschiene	N	0
29.1.1994	GKN-2	Fehlöffnen eines 10-kV-Leistungsschalters bei Wiederkehrender Prüfung einer Sicherheitseinspeisepumpe	N	0
28.1.1994	KKI-1	Nichtschließen einer Durchdringungsarmatur des Probenahmesystems bei betrieblicher Anforderung	N	0
28.1.1994	KKI-1	Reaktorschnellabschaltung nach Lastabwurf auf Eigenbedarf	N	0
26.1.1994	KMK	Baugruppenausfall im Reaktorschutzsystem infolge herstellungsbedingter Leiterbahnbrücken (Whiskerbildung)	N	0
19.1.1994	KWB-B	Fehlauslösung des Überstromschutzrelais an einer Nebenkühlwasserpumpe bei betrieblicher Zuschaltung	N	0
17.1.1994	KKW	Nichtschließen von Brandschutzklappen bei Schmelzlotauslösung während eines Testes	N	0
17.1.1994	KMK	Ausfall eines rotierenden Umformers bei wartungsbedingter Umschaltung	N	0
13.1.1994	KWB-A	Schutzabschaltung eines 24-V-Notstandsgleichrichters infolge Auslösung einer Thyristorsatzsicherung	N	0
12.1.1994	KWB-A	Schutzabschaltung des Reserveumformers von der 380-V-Sammelschiene	N	0
11.1.1994	KKK	Ausfall eines rotierenden Umformers während des Hochlaufvorganges bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
11.1.1994	KKU	Fehlanregung der Notstromsignale in einer Redundanz	N	0
11.1.1994	KKI-2	Nichtschließen von Brandschutzklappen bei Schmelzlotauslösung während eines Testes	N	0
6.1.1994	KWO	Leckage in einem Probenahmekühler bei Beaufschlagung mit Primärwasser	N	0
5.1.1994	KWB-A	Bruch des ND-Leckagestutzens an einer Hauptkühlmittelpumpe	N	0
2.1.1994	KKP-2	Funktionsstörung am Stellantrieb eines Speisewasser-Druckschiebers	N	0
<b>1993</b>				
Stillstand 93	KKB	Rißartige Anzeigen an Vorkammer und Trennblech eines Regenerativ-Wärmetauschers	N	0
Stillstand 93	KKB	Befunde an Dioden von elektronischen Baugruppen des Reaktorschutzes	N	0
Stillstand 93	KKB	Verformungen an Rohren eines Regenerativ-Wärmetauschers	N	0
Stillstand 93	KKB	Frequenzeinbruch einer Notstromschiene beim Zuschalten des 1. Verbrauchers bei Dieselbetrieb	N	0
Stillstand 93	KKB	Funktionsstörung eines 220-V-Gleichrichters	N	0
Revision 93	GKN-1	Rißbefunde an den Hochdruckpumpen des Volumenregelsystems bei Inspektion	N	0
Revision 93	GKN-2	Defektes Brennelement	N	0
Revision 93	KWO	Schwergängigkeit von Armaturen der Druckhalter-Armaturenstation durch Einsatz ungeeigneter Schmierfette	N	0
Februar 93	KMK	Herstellungsbedingte Leiterbahnbrücken (Whiskerbildung) auf Elektronikarten	N	0
25.12.1993	GKN-1	Bruch einer Ventildfeder einer Hochdruck-Förderpumpe im Volumenregelsystem	N	0
20.12.1993	GKN-2	Armaturenfelstellung an Sprühflutanlagen im Maschinenhaus	N	0
15.12.1993	KWB-A	Ausfall einer nebenkühlwasserpumpe durch eine Störung in der Schmiermittelversorgung	N	0
14.12.1993	KMK	Leckage an einem Kühlerrohr eines Notstromdieselmotors	N	0
14.12.1993	KKS	Rißbefunde in der Hilfssprühleitung des Volumenregelsystems	N	0
13.12.1993	KBR	Leckage an einer Entleerungsleitung des Nebenkühlwassersystems	N	0
9.12.1993	GKN-1	Unvollständige Dichtheit von 2 Absperrarmaturen im Not- und Nachkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
8.12.1993	KBR	Geringfügige Leckage an der Abgabelung des Systems für radioaktive Abwässer	N	0
4.12.1993	KKB	Abschaltung einer Kältemaschine	N	0
3.12.1993	KWW	Nichtauslösen der Sirenenanlage bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
2.12.1993	KWO	Ausfall einer Aktivitätsmeßstelle (Unfallmeßstelle) der Gesamtabluft Kontrollbereich	N	0
29.11.1993	KKP-2	Funktionsstörung in der Mechanik der Schmelzlotauslösung von Brandschutzklappen bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
28.11.1993	KNK-II	Ausfall eines Leistungsschalters beim Zuschalten des Notstromdieselaggregates auf die Notstromschiene bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
26.11.1993	KKR	Ausfall der Eigenbedarfsversorgung infolge von Erdschlüssen im Landesnetz	N	0
23.11.1993	KKE	Ausfall einer Lampenverstärker-Baugruppe im Reaktorschutzsystem	N	0
20.11.1993	THTR-300	Ausfall einer Kaminabluftfördereinheit für die Aktivitätsüberwachung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
16.11.1993	KKK	Leckage im erdverlegten Bereich der Nebenkühlwasser-Vorlaufleitung eines Notstromdieselmotors bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
15.11.1993	KBR	Ausfall einer Vorrangbaugruppe des Notspeisesystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
13.11.1993	KKR	Wasseranfall in der Entwässerung einer Rohrdurchführung des Brennelementlagerbeckens	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
10.11.1993	KKG	Nichtzuschaltung einer Kältemaschine des Kaltwassersystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
2.11.1993	KWO	Störung an der Brennelement-Manipulierbrücke	N	0
30.10.1993	THTR-300	Ausfall eines Abluftgebläses	N	0
27.10.1993	KWO	Bruch zweier Befestigungsschrauben der Halteplatte eines Kerngerüstzentrierbolzens	N	0
26.10.1993	KRB-II-B	Unvollständiges Schließen einer Lüftungsabschlußklappe des Sicherheitsbehälters bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
26.10.1993	KWG	Nichtverfügbarkeit einer Kältemaschine bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
20.10.1993	KWB-B	Nichtöffnen eines Luftkühler-Regelventils im Kaltwassersystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
19.10.1993	KWB-B	Verzögertes Schließen einer Ringraum-Zuluftklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
10.10.1993	KWB-B	Automatische Reaktorschnellabschaltung über „Dampferzeugerniveau tief“ beim Anfahren	N	0
9.10.1993	KWB-B	Bi-Metall-Auslösung am Frischdampf-Abblaseregelventil bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
8.10.1993	KWB-B	Anregung der Notbespeisung für einen Dampferzeuger bei Funktionsprüfung im Hauptspeisewassersystem	N	0
5.10.1993	KWW	Leckage an Dichtungen der Abgasleitung eines Notstromdieselmotors bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
1.10.1993	KWO	Leckage an einem Konzentratbehälter der Abwasserlagerung	N	0
1.10.1993	KKP-1	Befunde an austenitischen Rohrleitungen des entfallenen Lagerdruckwassersystems	N	0
28.9.1993	KBR	Undichtigkeit an einer Entleerungsleitung des Nebenkühlwassersystems	N	0
27.9.1993	KWB-B	Fehlende Spannungsversorgung von Reaktorschutz-Baugruppen	N	0
20.9.1993	KKP-1	Nicht vollständiges Öffnen eines diversitären Druckbegrenzungsventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
19.9.1993	KKP-1	Defekte Schrauben an einem Sicherheits- und Entlastungsventil des Frischdampfsystems	N	0
18.9.1993	KWB-A	Leckage an einem Konzentrat-Behälter des Abwassersystems	N	0
18.9.1993	KKI-2	Leckagen in einer Druckleitung des gesicherten Nebenkühlwassersystems	N	0
14.9.1993	KWO	Spannungslosigkeit einer Notstromschiene infolge Überstromauslösung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
11.9.1993	GKN-1	Reaktorschnellabschaltung durch Fehlanregung eines Eigenbedarfs-Umschaltsignals	N	0
8.9.1993	KWB-B	Auffinden eines Dampferzeuger-Heizrohrverschlußstopfens im Reaktordruckbehälter	N	0
8.9.1993	KWB-B	Abgerissener Kegel in einem 3-Wege-Ventil des Not- und Nachkühlsystems	N	1
8.9.1993	KKK	Tropfleckage an der Entlüftungsleitung zwischen den Durchdringungsarmaturen der Hilfsdampfleitung	N	0
7.9.1993	KWG	Undichtigkeit an einer Stützenschweißnaht im nuklearen Nebenkühlwassersystem	N	0
4.9.1993	KKK	Störung am Teleskopmast der Brennelement-Wechselmaschine	N	0
2.9.1993	KKK	Hinweise auf Rißanzeigen in Schweißnähten der druckführenden Umschließung	N	0
2.9.1993	KKP-1	Anrisse in Schweißnähten von Speisewasserleitungen	N	0
2.9.1993	KKP-1	Nichtöffnen eines diversitären Druckbegrenzungsventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
1.9.1993	KWW	Abrutschen eines Brennelementkastens im Brennelementlagerbecken	N	0
1.9.1993	KKU	Kurzschluß in der Stromversorgung einer Kältemaschine	N	0
1.9.1993	KKI-1	Aufschwimmen eines Sicherheits- und Entlastungsventils beim Anfahren der Anlage	N	0
1.9.1993	KWW	Lagerschaden an einer nuklearen Zwischenkühlwasserpumpe	N	0
1.9.1993	KMK	Ausfall eines 24-V-Gleichrichters	N	0
31.8.1993	KKK	Rißanzeigen in Schweißnähten des Reaktorspeisewassersystems	N	0
30.8.1993	KKK	Schäden am Kompensator „Abgassammelleitung/Turbolader“ bei zwei Notstromdieselmotoren	N	0
29.8.1993	KWW	Rißbefund am Zylinderkopf eines Notstromdieselmotors	N	0
25.8.1993	KKK	Befund am Stellantrieb der Abdampfarmatur der Einspeiseturbine des Hochdruckeinspeisesystems	N	0
24.8.1993	GKN-2	Ausfall von zwei Hauptkondensatpumpen infolge Meßumformerfehlers	N	0
24.8.1993	KWG	Nichtöffnen einer Prüfarmatur im Not- und Nachkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
24.8.1993	THTR-300	Nichtöffnen einer Rauchabzugsklappe für die Reaktorhalle bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
23.8.1993	KWB-B	Störung an einer Kältemaschine des Kaltwassersystems	N	0
23.8.1993	KBR	Eintrag verdünnter Schwefelsäure in den Wasser-Dampf-Kreislauf	E	1
22.8.1993	KWW	Wellenabriß an einer nuklearen Zwischenkühlwasserpumpe	N	0
21.8.1993	KKK	Fehlerhaftes Aufsetzen einer Brennelement-Attrappe bei Brennelementwechsel	N	0
20.8.1993	KGR-2	Selbständiger Start eines Notstromdiesellaggregates aufgrund eines Kabelfehlers	N	0
19.8.1993	KNK-II	Tropfleckage am internen Kühlwasserkreislauf eines Notstromdiesellaggregates	N	0
17.8.1993	KKP-1	Schaden an der Gleitringdichtungspartie einer Zwangsumwälzpumpe	N	0
17.8.1993	KKB	Funktionsstörung an einem Notstromdieselmotor infolge defekter Einspritzpumpen	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
14.8.1993	KWB-B	Nichtöffnen eines Entlastungsventils im Frischdampfsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
14.8.1993	KKK	Nichtöffnen von zwei Armaturen in der hydraulischen Offenhaltung von Sicherheits- und Entlastungsventilen bei Wiederkehrender Prüfung	N	1
13.8.1993	KWW	Leckage an einer Rundnaht eines Hochdruckvorwärmers	N	0
12.8.1993	THTR-300	Ausfall eines Abluftgebläses	N	0
12.8.1993	KKI-1	Befunde in Schweißnähten der entfallenden Lagerdruckwasserrohrleitungen	N	0
11.8.1993	KRB-II-C	Ausfall eines Temperatur-Meßumformers für die Kondensationskammer-Temperaturmessung	N	0
5.8.1993	KGR-3/4	Ausfall einer Pumpe des Technisch-Wasser-Systems	N	0
4.8.1993	KWB-B	Spannungslosigkeit einer Notstromschiene infolge Abschalten des Notstromdieselaggregates	N	0
4.8.1993	KWB-B	Kraftstoffleckage an einer Einspritzdüse eines Notstromdieselmotors	N	0
30.7.1993	KKP-2	Nichtverfügbarkeit eines Stranges des nuklearen Nachwärmeabfuhrsystems infolge defekten Steuerventils	N	0
20.7.1993	KKS	Reaktorschnellabschaltung beim Normalisieren nach Ausfall zweier Hauptkühlmittelpumpen	N	0
20.7.1993	KKB	Ausfall einer Brandmeldeeinrichtung	N	0
17.7.1993	KKR	Ausfall des Reservenetzanschlusses für die Eigenbedarfsversorgung	N	0
14.7.1993	KKI-1	Nichtöffnen einer diversitären Druckbegrenzungsarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
14.7.1993	KKI-1	Nichtöffnen eines Sicherheitsventils im Brennelement-Lagerbeckenreinigungssystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
13.7.1993	KMK	Nichtöffnen eines Sprühschiebers im Feuerlöschsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
13.7.1993	KMK	Beschädigung eines Hauptkühlmittel-Lagerbehälters bei der Teilentleerung	N	0
10.7.1993	KKG	Ausfall eines Frischdampf-Abblaseregelventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
7.7.1993	KBR	Störung an einem Dreivegeventil des Zusatzboriersystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
3.7.1993	KBR	Wellenbruch an dem E-Motor eines Fortluftventilators	N	0
30.6.1993	KKG	Herabfallen einer Steuerelement-Antriebsstange in das Brennelement-Lagerbecken	N	0
30.6.1993	KKK	Leckage in der Kühlwasser-Rücklaufleitung eines Turboladers an einem Notstromdieselmotor bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
29.6.1993	KKK	Leckage in der Kühlwasser-Rücklaufleitung eines Ladeluftkühlers an einem Notstromdieselmotor bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
29.6.1993	KKU	Funktionsstörung an zwei Zuluftklappen für den Reaktorgeäuderingraum bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
27.6.1993	KBR	Lagerschaden an dem E-Motor eines Fortluftventilators	N	0
26.6.1993	KBR	Ausfall von Hauptkondensatpumpen während des Anfahrvorganges der Anlage	N	0
25.6.1993	KKG	Startversagen eines Notspeisenotstromdiesels bei Handstart zum Befüllen eines Dampferzeugers	N	0
24.6.1993	KBR	Nichtöffnen eines Hauptspeisewasser-Absperrschiebers beim Anfahren der Anlage	N	0
20.6.1993	GKN-2	Defekt an einer Brunnen-Zusatzwasserpumpe des Nebenkühlwassersystems	N	0
19.6.1993	KKR	Lokale Kontamination in zwei Räumen der speziellen Wasseraufbereitung	N	0
16.6.1993	KKK	Leckage an einer Schweißnaht im Reaktorspeisewassersystem	N	0
15.6.1993	KWB-A	Motorschaden an einem Notstromdiesel bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
13.6.1993	KKG	Fehlerhaftes Anstehen eines Aggregateschutz-Signals für einen Notstromdieselmotor	N	0
11.6.1993	KGR-2	Abschalten eines reversiblen Motorgenerator infolge einer Störung im Automatikschrank	N	0
3.6.1993	KKR	Ausfall des Reservenetzanschlusses für die Eigenbedarfsversorgung	N	0
2.6.1993	KKI-1	Nichtschließen einer Absperrarmatur im Nachkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
2.6.1993	KBR	Zylinderskopfschaden an einem Notstromdieselmotor	N	0
1.6.1993	KRB-II-C	Nicht ordnungsgemäße Ansteuerung eines Magnet-Vorsteuerventils für ein Entlastungsventil bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
30.5.1993	KWW	Nichtschließen einer zweiten Absperrarmatur im Abwasser-, Sumpf- und Sammelsystem	N	0
23.5.1993	KWO	Funktionsstörung in der Sprühwasserlöschanlage bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
18.5.1993	THTR-300	Ausfall einer Abwasseraktivitätsmeßeinrichtung	N	0
16.5.1993	KBR	Erhöhter Ansprechdruck eines Vorsteuerventils für ein Primärkreissicherheitsventil	N	0
15.5.1993	KKI-1	Ausfall eines rotierenden Drehstrom-Wechselrichters	N	0
13.5.1993	KMK	Tropfleckage in der Entleerungsstelle des Abblasebehälters	N	0
13.5.1993	KKE	Befunde an Brennelement-Abstandhalterecken	N	0
11.5.1993	KKS	Tropfleckage an der Flutwasser-Umwälzleitung	N	0
9.5.1993	GKN-1	Ausfall der Eigenbedarfsversorgung	N	0
8.5.1993	KRB-II-C	Anforderung von Sicherheitseinrichtungen aufgrund eines nicht optimalen Blockschutzes	N	0
4.5.1993	KWW	Defekte Keramik-Kondensatoren auf Trennverstärkerbaugruppen	N	0
29.4.1993	KWO	Ausfall einer Aktivitätsmeßstelle der Gesamtabluft Kontrollbereich	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
29.4.1993	THTR-300	Ausfall der Kaminluftüberwachung	N	0
25.4.1993	KNK-II	Leckage am internen Kühlwasserkreislauf eines Notstromdieselaggregates bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
22.4.1993	GKN-1	Fehler an einem Grenzsinalgeber im Reaktorschutzsystem	N	0
19.4.1993	KKI-2	Reaktorschnellabschaltung durch Ansprechen des Leistungsgrenzwertes	N	0
8.4.1993	KKK	Ausfall eines rotierenden Umformers durch Fehlfunktion des Drehzahlreglers	N	0
8.4.1993	KWO	Kurzzeitige Spannungslosigkeit einer von drei Reaktorschutzverteilungen	N	0
1.4.1993	KKG	Gesicherte Sammelschiene GB für 30 s spannungslos	N	0
31.3.1993	KKR	Ausfall der elektrischen Eigenbedarfsversorgung	N	0
30.3.1993	KRB-II-C	Unberechtigtes Ansprechen der Kurzschluß-Schutzeinrichtung von Niederdruckpumpen im Nachkühlsystem	N	0
27.3.1993	KWG	Nichtöffnen einer Armatur in einem Strang des Not- und Nachkühlsystems beim betrieblichen Einleiten des Nachkühlbetriebes	N	0
26.3.1993	KKP-1	Funktionsstörung an Magnetventilen von Brandschutzklappen bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
26.3.1993	KRB-II-B	Nichtverfügbarkeit eines Notstromdieselaggregates	N	0
25.3.1993	KWG	Unkorrekter Einbau elektronischer Baugruppen in der Sicherheitsleittechnik	N	1
25.3.1993	KWO	Störung in der Öldrucküberwachung des Dieselaggregates einer Sicherheitseinspeisepumpe	N	0
23.3.1993	KKB	Anforderung eines Notstromdiesels durch das Abschalten der Spannungsversorgung einer Notstromschiene	N	0
23.3.1993	KKG	Leckage an einem gesicherten Zwischenkühler	N	0
23.3.1993	KKK	Ausfall eines Reaktorschutz-Anregekanals	N	0
19.3.1993	KGR-1	Schwankungen bei der Anzeige der Reaktorperiode	N	0
17.3.1993	KWB-B	Störung an einer Exzenter-Absperrklappe im nuklearen Zwischenkühlkreislauf	N	0
13.3.1993	KRB-II-B	Ausfall einer Durchdringungsarmatur im Reaktorwasserreinigungssystem	N	0
8.3.1993	KMK	Lockere Schraubverbindungen an Containmentdurchführungen der Kabelanschlüsse der Steuerstabantriebe	N	0
5.3.1993	KGR-2	Kontamination im Bereich des Kondensattiefbehälters des Maschinenhauses Block 2	E	1
4.3.1993	KWB-B	Bruch der Laufradbefestigung einer Deionatpumpe	N	0
3.3.1993	KKB	Anregung der Abschaltkriterien eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
3.3.1993	KNK-II	Undichtigkeit einer Zuluftklappe des Sicherheitsbehälters bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
2.3.1993	THTR-300	Ausfall eines Abluftgebläses für die Reaktorhalle	N	0
1.3.1993	KWW	Reaktorschnellabschaltung infolge Fehlanregung des Noteinspeisesystems	N	0
28.2.1993	KKB	Schäden am Heizbündel der Verdampferanlage in der Abwasseraufbereitung	N	0
28.2.1993	KMK	Schweißnahtleckage in der Hauptkühlmittelreinigung	N	0
26.2.1993	KKU	Nichtöffnen einer Armatur im Notstandsboriersystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
17.2.1993	KWB-B	Kraftstoffleckage an einer Einspritzdüse eines Notstromdieselmotors bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
15.2.1993	KRB-II-C	Fälschliche Anregung des TH-Compartmentschutzes durch Schweißarbeiten	N	0
14.2.1993	KWW	Fehlfunktion der Armaturen in den Saugleitungen der Treibwasserpumpen bei Wiederkehrender Prüfung	N	1
10.2.1993	KKI-1	Ausfall eines statischen Drehstrom-Wechselrichters	N	0
8.2.1993	KGR-5	Nichtstarten eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
8.2.1993	MZFR	Ausfall einer Meldergruppe der Brandmeldeanlage	N	0
8.2.1993	KKE	Zeitweilige Nichtverfügbarkeit des Feuerlöschwassersystems im Schaltanlagegebäude	N	0
4.2.1993	KKE	Kraftstoffleckage an einer Einspritzpumpe eines Notstromdieselmotors bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
1.2.1993	KWG	Ausfall einer 10-kV-Notstromschiene bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
28.1.1993	KKU	Gestörte Hauptkühlwasserzulaufbedingungen bei Niedrigwasser	N	0
22.1.1993	KGR-1	Ausfall eines reversiblen Motorgenerators	N	0
21.1.1993	KGR-3	Nichtzuschaltung des Notstromdieselgenerators auf die zugehörige Blockverteilung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
21.1.1993	KWB-B	Ausfall eines Frischdampf-Abblasergerlventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
20.1.1993	KKP-1	Riß in einem Kompensator des Entwässerungssystems der Frischdampfleitungen	N	0
20.1.1993	KMK	Nicht korrekter Stellweg der Dreiwegearmatur am Nachkühler im Not- und Nachkühlsystem	N	0
14.1.1993	GKN-1	Dampfleckage am Vorsteuerventil eines Frischdampf-Sicherheitsventils	N	0
14.1.1993	KKG	Ausfall einer Dreiwegearmatur im gesicherten Zwischenkühlsystem	N	0
7.1.1993	KNK-II	Leckage am Wechselmaschinen-Kühlkreislauf	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
5.1.1993	KKK	Ausfall einer 10-kV-Notstromschiene durch Fehlfunktion der Generatorerregung des zugehörigen Notstromdiesels	N	0
5.1.1993	KWB-B	Ausfall der Ansteuerung einer Sicherheitseinspeisepumpe	N	0
4.1.1993	KKI-1	Abschalten eines Notstromdiesels durch „Öldruck tief“ bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
3.11.1992	KMK	Ausfall eines rotierenden Umformers	N	0
<b>1992</b>				
30.12.1992	KKP-1	Verlust der Vorspannung an den Kegelbefestigungsschrauben der äußeren Frischdampf-Isolationsventile	N	1
29.12.1992	KKB	Teilausfall der Brandmeldeanlage	N	0
27.12.1992	KKP-1	Beschädigungen im Speisewassersystem infolge von Kondensationsschlägen	N	0
27.12.1992	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung infolge eines Durchdringungsabschlusses der inneren Frischdampf-Isolationsventile aufgrund einer Fehlverdrahtung	N	0
24.12.1992	KGR-4	Ausfall des Reservenetzanschlusses (RT3) Block 4	N	0
20.12.1992	KWB-A	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe durch eine Störung in der Schmiermittelversorgung	N	0
17.12.1992	THTR-300	Freisetzung von kontaminiertem Wasser aus Räumen der Reaktorhalle	N	0
16.12.1992	KWB-A	Störung an der Umschaltautomatik einer Schiene der 10-kV-Eigenbedarfsversorgung	N	0
15.12.1992	KBR	Lagerschaden am Elektromotor eines Fortluftventilators	N	0
12.12.1992	KKK	Ausfall eines 380/220-V-Wechselrichters aufgrund des Fehlverhaltens eines Phasenstellers	N	0
9.12.1992	KRB-II-B	Nicht dichtes Schließen einer Durchdringungsarmatur des Brennelement-Beckenkühlsystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
6.12.1992	GKN-1	Störung in einer Schrankstromversorgung im Reaktorschutzsystem	N	0
6.12.1992	KWO	Reaktorschnellabschaltung (RESA) beim Anfahren des Kraftwerkes nach der Revision 1992	N	0
3.12.1992	KKK	Erhöhte Impulsrate des Anfahrbereichsdetektors 1	N	0
2.12.1992	KWB-A	Undichtigkeit der inneren Deckeldichtung des Reaktordruckbehälters	N	0
28.11.1992	KWO	Betonschädigung an der Innenseite der Sekundärabschirmung	N	0
27.11.1992	KWW	Ausfall des Noteinspeisesystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
25.11.1992	KKP-2	Ausfall einer Hauptkühlmittelpumpe über Schutzabschaltung wegen „Hochdruck-Dichtungsleckage“ zu hoch	N	0
25.11.1992	KBR	Startversagen eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
22.11.1992	KKP-2	Ausfall der Sperrwasserversorgung für eine Sicherheitseinspeisepumpe	N	0
20.11.1992	KKK	Unverfügbarkeit einer Lagerbeckenpumpe aufgrund des Ausfalls der komponentenbezogenen Raumlufkühlung	N	0
20.11.1992	KKP-1	Geringfügige Edelgasabgabe aus einem Meßaufbau zur Untersuchung des radioaktiven Abgases nach dem Eintreten eines Brennstabdefektes	N	1
20.11.1992	KKP-1	Rißbefund am Zylinderkopf eines Notstromdieselmotors	N	0
20.11.1992	KWO	Bruch zweier Befestigungsschrauben der Halteplatte eines Kerngerüstzentrierbolzens	N	0
18.11.1992	KGR-4	Ausfall eines Meßkanals des Quellbereiches im Neutronenflußmeßsystem	N	0
16.11.1992	KKP-2	Funktionsbeeinträchtigung an einer Prüfarmatur im Nachkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
14.11.1992	KKB	Befunde an Schweißnähten im Lagerdruckwasser- und Reaktorwasserreinigungssystem	N	1
13.11.1992	THTR-300	Ausfall eines Abluftgebläses für die Reaktorhalle	N	0
12.11.1992	KKB	Abschalten eines Notstromdieselmotors bei Wiederkehrender Prüfung wegen einer Brennstoffleckage	N	0
12.11.1992	KKG	Defekte Rohrhalterung an der Druckleitung einer Borierpumpe	N	0
12.11.1992	KRB-II-B	Einzelfehler bei einer unscharfen Reaktorschutzprüfung im Durchdringungsabschluß der Hilfssysteme	N	0
11.11.1992	KKU	Störung beim Start eines Notstandsdieselaggregates zu einer Funktionsprüfung	N	0
9.11.1992	KKE	Fehlanregung in einer Redundanz infolge des Ausfalls einer Speicherbaugruppe im Reaktorschutzsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
6.11.1992	KGR-4	Ausfall eines Meßkanals im Quellbereich des Neutronenflußmeßsystems	N	0
4.11.1992	KKS	Ausfall einer Hauptkühlmittelpumpe und in der Folge Reaktorschnellabschaltung	N	0
2.11.1992	KKU	Funktionsstörung an einem Druckhaltersicherheits- und einem Abblaseventil bei einer Wiederkehrender Prüfung	N	0
2.11.1992	KGR-1	Funktionsstörung an einem Thyristor-Leistungsschalter der unbrechungslosen 380-V-Versorgung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
30.10.1992	KWB-A	Leckage an einem Wärmetauscherrohr eines nuklearen Zwischenkühlers	N	0
29.10.1992	KKR	Ausfall der 6-V-Hilfsspannungsversorgung für die Meßwertgeber (Temperatur Abklingbecken) infolge Eigenbedarfsabschaltung	N	0
28.10.1992	KNK-II	Ausfall des Zuluftgebläses für Reaktor- und Nebengebäude	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
27.10.1992	KRB-II-B	Startversagen eines Notstromdieselaggregates bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
26.10.1992	KKG	Beschädigung einer Feuerlöschleitung	N	0
26.10.1992	KKK	Ausfall eines rotierenden Umformers durch Fehlansprechen der Motor-Unterspannungsüberwachung	N	0
26.10.1992	KWW	Reaktorschnellabschaltung im Anschluß an einen Turbinenschnellschluß	N	0
24.10.1992	KWB-B	Anregung des Notstromsignals in einer Redundanz bei 10-kV-Verriegelungsprüfungen	N	0
24.10.1992	KKS	Primärkreisabschluß infolge fehlweisender betrieblicher Druckhalter-Füllstandsanzeige	N	0
17.10.1992	KKS	Nichtstarten einer Notspeisepumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
15.10.1992	KNK-II	Schwergängigkeit einer Armatur in der Entleerungsleitung zwischen Sekundär-Natrium-Kreislauf I und Ablaßtank	N	0
15.10.1992	MZFR	Ausfall der Notbeleuchtung infolge Kapazitätsverlust der Batterien	N	0
14.10.1992	KKI-2	Eigenbedarfsumschaltung auf das Reservenetz durch Ansprechen des Überstromschutzes des Generators bei einer Prüfung	N	0
8.10.1992	KNK-II	Leckage am Kraftstoffsystem eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
8.10.1992	KMK	Ausfall der Pulserzeugung in einer Redundanz des Reaktorschutzsystems bei Instandhaltungsmaßnahmen	N	0
6.10.1992	KGR-1	Ausfall eines Notstromdieselmotors bei Wiederkehrender Prüfung wegen eines defekten Startluftventils	N	0
5.10.1992	KGR-1	Ausfall des Thyristor-Leistungsschalters bei Erprobung des Wechselrichterbetriebs eines reversiblen Motorgenerators	N	0
4.10.1992	KKI-2	Bruch der Schließfeder einer Schnellschlußklappe im nuklearen Zwischenkühlsystem	N	0
2.10.1992	GKN-1	Beschädigung des Außenmantels von Hochspannungskabeln	N	0
30.9.1992	KRB-II-B	Automatische Umschaltung der 10-kV-Notstromschienen infolge Ausfall der Eigenbedarfsversorgung	N	0
29.9.1992	KNK-II	Riß an der Schweißlippendichtung einer Natriumarmatur des Ablaßtankes im Sekundär-Natrium-Reinigungssystem	N	0
25.9.1992	KMK	Fehlstellung der Außentür der Personenschleuse bei Anlagenstillstand	N	0
25.9.1992	GKN-1	Nichtschließen einer Flutbehälterabsperarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
24.9.1992	KWB-B	Rißbefunde an Zylinderköpfen eines Notstromdieselmotors	N	0
24.9.1992	KKI-1	Rißbefund am Zylinderkopf eines Notstromdieselmotors	N	0
23.9.1992	KWB-A	Automatenfall im Notstromdiesel-Steuerschrank	N	0
22.9.1992	KWB-B	Betriebsstörung einer Kältemaschine des Kaltwassersystems	N	0
21.9.1992	KWW	Befunde in drei Schweißnähten an der Treibwasserschleife 1	N	1
20.9.1992	KKS	Undichtigkeit bei der Druckprobe an Wirkdruckleitungen eines Druckhaltersicherheits- und eines Abblaseventils	N	0
15.9.1992	KWB-A	Störung an einer Exzenterklappe im Nebenkühlwassersystem während einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
13.9.1992	KKS	Meßfehler des Herstellers bei der Bestimmung der Durchsatzcharakteristik an den Druckhalterventilen	N	0
11.9.1992	KKI-2	Ausfall der Eigenbedarfsversorgung bei Revision der Anlage durch fehlerhaftes Einlegen eines Erdungsschalters	N	0
10.9.1992	GKN-1	Fehlsignale in Reaktorschutz- und Begrenzungseinrichtungen durch Einkopplung von Hochspannungsimpulsen	N	1
10.9.1992	GKN-2	Undichtigkeit einer Druckglasdurchführung am Sicherheitsbehälter bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
10.9.1992	KKK	Ausfall eines 24-V-Gleichrichters durch defekte Überwachungsbaugruppe	N	0
10.9.1992	KKU	Meßfehler des Herstellers bei der Bestimmung der Durchsatzcharakteristik an den Druckhalterventilen	N	0
8.9.1992	KKU	Rißbefund am Zylinderkopf eines Notstromdieselmotors	N	0
8.9.1992	KGR	Kurzzeitiger Ausfall der Eigenbedarfsversorgung der Blöcke 2, 3 und 4	N	0
7.9.1992	KWO	Undichtheit an der Überwachungsleitung der Reaktordruckbehälter-Deckeldichtung	N	0
7.9.1992	KKB	Schäden an einer Brennelementattrappe	N	0
5.9.1992	KKB	Defekte Arretierungshilfen von Steuerstabführungsrohren	N	0
5.9.1992	GKN-2	Beschädigung von Druckglasdurchführungen des Sicherheitsbehälters durch Kurzschluß	N	0
4.9.1992	KKB	Verbogene Auflagelaschen an einem Brennelementkasten	N	0
2.9.1992	KKE	Elektrochemische Korrosion an den Feuerlöschpumpen	N	0
1.9.1992	KKK	Nichtstarten eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
1.9.1992	KKB	Befund an einer Schweißnaht einer Rohrleitung des Frischdampfsystems, der sich nach erfolgter Untersuchung nicht bestätigte	N	0
1.9.1992	GKN-2	Schäden an Brennelement-Abstandshaltern	N	0
1.9.1992	KKB	Ausfall eines Stranges der Eigenbedarfsversorgung	N	0



Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
1.9.1992	KKB	Verringerung der Vorspannung von Befestigungsschrauben des Ventilkegels an den Frischdampfisolationsventilen	N	0
27.8.1992	KMK	Wicklungsschaden im Motor einer nuklearen Zwischenkühlpumpe	N	0
24.8.1992	KKS	Schäden an Heizrohrbündel-Halterungen in 3 Dampferzeugern	N	0
22.8.1992	KKE	Klemmendes Durchflußregelventil in einem Nachkühlstrang	N	0
21.8.1992	KWO	Schwergängigkeit einer Gebäudeabschlußarmatur des Druckluftsystems	N	0
19.8.1992	KWO	Beschädigung der Anhängervorrichtung des oberen Kerngerüsts	N	0
19.8.1992	GKN-1	Auslösung Sekundärkreisabschluß durch Fehlöffnen der Turbinenstellventile nach vorherigem Turbinenschnellschluß aufgrund Ausfall einer 6-kV-Eigenbedarfsschiene	N	0
18.8.1992	KKP-2	Reaktorschnellabschaltung über das Kriterium „Neutronenfluß kleiner 3% und thermische Reaktorleistung größer 12%“	N	0
18.8.1992	KBR	Ausfall der Vorrangbaugruppe für ein Vorsteuerventil eines Frischdampf-Abblaseabsperrventils	N	0
15.8.1992	KWO	Tropfleckage an der Schweißnaht eines T-Stückes im Volumenregel-/Nachkühlsystem	N	0
15.8.1992	GKN-2	Unvollständige Dichtheit von Lüftungsklappen bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
14.8.1992	KKG	Stabeinwurf aufgrund Ausfall einer Hauptspeisewasserpumpe und Nichtzuschalten der Reservepumpe	N	0
13.8.1992	KGR-2	Nichtöffnen der Kühlwasserklappe eines Notstromdiesels beim Lastlauf	N	0
7.8.1992	GKN-2	Abschaltung der Anlage nach Ausfall der Hauptkühlwasserpumpen	N	0
6.8.1992	KKE	Leckage im Sperrwasserkreislauf einer Hauptkühlmittelpumpe	N	0
5.8.1992	KWW	Gelöste Verschraubungen an den Kegelsicherungen von zwei Frischdampf-Isolationsventilen	N	0
3.8.1992	KKK	Ausfall eines 24-V-Gleichrichterpaares durch Fehlansprechen der Welligkeitsüberwachung	N	0
1.8.1992	MZFR	Funktionsstörung einer Tritium-Meßstelle der Aktivitätsüberwachung der Kaminfortluft	N	0
31.7.1992	KWB-A	Teilausfall in der Brandmeldeanlage	N	0
31.7.1992	KGR-4	Einschaltstörung des Leistungsschalters einer Havarieborpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
26.7.1992	KWB-B	Störung eines Speisewasser-Hauptabsperrschiebers durch defektes Motoranschlusskabel	N	0
23.7.1992	KMK	Abschaltung eines 24-V-Gleichrichters infolge eines defekten Zeitrelais	N	0
23.7.1992	KKK	Einschaltversagen einer Nebenkühlwasserpumpe des Betriebskühlkreises II	N	0
22.7.1992	KBR	Drahtbruch am Temperaturfühler einer Kältemaschine	N	0
21.7.1992	KKK	Schäden an Kompensatoren in der Austrittsleitung eines Zwischenüberhitzers	N	0
20.7.1992	KKK	Fehlerhaftes Abschalten der Drittnetzeinspeisung	N	0
19.7.1992	THTR-300	Störungen am Keilriemenantrieb eines Zuluftgebläses der nuklearen Lüftungsanlage	N	0
18.7.1992	KKI-1	Nichtschließen einer Durchdringungsarmatur im Dichtungssperrowassersystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
17.7.1992	KKK	Schäden an den Arretierungshilfen von Steuerstabführungsrohren	N	0
17.7.1992	KWB-B	Tropfleckage an einer Leitung DN 200 im Nebenkühlwassersystem	N	0
14.7.1992	KMK	Leckagestellen an zwei Rohrleitungen zu den Sammelbehältern für radioaktive Konzentrate	N	0
13.7.1992	KWW	Defekte Keramik-Kondensatoren auf Trennverstärkerbaugruppen TKKT 11.1	N	0
12.7.1992	KKG	Nichtöffnen eines Abblaseregelventils im Frischdampfsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
11.7.1992	KKK	Nichteinfahren eines Übergangsbereichsdetektors wegen Behinderung des Detektorkabels	N	0
11.7.1992	KKS	Ausfall eines Eigenbedarfstransformators über Reglerschutz	N	0
8.7.1992	GKN-2	Schwergängigkeit von Armaturen des Feuerlöschsystems	N	0
6.7.1992	KKK	Unverfügbarkeit eines Jod-Überwachungskanal für die Kaminfortluft	N	0
5.7.1992	KKB	Ausfall des Ventilators für eine Kältemaschine der Umluftkühlung des Unabhängigen Notstandssystems (UNS)	N	0
3.7.1992	KKP-2	Reaktorschnellabschaltung über „Frischdampf-Druck hoch“ beim Abfahren der Anlage aus dem Streckbetrieb	N	0
29.6.1992	KKU	Erdschluß im 10-kV-Einspeisekabel eines Notstrom-Dieselgenerators	N	0
24.6.1992	KNK-II	Brennelement-Wechselmaschine: Defekt an den Hubbändern bei der Demontage des Hubwerks	N	0
18.6.1992	KGR-3	Nichtzuschalten eines Notstromdiesels auf die Blockverteilung beim Lastlauf	N	0
17.6.1992	GKN-1	Riß in einer Druckmeßleitung des Volumenregelsystems	N	0
16.6.1992	KKB	Funktionsstörung an einer Abschlußarmatur des Lagerdruckwassersystems	N	0
15.6.1992	KKB	Funktionsstörung eines 220-V-Gleichrichters durch nichtöffnendes Netzschutz	N	0
15.6.1992	KKU	Punktuelle Korrosionsangriff an einer Leitung des nuklearen Nebenkühlwassersystems	N	0
13.6.1992	KKG	Leckage an einem Wärmetauscherrohr eines nuklearen Zwischenkühlers	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
13.6.1992	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung bei der Funktionsprüfung der Frischdampf-Isolationsventile	N	0
13.6.1992	KKP-1	Unverfügbarkeit des Einspeisesystems wegen einer Dampfleckage am Schnellschlußventil der Einspeiseturbine	N	0
12.6.1992	KMK	Abschaltung eines 24-V-Gleichrichters durch fehlansprechendes Überspannungsrelais	N	0
9.6.1992	KKG	Anzeige an einem Brennelement-Zentrierstift an der Gitterplatte des oberen Kerngerüstes	N	0
9.6.1992	KWB-B	Rißbefund an je einem Zylinderkopf von zwei Notstromdieselmotoren	N	0
5.6.1992	KWG	Reaktorschnellabschaltung durch Ausfall von Hauptkühlmittelpumpen	N	0
4.6.1992	KKI-1	Absteuerversagen eines Frischdampf-Entwässerungsventils durch Kontaktfehler in der Steuerung	N	0
1.6.1992	VAK	Leckage im Sammelsystem für radioaktive Abwässer	E	0
30.5.1992	GKN-1	Abgebrochener Brennstab im Brennelementbecken	N	0
30.5.1992	KKE	Reaktorschnellabschaltung durch Abschalten der Hauptkühlmittelpumpen bei einer Prüfung	N	0
22.5.1992	KKP-1	Abschalten eines 24-V-Gleichrichters infolge einer Netzstörung	N	1
21.5.1992	KGR-3	Nichteinschalten des Generatorschalters eines Notstromdiesels beim Lastlauf	N	0
20.5.1992	KKP-1	Schaden an einer Entwässerungsleitung des Betriebsentwässerungssystems	N	0
20.5.1992	KKP-1	Anriß in einer Schweißnaht der Heizedampfleitung zu einem Zwischenüberhitzer	N	0
19.5.1992	KWG	Auslösung der Notkühlkriterien in einer Redundanz beim Anfahren der Anlage	N	0
11.5.1992	KKB	Reaktorschnellabschaltung infolge einer defekten Kupplung eines Turbinenstellventils	N	0
10.5.1992	KKP-1	Befunde an den Arretierungshilfen von Steuerstabsführungsrohren	N	0
10.5.1992	KKP-1	Fehlanregung von Notstromdieseln bei Wiederkehrender Prüfung im Reaktorschutzsystem	N	0
9.5.1992	KKP-1	Anrisse in Schweißnähten von Speisewasser-Anfahrleitungen	N	0
8.5.1992	KKP-1	Kupplungsschaden im Stellantrieb eines Absperrschiebers im Einspeisesystem	N	0
7.5.1992	KKI-2	Nichtöffnen des diversitären Vorsteuerventils einer Frischdampf-Abblaseabsperrramatur	N	0
5.5.1992	KGR-1	Kurzschluß in der Drehstrommaschine eines reversiblen Motorgenerators	N	0
5.5.1992	KGR-1/2	Erdschluß im Motor einer Technisch-Wasser-Pumpe	N	0
5.5.1992	KKB	Defekte Membrane an einer Entlastungsarmatur des Schnellabschaltesystems	N	0
5.5.1992	KKB	Fehlende Stellungsrückmeldung an einer Durchdringungsarmatur der Stopfbuchsabsaugung	N	0
4.5.1992	KKG	Funktionsstörung in der Sollwertkennlinienführung der Frischdampf-Abblaseregulung	N	0
3.5.1992	KKK	Ausfall eines rotierenden Umformers durch Ansprechen der Unterspannungsüberwachung	N	0
30.4.1992	KWG	Fehlende Quetschmutter am Fuß eines Brennelementes des Erstkerns	N	0
29.4.1992	KGR-4	Unverfügbarkeit eines Notstromdiesels wegen Nichtabschaltens der Vorwärmung	N	0
28.4.1992	KKB	Funktionsstörung eines 220-V-Gleichrichters	N	0
27.4.1992	KGR-4	Defekte Befestigungsschrauben am Wasserverschluß des Abklingbeckens	N	0
27.4.1992	KMK	Notstromanregung in einer Redundanz bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
26.4.1992	KNK-II	Ausfall einer 0.4-kV-Schiene für Allgemeinverbraucher durch Kurzschluß an einem Abzweig	N	0
25.4.1992	KWG	Nichtschließen einer Druckspeicher-Armatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
22.4.1992	KGR-5	Nicht erfolgreicher Ablauf des gestaffelten Zuschaltens in einem Notstromstrang	N	0
21.4.1992	KRB-II-B	Ausfall des Stellantriebs bei einem Kondensationskammer-Saugschieber	N	0
21.4.1992	KWB-A	Ausfall eines Neutronenfluß-Leistungsmeßkanals durch eingedrungenes Wasser	N	0
19.4.1992	KWG	Nichtschließen einer Primärkreisabschlußarmatur in der Dichtungsleckageleitung einer Hauptkühlmittelpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
15.4.1992	KWB-A	Kondensationsschläge im Hauptspeisewassersystem mit Schäden an Armaturentrieben	N	0
14.4.1992	KGR-3/4	Störung in der Steuerung einer Zwischenkühlwasserpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
14.4.1992	KWB-B	Leckage an einer Verbindungsleitung DN15 im Nachkühlsystem	N	0
13.4.1992	KGR-1	Ausfall des Thyristor-Leistungsschalters für einen Strang der sicheren Hauptverteilung (Notstrom 380 V)	N	0
13.4.1992	KWB-A	Frühes Ansprechen der seismischen Grenzwertmelder bei einem Erdbeben	N	0
7.4.1992	KGR-3/4	Einschaltversagen des Leistungsschalters einer Zwischenkühlwasserpumpe	N	0
7.4.1992	KKB	Reaktorschnellabschaltung durch Fehlabbsteuern einer Speisewasserpumpe	N	0
7.4.1992	KKP-2	Leckage an einer Meßleitung des Reaktorkühlsystems	N	0
6.4.1992	KKB	Fehlanregung einer Reaktorschnellabschaltung bei Wiederkehrender Prüfung im Unabhängigen Notstandssystem	N	0
3.4.1992	KGR-1/2	Motorlagerschaden an einer Zwischenkühlwasserpumpe	N	0
3.4.1992	KMK	Nichtöffnen einer Absperrklappe im Zwischenkühlsystem durch Kontaktfehler in der Ansteuerung	N	0
3.4.1992	THTR-300	Ausfall des Tritiummeßkanals in der Aktivitätsüberwachung der Maschinenhausabluft	N	0
1.4.1992	KGR-1	Ausfall eines Notstromdiesels durch Kühlwasserstörung beim Lastlauf	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
1.4.1992	KKS	Bedienungsfehler an einer CO2-Feuerlöschanlage bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
30.3.1992	KNK-II	Ausfall der 20-kV-Reserveeinspeisung durch Kabelschaden	N	0
30.3.1992	KNK-II	Kurzzeitiger Ausfall der Meßspannungsschiene durch Umformerstörung	N	0
25.3.1992	KKI-1	Defekte Arretierungshilfen von Steuerstabführungsrohren	N	0
22.3.1992	KMK	Nichtstarten einer Feuerlöschpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
21.3.1992	KKI-1	Rißbefund an einer Schweißnaht im Lagerdruckwassersystem	N	0
19.3.1992	KGR-3	Einschaltstörung des Generatorschalters eines Notstromdiesels beim Lastlauf	N	0
18.3.1992	KWG	Unverfügbarkeit zweier Hauptspeisewasserpumpen	N	0
17.3.1992	KKG	Nichtschließen einer Gebäudeabschlußarmatur im Wasserstoffabbausystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
10.3.1992	KKK	Einschaltversagen einer Zwischenkühlwasserpumpe im Betriebskühlkreis II durch Kurzschlußstromauslösung	N	0
4.3.1992	KKU	Reaktorschnellabschaltung über gleitenden Leistungsgrenzwert	N	0
4.3.1992	KWW	Fehlerhaftes Öffnen der 2. Einspeisearmatur im Noteinspeisesystem durch Sicherungsfall	N	0
3.3.1992	KKI-2	Nichtöffnen von Armaturen im Feuerlöschsystem infolge zu niedrig eingestellter Drehmomentabschaltung	N	0
26.2.1992	KWB-A	Motorschaden eines Abluftventilators der Notstromdiesel-Schaltanlagenräume	N	0
25.2.1992	KGR-3/4	Einschaltversagen einer Zwischenkühlwasserpumpe durch Schalterstörung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
24.2.1992	KGR-2	Riß an einem Zellengefäß einer 220-V-Blockbatterie	N	0
23.2.1992	KKP-2	Nichtstarten einer Sicherheitseinspeisepumpe bei Wiederkehrender Prüfung durch defekte Ansteuerungsbaugruppe	N	0
21.2.1992	KGR	Freisetzung radioaktiver Medien über eine undichte Fußbodenentwässerung der Kontrollbereichswäscherei	N	1
20.2.1992	KKU	Nichtanlaufen einer Kältemaschine durch Ausfall einer Motorsicherung	N	0
19.2.1992	KKP-1	Funktionsstörung in der Steuerung des Reaktorgebäudekrans	N	0
15.2.1992	KKP-2	Funktionsstörung an einem Zweiwegewechselventil im Zusatzboriersystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
13.2.1992	KKK	Nichtauslösen der Schnellentleerung einer Speisewasserpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
13.2.1992	KKU	Motorausfall einer gesicherten Zwischenkühlwasserpumpe	N	0
12.2.1992	KKU	Fehlanregung eines Auslösesignals für die Ansteuerung eines Frischdampf-Sicherheitsventils	N	0
12.2.1992	KWO	Heißlaufen einer Wellendichtung an einer Notspeisepumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
10.2.1992	KGR-5	Kurzzeitiger Ausfall einer sicheren 380-V-Notstromredundanz	N	0
6.2.1992	GKN-1	Nichtstarten eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung durch Nichtöffnen des Startluftventils	N	0
28.1.1992	KGR-3/4	Einschaltversagen einer Zwischenkühlwasserpumpe durch Schalterstörung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
27.1.1992	KKP-1	Startversagen einer Nebenkühlwasserpumpe durch Störung am Leistungsschalter	N	0
27.1.1992	KKU	Ausfall eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung durch Kontaktfehler im Aggregateschutz	N	0
25.1.1992	KBR	Nichtöffnen eines Borierbehälter-Saugventils wegen Kontaktfehlers an der Motorsicherung des Antriebs	N	0
22.1.1992	KKK	Schäden an Kompensatoren im Zwischenkühlwassersystem Betriebskühlkreis II	N	0
13.1.1992	KGR-2	Funktionsstörung eines reversiblen Motorgenerators durch defekten Schalter	N	0
13.1.1992	KGR-3	Schutzauslösung eines reversiblen Motorgenerators nach irrtümlichem Aufschalten auf eine schon versorgte Gleichstromschiene	N	0
12.1.1992	KGR-3	Ausfall einer Zwischenkühlkreispumpe durch Isolationsschaden des Motors	N	0
11.1.1992	KKE	Fehlerhafter Sicherungsautomat für den Speicherantrieb des 10-kV-Leistungsschalters einer Sicherheitseinspeisepumpe	N	0
11.1.1992	KKS	Reaktorschnellabschaltung nach fehlerhaftem Schließen eines Hauptspeisewasser-Regelventils	N	0
10.1.1992	KWG	Defektes Zeitglied im Reaktorschutzsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
9.1.1992	KGR-4	Ausfall eines Quellbereichs-Meßkanals des Neutronenflußmeßsystems	N	0
7.1.1992	KKU	Falsche Fahrriichtung der Bypassklappe eines nuklearen Zwischenkühlers	N	0
7.1.1992	KWB-B	Startversagen einer Sicherheitseinspeisepumpe bei Wiederkehrender Prüfung durch defekten Vorrangbaustein	N	0
<b>1991</b>				
Revision 91	KKB	Oberflächenrißbefunde an der Saugleitung des Kernflutsystems	N	0
Revision 91	KKB	Anzeigen an Schweißnähten in den Rohrleitungen des Frischdampfsystems	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
Revision 91	KKB	Rißbefund in einer Schweißnaht einer Frischdampfleitung	N	0
27.12.1991	KKB	Einschaltversagen einer Einspeisepumpe des Unabhängigen Notkühlsystems (UNS) durch defektes Koppelrelais bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	0
27.12.1991	KWG	Flanschleckage durch defekte Membran an einer Absperrarmatur des betrieblichen Boriersystems	N	0
24.12.1991	KRB-II-C	Überdrehzahl-Abschaltung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
22.12.1991	KKG	Nichtöffnen eines Frischdampf-Abblaseregelventils bei Wiederkehrender Prüfung infolge defekter Elektronik-Baugruppe	N	0
15.12.1991	KKB	Schutzabschaltung eines 24-V-Gleichrichters durch defekte Elektronikbaugruppe	N	0
14.12.1991	KGR-1	Störung des Thyristor-Leistungsschalters für einen Strang der Sicherer Hauptverteilung	N	0
13.12.1991	KWB-A	Nichtschließen einer Schnellschlußklappe im Abluftkanal des Sicherheitsbehälters durch eingedrungenen Fremdkörper	E	0
10.12.1991	KGR-4	Ausfall eines Quellbereichs-Meßkanals des Neutronenflußmeßsystems	N	0
9.12.1991	KNK-II	Erhöhter Ansprechdruck eines Sicherheitsventils des Primär-Reinigungssystems bei Wiederkehrender Prüfung auf dem Prüfstand	N	0
2.12.1991	KMK	Ausfall des Jod-Signalrechners für die Überwachung der Kaminfortluft	N	0
2.12.1991	KGR-1	Ausfall des Thyristor-Leistungsschalters für einen Strang der Sicherer Hauptverteilung (Notstrom 380 V)	N	0
1.12.1991	KBR	Gebrochene Unterlegscheiben in Regelventilen des Notspeisesystems	N	0
30.11.1991	KKS	Nichtstarten einer Sicherheitseinspeisepumpe bei der Anfahrprüfung durch mangelhaften Steckkontakt im Schalteinschub	N	0
29.11.1991	KGR-4	Ausfall eines Quellbereichs-Meßkanals des Neutronenflußmeßsystems	N	0
28.11.1991	KGR-4	Außerbetriebnahme eines Notstromdiesels beim Lastlauf wegen defekter Gummimuffe im Kühlwasserkreislauf	N	0
26.11.1991	KWG	Unvollständiges Öffnen einer Druckspeicherarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
25.11.1991	KGR-5	Beschädigung der Auskleidung im Reaktorschacht durch herabfallende Handkurbel	N	0
25.11.1991	KKG	Nichtöffnen einer Absperrarmatur im Not- und Nachkühlssystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
25.11.1991	KRB-II-C	Reaktorschnellabschaltung durch eine Störung der Speisewasserversorgung	N	0
22.11.1991	KKB	Tropfleckage an der Nebenkühlwasserleitung zu einem Notstromdiesel	N	0
21.11.1991	KBR	Undichtigkeit an der RDB-Deckelleckageleitung	N	0
21.11.1991	KKE	Schwergängige Durchflußbegrenzungsarmatur im Notspeisesystem	N	0
21.11.1991	KWW	Kurzzeitige Nichtverfügbarkeit des Hochdruck-Noteinspeisesystems durch eine Armaturenstörung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
20.11.1991	KKK	Ausfall eines 220-V-Gleichrichters durch Fehlverhalten der Steuerbaugruppe	N	0
19.11.1991	KWO	Defekte Schweißnaht in einer Druckmeßleitung der Primärwasser-Filteranlage	N	0
19.11.1991	THTR-300	Fehler an Schutzrelais von Leistungsschaltern der Notstromschaltanlagen	N	0
15.11.1991	KRB-II	Rißanzeigen in der Korbbogenrundnaht der Hochdruckvorwärmer bei beiden Kraftwerksblöcken	N	0
14.11.1991	KGR-2	Außerbetriebnahme eines Notstromdiesels beim Lastlauf wegen erhöhter Temperatur im Ladeluft-Kühlkreislauf	N	0
14.11.1991	KKP-1	Schaden an einem Absperrventil im Reaktorwasser-Reinigungssystem	N	0
13.11.1991	KBR	Nichtöffnen von zwei Sicherheitsventilen im Kaltwassersystem beim vorgesehenen Druck	N	0
13.11.1991	KBR	Undichtigkeiten an einer Feuerlöschleitung	N	0
8.11.1991	KGR-5	Lochfraß in einem Strang des gesicherten Nebenkühlwassers an der Austrittsrohrleitung aus dem Havariekühler	N	0
7.11.1991	KKI-2	Nichtfahren eines Druckbegrenzungsventils im Notspeisesystem infolge loser elektrischer Steckverbindungen	N	0
7.11.1991	KKP-1	Funktionsstörung eines Absperrschiebers im Nachkühlssystem beim betrieblichen Einleiten des Kondensationskammerkühlens	N	1
7.11.1991	KKP-1	Nichtanlaufen der Einspeiseturbine bei Wiederkehrender Prüfung durch Elektronik-Fehler	N	0
6.11.1991	KNK-II	Ausfall des Quittiertasters einer Rauchmelderschleife	N	0
6.11.1991	KKU	Leckage an einer Leitung des nuklearen Nebenkühlwassersystems	N	0
29.10.1991	KKK	Reaktorschnellabschaltung über „Wasserdruck im Schnellabschaltsystem tief“ bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
27.10.1991	GKN-1	Dichtungsleckage im Volumenregelsystem nach Fehlansprechen von Reaktorschutzsignalen	N	0
26.10.1991	KKG	Fehlanregung des Reaktorschutzsignals „Zuschaltung Zwischen- und Nebenkühlwasserpumpe“ in einer Redundanz	N	0
25.10.1991	KWB-A	Kondensatoralterung an Grenzwertmelder-Baugruppen im Reaktorschutzsystem	N	0
22.10.1991	KBR	Fehlen zweier Überlaufschwelen im Verbindungsgang des Ringraumes	N	0
22.10.1991	KWB-B	Schutzabschaltung einer Kältemaschine infolge einer Frigen-Leckage	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
18.10.1991	GKN-2	Reaktorschnellabschaltung infolge einer Störung in der damperzeuge-Füllstandsregelung	N	0
17.10.1991	KWG	Verzögertes Zuschalten einer Sicherheitseinspeisepumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
16.10.1991	KGR-4	Defektes Netzteil für 2 der 6 Meßkanäle des unteren Neutronenfluß-Meßbereichs	N	0
15.10.1991	KKI-1	Startversagen einer Nachkühlpumpe durch Schalterstörung	N	0
13.10.1991	KWB-B	Tropfleckage an einer Batteriezelle	N	0
12.10.1991	KKU	Leckage eines nuklearen Zwischenkühlers	N	0
11.10.1991	THTR-300	Ausfall des Jod-Monitors der Kaminfortluft-Überwachung	N	0
11.10.1991	KWB-A	Start eines Notstromdiesels infolge einer Störung der 10-kV-Umschaltautomatik	N	0
9.10.1991	KKP-1	Schäden an einem Rückstandsfilter in der Konzentrataufbereitung	N	0
8.10.1991	KWB-B	Leckage im Motorkühlwasser-Kreislauf eines Notstromdiesels	N	0
1.10.1991	KWG	Ansprechen eines Sicherheitsventils im Nachkühlsystem nach Wiederkehrender Prüfung	N	0
1.10.1991	KKG	Nichtöffnen einer Absperrarmatur im Nachkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
28.9.1991	GKN-1	Kleinstleckage eines Dampferzeuger-Heizrohres	N	0
26.9.1991	KWB-A	Dieselstart über Fehlsignalanregung mit nachfolgender Schutzabschaltung wegen Kühlwassermangel bei Revision	N	0
24.9.1991	KWO	Tropfleckagen an einer Schweißnaht in einer Druckmeßleitung des Probenahmesystems	N	0
23.9.1991	KWW	Fehlabsteuern der Speisewasserpumpen mit nachfolgender Reaktorschnellabschaltung	N	0
20.9.1991	KWO	Störung in der Jodaktivitätsüberwachung der Kaminfortluft	N	0
20.9.1991	GKN-1	Ausfall eines 24-V-Gleichrichters durch Transistorfehler im Steuersatz	N	0
18.9.1991	KGR-5	Reißen des Anschlagseils beim Ziehen des Wasserschlosses zwischen Abkling- und Umladebecken	E	0
17.9.1991	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung beim Anfahren infolge fehlangeregter Turbinenschnellabschaltung	N	0
17.9.1991	KKP-1	Handauslösung einer Reaktorschnellabschaltung infolge ungewollter Anregung des Signals „Sammeleinfahren aller Steuerstäbe“	N	0
15.9.1991	KKE	Nichterreichen der Nenndrehzahl eines Notspeisenotstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
14.9.1991	KGR-2	Leckage am Abklingbecken Block 2	N	0
11.9.1991	KKK	Ausfall eines rotierenden Umformers durch Nichtabschalten der Hilfsrerregung	N	0
11.9.1991	KBR	Defekte Befestigungsschraube am Reaktorrundlaufkran	N	0
8.9.1991	KKK	Ausfall der Gleichrichter einer gesicherten 24-V-Schiene durch Ansprechen der Überspannungsüberwachung	N	0
7.9.1991	KWB-A	Undichtigkeit in der Detektionsleitung für Leckagen der RDB-Deckeldichtung	N	0
7.9.1991	KKE	Fehlauslösung des Reaktorschutzsignals „Gebäudeabschluß Allgemein 2“	N	0
5.9.1991	KRB-II-C	Automatische Abschaltung einer 10-kV-Notstromschiene infolge Ausfalls der zugehörigen 10-kV-Eigenbedarfsschiene	N	0
5.9.1991	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung beim Anfahren bei Störungsbehebung am Turbinenschutz	N	0
4.9.1991	KMK	Fehlerhafte Normalisierung der Personenschleuse bei Anlagenstillstand	N	0
3.9.1991	KWO	Leckage am Manometer einer Hochdruck-Förderpumpe im Volumenregelsystem	N	0
2.9.1991	KWB-A	Ausfall eines 24-V-Gleichrichters wegen eines defekten Steuergerätes	N	0
31.8.1991	KKB	Unverfügbarkeit des Einspeisesystems wegen eines defekten Abdampfschiebers	N	0
30.8.1991	KWB-A	Dieselstart durch Fehlsignalanregung	N	0
28.8.1991	KWB-A	Nichtstarten einer nuklearen Zwischenkühlpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
27.8.1991	KKB	Nichtschließen einer Durchdringungsarmatur in der Betriebsentwässerung bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
27.8.1991	KKB	Funktionsstörung einer Durchdringungsarmatur in der Betriebsentwässerung durch eine defekte Elektronikbaugruppe	N	0
26.8.1991	KKU	Ausfall einer Notstands-Notstrombatterie nach fehlerhafter Tiefentladung	N	0
25.8.1991	KWG	Leckage an der Kühlwasserpumpe eines Notstromdiesels	N	0
25.8.1991	KRB-II-C	Kurzzeitiges Öffnen eines Sicherheits- und Entlastungsventils bei einer Prüfung	N	0
21.8.1991	KKU	Leckage eines nuklearen Zwischenkühlers	N	0
21.8.1991	KKU	Anriß der Welle einer Nachkühlpumpe	N	0
20.8.1991	GKN-1	Nichtstarten einer Hochdruck-Förderpumpe des Volumenregelsystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
20.8.1991	KKK	Ausfall eines rotierenden Umformers durch Fehlansprechen der Unterspannungsüberwachung	N	0
20.8.1991	KKK	Absturz des Bergebehälters in die Sicherheitsbehälter-Bodenwanne	E	0
19.8.1991	KKE	Schwergängiges Durchflußregelventil im Nachkühlsystem	N	0
19.8.1991	KKK	Lochkorrosion in der Rücklaufleitung des Neben Kühlkreises Nachkühlstrang 4	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
19.8.1991	KKK	Risse an zwei Steuerstäben	N	0
19.8.1991	KKU	Bruch der Mauerwerksbefestigung eines Konstanthängers einer Frischdampfleitung	N	0
16.8.1991	KKI-1	Reaktorschnellabschaltung nach fehlerhaftem Schließen eines Frischdampf-Isolationsventils	N	0
16.8.1991	KKS	Sitzleckagen in den Vorsteuerventilen der Primärkreis-Sicherheitsventile	N	1
16.8.1991	KMK	Ausschaltversagen eines 10-kV-Kupplungsschalters	N	0
13.8.1991	KKB	Ausfall eines Dieselgenerators im Unabhängigen Notstandssystem (UNS)	N	0
13.8.1991	KKK	Anrisse in den Überwachungsleitungen der RDB-Deckeldichtung	N	0
13.8.1991	KKK	Ausfall eines 220-V-Gleichrichters durch Kurzschluß-Einwirkung	N	0
12.8.1991	KWB-B	Nichtöffnen des Boreinspeiseventils in der Verbindungsleitung zwischen Block A und Block B	E	0
12.8.1991	GKN-1	Bruch einer Ventildfeder einer Hochdruck-Förderpumpe im Volumenregelsystem	N	0
8.8.1991	KWO	Schwergängigkeit zweier Regelstäbe im Bereich der hydraulischen Dämpfung	N	0
8.8.1991	KKP-1	Beschädigung an zwei Kompensatoren von Frischdampfleitungen hinter den Umleitventilen zum Kondensator	N	0
7.8.1991	KKK	Ausfall der Gleichrichter einer gesicherten 24-V-Schiene bei Wiederkehrender Prüfung	N	1
7.8.1991	KWO	Geringe Leckage in einer primärseitigen Erstabsperrarmatur des Nachkühlsystems	N	0
5.8.1991	KKP-1	Wandstärkenschwächung an einer Nebenkondensatleitung	N	0
2.8.1991	KKU	Fehlfunktion der Materialschleuse bei Revision	N	0
31.7.1991	GKN-2	Riß in der Sitzpanzerung des RD8-Deckel-Entlüftungsventils	N	0
30.7.1991	KWB-B	Ausfall eines Absperrventils in einer Sprühleitung des Volumenregelsystems	N	0
30.7.1991	KKP-1	Schaden an einem Entspanner im Abwassersammelsystem	N	0
29.7.1991	KKU	Reaktorschnellabschaltung bei Steuerstab-Fallzeitmessung beim Abfahren der Anlage	N	0
29.7.1991	KKP-1	Erosionsschaden an einer Entwässerungsleitung der Zudampfleitung der Einspeiseturbine	N	0
27.7.1991	KWO	Leckage an der Antriebswellendurchführung der Innentür der Personenschleuse	N	0
26.7.1991	GKN-2	Undichtigkeit in der Detektionsleitung für Leckagen der RDB-Deckeldichtung	N	0
25.7.1991	KRB-II-B	Ausfall eines Komponenten-Zwischenkühlkreises	N	0
25.7.1991	KKU	Ausfall einer Kältemaschine durch Lagerschaden des Motors	N	0
24.7.1991	KWB-A	Funktionsstörung des Freilauf-Rückschlagventils in einer Notspeisewasserleitung	N	0
23.7.1991	GKN-2	Schäden an Brennelement-Abstandhaltern	N	0
19.7.1991	KKP-1	Defekte Tellerfedern an einer Durchdringungsarmatur im Lagerdruckwassersystem	N	0
19.7.1991	KKK	Einschaltversagen einer Nebenkühlwasserpumpe im Betriebskühlkreis II bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
18.7.1991	KRB-II-B	Nichtöffnen eines Vorsteuer-Magnetventils einer Durchdringungsarmatur im Nachkühlsystem	N	0
17.7.1991	KKP-1	Nichtansprechen eines Speisewasser-Sicherheitsventils beim vorgegebenen Sollwert auf dem Prüfstand	N	0
17.7.1991	KKP-1	Schäden an 2 Rückschlagklappen im Nebenkühlwassersystem	N	1
17.7.1991	KWW	Erhöhter Verschleiß an Zwischengetrieben der gleichen Baureihe bei mehreren Niederdruck-Absperrklappen	N	0
15.7.1991	KWB-B	Schaden an einem Absperrventil im Hochdruck-Leckagesystem einer Hauptkühlmittelpumpe	N	0
14.7.1991	KKK	Unverfügbarkeit eines Notstromdiesels aufgrund einer Kühlwasserleckage am Turbolader	N	0
14.7.1991	KNK-II	Schwergängigkeit einer Natrium-Absperrarmatur in der Verbindungsleitung vom Primärkreis II zum Abblaßtank	N	0
13.7.1991	GKN-2	Nichtschließen einer Gebäudeabschlußarmatur in der Entnahmeleitung des Volumenregelsystems	N	0
10.7.1991	KWB-B	Vertauschte Fahrriechung bei einem Absperrventil der Dampferzeuger-Abschlämmung	N	0
9.7.1991	KKS	Nichtschließen einer Druckspeicher-Absperrarmatur bei Reaktorschutzprüfung	N	0
9.7.1991	KWW	Fehler in zwei Schweißnähten einer Saugleitung im Nachkühlsystem	N	1
8.7.1991	KNK-II	Mechanischer Defekt an einem Magnetstromautomaten der 1. Abschaltvorrichtung	N	0
5.7.1991	KKI-1	RESA-Anregung beim Abfahren durch Signalschwankungen bei zwei Übergangsbereich-Detektoren	N	0
4.7.1991	KKB	Nichtschließen eines Entlastungsventils bei Wiederkehrender Prüfung	E	0
3.7.1991	KKG	Wiederholtes Abschalten einer gesicherten Zwischenkühlwasserpumpe über das Fehlsignal „Niveau Ausgleichbehälter zu tief“	N	0
3.7.1991	KKI-1	Reaktorschnellabschaltung über gleitende Neutronenfluß-Schnellabschaltmarke nach Ausfall von 4 Zwangsumwälzpumpen	N	0
3.7.1991	KRB-II-C	Ungeplantes Öffnen eines Sicherheits- und Entlastungsventils mit Reaktorschnellabschaltung	E	0
2.7.1991	KRB-II-B	Nichtöffnen eines Vorsteuer-Magnetventils einer Durchdringungsarmatur im Nachkühlsystem	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
28.6.1991	KWB-B	Defekter Antriebsmotor an einem Frischdampf-Abblaseregelventil	N	0
27.6.1991	KKB	Einschaltversagen einer Nebenkühlwasserpumpe	N	0
21.6.1991	KWB-B	Schaltversagen eines Leistungsschalters der 380-V-Notstromschaltanlage	N	0
20.6.1991	KKP-1	Beschädigung an einer Armatur im Strang 1 des Nachkühlsystems	N	0
20.6.1991	KKP-2	Funktionsstörung an einer Absperrklappe im Sicherheitskomponenten-Kühlsystem	N	0
14.6.1991	KKE	Beschädigte Isolation an Füllstandssonden der Kühlwasser-Ausgleichsbehälter von Notstromdieseln	N	0
14.6.1991	KKP-2	Beschädigung an einer Primärkreis-Abschlußarmatur im Nachkühlsystem	N	0
14.6.1991	KKP-2	Funktionsstörung eines Abblasenabsperrventils im Druckhaltesystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
13.6.1991	THTR-300	Ausfall beider Fördereinheiten der Kaminfortluftüberwachung	N	0
11.6.1991	KBR	Schutzabschaltung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
10.6.1991	KKG	Abgesicherte Befestigungsschrauben an Paßplatten der Reaktordruckbehälter-Tangentialabstützung	N	0
10.6.1991	THTR-300	Abriß der Antriebsspindel an einer Zuluft-Regelklappe	N	0
10.6.1991	THTR-300	Ausfall der Edelgas- und Tritium-Aktivitätsmesseinrichtung für die Maschinenhausabluft	N	0
4.6.1991	KKU	Kurzzeitiger Ausfall einer Notstromredundanz wegen Nichtzuschalten des Generatorschalters bei einer Dieselprüfung	N	0
4.6.1991	KKU	Ausfall einer Kältemaschine durch Lagerschaden des Motors	N	0
3.6.1991	KKK	Ausfall einer Kältemaschine für die Kaltwasserversorgung Teilsteuereinheit und Teildieselgebäude	N	0
2.6.1991	KKS	Reaktorschnellabschaltung im Anfahrbetrieb durch niedrigen Dampferzeugerfüllstand	N	0
1.6.1991	KKP-2	Leckage in der Niederdruck-Leckageleitung einer Hauptkühlmittelpumpe	N	0
31.5.1991	KKG	Nichtöffnen einer Abblase-Absperrarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
30.5.1991	KKB	Nichtschließen einer Durchdringungsarmatur im Wasserstoff-Abbausystem	N	0
28.5.1991	GKN-1	Nichtverfügbarkeit eines Notstromdiesels für automatische Startanforderung	E	0
23.5.1991	GKN-1	Leckage an den Durchführungen der Kerninstrumentierungsanlagen bei den Vorbereitungen zur Dichtheitsprüfung des Primärkreislaufes	N	1
22.5.1991	KKS	Ausfall einer nuklearen Nebenkühlwasserpumpe	N	0
18.5.1991	GKN-2	Ausfall eines 24-V-Gleichrichters	N	0
16.5.1991	KWG	Nichtzuschalten einer Sicherheitseinspeisepumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
15.5.1991	KKB	Funktionsstörung eines 24-V-Einspeiseschalters für einen Notstromdiesel bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
14.5.1991	KWO	Fehlerhafte Normalisierung eines Diesel-Generatorschalters des zusätzlichen Sicherheitseinspeisesystems	N	0
10.5.1991	KKP-2	Fehlanregung von Notkühlkriterien in einer Redundanz beim Drucklosfahren des Druckhalters	N	0
9.5.1991	KKP-2	Funktionsstörung an den Impulskanälen des Neutronenfluß-Außenmeßsystems beim Abfahren der Anlage	N	0
9.5.1991	KKP-2	Nichtöffnen eines Vorsteuerventils für ein Frischdampf-Abblase-Absperrventil bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
8.5.1991	GKN-1	Ausfall der Stellungsrückmeldung einer Armatur im nuklearen Nebenkühlsystem	N	0
8.5.1991	KWO	Leckage am Erhitzer der Abwasserverdampferanlage	N	0
6.5.1991	GKN-1	Ausfall des Jodmonitors für die Fortluftüberwachung	N	0
5.5.1991	KWB-A	Nichtöffnen eines Absperrschiebers vor einem Frischdampf-Abblaseregelventil bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
29.4.1991	KNK-II	Kurzzeitiger Ausfall der Personenruf- und Warnanlage	N	0
26.4.1991	KKP-1	Rißanzeigen an Batteriegefäßen der 220-V-USUS-Gleichstromversorgung	N	0
25.4.1991	KRB-II-C	Ausfall einer redundanten Durchsatzmessung der Kühlturmabschleimung	N	0
23.4.1991	KWG	Ungeplante Abschaltung einer Notstromschiene und Start eines Notspeisediesels bei Revision	N	0
22.4.1991	KMK	Defektes Ausschalterschütz für eine Zwischenkühlkreispumpe	N	0
20.4.1991	KWG	Nichtöffnen einer Armatur im Not- und Nachkühlsystem beim Abfahren der Anlage	N	0
19.4.1991	KKB	Undichtigkeit in der Detektionsleitung für Leckagen der Reaktordruckbehälter-Deckeldichtung	N	0
19.4.1991	KWB-B	Kolbenringdefekt an einem Notstromdieselmotor	N	0
19.4.1991	KWO	Ausfall eines Meßumformers für Primärkreis-Druckmessung	N	0
17.4.1991	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung durch niedrigen Abgasdurchfluß infolge einer Störung in der Zudampfregelung für die Dampfstrahler	N	0
17.4.1991	KKS	Ausfall einer nuklearen Zwischenkühlkreispumpe	N	0
16.4.1991	KKB	Abschalten der Einspeisetransformatoren für die 6-kV-Notstromschienen	N	0
16.4.1991	KKK	Leckage an der Entlüftungsleitung des Hochtemperatur-Kühlkreises eines Notstromdiesels	N	0

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
13.4.1991	KKU	Reaktorschnellabschaltung über Speisewasserbehälter-Niveautief	N	0
12.4.1991	KMK	Nichtschließen einer Gebäudeabsperrklappe der Ringraumzuluft bei einem Funktionstest	N	0
11.4.1991	KKI-1	Ausfall der Impulsansteuerung einer Phase eines 220-V-Gleichrichters	N	0
9.4.1991	KWO	Defekter O-Ring im internen Motorkühlwasserkreislauf eines Notstandsdiesels	N	0
31.3.1991	THTR-300	Ausfall des Jod-Signalrechners und der Detektor-Hochspannung am Jod-Monitor der Kaminabluftüberwachung	N	0
28.3.1991	KWB-A	Wasserstoffbrand nach Leitungsabriß im Ringraum	N	0
26.3.1991	KKS	Startversagen eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
26.3.1991	KRB-II-C	Einschaltversagen des Einspeiseschalters einer 380-V-Notstromschiene bei Wiederkehrender Dieselprüfung	N	0
25.3.1991	KKK	Ausfall der 24-V-Gleichrichter einer Redundanz der gesicherten Gleichstromversorgung	N	0
21.3.1991	KKU	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe nach Pumpenrevision	N	0
21.3.1991	KKI-1	Ausfall eines Abluftventilators im Reaktorgebäude	N	0
20.3.1991	KKU	Ausfall des Bestätigungsbausteins für die Flutbehälter-Saugearmatur	N	0
20.3.1991	KWB-A	Kurzzeitiger Ausfall der Aktivitätsmeßstelle für einen Nebenkühlwasserstrang	N	0
20.3.1991	KRB-II-C	Fehlerhaftes Öffnen des Einspeiseschalters einer 380-V-Notstromschiene	N	0
19.3.1991	KWB-A	Handabschaltung einer Notspeisepumpe wegen Schmierölaustritts an einem Manometerventil	N	0
18.3.1991	KWG	Ausfall einer Spannungsversorgungsbaugruppe in der Begrenzung	N	0
13.3.1991	KKB	Unverfügbarkeit eines Notstromdieselgenerators durch Fehleinstellung des Spannungssollwertes	N	0
12.3.1991	KRB-II-C	Unvollständiges Öffnen einer Kondensationskammer-Sprüharmatur	N	0
11.3.1991	KKB	Ausfall der Stellungsrückmeldungen einer Durchdringungsarmatur	E	1
8.3.1991	KKS	Nichtzuschalten einer Notstandsspeisepumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
6.3.1991	THTR-300	Ausfall der Detektor-Hochspannung am Jodmonitor der Kaminfortluft-Überwachung	N	0
6.3.1991	KKB	Fremdkörper in einer Vergleicherbaugruppe führte bei einer Wiederkehrenden Prüfung zur Fehlauslösung von Reaktorschutzaktionen und zur Reaktorschnellabschaltung	N	0
3.3.1991	KNK-II	Ausfall eines Notstromdiesels beim Probelauf	N	0
27.2.1991	KKG	Fehlerhaftes Wiederöffnen einer Absperrarmatur im Volumenregelsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
26.2.1991	KWW	Abrutschen einer Brennelementkasten-Schneidvorrichtung im Lagerbecken	N	1
21.2.1991	KKB	Leckage am Ölkühler eines Notstromdiesels	N	0
20.2.1991	KKG	Unbeabsichtigtes Schließen einer Absperrklappe im nuklearen Zwischenkühlsystem bei Reparaturarbeiten	N	0
20.2.1991	KWO	Umkippen gestapelter Abfallfässer	N	0
15.2.1991	KWW	Reaktorschnellabschaltung nach Ausfall der betrieblichen Kondensat- und Speisewasserpumpen	N	0
11.2.1991	AVR	Ausfall des Zylinderölers eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
9.2.1991	GKN-1	Störung der Edelgasüberwachung in der Fort- und Raumluft	N	0
6.2.1991	KKG	Nichtauffahren der Blockierspindel an einer Druckspeicherarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
4.2.1991	KNK-II	Kleinstleckage an einer Natriumarmatur im Primär-Reinigungssystem	N	0
3.2.1991	KKU	Ausfall einer Zeitstufen-Baugruppe im Reaktorschutzsystem	N	0
2.2.1991	KWB-B	Abschaltung einer Kältemaschine durch Ansprechen des Aggregateschutzes	N	0
30.1.1991	KWG	Ausfall der Dauervorschmierölpumpe nach einer Notstromdieselprüfung	N	0
29.1.1991	KKK	Ausfall eines Abluftventilators durch Lagerschaden	N	0
27.1.1991	KKU	Ausfall einer Jodmeßstelle der Kaminfortluftüberwachung	N	0
26.1.1991	KNK-II	Schaden am Motor eines Sicherheitsumformers	N	0
23.1.1991	KBR	Fehlöffnen eines Notstromdiesel-Generatorschalters bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
23.1.1991	KWB-B	Unbeabsichtigter Transport eines Brennelementes beim Entladen vom Lagerbecken in den Reaktordruckbehälter	N	1
22.1.1991	KKB	Startversagen eines Dieselaggregates im Unabhängigen Notstandsystem (UNS)	E	0
20.1.1991	KWO	Ausfall einer Edelgasmeßstelle (Abluft aus den Betriebsräumen des Reaktorgebäudes)	N	0
19.1.1991	KWB-A	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe durch eine Störung in der Schmiermittelversorgung	N	0
17.1.1991	KKK	Auslösung der Reaktorschnellabschaltung und des Durchdringungsabschlusses Frischdampf infolge fehlerhaften Ansprechens eines Lastsprungrelais	N	0
16.1.1991	KBR	Nichtstarten eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0
16.1.1991	KKK	Nichtschließen einer Durchdringungsarmatur im Zwischenkühlsystem bei einer Funktionsprüfung	E	1
12.1.1991	GKN-1	Nichtstarten eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	0



Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
10.1.1991	KKB	Leckage an einem Kondensator in der Abgasanlage	N	0
8.1.1991	KNK-II	Erhöhtes Drehmoment an einer Steuer- und Abschaltleinrichtung der ersten Abschaltleinrichtung und RESA bei Schiefastbetrieb	N	1
8.1.1991	KWW	Reaktorschnellabschaltung durch unbeabsichtigten Start des Noteinspeisesystems	N	0
8.1.1991	KWO	Defekt auf einer Entkopplungskarte für die Betätigung einer Absperrklappe im zusätzlichen Beckenkühlsystem	N	0
7.1.1991	KWO	Ausfall eines Kanals der N-16-Frischdampfaktivitätsmessung	N	0
6.1.1991	KKG	Stabeinwurf aufgrund einer fehlenden Endschaltermeldung bei Wiederkehrender Prüfung der Turbine	N	0
<b>1990</b>				
Revision 90	GKN-1	Nichtschließen der Saugarmatur einer Hochdruck-Förderpumpe im Volumenregelsystem	N	
Revision 90	GKN-1	Korrosion des Sicherheitsbehälters im Einspannbereich	N	
März 90	KRB-II-B	Brennelement-Hüllrohrdefekte	N	
Juli 90	KKP-1	Defekte Tellerfeder einer Durchdringungsarmatur im Lagerdruckwassersystem	N	
Febr. 90	KKP-2	Brüche von und Rissanzeigen an Brennelement-Zentrierstiften der Gitterplatte des oberen Kerngerüstes	N	
27.12.1990	KMK	Ausfall einer 10-kV-Notstromschaltanlage durch Fehlöffnen eines Kuppelschalters	N	
22.12.1990	KKU	Startversagen eines Notstromdiesels bei einem Probelauf	N	
20.12.1990	KWG	Nichtzuschalten eines 380-V-Schalters bei Wiederkehrender Prüfung	N	
18.12.1990	THTR-300	Ausfall eines Abluftventilators für das Brennelementlager	N	
18.12.1990	KKG	Unterbrochene Rohrleitung zwischen Turbolader und Ladeluftkühler an einem Notstromdiesel	N	
13.12.1990	GKN-1	Ausfall eines 220-V-Gleichrichters	N	
10.12.1990	KBR	Ausfall eines Umluftventilators im Notspeisegebäude	N	
8.12.1990	KWB-B	Abschaltung einer Kältemaschine durch Ansprechen des Aggregateschutzes bei Wiederkehrender Prüfung	N	
5.12.1990	KKK	Rissanzeigen an Batteriegefäßen der 24-V-Gleichstromversorgung	N	
5.12.1990	KKI-1	Ausfall eines Gleichrichters der 220-V-Versorgung	N	
5.12.1990	KMK	Nichtschließen der Aussenluft-Ansaugklappen bei Wiederkehrender Prüfung	N	
4.12.1990	KWB-B	Schmierölleckage an einer Kältemaschine	N	
4.12.1990	KMK	Notstromanregung in einer Redundanz bei Wiederkehrender Prüfung	N	
1.12.1990	KBR	Defekt am Gefäß einer Batteriezelle	N	
1.12.1990	KWB-B	Aufbau eines Gaspolsters im Reaktordruckbehälter über eine undichte Armatur in der Fülleitung eines Druckspeichers bei Nachkühlbetrieb	N	
28.11.1990	KKG	Störung eines Notstromspeisediesels bei der Wiederkehrenden Prüfung mit Überlast	N	
27.11.1990	KKB	Leckage am Saugdeckel einer Nebenkühlwasserpumpe im Betriebskühlkreislauf II	N	
26.11.1990	KKK	Funktionsausfall eines rotierenden Umformers bei Wiederkehrender Prüfung	N	
26.11.1990	KKI-2	Schwergängigkeit einer Gebäudeabschlussarmatur des nuklearen Probenahmesystems bei einem Test	N	
22.11.1990	KMK	Ausschaltversagen einer Hochdruckeinspeisepumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	
20.11.1990	KWG	Öffnen der Überstauklappe an einer Siebbandmaschine	N	
20.11.1990	KKU	Nichtverfügbarkeit eines Notstromdiesels	N	
19.11.1990	KBR	Ausfall eines rotierenden Umformers der gesicherten Drehstromversorgung	N	
16.11.1990	KKI-2	Schadensfeuer aufgrund einer Wasserstoffleckage an der Generatorstromdurchführung	N	
14.11.1990	KKG	Ausfall einer Dreiwegearmatur im Zusatzboriersystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
12.11.1990	KWB-A	Leckage an einer Probenahmeleitung der Dampferzeuger-Abschleimung	N	
12.11.1990	KBR	Reaktorschnellabschaltung über das Kriterium „Dampferzeugerfüllstand niedrig“	N	
8.11.1990	KKP-2	Schaden an der Hochdruck-Reduzierstation im Strang 1 des Volumenregelsystems	N	
8.11.1990	KNK-II	Ausfall des Netzteils zur natrium-Höhenstandssonde eines Stosstanks im Sekundärnatriumsystem	N	
6.11.1990	KNK-II	Kleinstleckage am Primärnatrium-Probenahmegefäß	N	
4.11.1990	KWB-A	Nichtverfügbarkeit eines Druckhalter-Abblasestranges	N	
1.11.1990	KKU	Ausfall der Vorrangbaugruppe für eine Absperrarmatur im Volumenregelsystem	N	
31.10.1990	KKK	Irrtümliches Abschalten eines 380/22-V-Wechselrichters bei Wiederkehrender Prüfung	N	
30.10.1990	KKB	Auslösung der Membranüberwachung eines Kompressors im Wasserstoffabbausystem	N	
30.10.1990	KKU	Nichtverfügbarkeit eines Notstromdiesels bei einem Test	N	
26.10.1990	GKN-2	Schmierfettbrand in einem heissgelaufenen Lager eines Gebläses der Ammoniak-Strippinganlage des Abwassersystems	N	
26.10.1990	KKS	Nichtzuschalten einer nuklearen Zwischenkühlpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
26.10.1990	KWB-B	Ausfall der Hauptwärmesenke durch Ausfall der Niederdruck-Steuerölversorgung	N	
25.10.1990	KKE	Abweichung zwischen Beschreibung der Speicherrücksetzung im Betriebshandbuch und der Schaltungsausführung bei „Prozedur Dampferzeuger-Heizrohrleck mit Notstrom“		N
25.10.1990	KKI-2	Abweichung zwischen Beschreibung der Speicherrücksetzung im Betriebshandbuch und der Schaltungsausführung bei „Prozedur Dampferzeuger-Heizrohrleck mit Notstrom“		N
24.10.1990	KWW	Turbinenschnellschluss und Reaktorschnellabschaltung bei einer Probenahme am Kondensator		N
24.10.1990	GKN-2	Abweichung zwischen Beschreibung der Speicherrücksetzung im Betriebshandbuch und der Schaltungsausführung bei „Prozedur Dampferzeuger-Heizrohrleck mit Notstrom“		N
22.10.1990	KKS	Unverfügbare Sprühfunktion eines Zusatzboriersystems		N
19.10.1990	KKB	Ausfall eines Kompressors der Ringspaltabsaugung		N
18.10.1990	KRB-II-C	Fehlerhaftes Öffnen der Umleitstation mit nachfolgender Reaktorschnellabschaltung		N
18.10.1990	KKB	Unverfügbarkeit eines Notstromdiesels durch Ausfall einer Elektronikbaugruppe		N
15.10.1990	KKK	Ausfall von zwei 220-V-Gleichrichtern durch Fehlansprechen eines Überwachungsgerätes		N
12.10.1990	KKB	Nichtschließen eines Schiebers im Nachkühlssystem bei Wiederkehrender Prüfung		N
10.10.1990	KWG	Ansprechen eines Sicherheitsventils im Nachkühlssystem bei Wiederkehrender Prüfung		N
6.10.1990	KKP-2	Nichtöffnen einer Rückschlagklappe im Nebenkühlwasserstrang für einen Notstromdiesel		N
5.10.1990	KWG	Ausfall einer Zeitbaugruppe im Reaktorschutzsystem bei Wiederkehrender Prüfung		N
3.10.1990	KWO	Nichtöffnen einer Absperrklappe im Notstands-Zwischenkühlkreislauf bei Wiederkehrender Prüfung		N
3.10.1990	KKU	Ausfall einer Jodaktivitätsmessstelle		N
2.10.1990	KMK	Nachspeiseproblem aus dem Dieselöl-Vorratstank in den Tagestank für einen Diesel		N
1.10.1990	KKG	Ausfall des Gleichrichters für eine 48-V-Eigenbedarfsschiene		N
26.9.1990	KKK	Rissanzeigen an Batteriegefäßen der 220-V-Gleichstromversorgung		N
24.9.1990	KWG	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe wegen defekten Lagers		N
24.9.1990	KKG	Nichtumschalten einer Dreiwegarmatur im Not- und Nachkühlssystem		N
22.9.1990	KKP-1	Ungewoltes Öffnen und nachfolgendes Nichtschließen eines Entlastungsventils	E	
19.9.1990	KWB-A	Steuersteckervertauschung von zwei elektrischen Stellantrieben		N
18.9.1990	GKN-1	Offenbleiben eines Magnetventils im Druckluftsystem bei der Reaktorschutzprüfung		N
17.9.1990	GKN-1	Fehlende Rückmeldung einer Lüftungsklappe bei der Reaktorschutzprüfung		N
10.9.1990	KMK	Wicklungsschaden eines Pumpenmotors im nuklearen Zwischenkühlssystem		N
10.9.1990	KKB	Funktionsstörung an einer Armatur des Zusatzwassersystems Kondensationskammer		N
9.9.1990	KRB-II-C	Herausrutschen eines Brennelementes aus der Kastenabstreifmaschine	E	
6.9.1990	KKI-1	Nichtstarten eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung		N
3.9.1990	KKB	Nichtöffnen eines Absperrschiebers im Nachkühlssystem		N
1.9.1990	KKI-2	Schwergängigkeit der RDB-Deckel-Entlüftungsarmatur		N
30.8.1990	KKB	Ausfall des Detektors einer Aktivitätsmessstelle im Betriebskühlkreislauf		N
28.8.1990	KWB-B	Kein automatischer Wiederstart einer Kältemaschine bei der wiederkehrenden Notstromprüfung		N
27.8.1990	KKU	Baugruppenausfall im Reaktorschutzsystem		N
24.8.1990	KKP-1	Undichtigkeit in der Detektionsleitung für Leckagen der Reaktordruckbehälter-Deckeldichtung		N
22.8.1990	KKI-1	Ausfall der Abschaltung eines Schiebers im Nachkühlssystem bei Wiederkehrender Prüfung		N
22.8.1990	KKP-1	Schäden im Sitzbereich des Füllventils eines Schnellabschaltbehälters		N
22.8.1990	KWB-A	Ausfall der Kühlwasserpumpe eines Notstromdiesels während einer Prüfung		N
20.8.1990	GKN-1	Ausfall eines Jodmonitors		N
17.8.1990	KNK-II	Drehmomentabschaltung des Druckluftmotors für die Betätigung einer Sekundärnatriumarmatur bei Wiederkehrender Prüfung		N
16.8.1990	KNK-II	Nichtschließen einer Armatur in der Primärnatrium-Probenahme bei Wiederkehrender Prüfung		N
16.8.1990	KWG	Nichtöffnen eines Absperrschiebers im Notspeisesystem bei Wiederkehrender Prüfung		N
14.8.1990	KBR	Bruch von Sicherungsringen an Ventilen im Notspeisewassersystem		N
11.8.1990	KWB-B	Ausfall einer Sperrwasserpumpe infolge Lagerschadens		N
10.8.1990	KWO	Schaden an einem Einspeiseschalter der Notstromhauptverteilung des Notnetzes 1		N
7.8.1990	GKN-1	Undichtigkeit der Reaktorgrube		N
5.8.1990	KWB-A	Ausfall beider Gleichrichterpaare für die Versorgung einer 24-V-Schaltanlage		N

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
2.8.1990	KWB-A	Schäden an den Befestigungsschrauben der Bestrahlungskanäle am Kernbehälter	N	
2.8.1990	KRB-II-B	Ausfall einer Vorrangbaugruppe in der Ansteuerung einer Durchdringungsarmatur im Zwischenkühlwassersystem	N	
1.8.1990	KKU	Befunde an Schrauben des Kernbehälters und der Kernumfassung bei der Ultraschall-Prüfung	N	
31.7.1990	KKG	Funktionsstörung einer Armatur für die Kühlwasserversorgung eines Notstromdiesels	N	
27.7.1990	KKU	Störung der Beta-Hochaktivitätsmessstelle für die Fortluftüberwachung	N	
25.7.1990	KKU	Notstromfall infolge von Prüfarbeiten bei Revision	N	
23.7.1990	KKK	Rohrleitungsleckage im erdverlegten Teil des Zwischenkühlwassersystems	S	
22.7.1990	KNK-II	Störung an der redundanten Kühlwasserversorgung der Notstromdiesel	N	
21.7.1990	KWB-B	Lagerschaden an einer Deionatpumpe	N	
20.7.1990	KKP-1	Schäden an 2 Rückschlagklappen in den Auslaufleitungen des Nebenkühlwassersystems	N	
18.7.1990	KKK	Auslösung von Reaktorschnellabschaltung und Durchdringungsabschluss Frischdampfleitung durch Störung in der Turbinensteuerung	N	
18.7.1990	KRB-II-C	Riss einer Rundnaht an einer Umleitdampfleitung in den Kondensator	N	
13.7.1990	GKN-2	Reaktorschnellabschaltung nach Ausfall der Hauptkondensatförderung	N	
13.7.1990	GKN-1	Räumungsalarm im Hilfsanlagegebäude nach kurzzeitigem Aktivitätsanstieg	N	
12.7.1990	KWO	Bruch von Schrauben der Deckplattenbefestigung des oberen Kerngerüsts	N	
11.7.1990	KKB	Fehlanregung von Sicherheitseinrichtungen während einer Wiederkehrenden Prüfung durch Kurzschluss an einem Prüfadapter	N	
10.7.1990	KKU	Befunde an Brennelement-Zentrierstiften	N	
10.7.1990	KWW	Risse an Vorsteuerleitungen der Sicherheits- und Entlastungsventile	N	
9.7.1990	KBR	Sicherungsfall an einer Reservewasserpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	
9.7.1990	KKU	Unterbrechung der Kühlwasserversorgung für einen Notstromdiesel	N	
9.7.1990	KWO	Schaden an einem Steuerelementfinger bei Inspektion	N	
9.7.1990	KWO	Störung bei der Zuschaltung des redundanten Messlüfters der Kaminabluft	N	
7.7.1990	KKP-1	Beschädigter Abstandshalter an einem Brennelement	N	
6.7.1990	KKG	Undichtheit der Detektionsleitung für Leckagen der RDB-Flanschdichtung bei der Druckprobe	N	
5.7.1990	KWB-A	Defekt an 2 Brennelementen beim Sippingtest	N	
3.7.1990	KKI-1	Störung im Reaktorschutz-Relaisteil für den Durchdringungsabschluss der Hilfssysteme bei Wiederkehrender Prüfung	N	
3.7.1990	SNR-300	Ausfall einer unterbrechungslosen 380-V-Drehstrom-Unterverteilung bei routinemässigem Notstromversuch	V	
2.7.1990	KKB	Nichtzuschalten eines Kuppelschalters einer 380-V-Notstromschaltanlage bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
2.7.1990	KKS	Beeinträchtigte Funktionssicherheit eines Sumpfsaugeschiebers bei Wiederkehrender Prüfung	N	
1.7.1990	KKB	Riss im Gehäuseunterteil eines Sicherheitsventils im Vergiftungssystem	N	
1.7.1990	KKP-1	Anriss in der Wärmeeinflusszone einer Schweißnaht im Bereich Umleitstation	N	
1.7.1990	KWG	Reaktorschutzanregung durch fehlerhafte Logik-Baugruppe	N	
29.6.1990	KRB-II-C	Nichtöffnen eines Magnetvorsteuerventils für eine Sicherheits- und Entlastungsventil bei Wiederkehrender Prüfung wegen mechanischer Blockierung	N	
28.6.1990	KBR	Abschaltung von zwei Kältemaschinen über das Kriterium „Lagertemperatur hoch“	N	
26.6.1990	KWB-A	Leckage an einem Wärmetauscherrohr eines nuklearen Zwischenkühlers bei Wiederkehrender Prüfung	N	
25.6.1990	GKN-1	Wechselrichterstörung mit kurzzeitigem Versorgungsausfall einer unterbrechungslos gesicherten Schiene	E	
22.6.1990	KKK	Ausfall der 24-V-Gleichrichter einer Notstromredundanz	N	
22.6.1990	KKK	Nichtöffnen eines Vorsteuerventils für ein Sicherheits- und Entlastungsventil bei Wiederkehrender Prüfung	N	
21.6.1990	KKP-1	Nichtansprechen eines Sicherheitsventils beim vorgegebenen Sollwert auf dem Prüfstand	N	
20.6.1990	GKN-1	Ausfall einer Elektronikkarte zur Ansteuerung einer Absperrarmatur im Abgassystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
20.6.1990	KKE	Fehlabschaltung eines Notstromdieselmotors bei Wiederkehrender Prüfung	N	
20.6.1990	KWO	Konstruktionsmängel an der Isolierung des Sicherheitsbehälters	N	
19.6.1990	KKG	Schaden an einem Brennelement-Abstandshalter	N	
18.6.1990	KKU	Lagerschaden an einer nuklearen Nebenkühlwasserpumpe	N	
16.6.1990	KNK-II	Reaktorschnellabschaltung beim Anfahren der Anlage	N	
15.6.1990	KKK	Schäden an Abgaskompensatoren der Notstromdiesel	N	
11.6.1990	KKG	Anzeigen an zwei Brennelement-Zentrierstiften an der Gitterplatte des oberen Kerngerüsts	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
7.6.1990	KKB	Freisetzung von Edelgas bei Evakuierung eines Brennelement-Transportbehälters	N	
6.6.1990	KKU	Edelgasfreisetzung in das Hilfsanlagegebäude beim Befüllvorgang eines Mischbettfilters im Kühlmittelreinigungssystem	N	
6.6.1990	KWB-A	Ausfall der 24-V-Gleichstromversorgung im Schaltanlagegebäude	E	
6.6.1990	KBR	Ausfall einer Vorrangbaugruppe zur Ansteuerung einer Zusatzborierpumpe	N	
6.6.1990	KWB-B	Schaden am Abgaskrümmmer eines Notstromdiesels	N	
5.6.1990	KKK	Ausfall der 24-V-Gleichrichter einer Notstromredundanz	N	
5.6.1990	KWB-A	Ausfall der externen Kühlwasserpumpe eines Notstromdiesels während Prüfung	N	
5.6.1990	THTR-300	Fehlverhalten eines Luftrückstosventiles der Umluftanlage für die Räume der Beschickungsanlage	N	
31.5.1990	KKB	Funktionsstörung an einer Armatur des Zusatzwassersystems Kondensationskammer	N	
31.5.1990	KWG	Ansprechen des Sicherheitsventils im nuklearen Nachkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
31.5.1990	KWG	Kurzzeitiger Ausfall der Hauptkondensatpumpen	N	
30.5.1990	KKU	Fehlfunktion einer Sekundärkreisabschlussarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	
29.5.1990	KKS	Ausfall einer Hauptkühlmittelpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	
28.5.1990	KWB-B	Abschaltung einer Kältemaschine durch Ansprechen des Aggregateschutzes	N	
25.5.1990	KWB-A	Störung beim Absetzen des oberen Kerngerüsts	N	
23.5.1990	KKE	Sporadische Störungen der Drehzahlerfassung der Hauptkühlmittelpumpen	N	
22.5.1990	KWB-A	Absturz eines Steuerelement-Führungseinsatzes im Brennelement-Lagerbecken	N	
20.5.1990	KBR	Fehler in Thyristorsteller eines Abblaseregelventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	
17.5.1990	KBR	Funktionsstörung am 10-kV-Schalter eines Notstromdiesels	N	
16.5.1990	KKU	Ansprechen eines Sicherheitsventils in der Prüflleitung des Not- und Nachkühlsystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	
14.5.1990	KKE	Fehler an einem Vorsteuerventil des Absperrventils vor dem Frischdampf-Sicherheitsventil bei Wiederkehrender Prüfung	N	
10.5.1990	KWB-B	Kein automatischer Wiederstart einer Kältemaschine bei Wiederkehrender Notstromprüfung	N	
10.5.1990	KWB-A	Kühlwasserleckage am Ausgleichsbehälter eines Dieselmotors des zusätzlichen Sekundäreinspeisesystems	N	
9.5.1990	THTR-300	Nicht mehr ausreichende Befestigung eines Drehschalters am Bedienpult des Krans im Betriebselementlager	N	
8.5.1990	AVR	Auslösen des Motorschutzschalters einer Speisewassersystem-Notabsperrarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	
8.5.1990	KBR	Vorzeitiger Verschleiß von Axialrollenkugellagern in den Stelltöpfen der Hauptspeisewasser-Regelventile	N	
3.5.1990	KWB-B	Beschädigung eines Simatic-Steuerkabels infolge Stemmarbeiten	N	
3.5.1990	KKP-2	Funktionsstörung an einer Reaktordruckbehälter-Füllstandsmessung	N	
30.4.1990	KKS	Kontaktprobleme an Trenn-Baugruppen	N	
30.4.1990	KWG	Bruch von Brennelement-Zentrierstiften	N	
27.4.1990	GKN-2	Ungeplantes Ansprechen des Druckhalter-Abblaseventils bei einer Wiederkehrenden Prüfung	E	
21.4.1990	KWG	Nichtöffnen einer Druckausgleichsarmatur im Not- und Nachkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
19.4.1990	KWB-A	Ausfall des Abgassystems	N	
19.4.1990	KWW	Beschädigung eines Abstandhalters an einem Brennelement bei Arbeiten in der Kastenabstreifmaschine	N	
18.4.1990	KWG	Nichtöffnen einer Armatur im Beckenkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
10.4.1990	KKS	Verzögertes Schalten eines Hilfsschalters bei Wiederkehrender Prüfung	N	
9.4.1990	KMK	Ausfall einer gesicherten Schiene nach Wiederkehrender Prüfung	N	
8.4.1990	KRB-II-C	Nichtöffnen eines Magnetvorsteuerventiles eines Sicherheits- und Entlastungsventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	
5.4.1990	KNK-II	Schaden an einem Treiberbrennelement des 2. Kerns	N	
29.3.1990	KKS	Nichtschließen bzw. Nichtöffnen der Saugearmatur des Einspeisesystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	
28.3.1990	THTR-300	Lagerschaden an einem Abluftventilator	N	
25.3.1990	KKP-2	Fremdkörper im Bereich des unteren Kerngerüsts	N	
22.3.1990	KWG	Nichtöffnen einer Armatur im Not- und Nachkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
22.3.1990	KWG	Nichtöffnen eines Absperrschiebers in Notspeisesystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
16.3.1990	KRB-II-B	Leckage an der Entlastungsleitung für die Steuerung eines Frischdampf-Isolationsventils	N	
13.3.1990	KBR	Mängel an Motorlagern von Lüftern	N	
13.3.1990	KWO	Ausdehnungsbehinderung des Reaktorsicherheitsbehälters	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
13.3.1990	KWG	Nichtöffnen einer Gebäudeabschlussarmatur des Zusatzboriersystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	
9.3.1990	KWB-B	Reaktorschnellabschaltung aufgrund fehlerhaften Schliessens eines Frischdampfschiebers	N	
9.3.1990	KMK	Ausfall einer 10-kV-Schaltanlage	N	
9.3.1990	KKK	Funktionsstörung im Schaltanlageneinschub für das Startluftventil eines Notstromdiesels bei Funktionsprüfung	N	
6.3.1990	KNK-II	Kleinstleckage an der Wirkdruckleitung einer Frischdampf-Durchflussmessstelle in einer Dampferzeugerzelle	N	
3.3.1990	KKS	Unverfügbarkeit des kalten Hilfssprühstranges bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
3.3.1990	KKS	Absturz eines Filtergestells in das Reaktorbecken	N	
1.3.1990	KRB-II-B	Nichtzuschalten einer Notstromschiene bei Eigenbedarfsumschaltung auf das Reservenetz bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
26.2.1990	KKB	Nichtschließen einer Durchdringungsabschluß-Armatur in einer Entwässerungsleitung des Frischdampfsystems	E	
26.2.1990	KKP-2	Funktionsstörung an der Brennelement-Lademaschine	N	
23.2.1990	THTR-300	Absturz einer leeren Brennelement-Kanne	N	
22.2.1990	KKG	Defekte Vorrangbaugruppe an einer nuklearen Nebenkühlwasserpumpe	N	
22.2.1990	KWW	Abschaltung einer 6-kBV-Notstromschiene bei Wiederkehrender Prüfung	N	
16.2.1990	KWG	Ansprechen des Sicherheitsventils in einem Beckenkühlstrang bei Wiederkehrender Prüfung	N	
14.2.1990	GKN-1	Ausfall einer Zeitstufe im Reaktorschutzsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
13.2.1990	KKB	Fehlen der Verriegelung zur „Absicherung von geschlossenen Durchdringungsabschluss-Armaturen gegen fälschliches Öffnen“ bei einer Armatur	N	
12.2.1990	KKP-2	Versprödung des Isoliermaterials an der Ausleitung zwischen Wickelkopf und Klemmenanschluss von Zwischenkühlwasser-Pumpenmotoren	N	
8.2.1990	KWB-B	Fehlauslösung des Motorschutzrelais einer nuklearen Nebenkühlwasserpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	
7.2.1990	KKP-2	Schaden an der Hochdruck-Reduzierstation in einem Strang des Volumenregelsystems	N	
4.2.1990	KRB-II-B	Nichtöffnen eines Magnetvorsteuerventils eines Sicherheits- und Entlastungsventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	
2.2.1990	KKS	Ausfall einer nuklearen Zwischenkühlpumpe	N	
2.2.1990	GKN-1	Kurzzeitiger Aktivitätsanstieg im Hilfsanlagengebäude	N	
2.2.1990	KKP-1	Leckage und Wandstaerkenschwächung an U-Rohren des Lagerbeckenkühlers	N	
30.1.1990	GKN-1	Unvollständiges Öffnen einer Sumpfarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	
26.1.1990	KKK	Ausfall eines 110/11-kV-Fremdnetztrafos durch Kurzschluss	N	
25.1.1990	KKB	Unverfügbarkeit eines Notstromdiesels durch Ausfall einer Elektronikbaugruppe	N	
25.1.1990	KMK	Ausfall des Leistungsschalters einer Nebenkühlwasserpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	
25.1.1990	KKP-2	Ausserbetriebnahme eines rotierenden Umformers wegen Rauchentwicklung	N	
25.1.1990	KKI-1	Defekte Rückschlagklappe im Nebenkühlwassersystem für Betriebskühlkreis II	N	
24.1.1990	KKK	Ausfall einer batteriegesicherten Drehstromschiene	E	
23.1.1990	KWB-B	Verzögertes Schließen einer Spülluft-Absperrklappe am Sicherheitsbehälter bei Wiederkehrender Prüfung	N	
20.1.1990	KKU	Ausfall einer Pumpe im nuklearen Nebenkühlwassersystem	N	
19.1.1990	KWO	Ausfall einer Edelgasmessstelle	N	
17.1.1990	GKN-2	Funktionsstörung an einer Armatur im Zusatzboriersystem	N	
16.1.1990	KKU	Störabschaltung eines Notstromdiesels durch fehlerhaften Temperaturmessumformer	N	
11.1.1990	KWB-B	Nichtöffnen einer Armatur im Notspeisewassersystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
10.1.1990	KWB-A	Störung der Spannungsregelung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	
9.1.1990	KKB	Leckage an der Entwässerungsleitung einer Hochdruck-Anzapfleitung der Turbine	N	
4.1.1990	KKB	Nichtschließen eines Entlastungsventils bei Wiederkehrender Prüfung	E	
3.1.1990	KWB-B	Ausfall des Abgassystems durch Beschädigung einer Steuerluftleitung	N	
<b>1989</b>				
Revision 89	KWO	Bruch von und Rissanzeigen an Brennelement-Zentrierstiften an der Gitterplatte des oberen Kerngerüstes	N	
Revision 89	GKN-1	Befunde bei Brennelementinspektion	N	
Revision 89	KWO	Ausfall des Generatorschalters eines Notstromdiesels	N	
Revision 89	KBR	Oberflächenrissanzeigen an Ventilsitzen der Druckhalter-Druckabsicherungseinrichtungen	N	
Revision 89	KKB	Rissanzeigen in einer Schweissnaht einer Speisewasserleitung	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
Revision 89	KKB	Rissanzeigen in Schweißnähten von Speisewasserleitungen	N	
Revision 89	KKB	Abscheren von Schraubenköpfen bei Arbeiten mit dem Teleskopmast der Brennelement-Wechselmaschine	N	
Revision 89	GKN-1	Fremdkörper in Brennelementen bei visueller Inspektion	N	
März 89	KWO	Einbau einer Hauptkühlmittelpumpen-Wellenschonhülse aus nicht spezifikationsgerechtem Material (1987, entdeckt März 1989)	N	
Mai 89	KWB-A	Bruch von und Rissanzeigen an Brennelement-Zentrierstiften an der Gitterplatte des oberen Kerngerüsts	N	
Mai 89	KWO	Befunde am Laufrad einer Hauptkühlmittelpumpe	N	
Juli 89	KKU	Befunde an Brennelement-Zentrierstiften	N	
Juli 89	KKP-1	Befunde an Schrauben von Frischdampf- Durchdringungsarmaturen bei Prüfung	N	
Dez.89	KBR	Undichtigkeit an zwei Flutbecken	N	
37. Wo.89	KWB-B	Feststellung eines Lagerschadens an einer Hochdruck-Förderpumpe bei Pumpenrevision	N	
25. Wo. 89	KWB-B	Feststellung eines Lagerschadens an einer Hochdruck-Förderpumpe bei Pumpenrevision	N	
15.7.2005	GKN-1	Räumungsalarm für Sicherheitsbehälter infolge hoher Raumluftaktivitätskonzentration	N	
5.7.2005	KKI-1	Fehlabschaltung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	
31.12.1989	KMK	Ausfall eines 220-V-Gleichrichters	N	
22.12.1989	KWB-B	Ausfall eines Hauptspeisewasserpumpen-Druckschiebers	N	
21.12.1989	KKK	Ausfall eines rotierenden Umformers durch Fehlansprechen der Frequenzüberwachung	N	
21.12.1989	KWB-B	Kurzzeitiger Ausfall der Vorrangschaltung „Block A vor Block B“ im Notstandssystem	N	
18.12.1989	KKP-1	Fehlerhaftes Öffnen eines Einspeiseschalters einer 380-V-Notstromschiene bei der Wiederkehrenden Prüfung	N	
16.12.1989	KWO	Ausfall eines Wechselrichters für das Reaktorschutzsystem	N	
12.12.1989	KKK	Ausfall einer Notstromschiene durch Öffnen des Kuppelschalters zur Blockschiene	N	
8.12.1989	KKG	Nichtöffnen eines Vorsteuerventils einer Frischdampf-Abblaseabsperrearmatur bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
6.12.1989	KKI-2	Nichtöffnen der diversitären Vorsteuerventile einer Frischdampf-Abblaseabsperrearmatur bei der Wiederkehrenden Prüfung	N	
5.12.1989	KMK	Abschaltung einer Nebenkühlwasserpumpe durch Überstromauslösung	N	
5.12.1989	KWW	Reaktorschnellabschaltung während einer Prüfung der Magnetventile für die Ölhdraulik der Frischdampf-Isolationsventile	N	
5.12.1989	KWW	Verzögertes Schließen von zwei Entlastungsventilen nach einer Reaktorschnellabschaltung	E	
4.12.1989	KWB-B	Störung der Umschaltautomatik eines Umformers in der Notstromversorgung	N	
4.12.1989	KKS	Nichteinschalten einer Sicherheitseinspeisepumpe bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
3.12.1989	KKU	Ausfall eines Notspeisewasser-Druckhalteventils	N	
2.12.1989	GKN-1	Fehlerhaftes Ansprechen des Reaktorschutzsignals „RDB-Füllstand kleiner min 3“ einer RDB-Füllstandssonde	N	
1.12.1989	GKN-1	Reaktorschnellabschaltung bei Eigenbedarfsumschaltung auf das 110-kV-Reservenetz aufgrund eines Kabelschadens	N	
30.11.1989	KKI-2	Schutzabschaltung einer nuklearen Zwischenkühlpumpe durch einen Defekt am Überstromrelais	N	
30.11.1989	KBR	Anrisse an den in der Revision 1989 vorsorglich ausgebauten Hauptkühlmittel-Pumpenwellen	N	
29.11.1989	KKU	Ausfall des Motors einer Hauptspeisewasser-Vollastregelarmatur durch Kurzschluss	N	
29.11.1989	KKE	Fehlerhafte Lötstellen auf SINPERM-C-Baugruppen	N	
28.11.1989	KRB-II-B	Nichtschließen einer Reaktorgebäude-Abschlussklappe der nuklearen Lüftung	N	
27.11.1989	KNK-II	Relais-Spannungsabfall in einer Redundanz des Reaktorschutzsystems I	N	
23.11.1989	KWB-A	Ausfall der Brandmeldeanlage	N	
21.11.1989	KWB-B	Abriss eines Stossbremsenlagers in einem Strang des Not- und Nachkühlsystems	N	
18.11.1989	KWB-B	Absetzen eines Brennelementes im Brennelement-Lagerbecken in eine bereits besetzte Position	N	
18.11.1989	KWB-B	Fremdkörper in einem Brennelement	N	
18.11.1989	KBR	Ausfall einer Vorrangbaugruppe zur Ansteuerung einer Gebäudeabschlussarmatur im nuklearen Probeentnahmesystem	N	
17.11.1989	KKB	Defekter Abgaskompensator an einem Notstromdiesel	N	
14.11.1989	KWB-A	Nichtöffnen eines Frischdampf-Abblaseregelventils	N	
14.11.1989	KWB-A	Störung an einem Druckschieber einer Hauptspeisewasserpumpe	N	
13.11.1989	KWB-B	Kühlwasserleckage im Motorkühlwasser-Kreislauf eines Notstromdieselmotors	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
7.11.1989	KKI-2	Fehlende Erregung am Generator eines Notspeisediesels	N	
6.11.1989	KWB-A	Störung an einer Umschaltautomatik im Notstandssystem	N	
31.10.1989	KBR	Fehlerhafte Lötverbindungen auf Iskamatic-Schutzbaugruppen	N	
29.10.1989	KWO	Geringfügige Leckage an einer Hochdruck-Förderpumpe	N	
28.10.1989	KRB-II-C	Kraftstoffleckage an einem Notstromdieselaggregat	N	
25.10.1989	KKP-2	Aerosolfreisetzung in die kleinen Anlagenräume durch undichte Verschraubung im Kugelmesssystem	N	
24.10.1989	KKB	Schäden an Befestigungsschrauben der Frischdampf-Isolationsventile	N	
24.10.1989	KNK-II	Schwergängigkeit von Armaturen in den Sekundär-Natriumsystemen	N	
23.10.1989	KKB	Rissanzeige in einer Schweissnaht einer Frischdampfleitung	N	
19.10.1989	GKN-1	Abschaltungen des Reaktors durch Fehler im Kondensatsystem	N	
19.10.1989	KKU	Fehlerhafte Lötverbindungen auf Iskamatic-Schutzbaugruppen	N	
18.10.1989	KWB-B	Leckage an einem Wärmetauscherrohr eines nuklearen Zwischenkühlers	N	
17.10.1989	KWB-A	Fehleinfahren von Steuerstäben	N	
16.10.1989	GKN-1	Ansprechen des Druckhalter-Füllstandsgrenzwertes < MIN beim Umschalten von Nachkühlsträngen	N	
12.10.1989	KKP-1	Leckage an einer Nebenkühlwasserentleerungsleitung des Betriebskühlkreises II	N	
12.10.1989	KWB-B	Undichtigkeit in der Reaktordruckbehälterdeckel-Leckageablaufleitung	N	
12.10.1989	GKN-2	Störung in der Ansteuerung des Startventils eines Notspeisediesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	
10.10.1989	KKK	Unverfügbarkeit eines Notstromdiesels durch Schaden an einem Auslassventil	N	
9.10.1989	KNK-II	Funktionsstörung am Antrieb einer Armatur im Heizgassystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
7.10.1989	KBR	Nichtöffnen einer Ladergruppe eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	
7.10.1989	GKN-2	Ausfall eines Detektors einer Aktivitätsmessstelle im nuklearen Zwischenkühlkreislauf	N	
7.10.1989	KKB	Nichtschließen des Mindestmengenschlebers eines Nachkühlstranges bei Wiederkehrender Prüfung	N	
6.10.1989	KKB	Ausfall von 220-V-Gleichrichtern durch Netzstörung	N	
3.10.1989	KWB-A	Nichtverfügbarkeit der Reserveeinspeisung von Block B für die Notstandsstromversorgung von Block A	E	
3.10.1989	KKB	Einschaltversagen einer Notstandeinspeisepumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	
30.9.1989	KWB-B	Befunde an Sternschrauben des Kernbehälters bei US-Prüfung	N	
30.9.1989	KKE	Ausfall eines Taktgebers im Reaktorschutzsystem	N	
28.9.1989	KKG	Nichtauffahren von Zu- und Abluftklappen im Notspeisegebäude bei Wiederkehrender Prüfung	N	
25.9.1989	KKB	Antriebsstörung an einer Durchdringungsarmatur des Lagerdruckwassersystems	N	
23.9.1989	KWG	Ausfall eines 24-V-Gleichrichters in der Notstromversorgung	N	
21.9.1989	KMK	Ausfall eines Notstandsgenerators bei Wiederkehrender Prüfung	N	
17.9.1989	KWW	Kurzzeitige Nichtverfügbarkeit des Hochdruck-Noteinspeisesystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	
15.9.1989	KKB	Einschaltversagen der Nachspeisepumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	
13.9.1989	KMK	Ausfall der Block- und Notstromschienen in einer Redundanz	N	
12.9.1989	KKK	Ausfall eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung durch Absperrung der Brennstoffzufuhr	N	
11.9.1989	KKP-1	Heizrohrleckage am Zwischenüberhitzer 1	N	
10.9.1989	KKI-1	Ausfall von je einer Stellungsmessung zweier Sicherheits- und Entlastungsventile	N	
10.9.1989	KKI-1	Reaktorschnellabschaltung durch niedrigen Reaktordruckbehälter-Füllstand	N	
8.9.1989	GKN-1	Kurzschluss in der 10-kV-Eigenbedarfsschaltanlage	N	
4.9.1989	KMK	Ausfall eines Steuerschranks durch Unterbrechung der Stromversorgung	N	
3.9.1989	KKU	Stabfehleinfall mit Folge RESA/TUSA	N	
28.8.1989	KKK	Nichtöffnen einer Nebenkühlwasserarmatur im Betriebskühlkreis	N	
28.8.1989	KBR	Ausfall der Vorrangbaugruppe zur Ansteuerung einer Absperrarmatur in einem Zwischenkühl-Teilsystem	N	
25.8.1989	KKU	Fehlauslösung der Absperrung einer Notspeisewasserleitung	N	
23.8.1989	KWO	Störung in der Unterdruckmessung des Ringraumes	N	
22.8.1989	GKN-1	Ausfall der Eigenbedarfsversorgung durch Überschlag an einer 10-kV-Eigenbedarfsschiene	N	
18.8.1989	KRB-II-B	Nichtschließen eines Absperrventils in der Entwässerung des Frischdampfsystems	N	
18.8.1989	KBR	Undichtigkeit in der Auffüllleitung eines Druckspeichers	N	
17.8.1989	KWB-A	Aufall der Hauptkühlwasser-Aktivitätsmessstelle	N	
17.8.1989	KWO	Ausfall einer Edelgasmessstelle der Kaminabluft	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
15.8.1989	KWB-A	RESA-Auslösung nach Störung in der Turbinenregelung	N	
15.8.1989	KKK	Nichtöffnen eines Druckschiebers im Sicherheitsbehälter-Rückfördersystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
11.8.1989	KWB-B	Nichtschließen einer Lüftungsklappe in der Ringraumabluft bei Wiederkehrender Prüfung	N	
9.8.1989	KKK	Unvollständiges Einfahren eines Übergangsbereichsdetektors	N	
9.8.1989	KKI-1	Störung am Manipulatorhubwerk der Brennelementwechselbühne	N	
9.8.1989	KKI-1	Wasserschäden an den Antriebsmotoren einer Feuerlöschpumpe und einer Druckhaltepumpe durch Überflutung einer Nebenkühlwasser-Pumpenkammer	N	
9.8.1989	KWB-A	Schaden an einem Abgasturbolader eines Notstromdieselmotors	N	
9.8.1989	KKK	Reaktorschnellabschaltung über das Kriterium „Abgasmenge tief“	N	
8.8.1989	KWB-A	Kurzzeitiger Ausfall einer M16-Messstelle im Reaktorschutzsystem	N	
8.8.1989	KKG	Nichtverfahren einer Dreiwegearmatur im Not- und Nachkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
7.8.1989	KKP-1	Schaden an einer Steuerleitung eines Schnellöffnungsventils im Abschaltssystem	N	
5.8.1989	KKK	Ausfall eines Ventilators für die Spülluftversorgung des Sicherheitsbehälters	N	
5.8.1989	KWB-A	Störung am Druckschieber einer Hauptspeisewasserpumpe	N	
4.8.1989	KWB-B	Abschaltung einer Kältemaschine durch Ansprechen des Aggregateschutzes	N	
31.7.1989	KWB-A	Leckage an einer Entlüftungsleitung im Hauptspeisewassersystem	N	
29.7.1989	KWB-A	Leckage an innerer Dichtung des Reaktordruckbehälterdeckels	N	
28.7.1989	KWB-B	Ausfall eines rotierenden Umformers	N	
26.7.1989	KWG	Sporadischer Ausfall einer Reaktorschutzbaugruppe	N	
25.7.1989	KWB-B	Abschaltung einer Kältemaschine durch Ansprechen des Aggregateschutzes	N	
25.7.1989	GKN-1	Mängel an Bauteilen der Hochdruck-Förderpumpen des Volumenregelsystems	N	
24.7.1989	KKI-1	Störung am Manipulatoremast der Brennelementwechselbühne	N	
23.7.1989	KKU	Anforderung des Notstromdiesels in einer Redundanz aufgrund eines Erdschlusses bei Schalterrevision	N	
23.7.1989	KNK-II	Störung an einer Erdbebenmessstelle im Freifeld	N	
22.7.1989	GKN-1	Fehlerhaftes Öffnen eines 6-kV-Einspeiseschalters einer Eigenbedarfsschiene	N	
22.7.1989	KWW	Defekte Dichtungen an Rückschlagventilen der Zuleitungen von Steuerstabantrieben	N	
20.7.1989	KKI-2	Störung an der elektronischen Kraftstoff-Füllbegrenzung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	
19.7.1989	KWW	Verlängerte Einschiesszeit eines Steuerstabes bei einer Prüfung	N	
16.7.1989	KKI-1	Einspeisen des Flutsystems durch Fehlanregung	N	
12.7.1989	KRB-II-C	Ausfall von 380-V-Umformerschaltanlagen bei Wiederkehrender Prüfung	N	
12.7.1989	KWG	Ausfall eines Beckenkühlstranges durch Armaturversagen	N	
12.7.1989	KWB-A	Nichteinfallen eines Steuerstabes bei einer Prüfung	N	
12.7.1989	KKI-1	Nichtöffnen eines Sicherheitsventiles auf dem Prüfstand	N	
9.7.1989	KKS	Erosion in den Anwärmlleitungen des Speisewassersystems	N	
8.7.1989	KMK	Ausfall eines Nebenkühlwasserstranges	N	
6.7.1989	KWB-A	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe infolge Störung in der Schmiermittelüberwachung	N	
6.7.1989	KWB-A	Ausfall der Aktivitätsmessstelle in der Abschlämmung eines Dampferzeugers	N	
4.7.1989	KKK	Reduziertes Drehmoment an einem Schieber im Nachkühlsystem	N	
4.7.1989	KWW	Verlängerte Einschiesszeit eines Steuerstabes bei Scramversuchen	N	
3.7.1989	KWB-B	Kurzzeitiger Ausfall der Aerosolmessstelle am Kamin	N	
2.7.1989	KKU	Räumung des Ringraumes aufgrund einer Dichtungsleckage	N	
29.6.1989	KKG	Rissanzeigen an der Welle einer Hauptkühlmittelpumpe	N	
29.6.1989	KNK-II	Ausfall der Messstellen des Brennelement-Schadensnachweissystems	N	
29.6.1989	KKB	Ausfall eines Kompressors für die Ringspaltabsaugung	N	
29.6.1989	KKE	Schäden an Brennelement-Abstandhaltern	N	
27.6.1989	KKK	Ausfall von 24-V-Gleichrichtern	N	
26.6.1989	KNK-II	Störung an einer Erdbebenmessstelle im Freifeld	N	
22.6.1989	KKE	Nichtabsetzen eines Brennelementes im Brennelementlagerbecken	N	
20.6.1989	THTR-300	Ausfall der Regelfunktion eines Entlastungsregelventils der Heissen Zwischenüberhitzung (HZUE)	N	
19.6.1989	KKE	Start eines Notspeisenotstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung durch Fehlöffnen eines Schalters	N	
18.6.1989	KKE	Ansprechen von Reaktorschutzkriterien durch Fehlbedienung	N	
17.6.1989	KKP-2	Ausfall von zwei Speisewasserpumpen infolge hohen Füllstandes im Hochdruck-Vorwärmer	N	



Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
14.6.1989	KKG	Defekte Rohrhalterung an einer Frischdampfleitung zwischen Armaturenkammer und Maschinenhaus		N
13.6.1989	KKB	Ausfall eines Stranges der Eigenbedarfsversorgung		N
13.6.1989	KKG	Bruch von und Rissanzeigen an Brennelement-Zentrierstiften an der Gitterplatte des oberen Kerngerüstes		N
13.6.1989	KWB-A	Ausfall der Stromversorgung für die Ortsdosisleistungsmessstellen		N
12.6.1989	KKK	Ausfall eines 24-V-Gleichrichters		N
12.6.1989	KKS	Aktivitätseintrag in das Deionatsystem		N
12.6.1989	KKK	Schäden an den Elbwasser-Feuerlöschpumpen		N
11.6.1989	KKK	Absturz eines Brennelementes		E
10.6.1989	KKK	Ausfall eines Gebäuderückförderstranges		N
9.6.1989	KKP-2	Startversagen eines Notstromdiesels bei Funktionsprüfung		N
9.6.1989	KWB-A	Fremdkörper in Brennelementen		N
9.6.1989	KWB-A	Defekte Brennelemente beim Sippingtest		N
7.6.1989	KKB	Nichtöffnen eines Einspeiseschiebers durch Defekt des Endlagenschalters		N
7.6.1989	KBR	Nichtschließen eines Trimmventils in der Dampferzeugerabschlammung		N
7.6.1989	KWB-A	Boraustritt am Stutzen der Gehäuseentlüftung einer Hauptkühlmittelpumpe		N
5.6.1989	KKK	Unzureichende Sicherung der Klappenteiler in Armaturen des Frischdampfsystems		N
5.6.1989	KKI-2	Reaktorschnellabschaltung nach Ausfall einer Hauptspeisewasserpumpe		N
3.6.1989	KRB-II-B	Nichtschließen eines Sicherheits- und Entlastungsventils		E
3.6.1989	KKK	Schäden am Pendelrollenlager interner Kühlwasserpumpen von Notstromdieselaggregaten		N
1.6.1989	KWO	Ausfall einer Absicherungsbaugruppe im Reaktorschutzsystem		N
1.6.1989	SNR-300	Fehlfunktion eines steckbaren Schaltanlagenabzweiges		V
1.6.1989	THTR-300	Nichtzuschalten eines Zuluftventilators bei Wiederkehrender Prüfung		N
29.5.1989	KMK	Unplanmäßiger Start eines Notstromdiesels		N
29.5.1989	KKI-1	Undichtigkeiten im Mantelbereich von 400-l-Fässern mit betonierten Abfällen		N
29.5.1989	KWB-A	Kurzzeitiger Ausfall einer Aktivitätsmessstelle im Nebenkühlwassersystem		N
28.5.1989	KKP-2	Fehlanregung des Gebäudeabschlusses für die Lüftung des Reaktorgebäudeinnenraumes		N
27.5.1989	KKP-2	Defekte Gleitringdichtung an einer Kühlwasserumwälzpumpe eines Notstromdiesels		N
27.5.1989	KBR	Fehlerhaftes Schließen einer Handabsperklappe im Nebenkühlwasserkreislauf		N
26.5.1989	KKK	Nichteinfahren eines Anfahrbereichsdetektors		N
25.5.1989	KKB	Fälschliches Schliessen eines Tankschließventils im Schnellabschaltsystem		N
18.5.1989	KWB-A	Störung der Notstromdiesel-Steuerung		N
17.5.1989	KWB-B	Ausfall des Abgassystems durch Schaden am Abgaskompressor		N
17.5.1989	KWG	Lichtbogen im 380-V-Schaltanlageneinspeisefeld		N
11.5.1989	KWG	Defekte Kondensatoren auf Maximalwertauswahl-Baugruppen der Reaktorleitungsleittechnik		N
9.5.1989	KKK	Ausfall der Gleichrichter einer 24-V-Gleichstromanlage		N
8.5.1989	KKB	Antriebsstörung am Einspeiseschieber des Nachspeisesystems		N
5.5.1989	KNK-II	Störung an einem 110-kV-Ölkabelendverschluss		N
3.5.1989	GKN-1	Ausfall eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung		N
3.5.1989	KWG	Verlust von zwei Quetschmuttern am Fuss von Brennelementen		N
3.5.1989	KWB-A	Ausfall einer Edelgas-Aktivitätsmessstelle		N
26.4.1989	KWG	Bruch zweier Brennelement-Zentrierstifte in der Gitterplatte des oberen Kerngerüstes		N
26.4.1989	KKI-1	Kühlwasserleckage an einem Notstromdiesel		N
25.4.1989	THTR-300	Nichtzuschalten eines Einspeiseschalters der Gleichspannungsversorgung bei Wiederkehrender Prüfung		N
24.4.1989	KKK	Nichtöffnen einer Offenhaltearmatur eines Sicherheits- und Entlastungsventils		N
21.4.1989	KKS	Leckage in der Rückführungsleitung für das Dichtungssperwasser der Hauptkühlmittelpumpen		N
19.4.1989	KKK	Nichteinfahren eines Übergangsdetektors		N
18.4.1989	KWB-B	Ausfall eines rotierenden Umformers der Notstromversorgung		N
17.4.1989	THTR-300	Ausfall eines Gebläses der Unterdruckhalteanlage der Räume der Gasreinigungs- und Beschickungsanlage		N
16.4.1989	KNK-II	Lagerschaden an der Antriebswelle einer Notstromdiesel-Lichtmaschine		N
16.4.1989	KWB-B	Lagerschaden am Motor einer Nebenkühlwasserpumpe		N
15.4.1989	KWB-A	Lagerschaden an einer Zwischenkühlwasserpumpe		N
14.4.1989	KKG	Nichtauffahren eines Abblaseregelventils bei Wiederkehrender Prüfung		N

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
10.4.1989	THTR-300	Ausfall eines Gebläses der Unterdruckhalteanlage infolge einer defekten Grenzwertkarte	N	
9.4.1989	KNK-II	Drahtbruch im Erregerkreis eines Notstrom-Dieselmotors	N	
8.4.1989	KKK	Ausfall eines Gebäuderückförderstranges	N	
7.4.1989	KNK-II	Schaden am Motor eines rotierenden Umformers in der Notstromversorgung	N	
6.4.1989	AVR	Fehlabschaltung des Eigenbedarfs bei Wiederkehrender Prüfung	N	
5.4.1989	KKI-2	Nichtöffnen eines Vorsteuerventils einer Abblaseabsperrarmatur	N	
4.4.1989	GKN-2	Vertauschte Axiallagerringe im Doppelsteuerventilen der Frischdampf-Abblaseabsperrventile	N	
4.4.1989	KKB	Antriebsstörung an einer Durchdringungsarmatur des Lagerdruckwassersystems bei Wiederkehrender Prüfung	E	
4.4.1989	KRB-II-C	Nichtschließen einer Entwässerungsarmatur im Not- und Nachkühlsystem durch Funktionsstörung einer Vorrangbaugruppe	N	
3.4.1989	KWO	Störung in der Unterdruckmessung des Ringraumes	N	
29.3.1989	KKG	Nichterreichen der Solleistung bei der Funktionsprüfung eines Notstromdiesels	N	
28.3.1989	KWB-A	Schnellschlussauslösung beim Probelauf einer Turbonotspeisepumpe	N	
28.3.1989	KWB-A	Fehlfunktion des Gleichstromschalters eines rotierenden Umformers in der Notstromversorgung	N	
25.3.1989	KWW	Versagen einer Armatur im Durchdringungsabschluss der Hilfssysteme	E	
22.3.1989	KKK	Ausfall eines rotierenden Umformers in der Notstromversorgung	N	
17.3.1989	KKB	Störung am Entwässerungssystem der Dampfleitung des Hochdruck-Einspeisesystems	N	
16.3.1989	KWB-A	Ausfall einer Absperrklappe für Zuluft Ringraum	N	
16.3.1989	KWB-A	Ausfall der Aktivitätsmessung von zwei Teilluftsträngen	N	
16.3.1989	KWB-B	Ausfall der Aerosolmessstelle für einen Teilluftstrang	N	
16.3.1989	KWB-B	Austausch des Turboverdichters einer Kältemaschine wegen metallischem Abrieb im Schmieröl	N	
15.3.1989	KKK	Nichtöffnen von Armaturen im Wasserstoff-Absaugesystem	N	
15.3.1989	KRB-II-C	Hüllrohrbruch bei der Inspektion eines Brennstoffstabes	N	
14.3.1989	KWB-A	Leckage an einer Rundnaht (DN25) zwischen einer Sicherheitseinspeiseleitung und einer Sicherheitsventil-Zuführungsleitung	N	
14.3.1989	KWB-A	Schaden an einem federbelasteten Sicherheitsventil in einem Strang des Not- und Nachkühlsystems	N	
13.3.1989	KWO	Störung in der Druckbegrenzungsregelung des Leckageergänzungssystems	N	
10.3.1989	KKE	Polkorrosion an Batterien	N	
9.3.1989	KWB-A	Gleichzeitige Nichtverfügbarkeit von zwei Notspeisewasserredundanzen durch Ausfall eines Notstromdiesels und einer Turbonotspeisepumpe	E	
8.3.1989	KKP-1	Leckage an der Kondensatablaufleitung eines Hilfsdampfzeugers	N	
7.3.1989	KWB-A	Nichtabschalten einer Nebenkühlwasserpumpe bei der Notstromprüfung	N	
7.3.1989	KKE	Ausfall einer Baugruppe im Reaktorschutzsystem	N	
7.3.1989	THTR-300	Erhöhte Edelgas- und Tritiumkonzentration in einer Raumgruppe des Kontrollbereiches	N	
6.3.1989	AVR	Störung am Motor der Hauptspeisewasserpumpe beim Einschalten von Hand	N	
4.3.1989	KWO	Kurzzeitiger Ausfall einer Edelgasmessstelle	N	
4.3.1989	KWB-B	Ausfall eines rotierenden Umformers in der Notstromversorgung	N	
28.2.1989	KWB-B	Sporadisches Fehlansprechen eines W16-Grenzwertes	N	
28.2.1989	KWO	Ausfall des Spannungsreglers eines Notstromgenerators	N	
25.2.1989	GKN-2	Reaktorschnellabschaltung infolge Störung in der Frischdampf-Umleitregelung	N	
23.2.1989	KWB-A	Leistungspendelungen eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	
23.2.1989	KWB-B	Schutz-Aus-Anregung einer Kältemaschine durch defekten Sicherheitsdruckbegrenzer	N	
23.2.1989	SNR-300	Störung in der Pulsversorgung des zweiten Reaktorschutzsystems bei einer Wiederkehrenden Prüfung	V	
23.2.1989	KKI-1	Funktionsstörung eines gesteuerten Rückschlagventils in der Reaktorwasserreinigung	N	
22.2.1989	KKU	Ausfall eines Gleichrichters in der Notstromversorgung	N	
22.2.1989	THTR-300	Fehlerhafte Verriegelung eines Notkühl-dampferzeuger-Komponentenschutzkriteriums	N	
19.2.1989	GKN-1	Impulslückenmeldungen aus dem Reaktorschutzsystem durch Störung eines Grenzsinalgebers	N	
19.2.1989	KBR	Ausfall der Vorrangbaugruppe zur Ansteuerung eines Schwachlast-Speisewasserschiebers	N	
19.2.1989	GKN-2	Ausfall eines von drei Stellungsgebern an einem Frischdampf-Sicherheitsventil	N	
16.2.1989	KWB-B	Abschaltung einer Kältemaschine über das Signal „Kaltwassertemperatur tief“	N	
16.2.1989	KKS	Ausfall einer Aerosolmessstelle durch eine Störung des Filtertransportmechanismus	N	
15.2.1989	KKS	Kennlinienabweichung eines Messumformers für Druckmessung im Reaktorkühlkreis	N	
15.2.1989	KKU	Ausfall einer Vorrangbaugruppe für ein Flutbehälterabsperrventil	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
14.2.1989	KKI-2	Fehler im Regelkreis der Dampferzeuger-Notbespeisung	N	
14.2.1989	KKK	Ausfall der Gleichrichter für eine 24-V-Verteilung	N	
14.2.1989	KWB-A	Ausfall des Antriebsmotors an einem der beiden Frischdampf-Abblaseregelventile	N	
12.2.1989	GKN-1	Ausfall eines Jodmonitors durch eine defekte Elektronikarte	N	
11.2.1989	KKP-2	Ausfall der Messgutpumpe in einem Aerosolmonitor zur Überwachung der grossen Anlagenräume	N	
9.2.1989	KKG	Nichtöffnen eines Vorsteuerventils für die Schließfunktion einer Absperr- und Sicherheitsarmatur bei der Wiederkehrenden Prüfung	E	
9.2.1989	KWB-A	Störung an einem von sechs Druckhalter-Sprühventilen	N	
8.2.1989	KWB-B	Undichtes Überströmventil im Not- und Nachkühlsystem	N	
8.2.1989	KWB-B	Verzögertes Schließen einer Spülluft-Absperrklappe am Sicherheitsbehälter	N	
7.2.1989	KWB-B	Ausfall eines Magnetventils für Steuerluftversorgung eines Frischdampf-Schnellschlussventils	N	
7.2.1989	KWB-A	Schnellschlussauslösung einer Turbonotspeisepumpe beim Probelauf während des Anfahrens der Anlage	N	
7.2.1989	KKK	Nichtzuschalten des Umluftventilators für einen Notstromdiesel	N	
6.2.1989	KWB-B	Nichtöffnen des Magnetvorsteuerventils für eine Druckhalter-Abblasestation beim Funktionstest	N	
6.2.1989	KWB-B	Schaden an einem Absperrschieber in der Borsäureleitung des Notstandssystems zwischen Block A und Block B bei Wiederkehrender Prüfung	E	
6.2.1989	KWB-A	Verzögertes Schließen einer Absperrklappe der nuklearen Lüftung bei Wiederkehrender Prüfung	N	
6.2.1989	KKU	Gebrochene Einstellbuchsen in der Zangenbetätigung der Kernbehältertraverse bei Wiederkehrender Prüfung	N	
4.2.1989	KKI-2	Notstromfall in einer Redundanz durch fehlerhafte Eigenbedarfsumschaltung	N	
3.2.1989	KBR	Angebrochene Probeentnahmeleitung einer Aktivitätsmessstelle der Raumlüftüberwachung im Hilfsanlagengebäude	N	
2.2.1989	KKG	Nichterreichen der Solleistung eines Notstromdiesels bei der Wiederkehrenden Prüfung „Überlastlauf“	N	
31.1.1989	KWB-B	Beschädigung des Brennelement-Einfachgreifers	N	
29.1.1989	KMK	Ausfall des Detektors einer Aktivitätsmessstelle im nuklearen Zwischenkühlkreislauf	N	
27.1.1989	THTR-300	Zu geringe Kühlleistung der Kältemittelkondensatoren für die Kältekompressoren eines der beiden Not- und Nachkühlsysteme	N	
24.1.1989	THTR-300	Nicht erfolgte Schnellschlussfunktion des Gebläse-Absperr-Regelorgans eines Kühlgasgebläses	N	
22.1.1989	KKE	Nichtöffnen eines Vorsteuerventils für ein Frischdampf-Abblaseabsperrventil bei Wiederkehrender Prüfung	N	
21.1.1989	KKB	Ausfall eines Kompressors für die Ringspaltabsaugung	N	
20.1.1989	KWB-A	Nicht korrekt eingestellter Grenzwert an Aerosolaktivitätsmessgerät	N	
19.1.1989	KBR	Unterschied zwischen lufttechnischem Schaltplan und Ausführung in der Anlage	N	
19.1.1989	KWB-B	Nicht korrekt eingestellter Grenzwert an Aerosolaktivitätsmessgerät	N	
18.1.1989	KWB-B	Verzögertes Schließen einer Spülluft-Absperrklappe am Sicherheitsbehälter bei Wiederkehrender Prüfung	N	
17.1.1989	KKI-1	Nichtauffahren eines Druckschiebers im Hochdruck-Einspeisesystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
17.1.1989	KKB	Unzulässige Schliesszeit eines Frischdampf-Isolationsventiles	E	
13.1.1989	KKI-2	Planschlag der Schwungscheiben von zwei rotierenden Umformern der gesicherten Drehstromversorgung	N	
13.1.1989	KNK-II	Defekt an Prüfschalter und an der internen Spannungsversorgung von Elektronikarten	N	
12.1.1989	GKN-2	Reaktorschnellabschaltung durch niedrigen Dampferzeugerfüllstand bei Füllstandsregelungsversuch	N	
10.1.1989	KKI-2	Umlaufender Riss in der Welle einer Hauptkühlmittelpumpe	N	
10.1.1989	KWB-A	Fremdkörper in Brennelementen	N	
10.1.1989	KWB-A	Defekte Brennelemente beim Sippingtest	N	
10.1.1989	KWB-B	Störung bei Prüfung der Alarmanlage	N	
7.1.1989	KKU	Fehlschliessen einer Umleitstation nach TUSA durch Fehler in der Turbinenprüfeinrichtung	N	
6.1.1989	KBR	Ausfall eines Unterspannungsrelais an einer Notstromschiene	N	
5.1.1989	KWB-B	Ausfall der Dauervorschmierpumpe eines Notstromdiesels	N	
5.1.1989	KWB-A	Tropfleckage an einer Kühlwasserleitung der Notstromdiesel-Kühler	N	
4.1.1989	KKP-1	Ausfall der Reservewasserpumpe (Brunnenpumpe) zur Rückkühlung eines USUS-Stranges (Notstandssystem)	N	
4.1.1989	KKU	Ausfall eines Gleichrichters in der Notstromversorgung	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
4.1.1989	KWG	Nichtstarten eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	
2.1.1989	GKN-2	Ausfall der Probenahme aus einer Dampferzeugerabschlammung	N	
2.1.1989	KWB-A	Absetzen eines Brennelementes im Brennelement-Lagerbecken in eine bereits besetzte Position	N	
1.1.1989	KKP-1	Offenbleiben eines Vorsteuerventils für ein Frischdampf-Isolationsventil	N	
31.12.1989	KKG	Schäden an Brennelement-Abstandshaltern	N	
<b>1988</b>				
September 88	KKP-1	Schäden an Innensechskantschrauben der Frischdampf- Durchdringungsarmaturen bei Inspektion	N	
Revision 88	KBR	Schäden an Federn in Vorsteuerarmaturen der Frischdampf-Armaturenstation	N	
Revision 88	GKN-1	Defekte Brennelemente beim Sippingtest	N	
Revision 88	KKB	Schäden an Innensechskantschrauben in den Frischdampf-Isolationsventilen	N	
Revision 88	KKP-1	Befunde an Schweißnähten der Frischdampfleitungen außerhalb der äusseren Durchdringungsarmaturen	N	
Revision 88	KWO	Leckage in der Einspeiseleitung des Volumenregelsystems nach dem Rekuperativwärmetauscher	N	
Revision 88	KBR	Schäden an Brennelementen und am oberem Kerngerüst	N	
Revision 88	KWO	Beschädigung eines Varistors im Erregerkreis eines Notstandsnotstromgenerators	N	
Revision 88	KKU	Schäden an Federn in Vorsteuerarmaturen der Frischdampf-Armaturenstation	N	
Revision 88	KKP-2	Beschädigte Abstandshalter an Brennelementen	N	
Revision 88	KKU	Schaden am oberen Kerngerüst	N	
Revision 88	GKN-1	Undichte Rückschlagklappe an einer Hauptspeisewasserpumpe	N	
Revision 88	KKU	Fremdkörper im Fussbereich der Brennelemente	N	
Revision 88	KKU	Beschädigte Abstandshalter	N	
Revision 88	KWO	Nichtansprechen der Drehstromüberspannungsüberwachung eines 24-V-N-Gleichrichters	N	
Revision 88	KKP-1	Gebrochene Feder an einer Durchdringungsarmatur im Reaktorwasserreinigungssystem	N	
Revision 88	GKN-1	Fremdkörper im Fussbereich der Brennelemente	N	
Revision 88	KBR	Undichtigkeit an der Auskleidung des Reaktor- und Absetzbeckens	N	
Revision 88	KKB	Defekte Brennelemente beim Sippingtest	N	
Dez. 88	KKP-2	Spannungsrisskorrosion an Elektromotorgehäusen infolge eines nachlassenden Glimmschutzes	N	
31.12.1988	KWW	Nichtschließen der Zweitabspernung in einer Entwässerungsleitung des Sicherheitsbehältersumpfes	E	
31.12.1988	KKK	Ausfall der 24-V-Gleichrichter einer Schiene in der Notstromversorgung	N	
30.12.1988	KWB-A	Reparatur von Schweißnähten an Entleerungsleitungen (DN 25) im Not- und Nachkühlsystem	N	
26.12.1988	KBR	Ausfall eines Umlüfters im Notstromdieselgebäude	N	
26.12.1988	KWB-A	Kurzzeitige Ausfälle der Aerosolmessstelle am Kamin	N	
26.12.1988	KKI-2	Tropfleckage an der Wirkdruckleitung der Mitte-Loop-Messung (DN 15)	N	
23.12.1988	KKB	Start eines Notstromdiesels im Unabhängigen Notstandsystem (UNS)	N	
22.12.1988	KKG	Nichtfahren einer Dreiwegearmatur im Zwischenkühlwasserarmatur	N	
22.12.1988	KWB-A	Aktivitätsfreisetzung in den Ringraum vermutlich aufgrund einer Leckage	N	
21.12.1988	KWB-A	Kurzzeitiger Ausfall des logarithmischen Messwertes der Aerosolmessstelle am Kamin	N	
21.12.1988	KWB-B	Ausfall einer Deionat-Rückspeisepumpe	N	
20.12.1988	KBR	Beschädigte Staubfilter einer Lüftungsanlage im Notspeisegebäude	N	
20.12.1988	KRB-II-B	Nichtöffnen eines Magnetvorsteuerventils für Iso-Ventil im Not- und Nachkühlsystem durch defekte Magnetspule	N	
19.12.1988	KNK-II	Störung an Stäben der zweiten Abschalteneinrichtung	E	
18.12.1988	KKE	Kurzzeitiges Öffnen des Druckhalter-Abblaseventils	E	
17.12.1988	KWB-B	Reparatur von Schweissnähten an Entleerungs- und Entlüftungsleitungen (DN 25) im Not- und Nachkühlsystem	N	
16.12.1988	KWB-B	Erhöhte Schalthäufigkeit der Sperrwasser-Druckerhöhungspumpe einer Nachkühlpumpe	N	
15.12.1988	KBR	Fehlende Teile an Kupplungen der Notspeisedieselaggregate bei Inspektion	E	
15.12.1988	KKU	Überspeisung eines Konzentratbehälters in der Abwasserbehandlung	N	
15.12.1988	KKI-1	Spindelverformung an Magnetventilen für Steuerung der Frischdampf-Isolationsventile	N	
15.12.1988	KKP-1	Leckage an der Kondensatablaufeitung des Stopfbuchs- und Hilfsdampferzeugers	N	
15.12.1988	KWB-B	Aufbau eines Gaspolsters im Reaktordruckbehälter über undichte Armaturen in Füll- und Tröpfelleitungen des Not- und Nachkühlsystems bei abgeschalteter Anlage	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
14.12.1988	KWB-B	Leckage an der Entwässerungsleitung einer Nachkühlleitung	E	
14.12.1988	KKG	Nichtzuschalten eines Elektrolufterhitzers in der Ringraumabsaugung bei Wiederkehrender Prüfung	N	
14.12.1988	KMK	Ausfall eines rotierenden Umformers in der Notstromversorgung	N	
13.12.1988	KKK	Eintrag von kontaminiertem Wasser ins Zusatzwassersystem	N	
13.12.1988	KKK	Ausfall eines 24-V-Gleichrichters in der Notstromversorgung	N	
12.12.1988	KKU	Leckage im Generator Kühlwassersystem	N	
11.12.1988	KWW	Anriss einer Messleitung (DN 25) im Maschinenhaus	N	
10.12.1988	KBR	Ansprechen der Drehmomentüberwachung einer Gebäudeabschlussklappe in der Ringraum-Fortluftanlage bei Wiederkehrender Prüfung	N	
9.12.1988	GKN-2	Ausfall der Kühlwasserumwälzpumpe an einem Notstromdiesel	N	
8.12.1988	THTR-300	Schaden an Befestigungselementen der Heissgaskanalisierung	N	
7.12.1988	KWG	Nichtöffnen eines Bypassventils im Zusatzboriesystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
7.12.1988	KBR	Fehlende Folien in Sicherheitsventilen des radioaktiven Abwassersystems bei Prüfung	N	
6.12.1988	KKB	Reaktorschnellabschaltung durch Lufteinbruch in den Turbinenkondensator	N	
3.12.1988	KWG	Eigenbedarfsumschaltung durch eisbedingte Netzstörungen	N	
2.12.1988	KKU	Ausfall eines 25%-Ablüfters des Notstromdieselraumes	N	
29.11.1988	KKK	Ausfall einer 24-V-Verteilung durch Nichtzuschalten des Gleichrichters	N	
24.11.1988	KKK	Auslösung des Durchdringungsabschlusses der Hilfsdampfleitung	N	
24.11.1988	GKN-1	Nichtdurchschaltung eines Freigabesignals aus dem Reaktorschutzsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
23.11.1988	THTR-300	Nichtstarten eines Notstromdieselaggregates bei einer Funktionsprüfung	N	
20.11.1988	KKE	Ausfall eines 24-V-Gleichrichters bei der Wiederkehrenden Prüfung eines Notstromdiesels	N	
20.11.1988	KNK-II	Störung an der redundanten Kühlwasserversorgung der Notstromdiesel	N	
18.11.1988	KMK	Nicht auslegungsgemässer Sitz der Überdruckscheibe bei Druckmessumformern	E	
18.11.1988	KWB-B	Endschalterdefekt an Loop-Erstabspernung des Not- und Nachkühlsystems	N	
17.11.1988	KKU	Ausfall einer Zeitstufe im Reaktorschutzsystem	N	
17.11.1988	THTR-300	Undichte Absperrarmaturen im Kühlwasserbereich der Gasreinigungsanlage	N	
17.11.1988	THTR-300	Nichtansprechen von Sicherheitsventilen im Kühlwasserbereich der Gasreinigungsanlage bei der Wiederkehrenden Prüfung	N	
15.11.1988	KKE	Nichtabschalten einer Notzwischenkühlpumpe im Rahmen einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
15.11.1988	KWB-B	Leckage am Pulstationsdämpfer im Sperrwasserkreislauf einer Nachkühlpumpe	N	
14.11.1988	KWB-B	Reaktorschnellabschaltung aufgrund Ausfall der Hauptwärmesenke durch Störung im Nebenkondensatsystem	N	
12.11.1988	KRB-II-B	Druckabfall in einem Schnellabschaltbehälter während der Revision	N	
11.11.1988	KKP-2	Ausfall eines Ventilators der Aussenluftanlage für Reaktor- und Hilfsanlagengebäude durch Abriss der Ventilatorwelle	N	
10.11.1988	KWG	Fehlanregung eines Signals in der Leistungsverteilungsüberwachung	N	
8.11.1988	KWB-B	Endschalterdefekt an Loop-Erstabspernung des Not- und Nachkühlsystems	N	
30.10.1988	KKP-1	Kurzschluss beim Zuschalten des Blocktransformators nach Reparaturarbeiten	N	
20.10.1988	KKU	Ausfall einer 380-V-Schiene in der gesicherten Notstromversorgung	N	
17.10.1988	KWW	Reaktorabschaltung nach Störung in der Speisewasserversorgung	N	
16.10.1988	KWG	Stabfehleinfall aufgrund eines Fehlers in der Steuerung	N	
15.10.1988	AVR	Ausfall eines Thermoelementes in der Sicherheitsschaltung Reaktorkern-Temperaturüberwachung	N	
13.10.1988	KKG	Nichtauffahren eines Druckhalteventils in einem Notspeisewasserstranges bei Wiederkehrender Prüfung	N	
6.10.1988	KKK	Ausfall einer Wasserstoff-Überwachungseinrichtung in der Abgasanlage	N	
5.10.1988	THTR-300	Defekter Messumformer für die Durchflussmessung einer Nebenkühlwasserpumpe	N	
4.10.1988	THTR-300	Kurzzeitiger Pumpenausfall im Aktivitätsüberwachungssystem der Abluft	N	
3.10.1988	KKB	Defekte U-Rohre in einem Kondensator des Rekombinatorstranges I des Abgasanlage	N	
2.10.1988	KKB	Nicht ausgefahrener Steuerstab	N	
30.9.1988	GKN-1	Lose Federbeine der Brennelementniederhalterung an Brennelementen im Lagerbecken	N	
29.9.1988	KKI-2	Notstromdieselstart nach Fehlöffnen eines Kuppelschalters	N	
29.9.1988	KNK-II	Bruch des Lagerblocks für Kipphebel an einem Zylinder eines Notstromdieselaggregates	N	
29.9.1988	KKS	Nichtfahren einer Strangtrennmatur im nuklearen Zwischenkühlkreislauf	N	
27.9.1988	KWB-B	Leckage einer Feuerlöschleitung im Zwischentrakt (V-Trakt)	N	
26.9.1988	KKU	Ausfall eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	
24.9.1988	KWG	Ausfall einer Aktivitätsmessstelle im Zwischenkühlsystem	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
21.9.1988	KBR	Schutzabschaltung von drei Hauptkühlwasserpumpen mit automatischer Generatorleistungsreduktion		N
21.9.1988	KWB-B	Abschaltung der Gesamtanlage durch Fehlanregung der N16-Grenzwerte einer Dampferzeugers		N
20.9.1988	KKI-1	Ausfall des Kompressors für Ringspaltabsaugung		N
20.9.1988	KKI-2	Nichtfahren des Dreiwegeventils im Zusatzboriersystem		N
18.9.1988	KKS	Fehlschliessen eines Frischdampf-Rohrbruchventils		N
15.9.1988	KKK	Nichterreichen der AUF-Stellung einer Saugarmatur der Ringspaltabsaugung		N
12.9.1988	THTR-300	Luftleckage zwischen Umluft Beschickungsanlage und dem Luftführungsspalt		N
11.9.1988	KKB	Füllstandsabfall im Turbinenölbehälter		N
9.9.1988	KKB	Funktionsstörung im Hochdruck-Einspeisesystem		N
8.9.1988	KRB-II-B	Reaktorschnellabschaltung durch hohen Reaktordruckbehälter-Füllstand		N
7.9.1988	KKB	Schutzabschaltung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung		N
7.9.1988	KKI-1	Riss in der Magnetabschlusshülse eines Steuerventils für Speisewasser-Rückschlagarmatur		N
7.9.1988	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung aufgrund eines Fehlsignals aus dem Einspeisesystem		N
6.9.1988	GKN-1	Sporadische Störung in einem Kettenglied des Reaktorschutzsystems		N
5.9.1988	KKU	Ausfall eines Notstromdiesels bei der Reaktorschutzprüfung		N
2.9.1988	KMK	Ausfall der Edelgasaktivierung in der Unterdruckhaltung		N
28.8.1988	KKI-1	Verlängerte Schließzeit eines Radialschiebers im Lagerdruckwassersystem		N
27.8.1988	KBR	Ansprechen des betrieblichen Aggregateschutzes einer Notspeisepumpe bei Wiederkehrender Prüfung		N
27.8.1988	KWB-A	Störabschaltung eines Notstromdiesels bei Probelauf nach Grundüberholung		N
27.8.1988	KBR	Leckage in der Heissgasbypassleitung einer Kältemaschine		N
26.8.1988	KKB	Schäden an zwei Rückschlagventilen hinter den Reaktorspeisepumpen		N
26.8.1988	KWB-A	Störung der Neutronenflußmessung (Impulsbereich)		N
25.8.1988	GKN-1	Ausfall eines Incoredetektors		N
25.8.1988	KKG	Nichtauffahren eines Höhenstandsregelventils im Notspeisesystem bei einer Wiederkehrenden Prüfung		N
25.8.1988	KWG	Nichtsynchronisieren eines Notspeisedieselgenerators bei der Wiederkehrenden Prüfung		N
23.8.1988	KKI-1	Reaktorschnellabschaltung durch niedrigen Reaktordruckbehälter-Füllstand		N
23.8.1988	GKN-1	Lösen der unteren Ventilspindel aus der Kupplung einer Speisewasserregelarmatur		N
22.8.1988	KKP-1	Schaden an einer Saugarmatur aus der Kondensationskammer		N
21.8.1988	KKP-1	Undichtigkeit an der Steuerwasserleitung einer Frischdampf-Durchdringungsarmatur		N
20.8.1988	KKG	Reaktorschnellabschaltung infolge eines Spannungsausfalles an einem Elektronikbaustein im Turbinenbrandschutz		N
19.8.1988	KKE	Ansprechen von 2 HD-Kriterien in einer Redundanz		N
18.8.1988	KMK	Zeitweise Nichtverfügbarkeit der Kühlung eines Notstromdiesels		N
16.8.1988	KKE	Leckage an einer Handarmatur vor Vorsteuerarmatur eines Druckhalter-Sicherheitsventils		N
15.8.1988	GKN-1	Unbeabsichtigtes Ausschalten des Einspeiseschalters einer Eigenbedarfsschiene		N
12.8.1988	KRB-II-B	Reaktorschnellabschaltung durch fehlerhafte Spannungsversorgungsbaugruppe für Druckregler		N
12.8.1988	KKU	Abriss einer Ventilspindel am Notspeisewasserregelventil		N
10.8.1988	KKU	Minderung des Isolationswiderstandes an einer Reaktordruckbehälter-Füllstandsonde		N
10.8.1988	KRB-II-C	Nichtfahren eines Anfahr-detektors		N
9.8.1988	GKN-1	Wanddickenschächung am Ablaufkonus eines Wasserabscheider-Zwischenüberhitzers		N
8.8.1988	KRB-II-C	Nichtschließen eines Sicherheits- und Entlastungsventils bei der Wiederkehrenden Prüfung		E
7.8.1988	KKP-2	Funktionsstörung an einer Druckspeicherabsperarmatur bei einer Wiederkehrenden Prüfung		N
6.8.1988	THTR-300	Schaden am Laufrad eines Umluftventilators		N
5.8.1988	KBR	Loses Teil in Dampferzeuger-Eintrittskammer		N
5.8.1988	KWO	Aufall einer Absicherungsbaugruppe im Reaktorschutzsystem		N
4.8.1988	KWB-B	Rissanzeige an der Welle der Hauptkühlmittelpumpe 4		N
4.8.1988	KKU	Ausfall einer gesicherten 380-V-Schiene		N
1.8.1988	KWB-B	Rissanzeigen an der Welle der Hauptkühlmittelpumpe 2		N
31.7.1988	KKB	Schäden in Entwässerungsleitungen des Frischdampfsystems		N
29.7.1988	GKN-1	Störungen an Körperschallfühlern des Reaktordruckbehälters		N
28.7.1988	KWB-B	Rissanzeigen an der Welle der Hauptkühlmittelpumpe 3		N
27.7.1988	KKS	Abriss einer Fettschmierleitung zum unteren Wellenlager einer Nebenkühlwasserpumpe		N

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
26.7.1988	KKP-1	Beschädigung der Gelenkwellenverbindung der äusseren Durchdringungsarmatur der Hilfsdampfleitung	N	
26.7.1988	KWB-B	Aerosolfreisetzung in das Containment mit Räumungsalarm	N	
20.7.1988	KKP-1	Öffnen des Kuppelschalters einer Notstromschiene durch Fehlanregung	N	
20.7.1988	THTR-300	Ausfall der regelfunktion eines Hochdruck-Entlastungsregelventils	N	
19.7.1988	KKP-1	Schaden an einer Zwischenentlastungsarmatur im Nachkühlsystem	N	
19.7.1988	KWW	Riss einer Messleitung im Maschinenhaus	N	
18.7.1988	THTR-300	Ausfall der Regelfunktion eines Hochdruck-Entlastungsregelventils	N	
18.7.1988	KKG	Notstromfall in einer Redundanz durch Fehlöffnen eines Einspeiseschalters	N	
16.7.1988	KWG	Ansprechen von Sicherheitsventilen im Nachkühl- und Beckenreinigungssystem	N	
13.7.1988	KKE	Ausfall einer gesicherten Zwischenkühlwasserpumpe bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
13.7.1988	KWB-A	Kühlwasserseitige Verschmutzung der Ladeluftkühler	N	
9.7.1988	KWB-A	Ausfall eines Temperaturmessumformers im Reaktorschutzsystem	N	
8.7.1988	KWW	Reaktorschnellabschaltung nach Spannungslosigkeit einer 220-V-Gleichstromschiene	N	
7.7.1988	KKG	Ansprechen von Reaktorschutzsignalen beim Druckentlasten der Frischdampfleitung	N	
6.7.1988	KWB-A	Ausfall eines Temperaturmessumformers im Reaktorschutzsystem	N	
5.7.1988	THTR-300	Defekte Regelklappe in der Lüftungsanlage	N	
4.7.1988	GKN-1	Mängel an Bauteilen der Hochdruck-Förderpumpen des Volumenregelsystems	N	
4.7.1988	KKS	Stromversorgungsbaugruppe für Frequenzerzeugung des Notstromdieselprogrammes gestört	N	
2.7.1988	KKS	Tropfleckage an einem Messstutzen für Differenzdruckmessung über Hauptkühlmittelpumpe	N	
29.6.1988	KKU	Auslösung von Reaktorschutzsignalen durch einen Turbinenlastsprung	N	
29.6.1988	KMK	Reaktorschnellabschaltung über den digitalen Rechenbaustein	N	
28.6.1988	KWO	Ausfall von Steuerkarten des Startautomatikprogrammes der Notstromdiesel durch Fremdspannungseinfluss	N	
27.6.1988	KKS	Schadhafter Schalldämpfer eines Frischdampf-Sicherheitsventils	N	
26.6.1988	KKG	Montagefehler beim Einbau des Armatureneinsatzes einer Erstabsperrung	N	
25.6.1988	KWB-A	Ausfall einer Baugruppe im Reaktorschutzsystem	N	
24.6.1988	KKP-2	Schaden an der Ausrückvorrichtung der Kupplung zwischen Generator und Getriebe eines Notspeisedieselaggregates	N	
24.6.1988	KKI-2	Überschreiten der Schliesszeit der Gebäudezuluftarmaturen	N	
23.6.1988	KRB-II-C	Kabelbrand in einem Schrank des Körperschallüberwachungssystems	N	
22.6.1988	KKP-2	Befunde an den Hauptkühlmittelpumpen	N	
21.6.1988	KKG	Anzeige an der Welle einer Hauptkühlmittelpumpe	N	
19.6.1988	KMK	Spannungsausfall auf einer 10-kV-Notstromschiene	N	
17.6.1988	KKG	Schädigung am Motor einer Sicherheitseinspeisepumpe	N	
16.6.1988	KKG	Bruch von vier Brennelement-Zentrierstiften an der Gitterplatte des oberen Kerngitters	N	
15.6.1988	KWB-A	Interne Gleitringdichtungsleckage an einer Nachkühlpumpe	N	
15.6.1988	KNK-II	Störung an einem Notstromdiesel bei Probebetrieb	N	
15.6.1988	KWO	Ausfall der betrieblichen Abluft-Edelgasüberwachung	N	
15.6.1988	THTR-300	Undichtes hauptanlass-Luftventil an einem Notstromdieselaggregat	N	
15.6.1988	KWO	Bruch eines Brennelement-Zentrierstiftes im oberen Kerngerüst	N	
14.6.1988	KKI-1	Leckage an der Kondensatablaufleitung eines Kondensatzulaufgefässes	N	
12.6.1988	THTR-300	Ausfall der Hauptwärmesenke mit nachfolgender Auslösung der Nachkühlprozedur NK45	N	
10.6.1988	GKN-1	Unregelmässigkeiten bei der Turbinenprüfung	N	
10.6.1988	KKE	Falsche Beschaltung von Vorrangbaugruppen	N	
10.6.1988	GKN-1	Nichtzuschalten eines Einspeiseschalters bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
7.6.1988	KWG	Nichtschließen eines Saugschiebers im Zusatzboriersystem	N	
6.6.1988	KKI-2	Nichtfahren der Blockierspindel einer Druckspeicherarmatur	N	
4.6.1988	KMK	Startversagen eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
4.6.1988	KWW	Abweichungen von Ansprechwerten bei Vergleicherbaugruppen	N	
3.6.1988	KKE	Nichtfahren der Blockierspindel einer Druckspeicherabsperrarmatur	N	
3.6.1988	KWO	Ausfall einer Absicherungsbaugruppe im Reaktorschutzsystem	N	
2.6.1988	KKP-1	Leckage an der Kondensatablaufleitung des Hilfs- und Stopfbuchsdampfherzeugers zum Vorwärmer 4.1	N	
1.6.1988	KKS	Leckage an Messleitung einer Hauptkühlmittelpumpe	N	
31.5.1988	KWB-B	Zurückfallen von zwei unbestrahlten Brennelementen in den Transportbehälter	N	
31.5.1988	SNR-300	Startversagen eines Notstromdieselaggregates	V	
30.5.1988	KKU	Ausfall der Kühlwasserprobeentnahmepumpen der Aktivitätsmessung durch Überflutung	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie INES
28.5.1988	KKP-2	Defekte Wiederhaltefeder an einem Brennelement	N
27.5.1988	KKS	Leckage an einer Hauptspeisewasserleitung	E
26.5.1988	KWW	Anrisse an Batteriegefäßen einer 220-V-Batterie	N
26.5.1988	KKS	Fehlauslösen der Turbinenschnellabschaltung bei Ausbau eines defekten Leistungsmessumformers	N
25.5.1988	KWB-B	Kurzzeitige Fehlanregung eines Reaktorschutzsignals	N
19.5.1988	THTR-300	Ausfall des automatischen Schliessbefehls für eine Kaltwasserarmatur in der Gasreinigung	N
18.5.1988	GKN-1	Angerissener Ventilsitz an einer Hochdruck-Förderpumpe des Volumenregelsystems	N
18.5.1988	THTR-300	Ausfall der Regelfunktion eines Hochdruck-Entlastungsregelventils	N
17.5.1988	KBR	Nichtöffnen des Mengenbegrenzungsventils in einer Notspeiseleitung	N
17.5.1988	KKP-2	Versatz am Kompensator einer Sicherheitsbehälterdurchführung	N
16.5.1988	KWB-A	Lagerschaden an einer Hochdruck-Förderpumpe nach vorangegangener Revision	N
15.5.1988	KMK	Armaturenstörung im Notspeisewassersystem	N
15.5.1988	KWO	Eingeschränkte Anzeige einer Aerosolaktivitätsmessstelle	N
13.5.1988	KWG	Ausklinken einer Prüfquelle für Durchstrahlungsarbeiten	N
7.5.1988	KMK	Stabstörung bei Arbeiten an der Stabsteuerung	N
5.5.1988	KKK	Anzeigen an Batteriegefäßen	N
3.5.1988	KRB-II-C	Startversagen eines Notstromaggregates	N
3.5.1988	KKG	Funktionsstörung an einer Dreivegearmatur im Not- und Nachkühlsystem bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N
3.5.1988	KKU	Defektes Kettenglied im Reaktorschutzsystem	N
29.4.1988	KKI-2	Anforderung eines Notspeisediesels	N
29.4.1988	KKE	Turbinenschnellabschaltung mit nachfolgender Reaktorschnellabschaltung durch Ausfall der Frischdampfumleitstation	N
29.4.1988	KKP-1	Ausfall einer Zwischenkühlwasserpumpe während des Anlaufens	N
28.4.1988	KKP-1	Abfall des Abgasdurchsatzes und nachfolgend Störung des Rekombinators durch undichte Armaturen	N
28.4.1988	KKI-1	Störabschaltung eines Notstromdiesels bei einem Probelauf	N
28.4.1988	GKN-1	Leistungsminderung einer Hochdruck-Förderpumpe im Volumenregelsystem	N
28.4.1988	GKN-1	Überschreitung des grenzwertes für „Räumungsalarm Containment“	N
27.4.1988	KWB-B	Defekte Temperaturmessstelle am Reaktorkühlkreislauf	N
22.4.1988	KKB	Störabschaltung eines Gleichrichters durch defekte Baugruppe	N
21.4.1988	KWB-B	Nichtzuschalten einer nuklearen Zwischenkühlpumpe bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N
19.4.1988	KWB-A	Kurzschluss in der 220-kV/380-kV-Hochspannungsanlage Block B mit Ausfall des gemeinsamen Reservenetzanschlusses und nachfolgendem Notstromfall in Block A	N
19.4.1988	KWB-B	Kurzschluss in der 220-kV/380-kV-Hochspannungsanlage mit nachfolgendem Notstromfall	N
19.4.1988	KKI-2	Nichtzuschalten eines Notspeisedieselgeneratorschalters bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N
17.4.1988	KKK	Kontamination des Deionatfeuerlösch- und Zusatzwassersystems	N
11.4.1988	KKP-2	Reaktorschnellabschaltung bei Prüfarbeiten durch defekte Taktleitung	N
6.4.1988	KWG	Fehlfunktion einer Turbinenregler-Messbaugruppe	N
6.4.1988	KKI-1	Nichtöffnen eines Sicherheits- und Entlastungsventils bei Wiederkehrender Prüfung	N
5.4.1988	KWB-B	Ausfall eines gleichrichters	N
4.4.1988	KMK	Störung an einem 220-V-Gleichrichter	N
30.3.1988	KWO	Gebrochene Spindelgewindebuchse an einem Ventil im Volumenregelsystem	N
28.3.1988	KNK-II	Fehlende Schrauben an einer Primärnatriumpumpe	N
25.3.1988	KWG	Reaktorschutzanregung durch fehlerhafte Baugruppe	N
25.3.1988	KMK	Ausfall einer 10-kV-Notstromschiene	N
22.3.1988	KNK-II	Ausfall eines Sicherheitsumformersatzes	N
19.3.1988	KKS	Abschaltung von Ladegleichrichtern durch Fehlsignal	N
18.3.1988	KKB	Tropfleckage im Stopfbuchsabsaugesystem	N
16.3.1988	KBR	Fehlfahren einer Gebäudeabschlussarmatur im Wasserstoff-Überwachungssystem	N
15.3.1988	KBR	Nichtfahren einer Bypassarmatur im nuklearen Zwischenkühlsystem	N
14.3.1988	KKI-1	Stauchung von Königszapfen der Sicherheits- und Entlastungsventile	E
11.3.1988	KWB-A	Ausfall von rotierenden Umformern	N
4.3.1988	KKP-1	Leckage an der Kondensatnotablaufleitung eines Zwischenüberhitzers	N
3.3.1988	KKP-1	Spannungslose Notstromschiene nach Zuschalten einer Nebenkühlwasserpumpe	N
3.3.1988	KKS	Defekt einer Gleitringdichtung der Dieselmotor-Kühlwasserpumpe	N
2.3.1988	KKI-1	Nichtschließen einer Absperrklappe in der nuklearen Lüftungsanlage	N



Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
28.2.1988	KKB	Einschaltversagen einer Nebenkühlwasserpumpe	N	
25.2.1988	KKG	Nichtöffnen eines Abblaseregelventils bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
23.2.1988	KKG	Nichtöffnen eines Notspeiseabsperrschiebers bei einer Funktionsprüfung	N	
21.2.1988	KWO	Defekter Stellungsgeber für Frischdampf-Sicherheitsventil	N	
20.2.1988	KWO	Geräteausfall der Aktivitätsmessung der Kondensatorabluft	N	
19.2.1988	KWB-A	Nichtschließen einer Armatur in der Hauptkühlmittelpumpen-HD-Leckageleitung	E	
19.2.1988	KBR	Nichtschalten einer nuklearen Zwischenkühlwasserpumpe	N	
18.2.1988	KWB-B	Kolbenfresser an einem Notstromdiesel	N	
18.2.1988	KWB-B	Kurzzeitiger Ausfall einer Edelgasmessstelle am Kamin	N	
15.2.1988	KBR	Ansprechen der Überstromauslösung an einer Armatur im nuklearen Nachkühlsystem	N	
13.2.1988	KBR	Ausfall von zwei Vorrangbaugruppen zur Ansteuerung von Armaturen im Nachkühlsystem	N	
13.2.1988	KBR	Brand im Bereich der Generatorgasversorgung	N	
10.2.1988	KWO	Ausfall eines Kanals der N16-Frischdampf-Aktivitätsmessung	N	
9.2.1988	KKS	Kurzzeitiges ausschalten von Antrieben bei Wiederkehrender Prüfung einer Umformerschaltanlage	N	
9.2.1988	KKE	Absenkung von Rohrleitungen des gesicherten Nebenkühlwassersystems an Gebäudedurchführungen	V	
5.2.1988	KKG	Funktionsstörung von Steuerventilen des Offenhaltesystems für Absperr-Sicherheitsarmaturen	N	
5.2.1988	GKN-1	Leckage an einem Konzentratsammelbehälter	N	
5.2.1988	KKB	Tropfleckage im Stopfbuchsabsaugesystem	N	
2.2.1988	KBR	Nichtschließen einer Primärkreisabschlussarmatur	N	
29.1.1988	KKP-2	Durchflussstörung an einer Aerosolaktivitäts-Überwachungsmessstelle im Reaktorhilfsanlagegebäude	N	
27.1.1988	GKN-1	Pore in der Schweißnaht eines Kühlerrohres des Rücklaufkondensators des Kühlmittelentgasers	N	
22.1.1988	KKI-2	Reaktorschnellabschaltung durch verspäteten Start einer Hauptkondensatpumpe	N	
21.1.1988	KBR	Ausfall der Vorrangbaugruppe zur Ansteuerung eines Einspeiseventils im Zusatzboriesystem	N	
20.1.1988	KWB	Erhöhte Neutronendosisleistung im Zwischenlager für radioaktive Abfälle	N	
20.1.1988	KBR	Ausfall der Vorrangbaugruppe zur Ansteuerung einer Gebäudeabschlussarmatur	N	
20.1.1988	KKI-1	Nichtschließen einer Klappe für die Lüftung der Ringspalträume	N	
20.1.1988	KKI-2	Reaktorschnellabschaltung durch niedrigen Dampferzeugerfüllstand	N	
19.1.1988	KBR	Ausfall der Vorrangbaugruppe zur Ansteuerung einer Notzwischenkühlpumpe	N	
19.1.1988	KKK	Ausfall des Einspeisesystems durch Ansprechen des Leckagekriteriums	N	
16.1.1988	THTR-300	Ausfall der Regelfunktion eines Hochdruck-Entlastungsregelventils	N	
14.1.1988	KKG	Leichte Deckelwölbung an endkonditionierten 200-Liter-Fässern mit betonverfestigter Asche	N	
13.1.1988	KKE	Störung an einem Notstromdiesel durch Ausfall eines Abgasturboladers	V	
10.1.1988	THTR-300	Ausfall eines rotierenden Umformers	N	
7.1.1988	KMK	Ausfall eines 10-kV-Leistungsschalters für eine Zwischenkühlkreislaufpumpe	N	
6.1.1988	THTR-300	Ausfall der Steuerspannung für die Gebläsehilfsschiene	N	
5.1.1988	KKK	Ausfall eines Notstromdiesels durch Ansprechen des Überdrehzahlkriteriums	N	
5.1.1988	KKB	Funktionsstörung an der Umleitstation	N	
10.6.1905	GKN-1	Leichte Fassdeckelwölbung an 2 endkonditionierten 200-Liter Fässern mit betonverfestigtem, hochdruckverpresstem Schrott	N	
10.6.1905	KKB	Befunde an Pleuel- und Grundlager eines Notstromdiesels	N	
10.6.1905	GKN-1	Schaden an einem Brennelementabstandshalter	N	
10.6.1905	KKP-1	Leichte Fassdeckelwölbung an endkonditionierten 200-Liter-Fässern mit hochdruckverpressten Mischabfällen	N	
<b>Nachgemeldete Ereignisse</b>				
21.12.1987	GKN-1	Versagen der Alarmtongebener bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
10.12.1987	KNK-II	Kleinstleck im Sekundärkreis	N	
9.12.1987	KBR	Ausfall der Vorrangbaugruppe zur Ansteuerung eines Frischdampf-Abblaseregelventils	N	
5.12.1987	KKP-1	Reaktordruckbehälter-Füllstandsanstieg und Reaktorschnellabschaltung bei der Störungssuche an einem Speisewasseranfahrregler	N	
<b>1987</b>				
September 87	KKU	Fehlende Verdrehsicherung am Axiallager der Nachkühlpumpen	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
Revision 87	KWO	Erhöhter Ansprechdruck von federbelasteten Sicherheitsventilen der Sekundärkreisläufe beim Test auf dem Prüfstand	N	
Revision 87	GKN-1	Schäden an Brennelementabstandhaltern	N	
Revision 87	GKN-1	Feststellung einer beschädigten Evakuierungsfeder in einem kleinen Frischdampf-Sicherheitsventil bei Wiederkehrender Prüfung	N	
Revision 87	KWO	Leckage an einem Sperrwasserfilter des Volumenregelventils	N	
Revision 87	GKN-1	Bruch von zwei Brennelementzentrierstiften im oberen Kerngerüst	N	
Revision 87	KWO	Ausfall der Ansteuerung des Kraftstoffmagnetventils eines Dieselaggregates bei Wiederkehrender Prüfung	N	
Revision 87	GKN-1	Schäden an den Niederhaltefedern des oberen Kerngerüsts	N	
Revision 87	KWG	Unterdimensionierte Ständeranschlussleitungen an 660-V-Motoren	N	
Revision 87	GKN-1	Prüfbefunde an Keilplattenschiebern des Speisewassersystems im Rahmen der Revision	N	
Revision 87	KWO	Prüfbefunde an den Hauptkühlmittelpumpen-Laufrädern im Rahmen der Revision	N	
Revision 87	GKN-1	Fehleinschalten eines Notstromdieselgeneratorschalters	N	
Revision 87	KKB	Rissanzeige in einer Schweißnaht des Hilfsdampfsystems	N	
Revision 87	GKN-1	Tropfleckage an einer Messleitung des Kühlmittelverdampfers	N	
Revision 87	KKP-2	Prüfungsbefunde an den Hauptkühlmittelpumpen im Rahmen der Revision	N	
Revision 87	KWO	Fehlerhafte Anregung des Überdrehzahlkriterium eines Notstandsnotstromdieselaggregates bei Wiederkehrender Prüfung	N	
Revision 87	KWO	Leckage an der Impulsleitung einer Druckmessung im Volumenregelsystem	N	
Revision 87	KWO	Feststellung von defekten Gegendruckfedern in NH-Sicherungslasttrennern bei Inspektion	N	
Revision 87	GKN-1	Nichterreichen der Endstellung eines Speisewasserschiebers bei einer Prüfung	N	
Revision 87	KWO	Ausfall der Ansteuerung einer Armatur im Notstandszwischenkühlkreislauf bei Wiederkehrender Prüfung	N	
Mai 87	KKE	Plattierungsfehler an den Hauptkühlmittelleitungen bei Kontrolle in der Errichtungsphase	V	
Mai 87	KKE	Schiefstellung der Kompensatoren an den Reaktorsicherheitsbehälter-Durchführungen der Frischdampf- und Speisewasserleitungen	V	
Juli 87	KRB-II-C	Reduzierter Hub eines Sicherheits- und Entlastungsventils bei Prüfung der Offenhalteeinrichtung	E	
30.12.1987	KRB-II-C	Fehlöffnen eines Sicherheits- und Entlastungsventils infolge eines defekten Vorrangbausteins	E	
29.12.1987	KBR	Ansprechen der Drehmomentüberwachung bei einer Gebäudeabschlussarmatur	N	
28.12.1987	KWB-B	Kurzzeitiger Ausfall des Jodprobensammlers	N	
25.12.1987	KWG	Stabfehleinfall aufgrund einer defekten Reglerbaugruppe	N	
23.12.1987	KWB-A	Schmierölleckage über defekten Ölkühler	N	
23.12.1987	KKI-1	Gestörte Drehzahlverstellung an einem Notstromdiesel	N	
21.12.1987	KWO	Ausfall eines 24-V-Gleichrichters	N	
19.12.1987	KWO	Ausfall einer Absicherungsbaugruppe im Reaktorschutzsystem	N	
17.12.1987	KWB-A	Nichtschließen der Loop-Erstabsperrung in einem Strang des Not- und Nachkühlsystems	E	
16.12.1987	THTR-300	Ausfall eines Notstromdieselaggregates bei der Wiederkehrenden Prüfung	N	
16.12.1987	KWB-A	Aktivitätsfreisetzung in den Ringraum	N	
15.12.1987	KKG	Nichtauffahren eines Nachkühlregelventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	
14.12.1987	KKK	Ausfall eines rotierenden Umformers in der gesicherten Drehstromversorgung	N	
13.12.1987	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung von Hand nach Fehlanregung des Sammeleinfahrens	N	
10.12.1987	GKN-1	Fehlabschaltung einer Hauptkühlmittelpumpe	N	
10.12.1987	KWB-A	Kurzzeitiger Ausfall der Aktivitätsmessstelle in einem Teilluftstrang	N	
10.12.1987	KKI-1	Startversagen eines Notstromdiesel beim Probelauf	N	
10.12.1987	KWG	Lose Distanzstücke am Wickelkopf eines Notstromgenerators	N	
8.12.1987	KKG	Nichtschließen des Saugventils an einem Borierbehälter bei Wiederkehrender Prüfung	N	
7.12.1987	KMK	Reaktorschnellabschaltung beim Abfahren des Reaktors	N	
1.12.1987	KWB-B	Störung am elektromotorischen Antrieb der Absperrklappe im nuklearen Zwischenkühlsystem	N	
30.11.1987	GKN-1	Tropfleckage am Anschlußstutzen zum Sicherheitsventil im nuklearen Nachkühlsystem	N	
27.11.1987	KKB	Nichterreichen der sicheren Schließstellung einer Durchdringungsarmatur im Lagerdruckwassersystem	E	
26.11.1987	KKE	Ablösung der Zinnschicht von Wire-wrap-Pfosten aus Zinnbronze in Elektronikschränken der Scheibe I	V	
26.11.1987	KKB	Edelgasfreisetzung bei Brennelementreparatur	N	
25.11.1987	KWW	Nichtöffnen einer Armatur im Noteinspeisesystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
25.11.1987	KRB-II-B	Defekte Vorsteuerarmatur für äusseres Isolationsventil im Not- und Nachkühlsystem	N	
23.11.1987	KKU	Auslösung von Reaktorschutzsignalen durch Ausfall einer Reaktorschutzausgabebaugruppe	N	
22.11.1987	KKP-2	Störung an einem Vorsteuerventil im Frischdampfsystem	N	
20.11.1987	KKK	Stauchung des Königszapfens an Sicherheits- und Entlastungsventilen	E	
17.11.1987	KKI-1	Defekter Erregerschalter an einem Notstromdiesel	N	
13.11.1987	KMK	Stabfehleinfahren und falsche Stabkonfiguration	N	
13.11.1987	KMK	Notstromfall in einer Redundanz durch Fehlsignal eines Schalters	N	
12.11.1987	KKG	Nichtzufahren einer Klappe der Fortluftanlage bei Wiederkehrender Prüfung	N	
10.11.1987	GKN-2	Ausfall eines Niederspannungstransformators in der Notstromversorgung	V	
10.11.1987	KWB-B	Defekter Öldruckwächter für Sicherheitseinspeisepumpe	N	
10.11.1987	KBR	Konstruktionsmangel an den Magneten für die Vorsteuerventile der FSA-Station	N	
10.11.1987	KKE	Lose Aderendhülsen in den Baugruppenträgern der leittechnischen Schrankeinspeisungen	V	
10.11.1987	GKN-2	Lose Aderendhülsen in den Baugruppenträgern der leittechnischen Schrankeinspeisungen	V	
6.11.1987	KKK	Fehlerhaftes Schliessen eines Turbinenschnellschlussventils	N	
6.11.1987	KNK-II	Fehler an einer Netzteilkarte des Reaktorschutzsystems I infolge eines defekten Potentiometers	N	
30.10.1987	KBR	Behinderung der vollständigen Öffnung der Überdruckklappen in Brandschutztüren	N	
23.10.1987	KKU	Ausfall des Hauptkondensatsystems durch unerwarteten Niveauanstieg im Speisewasserbehälter	N	
23.10.1987	KWO	Leckage an der Entlüftungsleitung einer Hauptkühlmittelpumpe	E	
22.10.1987	KBR	Nichtöffnen einer Gebäudeabschlussarmatur im H2-Überwachungssystem	N	
22.10.1987	KWO	Ausfall eines 220-V-Gleichrichters für die Stromversorgung der Regelstabverteilung	N	
21.10.1987	KMK	Notstromanregung durch Zuschalten einer Hauptkühlmittelpumpe	N	
21.10.1987	KKU	Leckage am Ventilblock eines Primärdruckmessumformers	N	
21.10.1987	SNR-300	Ausfall von integrierten Schaltkreisen	V	
21.10.1987	KKP-2	Ausfall eines Ventilators der Aussenluftanlage für Reaktor- und Hilfsanlagegebäude durch Abriss der Antriebsmotorwelle	N	
20.10.1987	KKG	Nichtöffnen einer Absperrarmatur im Zusatzboriersystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
20.10.1987	KMK	Leckage an einem Messstutzen einer Hauptkühlmittelpumpe	N	
15.10.1987	KKE	Brandschaden im Schaltanlagegebäude	V	
14.10.1987	KKU	Schwergängigkeit von Magneten für Vorsteuerventile der FSA-Station	N	
13.10.1987	KKB	Fehlerhaftes Anlaufen des Hochdruckeinspeisesystems während einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
13.10.1987	KBR	Abbruch eines Dieselprobelaufes wegen erhöhter Abgastemperatur	N	
11.10.1987	KKP-2	Reaktorschnellabschaltung nach Turbinenschnellschluss infolge Funktionssperre des Generatorschalters	N	
9.10.1987	KKB	Defekte Elektronikarte für Steuerung eines Stranges im Nachkühlsystem	N	
9.10.1987	KWG	Ausfall einer Spannungsversorgungsbaugruppe in der Begrenzung	N	
6.10.1987	KBR	Ausfall der Vorrangbaugruppe zur Ansteuerung des Mengenstrombegrenzungsventils in der Notspeiseleitung	N	
4.10.1987	KMK	Fälschliche Leistungsreduzierung durch das Reaktorleistungsbegrenzungssystem nach Anpassung an den aktuellen Pumpenstatus	N	
2.10.1987	AVR	Herauskippen einer Brennelementkanne aus dem Kreisförderer der Ringbahn	N	
30.9.1987	KKU	Störabschaltung eines Notstromdieselaggregates bei Wiederkehrender Prüfung	N	
28.9.1987	GKN-1	Fehlabschaltung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	
28.9.1987	GKN-1	Störung der Ablaufregelung des Kondensators der Bahnstromturbine	N	
28.9.1987	KWG	Fehlregulation von Reaktorschutzsignalen durch defekte Taktgeberbaugruppe	N	
27.9.1987	KMK	Störung der Spannungsversorgung in einem Notstromdiesel-Synchronisierschrank	N	
26.9.1987	GKN-1	Ausfall eines Drehzahlsignals einer Hauptkühlmittelpumpe	N	
25.9.1987	KKU	Leckage am Absatzbecken	N	
24.9.1987	THTR-300	Ausfall der Hauptkondensatpumpen mit nachfolgender Auslösung der Nachkühlprozedur NK-45	N	
24.9.1987	KNK-II	Fehler in der 0,4-kV-Umschaltautomatik einer Notstromschiene	N	
23.9.1987	KWO	Schnellschlussauslösung der Antriebsturbine einer Notspeisewasserpumpe	N	
23.9.1987	KWB-B	Nichtzuschalten einer Sicherheitseinspeisepumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	
23.9.1987	KKP-1	Leckage an einer Probenahmeleitung im Lagerdruckwassersystem	N	
22.9.1987	KWB-B	Ausfall einer Pumpe im nuklearen Zwischenkühlkreislauf durch Kurzschluss im Motor	N	
22.9.1987	KWG	Ausfall eines Lüftermotors im nuklearen Lüftungssystem	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
18.9.1987	KRB-II-C	Reaktorschnellabschaltung bei Turbinenprüfung mit Turbinenprüfautomatik	N	
18.9.1987	KWB-A	Undichtigkeit an einer Druckspeicherarmatur	N	
17.9.1987	GKN-1	Leckage im Ölablaufschlauch eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	
17.9.1987	KWW	Reaktorschnellabschaltung nach Schutzauslösung des Generators	N	
16.9.1987	KKU	Rissanzeigen im Randbereich von Schweißnähten an Entlüftungsleitungen des Frischdampfsystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	
15.9.1987	KWB-A	Leckage an einer Probenahmeleitung im Frischdampfsystem	N	
14.9.1987	THTR-300	Ausfall eines Feuchtefühlers an einem Dampferzeuger	N	
11.9.1987	KMK	Reaktorschnellabschaltung infolge Ausfalls von Hauptkühlmittelpumpen	N	
10.9.1987	GKN-1	Geringe Tropfleckage an einer Schweißnaht einer Wirkdruckleitung im Volumenregelsystem	N	
10.9.1987	KKS	Nichtschließen einer Dampferzeuger-Abschlammarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	
9.9.1987	KNK-II	Versagen des Generatorspannung-Überwachungsrelais eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	
9.9.1987	KNK-II	Störung an der Anlasserkupplung eines Notstromdiesels	N	
9.9.1987	KRB-II-C	Kurzschluss in der Erregereinrichtung eines Notstromdieselaggregates bei Wiederkehrender Prüfung	N	
6.9.1987	KWB-B	Ausfall einer rotierenden Umformers in der Notstromversorgung	N	
3.9.1987	KKB	Defektes Rohr im Rohrbündel eines Lagebeckenkühlers	N	
2.9.1987	THTR-300	Ausfall einer Sicherungs- und Konstanzspannungseinheit bei Wiederkehrender Prüfung eines Notspeisestranges	N	
1.9.1987	THTR-300	Nichtschließen von Vorsteuerarmaturen an Durchdringungsabschlussarmaturen der Beschickungsanlage	N	
28.8.1987	KKP-1	Nichtzuschalten einer Pumpe im nuklearen Zwischenkühlwassersystem bei Test	N	
28.8.1987	KKB	Startversagen einer Nachkühlpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	
26.8.1987	KWG	Stabfehleinfall bei Wiederkehrender Prüfung	N	
26.8.1987	KMK	Reaktorschnellabschaltung infolge Fehlansteuerung von Frischdampfschiebern	N	
25.8.1987	THTR-300	Defekter Messumformer in einem Kalten Zwischenüberhitzersystem	N	
25.8.1987	THTR-300	Defekte Elektronikarte für die Dampferzeuger-Feuchtemessung	N	
25.8.1987	KKB	Schädigung von Elektrolytkondensatoren von 24-V-Gleichrichtern des Unabhängigen Notstandssystems bei Prüfungsarbeiten während Anlagenstillstand	N	
24.8.1987	KWB-A	Ausfall des Mengenzählers in einem Aerosol- und Jodbilanziersammler des Lüftungssystems	N	
23.8.1987	KKU	Auslösung von Reaktorschutzsignalen während Wiederkehrender Prüfung am Druckhaltesystem	N	
23.8.1987	KKP-1	Ausfall eines Drehstromwechselrichters in der Notstromversorgung infolge eines defekten Phasenstellers	N	
21.8.1987	KKG	Versagen der Rückstellung einer Dreiwegearmatur im Zusatzboriersystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
19.8.1987	THTR-300	Fehleinfahren einer Reflektorstabgruppe bei unterkritischem Reaktor	N	
19.8.1987	THTR-300	Auslösung der Nachkühlprozedur NK-45 durch Ausfall der Hauptkühlwasserversorgung	N	
17.8.1987	KWB-B	Ausfall des Mengenzählers in einem Aerosol- und Jodbilanziersammler des Lüftungssystems	N	
17.8.1987	KKU	Ausfall einer Pumpe im nuklearen Zwischenkühlkreislauf über Erd- und Wicklungsschluss	N	
16.8.1987	KMK	Ausfall eines Kanals der Neutronenflussmessung	N	
14.8.1987	KKU	Ungeplante Abschaltung einer 380-V-Notstandsschaltanlage bei Wiederkehrender Prüfung	N	
13.8.1987	KKB	Defekter Leistungsschutz eines Wechselrichters in der Notstromversorgung	N	
11.8.1987	THTR-300	Nullpunktdrift eines Messumformers für die Regelung des Entlastungsventils eines Heissen Zwischenüberhitzersystems	N	
10.8.1987	KKP-1	Undichte Rückschlagklappe im Einspeisesystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
7.8.1987	THTR-300	Ausfall einer Elektronikarte in der Dampferzeugerlogik	N	
6.8.1987	KNK-II	Ausfall einer Unterverteilung der Messspannungsschiene	E	
3.8.1987	THTR-300	Ausfall eines rotierenden Umformers in der Notstromversorgung	N	
3.8.1987	KKB	Ausfall eines 24-V-Netzgleichrichters in der Notstromversorgung	N	
31.7.1987	KKG	Reaktorschnellabschaltung durch Unterspeisung der Dampferzeuger bei Teillast	N	
31.7.1987	KKG	Reaktorschnellabschaltung bei Teillastbetrieb als Folge einer Fehlmessung des Turbinenkondensatorniveaus	N	
30.7.1987	KKK	Nichtschließen einer Frischdampfdurchdringungsarmatur	N	
30.7.1987	KKP-1	Loses Teil im Speisewasserverteiler	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
29.7.1987	KKG	Auslösung von Reaktorschutzsignalen bei Wiederkehrender Prüfung einer Absperr- und Sicherheitsarmatur im Frischdampfsystem	N	
28.7.1987	KKP-1	Versagen eines Kuppelschalters in der Notstromversorgung durch einen mechanischen Defekt	N	
24.7.1987	KMK	Unwucht eines rotierenden Umformers in der Notstromversorgung	N	
24.7.1987	KMK	Ausschaltversagen eines 10-kV-Leistungsschalters in der Notstromversorgung	N	
23.7.1987	KBR	Lastabsenkung durch fehlsignal mit nachfolgender Reaktorschnellabschaltung	N	
21.7.1987	KKB	Ausfall der Umluftkältekompressoren des Unabhängigen Notstandssystems	N	
19.7.1987	KKP-1	Nichtöffnen von zwei Armaturen bei betrieblicher Umschaltung eines Nachkühlstranges	N	
16.7.1987	KKG	Leckage einer Messleitung im Frischdampfsystem bei Druckprobe	N	
14.7.1987	KBR	Schwergängigkeit des Abstellmagneten eines Notspeisediesels	N	
14.7.1987	KKG	Bruch zweier Brennelementzentrierstifte an der Gitterplatte des oberen Kerngerüsts	N	
13.7.1987	KKG	Unberechtigtes Ansprechen der Störabschaltung eines Notstromdiesels während Brennelementwechsel	N	
11.7.1987	THTR-300	Lagerschaden an einer Nebenkühlwasserpumpe	N	
7.7.1987	KBR	Ausfall der Vorrangbaugruppe zur Ansteuerung einer Gebäudeabschlussarmatur	N	
5.7.1987	KKB	Startversagen einer Nachkühlpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	N	
5.7.1987	KKG	Nichtschließen einer Gebäudeabschlussarmatur bei der Vorbereitung zur Wiederkehrenden Prüfung	N	
1.7.1987	KWB-A	Ausfall eines Trennverstärkers im Reaktorschutzsystem	N	
30.6.1987	KWB-A	Einkanalige Anregung der Reaktorschnellabschaltung durch Ausfall eine Grenzwertgebers	N	
30.6.1987	KWB-A	Ausfall einer Baugruppe in der Rechenschaltung für die thermische Reaktorleistung	N	
30.6.1987	KWO	Fehlpositionierung eines Brennelementes im Brennelementlagerbecken	N	
29.6.1987	KWB-B	Störung einer Spannungsversorgungsbaugruppe des Stabeinwurfsystems	N	
29.6.1987	KMK	Ausfall eines Umformers in der Notstromversorgung	N	
26.6.1987	KWB-A	Ausfall einer Baugruppe in der Rechenschaltung für die thermische Reaktorleistung	N	
20.6.1987	KNK-II	Umformerausfall in der gesicherten Stromversorgung	N	
16.6.1987	KKI-1	Ausfall von 24-V-Gleichrichtern der Notstromversorgung	N	
16.6.1987	KBR	Anforderung der Notstromdiesel bei einer Prüfung des Generatorschutzes	N	
14.6.1987	KKI-1	Ausfall eines Kompressors der Ringspaltabsaugung	N	
12.6.1987	THTR-300	Ausfall einer Elektronikarte in der Dampferzeugerlogik	N	
11.6.1987	KWW	Fehlanregung einer Reaktorschnellabschaltung bei Wiederkehrender Prüfung	N	
11.6.1987	GKN-1	Abschaltung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	
11.6.1987	AVR	Undichtigkeit eines Kugelhahns in der Schutzbehälterentwässerung	N	
8.6.1987	KKS	Undichtigkeit an einer Messleitung einer Hauptkühlmittelpumpe	N	
8.6.1987	KKP-2	Verlängerte Schließzeit einer Gebäudeabschluss-Lüftungsklappe bei Wiederkehrender Prüfung	N	
6.6.1987	KKK	Funktionsverlust von Rückschlagklappen im Sicherheitsbehälterabschluss bei Wiederkehrender Prüfung	E	
4.6.1987	KKE	Ausfall der Notstromverteilungen bei Erdschlusssuche in den 24-V-Gleichstromanlagen während der Inbetriebsetzungsphase	V	
3.6.1987	GKN-1	Fehleinfahren von 4 Stäben der L-bank aufgrund eines Kurzschlusses in der Stabgruppenlogik	N	
1.6.1987	KMK	Schalterversagen bei automatischer Umschaltung einer gesicherten Schiene	N	
28.5.1987	KKP-2	Ausfall der Füllstandsmessung im Motorkühlkreis eines Diesels	N	
28.5.1987	THTR-300	Ausfall einer Elektronikarte im Dampferzeuger-Komponentenschutz	N	
28.5.1987	GKN-1	Leistungsminderung einer Hochdruckförderpumpe des Volumenregelsystems	N	
28.5.1987	KBR	Ausfall einer Nachkühlpumpe durch Lagerschaden	N	
26.5.1987	KWO	Bruch zweier Brennelementzentrierbolzen im oberen Kerngerüst	N	
26.5.1987	THTR-300	Ausfall eines rotierenden Umformers in der Notstromversorgung	N	
23.5.1987	THTR-300	Ausfall einer Elektronikarte in der Dampferzeugerlogik	N	
23.5.1987	KKK	Leckage an einer Steuerleitung eines Sicherheits- und Entlastungsventils	N	
22.5.1987	KWB-B	Leckage an einer Dampferzeuger-Füllstandsmessleitung	N	
21.5.1987	KMK	Vertauscher Anordnung von zwei benachbarten Neutronenflussmessinstrumentierungen (Übergangs- und Leistungsbereich)	N	
21.5.1987	THTR-300	Gestörte Schnellschlussfunktion an zwei Absperrarmaturen im Kalten Zwischenüberhitzerkreislauf	N	
21.5.1987	KKB	Leckage am Dichtungsgehäuse einer Kühlmittelumwälzpumpe	N	
21.5.1987	KWB-B	Ausfall eines rotierenden Umformers in der Notstromversorgung	N	
20.5.1987	THTR-300	Ausfall der Regelfunktion eines HD-Entlastungsregelventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie INES
19.5.1987	KKP-2	Fehlanregung von Reaktorschutzausgangssignalen	N
18.5.1987	KWB-A	Versagen der Eigenbedarfsumschaltautomatik einer 10-kV-Schiene	N
17.5.1987	KKP-2	Beschädigung von Abstandshaltern zweier Brennelemente	N
16.5.1987	KWB-A	Anforderung eines Notstromdiesels durch Fehlöffnen eines Einspeiseschalters	N
14.5.1987	KKG	Ausfall eines Frischdampf-Abblaseregelventils bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N
14.5.1987	KBR	Fehlöffnen des Primär-Abblaseregelventils bei niedrigem Kühlmitteldruck	N
12.5.1987	KKP-2	Ausfall eines 10-kV-Einspeiseschalters der Eigenbedarfsversorgung	N
11.5.1987	THTR-300	Gestörte Schnellschlussfunktion einer Absperrarmatur im Heissen Zwischenüberhitzerkreislauf	N
11.5.1987	KWG	Prüfbefunde an den Wellen der Hauptkühlmittelpumpen im Rahmen der Revision	N
11.5.1987	KKS	Leistungsreduktion durch Ausfall einer Hauptkühlmittelpumpe	N
10.5.1987	KNK-II	Ausfall eines Netzgerätes in der Notstromversorgung	N
9.5.1987	THTR-300	Ausfall eines Gebläses der Reaktorgebäudeluft	N
8.5.1987	KWO	Ausfall der Aktivitätsmessung der Kondensatorabluft	N
8.5.1987	THTR-300	Funktionsstörung an einem Frischdampf-Schnellabschlussschieber	N
8.5.1987	THTR-300	Ausfall einer Elektronikarte im Reaktorschutzsystem	N
6.5.1987	KRB-II-C	Nichtschließen eines Sicherheits- und Entlastungsventils bei Wiederkehrender Prüfung	E
5.5.1987	KWB-A	Lose Distanzstücke im Generatorläufer eines Notstromdieselaggregates	N
5.5.1987	GKN-1	Ausfall einer Aktivitätsmessstelle durch Verstopfung des Strömungswächters in der Probenahmeleitung	N
29.4.1987	KNK-II	Reaktorschnellabschaltung über DND-Signal	N
28.4.1987	KNK-II	Störung an einer Erdbebenmessstelle im Reaktorgebäude	N
27.4.1987	KKI-1	Fehlerhaftes Anheben eines Brennelementes beim Beladen eines Transportbehälters	N
26.4.1987	KWG	Bruch eines Brennelementenzentrierstiftes	N
26.4.1987	THTR-300	Ausfall einer Verstärkerkarte in der Neutronenflussmessung	N
25.4.1987	KKS	Nichtschließen eines Ventils im Probeentnahmesystem bei Reaktorschutzprüfung	N
24.4.1987	KKK	Reaktorschnellabschaltung durch Ausfall der Speisewasserpumpe	N
24.4.1987	KWB-A	Edelgas- und Aerosolfreisetzung in den Ringraum bei Instandhaltungsarbeiten	N
23.4.1987	THTR-300	Ausfall einer Grenzwertkarte der Raumtemperaturüberwachung in der Reaktorhalle (Rohrbruchüberwachung)	N
21.4.1987	KKS	Schaden am Motorregler eines Notstromdiesels beim Probelauf	N
20.4.1987	KKP-2	Unterbrechung der automatischen Dieselanregung im Rahmen einer Wiederkehrenden Prüfung bei Anlagenstillstand	E
19.4.1987	KKP-2	Ausfall eines rotierenden Umformers in der Notstromversorgung	N
18.4.1987	KKI-1	Luftleckage am Startluftventil eines Notstromdiesels	N
17.4.1987	KKP-2	Reaktorschnellabschaltung beim Abfahren aus dem Streckbetrieb	N
17.4.1987	KBR	Lagerschaden an einer Kältemaschine	N
16.4.1987	KKI-1	Festsstellung einer rissähnlichen Erscheinung am Kopfstück eines Steuerstabes bei Inspektion	N
14.4.1987	KWW	Nichtschließen einer Durchdringungsarmatur der Reaktorwasserreinigung bei Prüfung	E
14.4.1987	GKN-1	Ausfall eines Leistungsverteilerdetektors	N
12.4.1987	KNK-II	Leckage am internen Kühlkreislauf eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N
9.4.1987	KWB-B	Sitzleckage an der Vorsteuerarmatur des 1. Druckhalter-Abblaseventils	N
8.4.1987	KMK	Nichtansprechen der Leckageüberwachung im nuklearen Zwischenkühlkreislauf	N
7.4.1987	GKN-1	Ausfall eines Notstromdiesels beim Probelauf	N
5.4.1987	GKN-1	Leckage an einer Schweißnaht eines Brüdenkörpers im Abwassersystem	N
1.4.1987	KKP-1	Ausfall der Aktivitätsmessstelle im Kühlwasserauslaufkanal	N
1.4.1987	KWO	Ansprechen eines Vergleichers in der Drehzahlüberwachung einer Hauptkühlmittelpumpe	N
31.3.1987	KBR	Schaden am Abgasturbolader eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N
31.3.1987	KKS	Leckage in der Wirbelluftzuführung eines Konzentratlagerbehälters	N
30.3.1987	KKP-2	Ausfall der Aktivitätsmessung in der Abschlämmung eines Dampferzeugers aufgrund eines gestörten Druckminderventils	N
27.3.1987	KKP-1	Kühlwasserleckage an einem Notstromdiesel beim Probelauf	N
23.3.1987	THTR-300	Fälschliches Abschalten von drei Kühlgasgebläsen während eines Probelaufs	N
20.3.1987	KKI-1	Veränderung der Geometrie von endkonditionierten 200-l-Fässern mit hochdruckverpressten Abfällen	N
19.3.1987	KMK	Ausfall eines Notstromdiesels durch Überdrehzahl bei Wiederkehrender Prüfung	N
19.3.1987	AVR	Ausfall einer Abluftedelgasmessstelle	N
19.3.1987	KKU	Störabschaltung eines Frischdampf-Abblaseregelventils bei Wiederkehrender Prüfung	N
18.3.1987	THTR-300	Ausfall eines Feuchtefühlers für die Dampferzeugerleckagemessung	N

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
16.3.1987	KWB-A	Ausfall der Aktivitätsmessstelle an der Kondensatorabsaugung	N	
9.3.1987	KKI-1	Reaktorschnellabschaltung durch fehlerhaftes Reaktordruckbehälter-Füllstandssignal	N	
8.3.1987	KWB-B	Ausfall der Hauptwärmesenke durch Abschalten der Turbinensteuerölversorgung	N	
7.3.1987	KWB-B	Ausfall der Hauptwärmesenke durch Sekundärabschluss	N	
5.3.1987	KBR	Ungünstiger Umschaltpunkt Ladeluftvorwärmung/-kühlung für einen Notstromdiesel	N	
5.3.1987	KMK	Kein Wiederanlauf von zwei Zwischenkühlwasserpumpen nach Eigenbedarfsumschaltung	N	
4.3.1987	GKN-1	Leckage an einer Probenahmeleitung des Verdampfers im Abwassersystem	N	
3.3.1987	KBR	Stabfehleinfall und Reaktorschnellabschaltung durch niedriges Dampferzeugerniveau	N	
3.3.1987	KKK	Nichtöffnen einer Nebenkühlwasserarmatur	N	
1.3.1987	KNK-II	Leckage am internen Kühlkreislauf eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	
28.2.1987	KWB-A	Ausfall eines Reaktorsschutztrennverstärkers	N	
25.2.1987	KKG	Funktionsstörung an einer Armatur im Zusatzboriersystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
24.2.1987	KKG	Gleichrichterausfall aufgrund einer defekten Überwachungsbaugruppe	N	
24.2.1987	KKG	Nichtöffnen eines Notspeisewasserregelventils bei Wiederkehrender Prüfung	N	
24.2.1987	KKS	Nichtverfahren eines Notspeisewasserregelventils bei einer Funktionsprüfung	N	
24.2.1987	GKN-1	Defekter Endschalter an einem Frischdampfschieber	N	
20.2.1987	KWB-A	Ausfall einer I/U-Wandler-Baugruppe im Reaktorschutzsystem	N	
18.2.1987	GKN-1	Fehlfunktion von Haupt- und Notspeisewasserabsperrschieber bei Prüfung eines Reaktorschutzsignals	N	
13.2.1987	KBR	Nichtanlaufen einer Sicherheitseinspeisepumpe bei einer Funktionsprüfung	N	
10.2.1987	KKI-1	Ausfall eines Verdichters im H2-Abbausystem durch Ansprechen der Membranüberwachung bei Wiederkehrender Prüfung	N	
9.2.1987	GKN-1	Fehlmessungen einer Jod- und einer Hochaktivitätsmessstelle in der Abluftüberwachung	N	
8.2.1987	KWO	Ausfall eines Wechselrichters in der gesicherten Stromversorgung	N	
8.2.1987	GKN-1	Motorkurzschluss einer nuklearen Nebenkühlwasserpumpe	N	
5.2.1987	THTR-300	Ausfall der Hauptwärmesenke durch hohes Hotwellniveau	N	
2.2.1987	KWB-A	Schwergängigkeit einer Absperrklappe im nuklearen Zwischenkühlkreislauf bei Wiederkehrender Prüfung	N	
2.2.1987	KWO	Ausfall des Rampenerzeugers der FD-Druckabfall-Rechenschaltung	N	
2.2.1987	KKU	Anrisse an Notstrombatteriezellen	N	
31.1.1987	THTR-300	Ausfall eines Zellenkühlturmventilators	N	
30.1.1987	KMK	Ausfall eines Notstromdiesels durch Fehlanregung des Überdrehzahlschutzes bei Wiederkehrender Prüfung	N	
29.1.1987	KWB-A	Fehlerhafte Anregung der D-Stab-Einfahrbegrenzung	N	
29.1.1987	KKI-1	Bruch eines Brennstabes bei der Reparatur eines Brennelementes	N	
27.1.1987	THTR-300	Ausfall des Gleichrichters für die Motorbremse des Antriebes einer Regelarmatur	N	
27.1.1987	KMK	Endschalterversagen an Drosselarmatur für eine Niederdruckeinspeisepumpe	N	
27.1.1987	KKK	Nichtschließen einer Durchdringungsarmatur in der Reaktorwasserreinigung bei Wiederkehrender Prüfung	N	
27.1.1987	KKP-1	Undichte Schweißnaht im internen Motorkühlkreislauf eines Notstromdiesels beim Probelauf	N	
26.1.1987	KWO	Frequenzschwankungen an einer Messspannungsschiene	N	
20.1.1987	KKU	Störabschaltung eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung durch fehlerhaften Temperaturmessumformer	N	
19.1.1987	SNR-300	Nicht spezifikationsgerechtes Verhalten von Vergleichsstellenthermostaten	V	
16.1.1987	THTR-300	Nichtstarten einer Notspeisewasserpumpe im Rahmen einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
15.1.1987	KKB	Ausfall eines 220-V-Gleichrichters durch einen Kartenfehler	N	
14.1.1987	KKB	Nichtstarten eines Notstromdiesels durch defekten Drehzahlgeber bei einer Funktionskontrolle	N	
14.1.1987	KBR	Nichtschließen einer Druckspeicherabsperrarmatur bei Wiederkehrender Prüfung	N	
10.1.1987	GKN-1	Fehleinfall eines Steuerstabes	N	
9.1.1987	KKS	Ausfall eines 24-V-Gleichrichters durch Reglerstörung	N	
9.1.1987	THTR-300	Auslösung der Nachkühlprozedur NK-45 durch Störung in der Speisewasserregelung	N	
8.1.1987	KRB-II-B	Kraftstoffleckage an einem Notstromdieselaggregat bei Wiederkehrender Prüfung	N	
7.1.1987	KMK	Störung am Leistungsschalter einer Borsäureeinspeisepumpe des Notstandssystems bei Wiederkehrender Prüfung	N	
7.1.1987	KKS	Ausfall einer Hauptkühlmittelpumpe	N	
5.1.1987	KKS	Leckage an einer Feuerlöschleitung	N	
3.1.1987	KKK	Verminderte Förderleistung von zwei Feuerlöschpumpen	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
1.1.1987	THTR-300	Nichtstarten einer Notspeisewasserpumpe im Rahmen einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
<b>Nachgemeldete Ereignisse</b>				
12.12.1986	KKS	Durchbrechen einer Schwebstoff-Filterbank bei Instandhaltungsmaßnahmen	N	
1.8.1986	KKP-1	Rissanzeigen an Schweißnähten der Frischdampfleitungen im Bereich der Umleitstation	N	
19.5.1986	KWW	Reaktorschnellabschaltung nach Störung in der Reaktorfüllstandsregelung	N	
27.3.1986	KNK-II	Fehler an einer Trennverstärkerkarte im Reaktorschutzsystem	N	
<b>1986</b>				
September 86	KKP-1	Sporadisch erhöhter Anlaufstrom an einem Steuerstabstellantrieb infolge einer durch Fett verunreinigten Bremsfläche	N	
Revision 86	KWG	Verlust von einzelnen Quetschmuttern am Fuss von Brennelementen	N	
Revision 86	GKN-1	Anriss der Evakuierungsfeder im kleinen Sicherheitsventil	N	
Revision 86	GKN-1	Befunde an den () Kernumfassungsschrauben aus Inconel X750	N	
Revision 86	GKN-1	Unregelmässigkeiten bei der Funktionsprüfung der Ölhydraulik der FD-Schnellschlussschieber	N	
Revision 86	KKU	Befunde an den inneren und äusseren Kernumfassungsschrauben an Inconel X 750	N	
Revision 86	KKU	Anzeigen bei Oberflächenrissprüfungen an den Wellen der Hauptkühlmittelpumpen	N	
Revision 86	GKN-1	Zu grosse Hysterese des Drehmomentschutzes an Stellantrieben	N	
Revision 86	GKN-1	Ergebnisse der () ... und der zerstörungsfreien Prüfungen der Pumpenwellen	N	
Oktober 86	GKN-2	Aufgebogene Kontaktfedern in Federleisten leittechnischer Einrichtungen	V	
Oktober 86	KKE	Aufgebogene Kontaktfedern in Federleisten leittechnischer Einrichtungen	V	
Oktober 86	KWB-A	Rissanzeige an der Welle einer Hauptkühlmittelpumpe	N	
März 86	KBR	Kurbelwellenlagerschaden an einem Notstromdiesel	V	
August 86	KKP-1	Lagerschaden an einem Umlüfter im Sicherheitsbehälter	N	
August 86	KKP-1	Rissanzeigen an Schweißnähten der Saugleitungen aus der Sicherheitsbehälterbodenwanne	N	
August 86	KBR	Korroision an den Enden der Magnetsteuerventile der Frischdampfarmaturenstation	N	
85/86	KWB-A	Befunde an den Rohrhaltegittern der Zwischenüberhitzer	N	
26. Woche	KWB-B	Anzeigen bei Oberflächenrissprüfung an den Wellen der Hauptkühlmittelpumpen	N	
30.12.1986	KBR	Nichtöffnen eines Notspeiseregelventils bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
30.12.1986	KRB-II-C	Ausfall einer 380-V-Umformerschaltanlage	N	
25.12.1986	KWO	Defekter Drehzahlmessumformer einer Hauptkühlmittelpumpe	N	
22.12.1986	KKP-2	Stabfehleinfall infolge einer defekten Stromreglerbaugruppe für eine Steuerstab-Hubspule	N	
22.12.1986	KWB-A	Ausfall eines Grenzwertmelders in der Druckhalter-Füllstandsmessung	N	
22.12.1986	KWB-A	Ausfall eines N16-Zählrohrs	N	
22.12.1986	KWG	Aktivitätsfreisetzung kurzlebiger Isotope in die Anlage beim Ausbau von Füllstandssonden im Volumenregelsystem	N	
21.12.1986	KBR	Abblasen des Druckminderventils an einem Notstromdiesel	N	
19.12.1986	KWB-A	Steuerstabfehleinfall mit anschliessendem Abfahren bis auf Nulllast Leistungs- und Stabfahrbegrenzungen	N	
19.12.1986	KWG	Ausfall der 10-kV-Verbraucher durch Freileitungskurzschluss	N	
18.12.1986	KKG	Funktionsstörung an einer Dreiwegearmatur im Not- und Nachkühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
18.12.1986	KKK	Veränderung des thermohydraulisch-nuklearen Stabilitätsverhaltens des Reaktorkerns nach Modifizierung der Umwälzregelkennlinie	N	
18.12.1986	KMK	Ausfall des Meldegetriebes einer Armatur im nuklearen Zwischenkühlkreislauf	N	
17.12.1986	KBR	Nichtschließen einer Druckspeicherarmatur bei Ansteuerung über das Reaktorschutzsignal	N	
17.12.1986	KWB-A	Ausfall eines Grenzwertmelders in der Speisewasserdruckmessung	N	
17.12.1986	KWB-A	Ausfall eines Grenzwertmelders in der Speisewasserdruckmessung	N	
17.12.1986	KWO	Nichtstarten des 6-kV-Elektromotors einer Sicherheitseinspeisepumpe	N	
16.12.1986	KBR	Nichterreichen der geforderten Überleistung eines Notspeisediesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	
13.12.1986	KBR	Anriss an einer Probeentnahmeleitung	E	
11.12.1986	KKU	Ungeplante Freisetzung von Prüfgas (Methyljodid) in den Ringraum bei der Vorbereitung zu einer Filterüberprüfung	N	
10.12.1986	KMK	Ausfall einer Notkältemaschine durch Ansprechen des Schutzsignals „Temperatur-Ständerwicklung > max“	N	
9.12.1986	KKP-2	Gestörte Schliessfunktion eines Vorsteuerventils für das Absperrventil vor dem Abblaseregelventil	N	



Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
9.12.1986	KWB-B	Ausfall eines Druckmessumformers im Reaktorkühlkreislauf	N	
8.12.1986	THTR-300	Auslösung der Schnellabfahr-Prozedur wegen nicht optimierter Heissgastemperaturgradienten-Überwachung	N	
5.12.1986	KKS	Ausfall der Fettpresse einer nuklearen Nebenkühlwasserpumpe	N	
4.12.1986	KKG	Ausfall einer Hauptkühlmittelpumpe durch Wellenbruch	N	
4.12.1986	KNK-II	Störung an einem Stab der ersten Abschalteneinrichtung	E	
3.12.1986	KKP-1	Startversagen eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrender Prüfung durch eine defekte Elektronikarte	N	
2.12.1986	KWB-A	Gleitringdichtungsleckage an einer Nachkühlpumpe	N	
2.12.1986	KWB-A	Ansprechen eines Sicherheitsventils im Nachkühlsystem	N	
28.11.1986	KMK	Ausschaltversagen einer Borwasserpumpe im Notstandskühlsystem bei Wiederkehrender Prüfung	N	
27.11.1986	KKP-2	Abschalten eines Notstromdiesels bei einem Probelauf infolge eines gestörten Drehzahlreglers	N	
27.11.1986	KMK	Nichtanlaufen einer Notkältemaschine bei der Wiederkehrenden Prüfung	N	
26.11.1986	KNK-II	Störung am Druckluftkompressor für Sekundär-Natriumarmaturen	N	
24.11.1986	KKS	Ausfall der Aktivitätsmessstelle „Hochaktivität Kaminfortluft“	N	
21.11.1986	KMK	Fehlende Schmierwasserversorgung für nukleare Nebenkühlwasserpumpen	N	
20.11.1986	KKS	Ausfall einer Messgutpumpe in der Aktivitätsüberwachung	N	
20.11.1986	KWB-B	Ausfall der logarithmischen Weitbereichsmessung einer Jodmessstelle	N	
19.11.1986	KKB	Leckage am Dichtungsgehäuse einer Kühlmittelumwälzpumpe	N	
18.11.1986	KKS	Nichtöffnen einer Verbindungsarmatur vom Nachkühlsystem zur Sicherheitseinspeisung bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
17.11.1986	KMK	Ausfall der Netzeinspeisung für eine gesicherte Notstromschiene	N	
15.11.1986	GKN-1	Reaktorschnellabschaltung durch restriktiv eingestellten grenzwert „Neutronenfluss-Mittelbereich > max“	N	
14.11.1986	KMK	Sicherungsausfall für Armatur im Notstandssystem	N	
13.11.1986	KKS	Zweiphasenkurzschluss an einer Feldabgangssammelschiene einer Notstromschaltanlage	N	
12.11.1986	GKN-1	Undichtigkeit an einem Messstutzen eine Dampferzeugers	N	
12.11.1986	GKN-1	Unregelmässigkeiten bei der Funktionsprüfung eines Frischdampf-Schnellschlussventils	N	
12.11.1986	KNK-II	Umformerausfall in der gesicherten Stromversorgung	N	
11.11.1986	KKI	Ausfall der Elektroheizung des H2-Abbausystems in einer Redundanz	N	
11.11.1986	KKP-1	Schwergängigkeit an einem Steuerventil eines äusseren Frischdampfventils	N	
11.11.1986	KKS	Ausfall einer Messgutpumpe in der Aktivitätsüberwachung	N	
10.11.1986	KKK	Vergroessertes Ventilspiel an den Notstromdieseln	N	
10.11.1986	KWB-A	Ausfall von zwei Körperschallüberwachungskanälen am Reaktor Druckbehälter	N	
9.11.1986	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung beim Funktionstest der Isolationsventile	N	
8.11.1986	KNK-II	Störung der automatischen Zuschaltung eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
7.11.1986	KMK	Ausfall eines Spannungsüberwachungsrelais in der 220-V-Gleichrichteranlage	N	
6.11.1986	KWW	Nichtöffnen einer Armatur im Kernflutsystem bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
4.11.1986	KKP-1	Nichtzuschalten des Einspeiseschalters einer Notstromschiene bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
4.11.1986	KKP-1	Undichtigkeit and der Steuerwasserleitung einer Frischdampfdurchdringungsarmatur	N	
4.11.1986	KKS	Startversagen eines Notstromdiesels	N	
4.11.1986	KKU	Fehlauslösung von Primärkreisabschlussignalen	N	
4.11.1986	KMK	Ausfall des 10-kV-Leistungsschalters für eine Niederdruck-Einspeisepumpe	N	
4.11.1986	KMK	Fehlende Schmierwasserversorgung für nukleare Nebenkühlwasserpumpe	N	
4.11.1986	THTR-300	Ausfall eines Kühlgasgebläses durch Verwendung eines defekten Prüfadapters	N	
3.11.1986	KKP-2	Stabfehleinfall von 4 Steuerstäben durch eine Störung in der Spannungsversorgung	N	
3.11.1986	KWB-A	Schaden an einer Hochdruck-Förderpumpe bei Probelauf	N	
3.11.1986	KWB-A	Schaden an einer Hochdruck-Förderpumpe bei Probelauf	N	
2.11.1986	KWB-B	Ausfall der Aktivitätsmessstelle in einem Teilluftstrang (Ringraum)	N	
1.11.1986	KWB-A	Kurzzeitiger Ausfall einer Edelgasmessstelle am kamin durch Störung des Gasversorgung	N	
29.10.1986	KBR	Funktionsstörung der Druckhalter-Abblaseeinrichtung	N	
29.10.1986	KWG	Schalterstörung bei der Wiederkehrenden Prüfung einer Nebenkühlwasserpumpe	N	
28.10.1986	KKI	Reaktorschnellabschaltung nach Ausfall einer Speisewasserpumpe	N	
28.10.1986	KWB-B	Schutzabschaltung von zwei Hauptkondensatpumpen	N	
25.10.1986	THTR-300	Ausfall einer Notspeisewasserpumpe	N	
23.10.1986	KKB	Falsches Messen von Ausgangssignalen in der Blockleistungsregelung	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
23.10.1986	KWB-B	Ausfall der Umleitstation im Anforderungsfall	N	
23.10.1986	KWB-B	Abschalten der Anlage wegen erhöhtem Laub- und Grasanfall in der Kühlwasserreinigungsanlage	N	
23.10.1986	KWB-B	Nichtöffnen eines Hauptspeisewasserabsperrschiebers	N	
22.10.1986	KBR	Schaden am Nockenwellenantrieb eines Notstromdiesels	N	
22.10.1986	KKB	Nichtschließen einer Durchdringungsarmatur in der Betriebsentwässerung bei Wiederkehrender Prüfung	N	
22.10.1986	KKU	Fehlschliessen der Turbinenstellventile durch verschmutzten Ölfilter	N	
22.10.1986	KWG	Verminderung des Nebenkühlwasserdurchsatzes durch Schmutzeintrag	N	
20.10.1986	KWB-A	Anstieg der Aerosolaktivitätskonzentration im Containment	N	
17.10.1986	KWW	Ausfall einer Schutzdiode im Überwachungskreis eines Notstromdiesels	N	
16.10.1986	KWB-A	Nichtöffnen eines Sicherheitsventils im Kondensatsystem der Hochdruck-Vorwärmung bei einer Prüfung	N	
14.10.1986	KKI	Gebrochene Federn in Speisewasserrückschlagventilen	N	
14.10.1986	KKI	Defekte Stossbremsen im Frischdampfsystem	N	
13.10.1986	KMK	Ausfall einer Kühlwasserpumpe im Notstandssystem	N	
9.10.1986	KKP-2	Verunreinigung des Dieselmotorkraftstoffes durch Alterungsprodukte	N	
8.10.1986	KWB-A	Anstieg der Edelgasaktivitätskonzentration in den Anlagenräumen	N	
7.10.1986	KKG	Nichtzufahren () bei Wiederkehrender Prüfung	N	
7.10.1986	KMK	Diesel bei Wiederkehrender Prüfung durch Überdrehzahl abgeschaltet	N	
4.10.1986	KKI	Gebrochene Federn () .. Steuerung der Frischdampfsoventile	N	
4.10.1986	KWB-B	Ausfall eines () Neutronenfluss (...)	N	
3.10.1986	KKI	Riss im () am Speisewasserbehälter	N	
28.9.1986	KKS	Leckage am Pumpenansaugschlauch einer Aerosol-Messstelle	N	
28.9.1986	KWB-B	Ausfall einer Aktivitätsmessstelle im nuklearen Nebenkühlwasser	N	
27.9.1986	AVR	Nichtöffnen einer Sperrklinke in der Zugabestrecke der Brennelement-Beschickungsanlage	N	
24.9.1986	KBR	Abschaltung zweier Frischdampf-Abblaseregelventile durch Ansprechen der Drehmomentüberwachung bei Ansteuerung in AUF-Richtung	N	
24.9.1986	KMK	Zu hoher Wasserstand in einem Kernflutbehälter nach Einbau eines neuen Messumformers	N	
24.9.1986	KWB-A	Funktionsstörung an einem 10-kV-Leistungsschalter für eine Notspeisepumpe	N	
22.9.1986	KWB-B	Ausfall der Aktivitätsmessstelle in der Kondensatorabsaugung	N	
20.9.1986	KWO	Ausfall eines Wechselrichters in der Notstromversorgung	N	
19.9.1986	KMK	Ausfall von Überspannungsbegrenzern in den 220-V-Gleichrichteranlagen	N	
17.9.1986	KKI	Endschalterversagen an einer Durchdringungsarmatur des Lagerdruckwassersystems	N	
17.9.1986	KWG	Nicht ordnungsgemässes Abschalten einer nuklearen Zwischenkühlpumpe	N	
15.9.1986	KKG	Fehlauslösung eines Reaktorschutzsignals in einer Redundanz	N	
15.9.1986	KWB-A	Ausfall des logarithmischen Wertbereiches an der Kamin-Jodmessstelle	N	
12.9.1986	KWG	Zufahren der Kondensatregelventile durch Fehlimpuls	N	
10.9.1986	KWB-B	Ausfall einer Grenzwertmelder-Baugruppe	N	
7.9.1986	KKP-2	Nicht fahrbereiter Steuerstab durch mangelhafte Steckverbindung	N	
4.9.1986	KMK	Unkontrolliertes Öffnen des Druckhalter-Abblaseventils bei Anfahrdruck	E	
4.9.1986	KMK	Ausfall einer Kernflutbehälter-Inventarmessung	N	
4.9.1986	KWB-B	Ausfall des elektromotorischen Antriebes einer Absperrklappe im nuklearen Zwischenkühlkreis	N	
3.9.1986	KKB	Reaktorschnellabschaltung durch fehlerhaftes Schliessen eines Turbinenschnellschlussventils	N	
3.9.1986	KKG	Ausfall eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung durch Überdrehzahl	N	
2.9.1986	THTR-300	Auslösung der Nachkühlprozedur NK-45 durch Ausfall der Kühlgebläse-Stromversorgung	N	
1.9.1986	KMK	Abschaltung einer Armatur im nuklearen Zwischenkühlkreis durch den Überstromschutz	N	
1.9.1986	KRB-II-C	Nicht ordnungsgemässes Zuschalten einer Notstromschiene auf das Fremdnetz	N	
29.8.1986	KKK	Nichtschließen einer Durchdringungsarmatur in der Sicherheitsbehälterentwässerung	N	
28.8.1986	KKP-2	Reaktorschnellabschaltung infolge Füllstandabfalls in einem Dampferzeuger aufgrund Baugruppenfehlverhaltens	N	
26.8.1986	KWB-B	Abriss einer Leitung geringen Durchmessers im Hauptspeisewassersystem	N	
25.8.1986	KKB	Nichtschließen eines Entlastungsventils bei Wiederkehrender Prüfung mit anschliessender Reaktorschnellabschaltung und Durchdringungsabschluss	E	
22.8.1986	KMK	Lagerschaden an einer Pumpe des nuklearen Zwischenkühlkreislaufes	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
22.8.1986	THTR-300	Auslösung der Nachkühlprozedur NK-45 durch Fehlanregung der FD-Rohrbruchüberwachung		N
21.8.1986	KNK-II	Ausfall der Speisewasserpumpen durch fälschliches Ansprechen des Trockenlaufschutzes		N
20.8.1986	KKI	Bruch des Glaszylinders einer Durchflussmessung im Probenahmesystem		N
19.8.1986	KBR	Ausfall der () Notstromdiesel bei einer Wiederkehrenden Prüfung		N
19.8.1986	KKK	Nichtöffnen von Vorsteuerventilen der Speisewasserrückschlagarmaturen		N
19.8.1986	KKS	Anregung des () am Einspeiseschalter einer 500-V-Notstromschiene		N
17.8.1986	KWO	Kanalausfall ()		N
16.8.1986	KWB-B	Funktionsstörung ()		N
13.8.1986	THTR-300	Auslösung der Nachkühlprozedur NK-45 aufgrund einer defekten Relaiskarte		N
10.8.1986	KKB	Spannungsunterbrechung an zwei Notstromschienen		N
10.8.1986	KMK	Schaden an einer Kühlwasserleitung im Notstandskühlsystem		N
8.8.1986	KMK	Schäden an zwei Brennelementen		N
7.8.1986	THTR-300	Auslösung der Nachkühlprozedur NK-45 durch Unterspeisung eines Dampferzeugers		N
5.8.1986	KWO	Startversagen eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung		N
5.8.1986	KWW	Nichtöffnen einer Druckausgleichsarmatur in Kernflutleitung beim betrieblichen Verfahren		N
3.8.1986	KWO	Defekt an der Stromversorgung eines Messkreises für den Siedegrenzwert		N
2.8.1986	AVR	Schwergängigkeit des Vereinzelnern in der Beschickungsanlage		N
2.8.1986	GKN-1	Kurzzeitiger Ausfall einer Aktivitätsmessstelle im Kühlwasserauslaufkanal		N
31.7.1986	KKP-1	Fehlende Schrauben an der Zentralbefestigung von zwei Speisewasserverteilern		N
30.7.1986	KKB	Versagen eines Feuerlöschers		N
30.7.1986	KWB-B	Leckage am Entlüftungsstutzen der Speisewasser-Mindestmengenleitung		N
29.7.1986	KKK	Nichtschließen einer Durchdringungsarmatur in der Reaktorwasserreinigung		N
29.7.1986	KRB-II-B	Lose Teile in der druckführenden Umschliessung		N
25.7.1986	KKP-1	Anriss in der Mischnaht des Anschlussstutzens der Deckel-Absaugleitung an einem inneren Speisewasser-Rückschlagventil		N
24.7.1986	KBR	Abblasen eines Druckminderventils in der Druckluftversorgung eines Notstromdiesels		N
23.7.1986	KKB	Kurzfristige Spannungsunterbrechung einer Notstromschaltanlage		N
23.7.1986	KKK	Nichtansteuerung der Raumabluft des Kernflutsystems		N
23.7.1986	THTR-300	Auslösung der Nachkühlprozedur NK-45 durch eine defekte Elektronikkarte		N
22.7.1986	KKS	Nichtverfügbarkeit einer Notspeisepumpe		N
20.7.1986	KKB	Nichtöffnen eines Umleitstellventils		N
20.7.1986	KKP-2	Startversagen eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung		N
20.7.1986	KWW	Gebrochene Kastenbefestigungsschraube an einem Brennelement		N
17.7.1986	KKP-2	Falsch eingestelltes Drehmoment an einer Armatur im Zusatzboriersystem		N
16.7.1986	KKI	Gasbildung in Gussfässern mit Crud aus Brennelement-Reinigung		N
16.7.1986	KKP-1	Tropfleckage an Eintrittsleitung des Hauptölfilters eines Notstromdiesels		N
14.7.1986	KWO	Gebrochene Spindelgewindebuchse an einem Ventil im Volumenregelsystem		N
13.7.1986	KMK	Nichtöffnen einer Armatur im Niederdruckeinspeisesystem im Rahmen einer Wiederkehrenden Prüfung		N
13.7.1986	KMK	Langzeiteinspeisung durch Ausfall einer Armatur im Niederdruckeinspeisesystem nicht betriebsfähig		N
12.7.1986	KKU	Freisetzung radioaktiver Stoffe innerhalb der Anlage		N
11.7.1986	GKN-1	Schwergängigkeit des grossen Frischdampf-Sicherheitsventils		N
10.7.1986	KMK	Nichtschließen einer Armatur im Niederdruckeinspeisesystems im Rahmen einer Wiederkehrenden Prüfung		N
9.7.1986	AVR	Ausfall der Vorsteuerarmatur eines Scramventils		N
9.7.1986	KKU	Leckage am Endoskopstutzen in einer Anzapfung an der Hochdruck-Turbine		E
8.7.1986	AVR	Ausfall einer Abluftedelgasmessung		N
8.7.1986	KBR	Nichtschließen eines Fremdnetzeinspeiseschalters		N
8.7.1986	KWB-B	Fehlpositionierung eines Brennelementes mittels Lademaschine auf eine bereits belegte Position im Reaktordruckbehälter		N
7.7.1986	GKN-1	Schwergängigkeit des Rückschlagkegels in der Vorsteuerarmatur eines Primärsicherheitsventils		N
6.7.1986	THTR-300	Defekte Absperrarmatur in Entlastungsleitung für Dampferzeuger-Panzerrohrdeckel-Zwischenraum		N
5.7.1986	KMK	Ausfall eines Abgaskompressors		N
5.7.1986	KWW	Bruch der Feder des Ventilkegels an einem Rückschlagventil des Kernspr(e)chsystems (Klammer nicht leserlich)		N
4.7.1986	AVR	Ausfall einer Abluftedelgasmessung		N

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
4.7.1986	GKN-1	Anriss einer Schweißnaht an einem Festpunkt der Speisewasserleitung	N	
4.7.1986	KRB-II-B	Reaktorschnellabschaltung und Auslösung weiterer Reaktorschutzaktionen durch Fehlöffnen der Turbinenstellventile	N	
3.7.1986	GKN-1	Anriss einer Dichtnaht zwischen Flansch und Sicherheitsventil im Volumenregelsystem	N	
3.7.1986	KKB	Fuellstandsabfall im Turbinenölbehälter	N	
3.7.1986	KKS	Störung an einer Jod-Messstelle	N	
30.6.1986	KKB	Reaktorschnellabschaltung als Folge einer abgerissenen Turbinenstellventilspindel	N	
30.6.1986	KMK	Ausfall einer Dampferzeuger-Absperrarmatur	N	
29.6.1986	KWG	Brennelementschaden	N	
28.6.1986	KWO	Ausfall des Elektromotors einer Sicherheitseinspeisepumpe	N	
26.6.1986	KKI	Störabschaltung eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
25.6.1986	KBR	Ausfall eines rotierenden Umformers	N	
25.6.1986	KKB	Fälschliche Anforderung von Sicherheitseinrichtungen	N	
25.6.1986	KKB	Verlängerte Schliesszeiten von Frischdampfisolationsventilen	N	
25.6.1986	KWG	Nichtschließen einer Rückschlagklappe im gesicherten Nebenkühlwassersystem	N	
24.6.1986	AVR	Herauskippen einer Brennelementkanne aus dem Kreisförderer der Ringbahn	N	
24.6.1986	KKG	Dreiwegearmatur im Not- und Nachkühlssystem lief bei „Wiederkehrender Prüfung“ in Richtung Sumpf nicht auf	N	
23.6.1986	KBR	Anregung der Grenzwerte für niedrigen Druckhalterfüllstand	N	
23.6.1986	KMK	Reaktorschnellabschaltung durch Fehlmessung des Speisewasserbehälterniveaus	N	
21.6.1986	KMK	Störung im integrierten Blockregelsystem mit anschliessender Auslösung des Signals für sekundärseitige Störfälle	N	
18.6.1986	KMK	Funktionsstörung einer Dreiwegearmatur im Not- und Nachkühlssystem	N	
17.6.1986	GKN-1	Fehlansprechen des Notstromvorbereitungssignals	N	
17.6.1986	KKU	Undichtes Hauptanlassventil an einem Notstromdiesel	N	
16.6.1986	KWW	Nichtschließen einer Armatur im Niederdrucknotkühlssystem bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
14.6.1986	KKS	Startversagen eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
13.6.1986	KKB	Ausfall einer Nachkühlpumpe während einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
13.6.1986	KKK	Leckage an einer Sicherheitsventilleitung im Zwischenkühlkreis eines Betriebskühlkreises	N	
13.6.1986	VAK	Ablösung von Auskleidungskacheln im Brennelement-Lagerbecken	V	
12.6.1986	KKS	Bürstenhalfterversagen am Schleifring eines Umformergenerators	N	
11.6.1986	KWG	Verzögertes Schließen einer Rückschlagklappe im gesicherten Nebenkühlwassersystem	N	
11.6.1986	THTR-300	Nichtstarten eines Diesellaggregates bei der Wiederkehrenden Prüfung	N	
6.6.1986	KKK	Fehlerhaftes Absicherungskonzept von Stellungsgebern	N	
5.6.1986	GKN-1	Kurzzeitiger Ausfall einer Aktivitätsmessstelle im Nebenkühlwassersystem	N	
4.6.1986	KWG	Ausfall eines Probesammlers für Tritiummessung	N	
3.6.1986	KKP-2	Ungeplantes Öffnen des Einspeiseschalters einer 10-kV-Hauptverteilung	N	
3.6.1986	KNK-II	Störung an einer Membranpumpe des Brennelement-Schadennachweissystems	N	
2.6.1986	GKN-1	Defekt in einer Durchflussüberwachung der Aktivitätsmessanlage	N	
2.6.1986	KKB	Leckage an der Entwässerungsleitung einer Turbinenanzapfung	N	
2.6.1986	KKP-1	Nicht vollständig gefüllte Saugleitung aus Sicherheitsbehälter-Bodenwanne	E	
31.5.1986	KWO	Leckage an einer Leitung der kalten Einspeisung vom Volumenregelsystem in den Reaktorkühlkreislauf	E	
30.5.1986	KKG	Schaden an einer 380-V-Eigenbedarfsschiene durch Brand	N	
29.5.1986	KWG	Nichtabschalten eines betrieblichen Fortluftventilators bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
28.5.1986	KWO	Leckage an einer Hochdruck-Förderpumpe	N	
27.5.1986	KKK	Riss an einer Sicherheitsventilleitung im Lagerbeckenreinigungskreis	N	
26.5.1986	KMK	Störung in der Speisewasservorwärmung mit anschließender Absperrung der Hauptwärmesenke	N	
23.5.1986	KMK	Ausfall einer Hauptspeisewasserpumpe mit anschliessender Reaktorschnellabschaltung	N	
22.5.1986	KKK	Unvollständiges Einfahren von Anfahrbereichs- und Übergangsbereichsdetektoren	N	
22.5.1986	KWB-B	Schaden an einem Eigenbedarfstransformator	N	
21.5.1986	THTR-300	Zu geringe Leistung eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
16.5.1986	KKP-1	Defekter Schmierölschlauch an einem Notstromdiesel beim Probelauf	N	
16.5.1986	KMK	Bruch einer Sicherheitsventilzuführungsleitung im Speisewassersystem	E	
15.5.1986	KKB	Nichtanlaufen der Kühlwasserpumpen des unabhängigen Notstandssystem (UNS) bei einem Probelauf	N	
15.5.1986	KKK	Beschädigung eines Brennelementbügels	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
15.5.1986	KRB-II-B	Beeinträchtigung der Hauptkondensatförderung	N	
11.5.1986	KKG	Ansprechen von Reaktorschutzsignalen einer Redundanz durch den Austausch einer Taktverstärkerbaugruppe	N	
9.5.1986	KKG	Anzeigen bei Oberflächenrissprüfung	N	
9.5.1986	KKG	Lose Verankerungen von 5 Doppelrohren des Hauptkühlmittelrohrleitungssystems im Bereich des biologischen Schildes	N	
9.5.1986	KKG	Anzeige bei zerstörungsfreier Prüfung im Bereich einer Speisewasser-Messblende	N	
7.5.1986	KBR	Nichtschließen des Druckhalter-Abblaseventils bei Inbetriebnahmeversuchen	E	
7.5.1986	KBR	Schutzabschaltung einer Beckenkülpumpe über Öltemperatur zu hoch	E	
7.5.1986	KNK-II	Störung am Druckluftkompressor für Sekundär-Natriumarmaturen	N	
6.5.1986	KKS	Ausfall einer Jod-Aktivitätsmessstelle	N	
6.5.1986	KMK	Ausfall eines sicherheitstechnisch wichtigen Stellantriebs im Abwasser-Sammelsystem	N	
4.5.1986	KWB-B	Auslösung der 220-kV-Reservenetzspeisung infolge Blitzschlag mit nachfolgendem Notstromfall	N	
4.5.1986	THTR-300	Betriebsstörung in der Kugeleinschleusung der Beschickungsanlage	N	
3.5.1986	KKG	Bruch eines Brennelement-Zentrierstiftes an der Gitterplatte des oberen Kerngerüstes	N	
2.5.1986	KKK	Nichtschließen einer Durchdringungsarmatur im Kondensatsystem	N	
1.5.1986	KNK-II	Rauchentwicklung in einem Umformerraum	N	
29.4.1986	THTR-300	Auslösung der Nachkühlprozedur NK-45, verursacht durch Spannungseinbruch an einem Gebläsegenerator	N	
25.4.1986	KKP-2	Unterdimensionierte Anschlussleitung in einem Motor der Hochdruck-Förderpumpe im Volumenregelsystem	N	
25.4.1986	KNK-II	Störung an der Primär-Kühlmitteldurchsatzregelung mit nachfolgender Reaktorschnellabschaltung	N	
25.4.1986	KWW	Nichtöffnen einer Armatur im unabhängigen Nachkühlsystem während einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
25.4.1986	THTR-300	Auslösung der Nachkühlprozedur NK-45, verursacht durch Spannungseinbruch an einem Gebläsegenerator	N	
24.4.1986	KKG	Funktionsstörung an einem Frischdampf-Abblaseregelventil bei der Vorbereitung zu einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
23.4.1986	KRB-II-C	Beeinträchtigung der Hauptkondensatförderung	N	
21.4.1986	KWO	Ausfall des Rampenerzeugers der Frischdampf-Druckabfall-Rechenschaltung	N	
20.4.1986	KWW	Riss an einer Leitung der Gehäusebruchsicherung einer Armatur im Zwangsumlaufsystem	N	
18.4.1986	GKN-1	Lagerschaden an einem Notstromdiesel	N	
17.4.1986	KMK	Leckage an einer Temperaturmessstelle im Primärkreis	N	
17.4.1986	KWO	Defekter Stellungsgeber für Meldung „Frischdampf-Sicherheitsventil NICHT ZU“	N	
15.4.1986	KMK	Störung in der Notspeisewasserregelung nach Anregung durch das Signal für sekundärseitige Störfälle	N	
15.4.1986	KWB-A	Funktionsstörung eines Speisewasser-Druckschiebers	N	
14.4.1986	KKP-2	Funktionsstörung bzw. Schaden an den integrierten Rückschlagventilen der Frischdampfabschlussarmaturen	N	
14.4.1986	KKP-2	Fehlerhafte Anregung der Drehzahlüberwachung eines rotierenden Umformers	N	
10.4.1986	KMK	Schaden an einem Sperrwasserfilter im Volumenregelsystem	N	
9.4.1986	KMK	Schaden an der Einspritzdüse eines Notstromdiesels	N	
9.4.1986	KWB-B	Leckage im nuklearen Zwischenkühlkreis	N	
8.4.1986	KKP-2	Fehlerhaftes Ziehen von zwei Steuerelementen beim Ausbau des oberen Kerngerüstes	N	
6.4.1986	KKP-2	Erhöhte Aerosolaktivität im Reaktorgebäude beim Fluten des Reaktorraumes zum Brennelementwechsel	N	
5.4.1986	KWB-B	Ausfall eines Fortlaufventilators im Schaltanlagengebäude	N	
5.4.1986	THTR-300	Auslösung der Nachkühlprozedur NK-45 durch Unterspeisung der Dampferzeuger	N	
3.4.1986	KMK	Ausfall des Boronmeters	N	
2.4.1986	KMK	Ausfall von eignungsgeprüften Widerstandsthermometern im Hauptkühlkreislauf	N	
29.3.1986	THTR-300	Auslösung der Nachkühlprozedur NK-45 durch Störung der Speisewasserversorgung	N	
27.3.1986	KWB-B	Ausfall der Hauptwärmesenke aufgrund einer Störung der Turbinenölvorsorgung	N	
24.3.1986	KNK-II	Störung an der Primär-Kühlmitteldurchsatzregelung mit nachfolgender Reaktorschnellabschaltung	N	
22.3.1986	KKG	Störung an einer Dreivegearmatur im Not- und Nachkühlsystem bei der Wiederkehrenden Prüfung	N	
21.3.1986	KWO	Störung in der N16-Frischdampfaktivitätsmessung	N	
20.3.1986	KRB-II-C	Ausfall eines Blocktransformators	N	
19.3.1986	KKI	Gasbildung in Gussfässern mit Crud aus Brennelement-Reinigung	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
19.3.1986	KMK	Ausfall von Überstromauslösern an Niederspannungsschaltern	N	
18.3.1986	KWO	Defekte Grenzwertkarte für Kühlwassertemperaturüberwachung des Dieselaggregates einer Sicherheitseinspeisepumpe	N	
15.3.1986	KMK	Turbinenschnellabschaltung mit nachfolgender Auslösung von Reaktorschutz- und Notstandsschutzsystem	N	
13.3.1986	KMK	Regelstörung an der Frischdampf-Umleitstation und Auslösung einer Reaktorschnellabschaltung	N	
13.3.1986	THTR-300	Auslösung der Nachkühlprozedur NK-45 durch Funktionsstörung der Eigenbedarfs-Umschaltautomatik	N	
12.3.1986	KRB-II-C	Übertritt von Stickstoff aus einem Schnellabschalttank in den Reaktordruckbehälter	N	
9.3.1986	KWB-A	Defekte Stillstandheizung an einem Notstromdiesel	N	
8.3.1986	KMK	Auslösung des Signals für sekundärseitige Störfälle durch zu geringe Dampferzeugereinspeisung	N	
8.3.1986	KMK	Startversagen einer Nebenkühlwasserpumpe	N	
5.3.1986	THTR-300	Auslösung der Nachkühlprozedur NK-45 durch Unterspeisung mehrerer Dampferzeuger-Zwischenüberhitzer	N	
1.3.1986	KMK	Ausfall der Hauptwärmesenke und Ansprechen von Frischdampf-Sicherheitsventilen	N	
28.2.1986	KKG	Fehlöffnen des Generatorschalters einer Notspeisenotstromerzeugungsanlage	N	
27.2.1986	GKN-1	Kurzschluss im Stromversorgungskabel der Brunnenkühlwasserpumpe eines Notstromdiesels	N	
26.2.1986	KKG	Öffnen eines Kuppelschalters durch Fehlansprechen eines Unterfrequenzrelais	N	
26.2.1986	THTR-300	Ausfall der Abluftventilatoren der Reaktorhalle	N	
22.2.1986	KKS	Fehlerhaftes Ansprechen von Leistungsgrenzwerten	N	
19.2.1986	KMK	Schalterversagen an einer 660-V-Notstromschiene	N	
18.2.1986	KMK	Ausfall von Wechselspannungswächtern an den Gleichrichteranlagen	N	
18.2.1986	KWG	Fehlanregung von Notkühlkriterien	E	
14.2.1986	KWG	Reaktorschnellabschaltung beim Abfahren der Anlage durch Fehlanregung der Neutronenflussüberwachung	N	
13.2.1986	KBR	Schaden am Abgasturbolader eines Notstromdiesels	V	
13.2.1986	KKI	Ausfall eines Verdichters im H2-Abbausystem während der Wiederkehrenden Prüfung	N	
12.2.1986	KKS	Ausfall eines Umformers	N	
11.2.1986	KMK	Abschalten von Notstromdieseln bei der jährlich Wiederkehrenden Prüfung durch Fehlansprechen des Überdrehzahlschutzes	N	
11.2.1986	KRB-II-C	Nichtstarten einer nuklearen Zwischenkühlkreispumpe im Zuge einer Probennahme	N	
7.2.1986	THTR-300	Anregung der Nachkühlprozedur NK-45 durch Fehlanregung des Dampferzeugerkomponentenschutzes	N	
6.2.1986	KKP-2	Funktionsstörung an der Personenschleuse	N	
5.2.1986	KMK	Spannungs- und Dichteabfall an zwei Zellen der Notstrombatterien	N	
1.2.1986	THTR-300	Auslösung der Nachkühlprozedur NK-45 durch Störung in der Speisewasserversorgung	N	
30.1.1986	KBR	Schäden an Nockenwellenkupplungen eines Notstromdiesels	V	
24.1.1986	THTR-300	Auslösung der Nachkühlprozedur NK 45 durch Abfahren von zwei Dampferzeugern	N	
23.1.1986	AVR	Verklemmung des Vereinzelners in der Beschickungsanlage	N	
16.1.1986	KRB-II-C	Sporadische Funktionsstörung eines Messumformers für die Reaktordruckbehälter-Füllstandsmessung	N	
16.1.1986	KWO	Defektes Zeitglied in einem Auslösekanal des Notstands-Reaktorschutzsystems	N	
16.1.1986	KWO	Defektes Zeitglied in einem Auslösekanal des Notstands-Reaktorschutzsystems	N	
15.1.1986	KBR	Ausfall eines betrieblichen Zwischenkühlkreises durch Störung im Volumenregelsystem	V	
14.1.1986	KNK-II	Kleinstleckage an Thermolement-Tauchhülse des Pluggingmeters im Primär-Na-Reinigungssystem	N	
13.1.1986	KWB-B	Funktionsstörung im Kugelmesssystem	N	
10.1.1986	KRB-II-B	Füllstandsabsenkung im Reaktordruckbehälter aufgrund einer gestörten Speisewasserpumpe	N	
9.1.1986	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung durch Schließen der Turbinenstellventile aufgrund eines defekten ollinsgebers	N	
8.1.1986	KWB-A	Nichtöffnen eines Absperrventils vor einem Überstromventil im Not- und Nachkühlsystem	N	
<b>Nachgemeldete Vorkommnisse</b>				
13.12.1985	KWG	Aushängen der Last aus dem Prüfdummy-Greifer	N	
10.6.1985	KKK	Nichtöffnen des Einspeiseschiebers vom Nachspeisesystem bei einer Funktionsprüfung	C	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
<b>1985</b>				
Revision 85	GKN-1	Schwinggängigkeit des Rückschlagkegels im Einsatzzylinder eines Vorsteuerventils des kleinen Frischdampf-Sicherheitsventils	C	
Revision 85	GKN-1	Herstellungsbedingter Anriss an zwei Losflanschen der Steuerleitungen eines Sicherheitsventils im Druckhaltesystem	C	
Revision 85	GKN-1	Bruch von drei BE-Zentrierstiften im oberen Kerngerüst	C	
Mai 85	KKK	Rissbildung im Bereich von Schweißnähten des Speisewasserbehälters	C	
Juni 85	KWB-B	Schäden im Bogenbereich der Dampferzeugerheizrohrbündel	C	
August 85	KKB	Schäden an den Pleuellagerschalen der Notstromdiesel	C	
August 85	KWO	Verklammern/Verkleben von Rückschlagventilkegeln in Frischdampfabschlussarmatur	C	
April 85	KWW	Ausfall von zwei Füllstands-Messsonden in den Ladeluftkühlkreisen der Notstromdiesel	C	
30.12.1985	KMK	Startversagen einer Sicherheitseinspeisepumpe bei der Wiederkehrenden Prüfung	N	
27.12.1985	KWB-B	Nichtöffnen einer Sumpfarmatur bei der Reaktorschutz-Wiederholungsprüfung	N	
27.12.1985	KKB	Kühlwasser-Armaturenstörung an einem Notstromdiesel	N	
24.12.1985	KWB-B	Ausfall eines Lüfters in der Notstrom-Schaltanlage	N	
23.12.1985	KKS	Nichtschließen einer Absperrklappe zum Absperrn sicherheitstechnisch nicht wichtiger Verbraucher im nuklearen Zwischenkühlsystem	N	
19.12.1985	KMK	Lagerschaden an einer Nebenkühlwasserpumpe	N	
17.12.1985	KKB	Startversagen eines Notstromdiesels durch Fehler in der Ansteuerungskette zum Startluftventil	E	
17.12.1985	KMK	Überspeisen eines Dampferzeugers und Auslösung von KUVEST (Kühlmittelverluststörfall)	N	
17.12.1985	KWB-A	Funktionsstörung einer Armatur in der Deionatversorgung	N	
12.12.1985	KKS	Ausfall eines Jod-Konzentrationsrechners	N	
12.12.1985	KMK	Riss im Kompensator der Speisewasser-Saugleitung	N	
10.12.1985	KRB-II-C	Offenbleiben eines Entlastungsventils	E	
10.12.1985	KRB-II-C	Nichteinfahren von Anfahr- und Übergangsbereichsdetektoren	N	
9.12.1985	KKK	Einschaltversagen der Zwischenkühlwasserpumpe im Nachkühlstrang 2	N	
8.12.1985	KKS	Ausfall einer Jodaktivitätsmessstelle	N	
4.12.1985	KKP-2	Ausfall einer Hauptkühlmittelpumpe wegen fehlendem Sperrwasser aufgrund eines Spannungsausfalls	N	
3.12.1985	KWW	Anriss eines Gummikompensators der äusseren Dichthülle (Lining) des Druckabbausystems	N	
1.12.1985	KKB	Dampfleckage an der Entwässerungsleitung einer Turbinenzapfung	N	
29.11.1985	KKK	Einschaltversagen der Zwischenkühlwasserpumpe im Nachkühlstrang 4	N	
26.11.1985	KKG	Nachkühlpumpe lief bei einer Wiederkehrenden Prüfung nicht an	N	
26.11.1985	KKK	Einschaltversagen der Zwischenkühlwasserpumpe im Nachkühlstrang 3	E	
23.11.1985	THTR-300	Unvollständiges Einfahren einiger Kernstäbe	N	
22.11.1985	THTR-300	Auslösung der Notkühlprozedur NK-45 durch Ausfall der Eigenbedarfsversorgung	E	
20.11.1985	KKS	Ausfall einer Jodaktivitätsmessstelle durch defektes Relais	N	
19.11.1985	KKP-1	Nichtzuschalten eines USUS-Diesलगenerators bei einem Probelauf	N	
17.11.1985	KWW	Störung der Umschaltautomatik für die 380-V-Sammelschiene FQ	N	
13.11.1985	KKG	Defekter Schaltverstärker der induktiven Stellungsmessung des Vorsteuerventils der Abblaseabsperrarmatur	N	
12.11.1985	KKP-2	Der Antrieb einer Druckspeicherarmatur lief bei einer Wiederkehrenden Prüfung nicht in ZU-Richtung	N	
12.11.1985	THTR-300	Auslösung Notkühlprozedur NK-45 durch niedrigen Dampfstrom an den Zwischenüberhitzern	N	
7.11.1985	KBR	Startversagen eines Notstromdiesels bei einem Test	V	
7.11.1985	KWB-B	Unvollständiges Öffnen der FD-Abblaseregelventile nach Ausfall Hauptwärmesenke	N	
1.11.1985	KKG	Nichtschließen einer Gebäudeabschlussarmatur im Abgassystem bei betrieblicher Anforderung	N	
31.10.1985	KWG	Fehleinfall eines Steuerelementes bei Instandhaltungsarbeiten	N	
31.10.1985	KKP-2	Ausfall eines Ventilators infolge Lagerschadens	N	
31.10.1985	KWB-B	Nichtzuschalten einer Hochdruckförderpumpe bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
30.10.1985	KBR	Schaden an Einspritzpumpe eines Notstromdiesels	V	
28.10.1985	KKB	Reaktorschnellabschaltung durch Ausfall Hauptwärmesenke	N	
27.10.1985	KWG	Stabfehleinfall aufgrund eines defekten Netzteiltes in der ELSTABE	N	
27.10.1985	KNK-II	Störung der Kühlwasserversorgung an einem Notstromdiesel bei einer Wiederkehrenden Prüfung	N	
24.10.1985	THTR-300	Ausfall einer Temperaturmessstelle der Raumluftüberwachung Reaktorhalle zur Erkennung „Rohrbruch“ Wasserdampfkreislauf	N	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
23.10.1985	KWG	Defekte Reaktorschutzbaugruppe (Zeitglied-Prüfzusatz)	N	
22.10.1985	KWB-A	Anriss einer Leitung zum Sicherheitsventil im Volumenregelsystem	N	
20.10.1985	KWG	Defekter Grenzsignalgeber im Reaktorschutzsystem	N	
20.10.1985	KKI	Dampfleckage am Vorschuhende einer Armatur im HD-Nebenkondensatsystem	E	
18.10.1985	KKG	Startversagen eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	N	
17.10.1985	KBR	Störung an der Dämpfungseinrichtung einer Rückschlagklappe im nuklearen Zwischenkühlsystem	V	
16.10.1985	KWO	Errichten des Überdrehzahlbereiches der dampfbetriebenen Notspeisepumpe bei Prüfung infolge erhöhter Leckage des Dampfregelventils	N	
15.10.1985	KWG	Fehlfunktion einer Armatur im Zusatzboriersystem	N	
13.10.1985	KWG	Steuerstabsfehleinfall aufgrund eines defekten Netzteil	N	
10.10.1985	KNK-II	RESA automatisch beim Abfahren der Anlage	N	
9.10.1985	KKP-1	Nebenkühlwasserpumpe für einen Nachkühlstrang ließ sich betrieblich nicht starten	N	
9.10.1985	KNK-II	Nichtöffnen eines Hilfssteuerventils zu einem Frischdampf-Sicherheitsventil bei einer Wiederkehrenden Prüfung	B	
5.10.1985	KKP-2	Reaktorschnellabschaltung bei Wiederkehrender Prüfung über hohen Frischdampfdruck im Dampferzeuger	N	
4.10.1985	KWG	Nichtschließen einer Rückschlagklappe im Not- und Nachkühlsystem	N	
4.10.1985	KWG	Defekte Baugruppe im Reaktorschutzsystem	N	
4.10.1985	KKS	Gleichlaufschwankungen an zwei Ladegleichrichtern einer 220-V-Gleichstromschiene	N	
3.10.1985	KKS	Ansaugschieber für Elbwasser im Notstandssystem RX ließ sich nicht öffnen (Handbetätigung)	N	
2.10.1985	THTR-300	Störung eines Notstromdiesels während der Wiederkehrenden Prüfung	N	
30.9.1985	KKB	Lagerschäden an einem Umluftkältekompressor für unabhängiges Notstandssystem	N	
29.9.1985	THTR-300	Abschalten des Reaktors durch Auslösen „Schnellabfahren“ und „Dampferzeuger-Abfahrprozedur“ für den Dampferzeuger 4	N	
28.9.1985	KWB-A	Pleuellagerschaden an einem Notstromdiesel	C	
27.9.1985	KKP-1	Leckage im Kondensatsystem wegen defekter Rohrleitung (DN 25)	N	
27.9.1985	KKS	Defektes Netzteil in der Dampferzeuger-Füllstandsüberwachung	C	
25.9.1985	THTR-300	Fehlstart eines Notstromdieselaggregates	N	
23.9.1985	KWB-B	Umformerausfall durch Windungsschluss	C	
19.9.1985	KWB-B	Ladeluftkühlerleckage an einem Notstromdiesel	C	
18.9.1985	KWO	Fehlansprechen eines Abschlussgliedes für Sekundärkreisabschluss	C	
17.9.1985	KKB	Fundamentbolzenschäden an den Umluftkältekompressoren des unabhängigen Notstandssystems	N	
17.9.1985	KKG	Sumpfarmatur im Not- und Nachkühlsystem lief bei einer Wiederkehrenden Prüfung in Richtung Sumpf nicht auf	C	
16.9.1985	KKS	Ausfall der Luftdurchsatzpumpe einer Aktivitätsmessstelle	C	
15.9.1985	KWG	Reaktor- und Turbinenschnellabschaltung infolge Fehlauflösung des Reaktorschutzsystems	C	
15.9.1985	KKP-2	Der Antrieb einer Druckspeicherarmatur lief nicht in ZU-Richtung	C	
10.9.1985	KWG	Dieselstart durch Fehlauflösung des Reaktorschutzsystems	C	
10.9.1985	KKB	Ausfall der Lagerbeckenpumpe	N	
10.9.1985	THTR-300	Anriss in Kondensatleitung	C	
10.9.1985	GKN-1	Tropfleckage an Umwälzpumpe der Speisewasserfilterstrecke	C	
8.9.1985	KKG	Fehlauflösung eines Reaktorschutzsignals	C	
7.9.1985	THTR-300	Ausfall der Fühler zur Messung der Kühlgasfeuchte	B	
7.9.1985	KWB-A	Abriss einer zylinderkopfschraube eines Notstromdiesels	C	
6.9.1985	KKP-1	Rissartige Anzeige an Einspeiseleitung des Nachspeisesystems	N	
5.9.1985	KWG	Versagen von 220-V-GS-Hilfsschützspulen	C	
30.8.1985	KWG	Dieselstart durch Fehlauflösung des Reaktorschutzsystems	C	
29.8.1985	KNK-II	Ausfall eines Sicherheitsumformers	C	
28.8.1985	KKI	Reaktorschnellabschaltung durch Störung in der Turbinenregelung	C	
27.8.1985	KKS	Nichtfördern der Kraftstoffpumpe zum Auffüllen des Tagestanks	C	
22.8.1985	KKG	Fehlauflösung eines Reaktorschutzsignals	C	
21.8.1985	KWW	Entzündung der Isolierung des Wasserabscheiders	C	
21.8.1985	KKG	Startversagen eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C	
20.8.1985	KKB	Ausfall der Nebenkühlwasserversorgung eines Notstromdiesels	N	
20.8.1985	KNK-II	Erhöhte Schutzgasaktivität, vermutlich aufgrund eines BE-Schadens	C	
19.8.1985	KWO	Öffnungsversagen des Magnetventils für Kraftstoffversorgung einer dieselgetriebenen Sicherheitseinspeisepumpe	C	



Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie INES
16.8.1985	THTR-300	Fehlanregung der Notkühlprozedur	C
15.8.1985	KWW	Unvollständiges Öffnen eines Sicherheits- und Entlastungsventils bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C
14.8.1985	KKP-2	Defekter Hydrospannzylinder an der Personenschleuse	N
8.8.1985	GKN-1	Tropfleckage an einer Schweißnaht der Entlüftungsleitung eines Resonators im Volumenregelsystem	C
6.8.1985	KKP-2	Anrisse an den Gefässen der 48-V-Batterie des Notstromnetzes 2	C
2.8.1985	GKN-1	Fehlfahren eines Frischdampfschiebers durch die betriebliche elektrische Ansteuerung	C
31.7.1985	KKP-2	RESA aufgrund eines Verdrahtungsfehlers in der Schutzverriegelung der Maschinentransformatoren	C
31.7.1985	KKP-2	Abschaltung einer Hauptkühlmittelpumpe beim Start infolge Erschlussauslösung	C
31.7.1985	GKN-1	Ausfall eines Leistungsverteilungsdetektors	C
25.7.1985	KKG	Fehlauslösung eines Reaktorschutzsignals	C
24.7.1985	KKS	Ausfall eines Strömungswächters im Kühlkreislauf des Dieselaggregates für das zusätzliche Nachkühlsystem	C
24.7.1985	KRB-II-B	Risse an Entlastungsleitungen der FD-Iso-Armaturen	C
23.7.1985	KWO	Bruch eines BE-Zentrierstiftes im oberen Kerngerüst	C
23.7.1985	KKK	Ausfall eines Messumformers in der Frischdampfmengenmessung	C
23.7.1985	KRB-II-B	Gebrochene Federn in Rückschlagmutter des Speisewassersystems und des nukl. Nachkühlsystems	C
21.7.1985	KKP-1	Leckage an einer HD-Vorwärmer-Entlüftungsleitung	N
19.7.1985	GKN-1	Befunde an den Abströmleitungen der drei grossen Sicherheitsventile	C
18.7.1985	KKI	Ausfall der Eigenbedarfsversorgung durch Überlastung der 6-kV-Notverbindung	C
17.7.1985	KWO	Ausfall der Aktivitätsmessstelle im auslaufenden Neckar-Kühlwasser	C
17.7.1985	KWW	Bruch von Brennelementkasten-Befestigungsschrauben	C
16.7.1985	KKB	Einsatz nicht spezifikationsgerechter Relais auf Taktüberwachungsbaugruppen	C
16.7.1985	KKS	Fehlanzeige eines Dampferzeugerfüllstandes	C
16.7.1985	KKI	Lochkorrosion an Nachkühler und Rohrleitungen der Abgasanlage	C
15.7.1985	KKI	Ausfall der Eigenbedarfsversorgung durch Spannungswandlerschaden in der 100-kV-Schaltanlage Niederaichbach	C
6.7.1985	KRB-II-B	Bruch von Brennelementkasten-Befestigungsschrauben	C
3.7.1985	KKB	Startversagen eines Notstromdiesels bei einem Probelauf	C
3.7.1985	KWW	Startversagen einer Vergiftungspumpe bei der Wiederkehrenden Prüfung	C
3.7.1985	KKI	Bruch von Brennelementkasten-Befestigungsschrauben	C
2.7.1985	KWB-B	Fehlöffnen eines Sicherheitsventils bei Anfahrversuchen	B
2.7.1985	KWG	RESA-Auslösung beim Freischalten eines Reaktorschutz-Logikteils	C
28.6.1985	KKU	Notstromfall während der Revision durch Fehlanregung der EB-Umschaltung	C
28.6.1985	KKI	Nichtöffnen eines Sicherheits- und Entlastungsventils bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C
24.6.1985	KKP-2	Funktionsstörung an der Personenschleuse	C
23.6.1985	KNK-II	Nichtöffnen einer Armatur in der Frischwasserversorgung für Notstromdieselskühlung	B
21.6.1985	KKP-1	Leckage an einer HD-Vorwärmer-Entlüftungsleitung	C
21.6.1985	AVR	Ausfall der Beschickungsanlage	C
20.6.1985	KKB	Defekter Vergleicher in Drucküberwachung der Schnellabschalttanks	C
15.6.1985	KNK-II	Schäden am Laufrad einer Primärnatriumpumpe	C
10.6.1985	KKB	Blockieren der Betriebsartenschalter auf Grenzwertkarten	C
10.6.1985	KWG	Steuerstabsfehleinfall beim Prüfen der Steuerstabbetätigung	C
7.6.1985	KNK-II	Kleinleckagen an Pumpen im Primärreinigungssystem	C
5.6.1985	KKP-1	Ölleckage an einem Notstromdiesel im Bereich des Ölfilters	C
4.6.1985	KKB	Startversagen eines Notstromdiesels wegen eines verschmutzten Brenstofffilters	B
3.6.1985	KKB	Ausfall von Verstärkungskarten der Neutronenflussmessung	C
1.6.1985	KKP-2	Beschädigte Antriebswelle an einem Ventilator der Umluftanlage für Kabelkanal	C
31.5.1985	KKP-1	Fehlauslösung des Differentialschutzrelais eines Notstromgenerators (USUS) bei einem Probelauf	C
30.5.1985	KKG	Fehlauslösung eines Reaktorschutzsignals	C
29.5.1985	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung durch Unterspannung auf den 6-kV-Schienen BU/8V infolge Ausfall des Maschinentransformators	C
29.5.1985	KKS	Schutzschalterauslösung der Steuerspannung eines 10-kV-Schalters im Notspeisewassersystem	C
24.5.1985	KKP-2	Beschädigte Antriebswelle und Riemenscheibe an einem Ventilator der Umluftanlage für Kabelkanal	C
24.5.1985	KWB-B	Federbruch in Steuerstabantriebseinheit	C

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie INES
22.5.1985	KKB	Dampfleckage an einer am TJ-Schnellschlussventil angebrachten Versuchsmessstelle	C
21.5.1985	KWO	Schrauben in Klappen der Notstandszwischenkühlkreise und Notstandsnebenkühlkreise lose	C
20.5.1985	KWG	Fehlauslösung Läufererdschluss des Turbogenerators	C
19.5.1985	KKG	Fremdkörper in der Primärkammer eines Dampferzeugers	C
19.5.1985	KWG	Reaktorschutzanregung durch fehlerhafte Reaktorschutzmessung „Differenzdruck grosse Anlagenräume zu Atmosphäre“	C
18.5.1985	KKG	Verzögertes Schliessen eines FD-Sicherheitsventils bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C
17.5.1985	KKK	Schäden an den Kontaktträgern der verlinkten Leistungsschalter 660 V	C
16.5.1985	KKK	Versagen der Einschaltbereitschaft von Sicherungsautomaten	C
15.5.1985	KWG	Ständererdschluss des Turbogenerators	C
14.5.1985	KKB	Ausfall der Vorschmierpumpe eines Notstromdiesels	C
10.5.1985	KWO	Nichtausfahren der Regelstäbe	C
5.5.1985	KKG	Bruch von 5 BE-Zentrierstiften in der Gitterplatte des oberen Kerngerüsts	C
4.5.1985	KNK-II	Defekte Höhenstandsmessung in Primär-Natriumpumpe	C
2.5.1985	KKP-1	Verzögertes Schliessen eines Magnetsteuerventils einer FD-Isoarmatur	C
2.5.1985	KKP-1	Gebrochene Feder in einem Magnetsteuerventil einer FD-Isoarmatur	N
2.5.1985	KKK	Abriss von BE-Kastenbefestigungsschrauben	C
1.5.1985	KKP-2	Sporadisches Auftreten von Baugruppenstörungen im Reaktorschutz	C
30.4.1985	KWG	Leistungsreduktion durch Auslösung der RELEB PUMA	C
25.4.1985	KKK	Ausfall einer Verdichters im H2-Abbausystem	C
24.4.1985	KKU	Lagerschaden am Antriebsmotor einer Kältemaschine	C
23.4.1985	KWG	Nicht-Schliesser eines Absperrschiebers im Not- und Nachkühlsystem bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C
23.4.1985	KKS	Ausfall einer Notspeisewasserpumpe durch Überlast	C
18.4.1985	KKS	Gleichrichterausfall durch defekte Schützspule	C
11.4.1985	KKS	Start- und Stopversagen eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C
9.4.1985	KKS	Ausfall einer Pumpe im nuklearen Zwischenkühlkreis	B
8.4.1985	KWG	Automatische Leistungsabsenkung durch Ausfall einer Versorgungsbaugruppe der D-Bankbetätigung	C
7.4.1985	KWW	Nichtschließen einer Bypassarmatur in einer Treibwasserschleife bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C
6.4.1985	KWG	Fehlöffnen eines Notspeise-Absperrschiebers	C
6.4.1985	KKU	Defekter Stellantrieb eines Hauptspeisewasserregelventils	C
6.4.1985	KNK-II	Hüllrohrschaden in einem Brennelement	C
5.4.1985	KKS	Ausfall der Anzeige einer Jod-Messstelle	C
2.4.1985	KKS	Ausfall eines SchrittfILTERbandgerätes in der Abluftüberwachung	C
2.4.1985	KKB	Bruch eines Gummikompensators in der Kondensatreinigung	B
2.4.1985	KKB	Ausfall der Nachspeisepumpe	C
2.4.1985	KKB	Ausfall einer Bypassklappe in der Kondensatreinigung	C
30.3.1985	KWO	Ausfall des Trennverstärkers einer N16-Messstelle	C
29.3.1985	KWO	Defekte Elektronikarte im Notstands- Reaktorschutzsystem	C
29.3.1985	KWW	Anriss einer Druckmessleitung an der Speisewasserleitung	C
27.3.1985	KWW	Abriss einer Druckmessleitung (DN < 25) im Turbinenbereich	C
21.3.1985	KKG	Fehlschliessen einer AS-Armatur bei Wiederkehrender Prüfung	B
19.3.1985	KWG	Nichtöffnen einer Absperrarmatur bei einer Funktionsprüfung	C
17.3.1985	GKN-1	Spannungslosigkeit einer 380-V-Schiene durch Kurzschluss in einem Schalter	C
15.3.1985	KKU	Ausfall eines Hauptspeisewasserregelventils	C
13.3.1985	KKP-2	Fehlerhafte Stellungsrückmeldung eines Stellantriebes im Nachwärmeabfuhrsystem	C
13.3.1985	KWG	Fehlende Endschaltermeldung eines Absperrschiebers im Not- und Nachkühlsystem bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C
10.3.1985	KWO	Ausfall eines Widerstandsthermometers zur Berechnung des Siedegrenzwertes	C
7.3.1985	KWO	Ausfall des Spannungsreglers eines Notstromgenerators	C
6.3.1985	KWO	Leckage in einer Rohrleitung im Volumenregelsystem	C
6.3.1985	KKP-2	Undichtigkeit des Vorsteuerventils für das Druckhalter-Abblaseventil	C
6.3.1985	KWG	Ausfall einer Sicherheitseinspeisepumpe bei einem Probelauf	B
5.3.1985	KKK	Nichtauflaufen eines Flutschiebers bei einer Wiederkehrenden Prüfung	B
4.3.1985	KWB-B	Nichtzuschalten eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	B
1.3.1985	KWB-B	Abschalten der Gleichrichter der 24-V-Schaltanlagen nach einem Lastabwurf-Versuch	B
27.2.1985	KWG	RESA nach Ausfall eines ND-Zählrohrs	C

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
20.2.1985	KWG	Kurzschluss im Diodenring des Generatorerregers	B	
20.2.1985	KWG	Nichtschließen eines Absperrschiebers im Not- und Nachkühlsystem bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C	
14.2.1985	KKP-2	Verdrahtungsfehler in der Freigabe für das geregelte Öffnen und Schliessen der FD-Abblaseregelventile	C	
14.2.1985	KKG	Fehlerhafte Reaktorschutzauslösung	C	
13.2.1985	KKS	Fehlöffnen der Frischdampf-Umleitstation	C	
13.2.1985	GKN-1	Verlassen der Endstellung eines FD-Schnellschlusschiebers	C	
12.2.1985	KKB	Ausfall der Einspeiseturbine durch Nichtöffnen eines Schnellschlussventils	N	
7.2.1985	KWG	Nichtschließen einer Absperrklappe im nuklearen Zwischenkühlsystem bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C	
5.2.1985	KWW	Lagerölleckage an einem Notstromdiesel während einer Wiederkehrenden Prüfung	C	
5.2.1985	KKP-2	Nichtanlaufen eines Notspeise-Notstromdieselmotors beim Starten von Hand	C	
28.1.1985	KKP-1	Verzögertes Schliessen eines Magnetsteuerventils	N	
25.1.1985	KKK	Notstromfall durch Eigenbedarfsausfall	C	
25.1.1985	KKK	Schliesszeitverlängerung der FD-Isolationsventile infolge Gemischaustrag nach Öffnen der Umleitstation	C	
24.1.1985	KWB-B	Gerissener Abgaskrümmen an einem Notstromdiesel	C	
23.1.1985	KWW	Fehlerhafte Ansteuerung von Armaturen durch Unterbrechung der 0-V-Verbindung für die Rechnereingangsmagazine	C	
23.1.1985	KKP-2	Unplanmässiger Ablauf des Versuchs: Dampferzeugerheizrohrleckage	C	
23.1.1985	THTR-300	Nichtverfahren der kernstäbe wegen zu geringem Steuergasdruck	C	
21.1.1985	GKN-1	Wandstärkenschwächung durch Erosion im Zwischenüberhitzer-Kondensatablauf	C	
20.1.1985	GKN-1	Kurzschluss in der Eigenbedarfsversorgung durch Wassereintritt ins Schaltanlagegebäude	C	
19.1.1985	GKN-1	RESA bei Anfahrbetrieb durch Dampferzeugerniveau „tief“	C	
15.1.1985	KWB-B	Ausfall von Leistungsverteilungsdetektoren	C	
10.1.1985	KNK-II	Zylinderkopfriss an einem Notstromdiesel	C	
10.1.1985	KRB-II-C	Leckage an Rohrleitung hinter Umleitstation	C	
9.1.1985	KWB-B	Pumpenausfall in einem nuklearen Zwischenkühlkreis	C	
8.1.1985	KWB-B	Gleichrichterabschaltung durch defekten Reglerbaustein	C	
8.1.1985	GKN-1	Ausfall eines Hauptkühlmittelpumpenmotors durch Erdschluss	C	
8.1.1985	KKG	Startversagen eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C	
6.1.1985	KKP-2	Abriss einer Leitung (DN 25) im Sicherheitseinspeisesystem	B	
5.1.1985	KWG	Fehlanregung von Reaktorschutzsignalen	C	
5.1.1985	KKP-1	Startversagen einer Nebenkühlwasserpumpe	C	
5.1.1985	KKP-2	Fehlstart eines Notstromdiesels wegen defekter Reaktorschutzbaugruppe	B	
4.1.1985	GKN-1	Ausfall des Drehzahlmessumformers einer Hauptkühlmittelpumpe	C	
2.1.1985	KKB	Anlaufversagen der Einspeiseturbine bei einer Wiederkehrenden Prüfung	B	
<b>Nachgemeldete Vorkommnisse</b>				
16.8.1984	KKP-1	Verlängerte Schliesszeit der äusseren Frischdampf- Durchdringungsarmatur	N	
17.6.1984	KKU	Ausfall von Edelgasaktivitätsmessstellen	B	
<b>1984</b>				
27.12.1984	KKG	Fehlanregung eines Reaktorschutzsignals	C	
19.12.1984	KKP-1	Defekte Drehzahlverstelleinrichtung eines Notstromdiesels	C	
14.12.1984	KKG	Fehlanregung eines Reaktorschutzsignals	C	
12.12.1984	KKS	Defekter Regler in Gleichrichteranlage	C	
12.12.1984	KKK	Riss im Gehäuse einer Nebenkühlwasserarmatur	C	
11.12.1984	VAK	Ausfall der Generatorspannungsregelung	C	
8.12.1984	KWO	Störung an einem Schieber im konventionellen Zwischenkühlkreislauf	C	
8.12.1984	KKP-2	Unzureichende Isolation zwischen der M-Schiene der 24-V-Gleichstromversorgung und dem zentralen Erdungspunkt	C	
3.12.1984	KWB-A	Störung bei der Handhabung eines Brennelementes mit dem Einfachgreifer	C	
2.12.1984	KKP-2	Beschädigung eines Abblaseregelventils durch Wasserschlag	C	
1.12.1984	KKP-2	Startversagen von zwei HD-Einspeisepumpen während des Aufheizens zur ersten Kritikalität	C	
30.11.1984	KWB-A	Nichtauffahren einer Armatur in der Deionatversorgung	C	
29.11.1984	KKS	Ausfall von zwei Aktivitätsmessstellen im Lüftungssystem	C	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
29.11.1984	KKP-1	Leckage in Dampfleitung für Dampfstrahler	C	
21.11.1984	KWO	Leckage an Druckhalter-Druckmessung	C	
20.11.1984	KKU	Leckage an Wirkdruckleitung vor einer Hauptkühlmittelpumpe	B	
19.11.1984	KWO	Defekte Stromversorgungskarte für Baugruppen im Notstandssystem	C	
19.11.1984	KKB	Ausfall der Einspeiseturbine durch zwei defekte Kondensomaten	B	
14.11.1984	KKP-2	Hängenbleiben eines Kolbenrückschlagventils im Nachkühlsystem	C	
14.11.1984	KKI	Leckage an Rohrbogen im Speisewassersystem	C	
13.11.1984	KWW	Ausfall der Druckmessung in einem Nebenkühlwasserstrang	C	
13.11.1984	KKG	Funktionsstörungen von zwei Sonderhubwerken des Reaktorrundlaufkrans	C	
9.11.1984	KKP-2	Ausfall mehrerer Baugruppen im Reaktorschutzsystem	C	
6.11.1984	KKG	Nichtauflaufen einer Armatur im Not- und Nachkühlsystem bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C	
5.11.1984	VAK	Schäden an Reaktor-Regelstäben	C	
5.11.1984	KKB	Lagerschaden an einer Nebenkühlwasserpumpe	B	
29.10.1984	GKN-1	Wärmetauscherleckage in der Abwasseraufbereitung	C	
27.10.1984	KWG	Schutzabschaltung des Maschinentransformators	C	
26.10.1984	KKK	Defekter Umschalter an den Spaltkammervverstärkern	C	
23.10.1984	KWW	Verpuffung von Wasserstoff in einer Leitung des Entwässerungssystems	C	
23.10.1984	GKN-1	Schädigung des Schutzrohres der Abwasser-Abgabeleitung	C	
18.10.1984	KKU	Nichtschließen einer Gebäudeabschlussklappe bei einer Wiederkehrenden Prüfung	B	
17.10.1984	KKS	Teilausfall der Stromversorgung eines Elektronikschrankes	C	
17.10.1984	KKS	Defekter Drehzahl-Messumformer an Hauptkühlmittelpumpe	C	
15.10.1984	THTR-300	Nichteinfahren eines Reflektorstabes	C	
14.10.1984	KKS	Fehleinfall eines Steuerstabes	C	
9.10.1984	KKG	Fehlöffnen des Notstromdiesel-Generatorschalters bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C	
9.10.1984	KWG	Störung im Logikteil des Reaktorschutzsystems	B	
8.10.1984	AVR	Nichtöffnen eines Förderrohrventils in der Beschickungsanlage	C	
19.9.1984	KKK	Erhöhte Hysterese an FD-Durchsatzmessumformern	C	
12.9.1984	KKP-2	Störung an den Netzschützeinschüben in der elektronischen Steuerstabbetätigung ELSTABE	C	
5.9.1984	KWB-B	Lastabwurf eines Notstromdiesels bei einem Prüflauf	C	
5.9.1984	KKB	Tropfleckage an Notstromdiesel-Turbogebläse	C	
4.9.1984	KKI	Defekter Drehzahlgeber an einem Notstromdiesel	C	
31.8.1984	GKN-1	Unvollständiges Öffnen eines Rückschlagventils im Speisewassersystem	C	
29.8.1984	KKG	Ausfall einer Kältemaschine	C	
28.8.1984	KWO	Bruch eines Brennelementzentrierstiftes im oberen Kerngerüst	C	
27.8.1984	KWB-A	Defekte Hilfsschütze im Schnellabschaltsystem	C	
26.8.1984	GKN-1	Bruch eines Brennelementzentrierstiftes im oberen Kerngerüst	C	
24.8.1984	KKG	Defektes Sicherheitsventil im Not- und Nachkühlsystem	C	
23.8.1984	KKB	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe aufgrund eines Lagerschadens	B	
20.8.1984	KRB-II-B	Riss in Steuerleitung eines FD-Iso-Ventils	C	
17.8.1984	THTR-300	Blockieren eines Reflektorstab-Antriebes	B	
16.8.1984	KKI	RESA und Durchdringungsabschluss durch Störung in der Hilfsdampfversorgung	C	
15.8.1984	KKB	Leckage in Zwischenüberhitzer-Kondensatkühler	C	
14.8.1984	GKN-1	Heissriss in einer Schweißnaht der Abblaseleitung des Druckhaltersystems	C	
13.8.1984	KKP-1	Fehlerhaftes Schliessen eines Iso-Ventils bei Anfahrbetrieb	C	
11.8.1984	THTR-300	Ausfall mehrerer Neutronenflussdetektoren	B	
11.8.1984	KKK	Ausfall eines Wechselrichters	C	
10.8.1984	KKB	Leckage an Deckelabsaugung einer Nachkühlarmatur	C	
9.8.1984	KKB	Ausfall eines Gleichrichters in der Notstromversorgung	C	
8.8.1984	KKS	Ausfall der Erdungsschalerverriegelung in einem Leistungsschalter	C	
7.8.1984	KWB-B	Defekte Umschaltautomatik in der Notstandsschaltanlage	C	
6.8.1984	KWB-B	Jodaustrag durch ungeeignete Verdampferfahrweise	B	
6.8.1984	KKS	Ausfall eines Gleichrichters in der Notstromversorgung	C	
4.8.1984	KKK	Ausfall von Messkreisen durch Blitzeinwirkung	C	
4.8.1984	AVR	Ausfall des Vereinzelners in der Beschickungsanlage	C	
2.8.1984	KKP-1	Kühlwasserleckage an einem Notstromdiesel	B	
2.8.1984	KKP-1	Korrosion an Poldurchführungen mehrerer Batterien	C	
2.8.1984	KKP-1	Nichtzuschalten eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	B	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie INES
1.8.1984	KKB	Rissanzeigen bei Durchstrahlungsprüfungen an Rohrleitungen des Frischdampfsystems	C
1.8.1984	KWB-A	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe durch Wicklungsschluss	B
1.8.1984	VAK	Ausfall des Eigenbedarfs durch Spannungseinbruch in der Netzversorgung	C
31.7.1984	THTR-300	Fehlausfahren von Reflektorelementen	B
27.7.1984	KKB	Riss in Vorsteuerventil zur Schnellschlussarmatur im Einspeisesystem	C
27.7.1984	THTR-300	Schwergängigkeit eines Reflektorstabantriebes	B
26.7.1984	KKG	Fehlerhaftes Offenbleiben des Generatorschalters eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C
22.7.1984	KKK	Fehlöffnen eines Sicherheits- und Entlastungsventils	C
19.7.1984	KWB-A	Ausfall einer gesicherten Drehstromschiene	B
18.7.1984	GKN-1	Ausscheidung von Korrosionsprodukten in den Vorsteuerventilen der grossen Frischdampf-Sicherheitsventile	C
18.7.1984	KKB	Kühlwasserleckage an einem Notstromdiesel	C
17.7.1984	KWW	Abriss einer Analysemessleitung an einer Frischdampfleitung	C
17.7.1984	KWW	Nichtöffnen von 7 Vorbedampfungsventilen bei einer Wiederkehrenden Prüfung	B
14.7.1984	KKS	Teilweiser Ausfall der Stromversorgung eines Elektronikschrankes	B
13.7.1984	GKN-1	Verzögertes Ansprechen eines grossen Frischdampf-Sicherheitsventils	C
13.7.1984	KKB	Defekte Gleitringdichtung einer Notstromdiesel- Kühlwasserpumpe	C
13.7.1984	KWW	Abriss einer Analysemessleitung an einer Frischdampfleitung	B
11.7.1984	KKB	Korrosion an Deckelabsaugleitungen der Sicherheits- und Entlastungsventile	C
11.7.1984	KKB	Schweißnahtrisse in Zudampfleitung des Einspeisesystems	C
9.7.1984	KWB-A	Anlassluftleckage an einem Notstromdiesel	C
9.7.1984	KWO	Ausfall einer N16-Messstelle	C
9.7.1984	KWW	Ausfall der Umschaltautomatik in der Eigenbedarfsversorgung	C
6.7.1984	KWW	Ausfall eines Drehzahlmessgerätes in der Notstromdieselsteuerung	C
3.7.1984	KKB	Fehlanregung eines Reaktorschutzsignals	C
29.6.1984	KKK	Ausfall eines Wechselrichters	C
28.6.1984	KKK	Nichtschließen einer Rückschlagklappe in einem Nebenkühlwasserstrang	C
21.6.1984	KKS	Ausfall eines Umformers durch lose Klemmenverbindung	C
20.6.1984	KKB	Ausfall eines Gleichrichters in der Notstromversorgung	C
19.6.1984	KKB	Ölleckage an Messleitung eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C
14.6.1984	KKS	Ausfall eines Impulsvorverstärkers in der Neutronenflussmessung	C
13.6.1984	KKP-1	Fehlerhaftes Abschalten eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	B
8.6.1984	KWW	Ausfall der Eigenbedarfsversorgung während BE-Wechsel	C
1.6.1984	KKK	Verbogene Entwässerungsleitung im Nachkühlsystem	C
27.5.1984	KKK	Leckage im Zwischenüberhitzer-Kondensatsystem	C
24.5.1984	KWW	Defekte Stossbremsen an Frischdampf- und Speisewasserleitungen	C
22.5.1984	KKG	Ausfall der Eigenbedarfsversorgung in einer Redundanz	C
21.5.1984	KKG	Defektes Sicherheitsventil im Not- und Nachkühlsystem	C
19.5.1984	KKB	Defektes Umschalt-Magnetventil vor Jod-Monitor	C
15.5.1984	KKG	Ausfall eines Notstromdiesels aufgrund einer defekten Hauptölpumpe	B
15.5.1984	KKK	Fehlstart eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C
15.5.1984	KWW	Fehlende Brennelementkasten-Befestigungsschraube	C
10.5.1984	KKU	Ausfall einer Hauptkühlmittelpumpe durch defekten Grenzwertgeber	C
8.5.1984	KKS	Ausfall einer Hauptkühlmittelpumpe durch Störung der Kühlwasserversorgung des HD-Kühlers	C
3.5.1984	KWB-B	Wälzlagerschaden an einer Pumpe des nuklearen Zwischenkühlkreislaufes	B
30.4.1984	KKI	Leckage am HD-Nebenkondensatablauf	C
28.4.1984	KKG	Fehlauslösen des Reaktorschutzsignals zum Schliessen der AS-Armaturen	C
25.4.1984	KKG	Blockieren des Speisewasser-Vollastregelventils nach einer Reaktorschutzanregung	C
24.4.1984	KKP-1	Tropfleckage an Entlüftungsleitung eines ND-Vorwärmers	C
23.4.1984	KKS	Steuerstabsfehleinfall bei Anfahrbetrieb	C
22.4.1984	KKI	Abriss einer Impulsleitung vor Zwischenüberhitzer	B
20.4.1984	KKU	Kühlwasserleckage an einem Abgaskompressor	C
12.4.1984	KWW	Startversagen eines Notstromdiesels bei einem Probelauf	B
11.4.1984	KWB-A	Startversagen eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C
31.3.1984	GKN-1	Leckage in einem Probeentnahmekühler	C
28.3.1984	KKI	Risse am Dampfsiebdeckel des Einspeisesystems	C
21.3.1984	KKU	Fehlfunktion von vier Vorsteuerarmaturen der Frischdampf-Sicherheitsventile	B

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
16.3.1984	KKI	Abgerissene Schrauben der Brennelement-Kastenbefestigungen	C	
16.3.1984	KKS	Nichtöffnen eines Druckhalter-Abblaseventils bei einer Wiederkehrenden Prüfung	B	
8.3.1984	KKG	Kupplungsschaden an zwei Notspeisenotstromdieseln	B	
4.3.1984	MZFR	Ausfall einer Moderatorpumpe durch Masseschluss im Steuerstromkreis	C	
3.3.1984	GKN-1	Fehlanregung der Steuerstab-Einfahrbegrenzung	C	
1.3.1984	KKK	Nichtöffnen eines Schiebers im Flutsystem bei einer Wiederkehrenden Prüfung	B	
29.2.1984	KKK	Ausfall eines Umformers durch Lagerschaden	C	
21.2.1984	KKB	Kühlwasserleckage an einem Notstromdiesel bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C	
13.2.1984	KKS	Nichtauffahren eines Einspeiseschiebers im Notspeisewassersystem bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C	
8.2.1984	KWB-B	Ausfall der Hauptwärmesenke durch Fehlschliessen eines Brandschutzschiebers in der Turbinenölversorgung	C	
7.2.1984	KKB	Gebrochene Feder in einem Magnetventil für Steuerung einer Iso-Armatur	C	
20.1.1984	KKK	Isolierung des Einspeisesystems durch fehlerhafte Frischdampfmengenmessung	B	
17.1.1984	KKU	Ausfall einer Hauptkühlmittelpumpe durch einen defekten Grenzwertbaustein	C	
16.1.1984	KKU	Ausfall einer Kältemaschine durch Lagerschaden	C	
16.1.1984	VAK	Leckage in der Steuerluftversorgung des Schnellabschaltsystems	C	
13.1.1984	KKS	Sturmboe verursacht Erdschlüsse auf Freileitungen mit Trennung der Anlage vom Netz	C	
3.1.1984	KKU	Kühlwasserleckage an einem Notstromdiesel bei einer Wiederkehrenden Prüfung	B	
3.1.1984	AVR	Erhöhte Abgastemperatur an einem Zylinder eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C	
2.1.1984	KKK	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe durch Lagerschaden	B	
<b>Nachgemeldete Vorkommnisse</b>				
30.12.1983	KKG	Notstromfall in einer Redundanz durch defektes Unterfrequenzrelais	C	
7.12.1983	KKI	Defekte Stellantriebe auf Reserveteillager	C	
26.11.1983	KNK-II	Nichtzuschalten eines Notstromdiesels bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C	
22.11.1983	KKI	Ansprechen einer Verschleppungsmessstelle	B	
<b>1983</b>				
Revision 83	GKN-1	Unregelmässigkeiten im Ablauf des Dieselbelastungsprogramms bei einer Wiederholungsprüfung	C	
Revision 83	GKN-1	Heissriss in einer Schweißnaht der Sicherheitsventilleitung des Druckhaltesystems	C	
Revision 83	GKN-1	Schweißnahtfehler am Mannlochstützen eines Wasserabscheider-Zwischenüberhitzers	C	
Revision 83	GKN-1	Fehlerhafte Stellungsmessung an Frischdampfsicherheitsventilen	C	
November 83	KKB	Defekter Messumformer in der Frischdampfmengenmessung	C	
22.12.1983	KKB	Undichtigkeit in einer Leckageüberwachungsleitung	C	
13.12.1983	KKS	Funktionsstörung eines Notstromdiesels bei einem Testlauf	C	
13.12.1983	KKB	Ständerwicklungsschluss in einer Lagerdruckwasserpumpe	C	
12.12.1983	GKN-1	Sitzleckage im Vorsteuerventil zum Frischdampfsicherheitsventil	C	
7.12.1983	KKK	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe durch Ausgasen von Luft in die Saugleitung	B	
6.12.1983	KKU	Nichtschließen von zwei Druckspeicher- Armaturen bei einer Wiederholungsprüfung	B	
30.11.1983	THTR-300	Überschreitung der Einfallzeit von 6 Reflektorelementen	B	
30.11.1983	KWB-A	Dampferzeugerheizrohrleckage führt zum Ansprechen von N16-Grenzwerten	B	
30.11.1983	KWB-A	Fahrgeräusche beim Schliessen eines Frischdampfschiebers	C	
23.11.1983	AVR	Schwergängigkeit des Höhenförderers in der Beschickungsanlage	C	
23.11.1983	KKK	Beschädigung einer Kühlschleife im Zwischenüberhitzer-Kondensatsystem	C	
20.11.1983	KWW	Frischdampfleckage an der Warmhalteleitung der Noteinspeiseturbine	C	
19.11.1983	KWW	Leckage an Entwässerungsleitung einer Frischdampfleitung	C	
18.11.1983	KWW	Frischdampfleckage an einer Probenahmeleitung	C	
16.11.1983	KWW	Frischdampfleckage im Bereich des Wasserabscheiders	C	
10.11.1983	KKP-1	Tropfleckage an Zudampfleitung des Einspeisesystems	B	
9.11.1983	KKK	Abriss des Flansches eines Sicherheitsventils im Zwischenüberhitzer-Kondensatsystem	B	
8.11.1983	KKS	Defekte Rückschlagarmatur in der Notspeisewasserversorgung	C	
3.11.1983	KKS	Funktionsstörung eines SchrittfILTERbandgerätes	C	
1.11.1983	KKB	Tropfleckagen im Nebenkühlwasserkreislauf	C	
31.10.1983	KNK-II	Reaktorschnellabschaltung durch Ausfall der Stromversorgung eines Schrankes	C	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
26.10.1983	KWW	Offenbleiben eines Entlastungsventils bei einem Ventilttest	B	
24.10.1983	GKN-1	Steuerstabsfehleinfall aufgrund eines Kontaktversagens	C	
21.10.1983	KWW	Offenbleiben eines Entlastungsventils nach Anforderung	B	
19.10.1983	KKK	Störungen am Schnellschlussventil der Einspeiseturbine	C	
14.10.1983	KWO	Nichtstarten der elektrischen Notspeisepumpe bei Wiederkehrender Prüfung	B	
13.10.1983	KWO	Ausfall einer Messstelle in der Abluftüberwachung	C	
10.10.1983	KKK	Beschädigung einer Rohrleitung im Wasserabscheiderkondensatsystem durch Wasserschlag	C	
10.10.1983	KKS	Ausfall eines Trennverstärkers in der Neutronenflussmessung	C	
4.10.1983	KKK	Ausfall einer Reaktorwasserreinigungspumpe	C	
30.9.1983	KWW	Irrtümliches Öffnen eines Ventils führt zur Reaktorschnellabschaltung und Durchdringungsabschluss der Frischdampfleitungen	B	
28.9.1983	KWB-B	Lastpendelungen bei Dieselpfung verursacht durch defekten Drehzahlregler	C	
27.9.1983	AVR	Ausfall des Höhenförderers in der Beschickungsanlage	C	
23.9.1983	KWW	Defekte Frischdampfleitungsaufhängung	C	
21.9.1983	KWO	Wicklungsschaden am Motor einer Sicherheitseinspeisepumpe	B	
17.9.1983	KKG	Ausfall der Hauptwärmesenke infolge Wassereintruchs in Nebenkühlwasserpumpenbauwerk	B	
16.9.1983	KWO	Leckage in einer Messleitung am Primärkreis	C	
16.9.1983	MZFR	Fehlanregung der Reaktorschnellabschaltung beim Abfahren der Anlage	C	
16.9.1983	MZFR	Fehlanregung der Borsäurenotsabschaltung	C	
15.9.1983	KWW	Leckage an Speisewasser-Entleerungsleitung	C	
14.9.1983	KKP-1	Ausfall eines Rekombinator-Stranges durch defekten Kondensomaten	B	
10.9.1983	KKP-1	Tropfleckage im Zwischenüberhitzerkondensatsystem	C	
8.9.1983	KNK-II	Natriumleckage im Sekundär-Reinigungssystem	C	
8.9.1983	KKP-1	Risse in Rohrleitungen im Kondensatsystem	C	
5.9.1983	KKP-1	Nichtzuschalten von zwei Notstromdieseln bei Wiederkehrender Prüfung „Parallellauf“	B	
5.9.1983	KKB	Undichte Rückschlagklappe im Nachkühlssystem	B	
30.8.1983	KKP-1	Ausfall der Personenschleuse durch Deformation des Deckelbolzens	B	
30.8.1983	KWO	Fehlen eines Steuerlementfingers bei Inspektion der Steuerelemente	C	
28.8.1983	KKI	Schweißnahtfehler an Vorwärmer-Entlüftungsleitung	C	
26.8.1983	KKS	Ausfall der Dauerschmierölpumpe eines Notstromdiesels	C	
18.8.1983	KKS	Zu grosse Öffnungszeiten von vier Sicherheits- und Entlastungsventilen bei einem Test	B	
13.8.1983	KWW	Auslösen der Sicherungen in mehreren Verbraucherabgängen einer Sammelschiene infolge eines Kurzschlusses	C	
9.8.1983	KKU	Ausfall einer Pumpe im nuklearen Zwischenkühlwassersystem	B	
7.8.1983	GKN-1	Drehzahlmessumformer einer Hauptkühlmittelpumpe liefert falsches Signal	C	
5.8.1983	AVR	Schwergängigkeit des Höhenförderers in der Beschickungsanlage	C	
4.8.1983	KKP-1	Ausfall eines Notstromdiesels bei Wiederkehrender Prüfung	B	
29.7.1983	KKB	Überfluten einer Hauptkühlwasserpumpe durch Anlüften einer Dammtafel	C	
26.7.1983	AVR	Kraftwerksabschaltung durch Fehlanregung der Temperaturüberwachung am Einspritzkühler	C	
15.7.1983	KKB	Ausfall eines Notstromdiesels bei einer Wiederholungsprüfung durch Schaden am Turbolader	B	
12.7.1983	KWW	Austritt von Wasser aus einem Ventil in einer Treibwasserschleife	C	
11.7.1983	KKP-1	Schäden an den Strömungsmänteln der Wasserabscheider-Zwischenüberhitzer	C	
9.7.1983	AVR	Unterbrechung eines Temperaturmesskreises am Dampferzeuger führt zur Kraftwerksabschaltung	C	
8.7.1983	KNK-II	Abschalten einer Hauptnatriumpumpe durch falsch eingestellte Überstromauslösung	C	
6.7.1983	KWB-A	Heizrohrleckage in zwei Dampferzeugern	B	
1.7.1983	KKP-1	Erhöhte Jodabgabe wegen defekter Brennelemente beim Abfahren der Anlage	A	
22.6.1983	KKS	Unmotivierter Einfall eines Regelstabes	C	
21.6.1983	GKN-1	RESA wegen zu geringer Leistungsabsenkung nach Ausfall einer Hauptkühlmittelpumpe	C	
18.6.1983	KKS	Ausfall einer Aktivitätsmessstelle in der Abluftüberwachung	C	
18.6.1983	KKB	Bruch von Brennelementkasten-Befestigungsschrauben	C	
17.6.1983	KKB	Nichtzuschalten eines Notstromdiesels wegen eines defekten Leistungsschalters	C	
16.6.1983	KKI	Spannungssteller eines Notstromdiesels konnte nicht verfahren werden	C	
13.6.1983	KKS	Defekte Baugruppe in der Reaktorleistungsbegrenzung	C	
13.6.1983	KWB-B	Ausfall eines Gleichrichters wegen eines defekten Tiefpassfilters	C	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie INES
12.6.1983	KWB-B	Ausfall einer Nachkühlpumpe wegen Ölmangets verursacht durch falsche Füllstandsmarkierungen	B
6.6.1983	KKI	Undichter Gummikompensator in Kühlwasserleitung eines Notstromdiesels	C
1.6.1983	KWO	Ausfall eines Umformers in der Notstromversorgung	C
29.5.1983	KKI	Blitzeinschlag führt zu RESA und Auslösung weiterer Reaktorschutzaktionen	C
28.5.1983	KKG	Offenbleiben eines Primärsicherheitsventils bei einer Wiederkehrenden Prüfung	B
26.5.1983	KWB-A	Sitzleckage am Vorsteuerventil zum Abblaseregelventil	C
22.5.1983	KWB-A	Ansprechen des Überlastschutzes zweier Gebläse in der Aktivitätsmessanlage	B
18.5.1983	KNK-II	Geringfügige Natriumleckage an einem T-Stück am Sekundärablasstank	C
11.5.1983	KKG	Spannungslose Notstromschienen bei simulierter Reaktorschutzanregung bei Revision	C
11.5.1983	KKI	Lochkorrosion an Steuerleitung eines Iso-Ventiles	C
10.5.1983	KKP-1	Störabschaltung eines Notstromdiesels bei einer Wiederholungsprüfung	B
4.5.1983	KWB-B	Startversagen eines Notstromdiesels wegen eines defekten Startventils	C
27.4.1983	KKS	Leckage an Durchflussanzeiger im gesicherten Zwischenkühlkreis	C
27.4.1983	KKS	Fehlansprechen des Untererregungsschutzes des Blockgenerators	C
26.4.1983	KKS	Unvollständiges Schliessen eines Freiflussrückschlagventils in der Notspeisewasserversorgung	C
25.4.1983	KKS	Startversagen einer Turbo-Notspeisepumpe bei einer Wiederholungsprüfung	C
23.4.1983	KKI	Anriss an Entlüftungsleitung im Wasserabscheidesystem	C
23.4.1983	KKI	Ausfall eines Gleichrichters wegen eines defekten Widerstandes	C
22.4.1983	KKI	Schnellabschaltung über „schnelle Druckerhöhung“ bei Instandhaltungsarbeiten	C
22.4.1983	KKP-1	Verschlechterung des Isolationswertes der Ständerwicklung einer Lagerdruckwasserpumpe	C
20.4.1983	AVR	Schmorbrand im Schutzbehälter verursacht durch Schneidarbeiten	C
20.4.1983	KKP-1	Funktionsstörung einer Rückschlagklappe und nachfolgende Abschaltung einer Nebenkühlwasserpumpe während bei Wiederholungsprüfung	B
15.4.1983	GKN-1	Beschädigung eines Eigenbedarfstransformators durch Erdschluss in der 10-kV-Anlage	C
15.4.1983	KNK-II	Querschnittsverengung einer Rohrleitung im Primärreinigungssystem durch Ablagerung von Natriumaerosolen	C
5.4.1983	KKS	Ausfall einer Aktivitätsmessstelle zur Abluftüberwachung durch Abschalten der Stromversorgung	C
28.3.1983	KWO	Störung an 24-V-Schrankeinspeiseüberwachung der Hilfsautomatik der Notstromdiesel	C
24.3.1983	KKP-1	Abgerissene Befestigungsschrauben an Turbolader eines Notstromdiesels	C
24.3.1983	KKB	Gebrochene Stößelstange eines Notstromdiesels	C
22.3.1983	KKS	Fehlöffnen eines Einspeiseschalters zu einer Eigenbedarfsschiene	C
21.3.1983	KKP-1	Ständerwicklungsschluss einer Lagerdruckwasserpumpe	C
16.3.1983	GKN-1	Defektes Schütz führt zum Abschalten einer Notstromschiene	C
15.3.1983	KWO	Defekter Baustein in einer Dampferzeuger-Niveaumessung	C
11.3.1983	KKU	ND-Vorwärmerleckage führt zum Abschalten der Hauptkondensatpumpen und zu RESA durch Niveauabfall im Speisewasserbehälter	C
10.3.1983	VAK	Fehlerhaftes Öffnen der Umleitstation führt zum Absinken des Dampfumformerfüllstandes und Anregung der Dampfumformernotkühlung	C
9.3.1983	KKU	RESA-Fehlansprechen bei einer Reaktorschutz-Wiederholungsprüfung	B
8.3.1983	KKU	Nichtzuschalten eines Notstromdiesel-Generatorschalters während einer Wiederholungsprüfung	B
27.2.1983	KWO	Defekter Gleichrichter in der Messeinheit zur Bestimmung des Siededruckes	C
22.2.1983	KWB-B	Schutzabschaltung eines Notstromdiesels wegen eines defekten Öl-Druckwächters	C
21.2.1983	MZFR	Leckage in Wärmetauscher für Heizanlage	C
11.2.1983	MZFR	H3-Anzeige an der Absaugleitung einer Brennelement-Versuchsposition	C
7.2.1983	KKS	Ausfall einer Spannungsversorgung für Trennverstärker im Reaktorschutzsystem	C
2.2.1983	KKP-1	Ausfall des Maschinentransformators	C
2.2.1983	KNK-II	Kleinleckage im Bereich eines Pumpenrohres in der Primärreinigung	C
28.1.1983	KKP-1	Tropfleckage an Anwärmeleitung zur Frischdampfleitung	C
27.1.1983	KWO	Ausfall einer Aktivitätsmessstelle in der Abluftüberwachung	C
26.1.1983	KKS	Ausfall eines Temperaturmessumformers im Reaktorschutzsystem	C
25.1.1983	AVR	Ausfall eines Kühlwasserkreislaufes wegen einer fehlerhaften Füllstandsmessung	C
24.1.1983	KKP-1	Tropfleckage an Entlüftungsleitung eines HD-Vorwärmers	C
20.1.1983	KKP-1	Tropfleckage an einer Gussarmatur in der Reaktorwasserreinigung	C
18.1.1983	KKB	Ausfall der Eigenbedarfsversorgung durch Erdschluss eines Stromwandlers in der 380-kV-Schaltanlage	C



Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
18.1.1983	KKS	Ausfall einer Aktivitätsmessstelle in der Abluftüberwachung	C	
10.1.1983	KKI	Funktionsstörung einer Kolbenpumpe im Vergiftungssystem	C	
5.1.1983	KKG	Armaturnichtdichtheit im Not- und Nachkühlsystem erreichte bei Wiederkehrender Prüfung nicht die Endstellung	C	
<b>Nachgemeldete Vorkommnisse</b>				
10.4.1982	KWB-A	Fehlstart der Turbonotspeisepumpe bei einem Probestart	C	
5.4.1982	KKU	Einbeulung an Lüftungskanal der Ringraumabsaugung	C	
30.1.1982	KWW	Fehler in der Stellungsanzeige eines Frischdampf-Isoventils	C	
28.1.1982	KWW	Offenbleiben eines Entlastungsventils bei einer Wiederholungsprüfung	C	
17.1.1982	KWW	Nichtschließen einer Armaturnichtdichtheit in einer Treibwasserschleife bei einer Wiederholungsprüfung	C	
<b>1982</b>				
27.12.1982	KKP-1	Schaden am Wechselrichter in der gesicherten Drehstromversorgung	C	
19.12.1982	KKS	Leckage an einer Dampferzeugerniveau-Messleitung	C	
13.12.1982	KKB	Schutzabschaltung eines Notstromdiesels bei Probestart	C	
12.12.1982	KKI	Fehlerhaft eingestellter Reaktor-drucksollwert führt zu RESA bei Anfahren der Anlage	C	
8.12.1982	KKP-1	Tropfleckage an einer Zudampfleitung im Einspeisesystem	C	
8.12.1982	KKI	Rissanzeige an Pumpendeckel in E-Magneffilteranlage	C	
1.12.1982	KKS	Defekte Absperrarmatur im Hauptspeisewassersystem	C	
29.11.1982	AVR	Ausfall des Vereinzellers in der Beschickungsanlage	C	
26.11.1982	KKP-1	Risse an Stopfbuchsabsaugleitungen	C	
15.11.1982	KKI	Tropfleckage an einem Rohrbogen im Hauptkondensatsystem	C	
11.11.1982	KKI	Nichtzufahren einer Armaturnichtdichtheit im Einspeisesystem	C	
6.11.1982	KWO	Defekter Verstärker in der Neutronenflussleistungsmessung	C	
20.10.1982	KKI	Nichtauffahren einer Armaturnichtdichtheit im Vergiftungssystem	C	
19.10.1982	KKB	Leckage eines Kühlers im Zwischenkühlwassersystem	C	
19.10.1982	KKI	Nichtzufahren einer Armaturnichtdichtheit im Einspeisesystem	C	
18.10.1982	AVR	Ausfall des Vereinzellers in der Beschickungsanlage	C	
14.10.1982	KWW	Risse in Hüllrohren an Steuerstabblättern	C	
6.10.1982	AVR	Ausfall des Höhenförderers in der Beschickungsanlage	C	
2.10.1982	VAK	Störung in der Turbinenölversorgung führt zu RESA	C	
1.10.1982	KWB-B	Nichtöffnen einer Armaturnichtdichtheit im Not- und Nachkühlsystem	B	
30.9.1982	KKI	Zu geringer Einspritzwasserdruck führt zu RESA und Auslösung weiterer Reaktorschutzsignale	B	
23.9.1982	MZFR	Leckage am Heizrohrbündel eines Wärmetauschers	C	
21.9.1982	KKS	Ausfall eines Messumformers in der Sicherheitseinspeisung	C	
17.9.1982	KKI	RESA durch falsch kalibrierte Leistungsdetektoren	C	
15.9.1982	KKI	RESA durch falsch kalibrierte Leistungsverteilungsdetektoren	C	
12.9.1982	GKN-1	Tropfleckage an einer Entwässerungsleitung im Volumenregelsystem	C	
11.9.1982	KKU	RESA durch Ausfall eines Differenzdruckmessumformers im Hauptspeisewassersystem	C	
6.9.1982	KWO	Dampfleckage an Impulsleitung einer Dampferzeugerniveaumessstelle	C	
1.9.1982	KNK-II	Kleinleckage am Druckentlastungssystem eines Dampferzeugers	C	
1.9.1982	KKS	Defekte Gleitringdichtung führt zur Abnahme der Borkonzentration in den Borsäurespeicherbehältern	C	
31.8.1982	KKP-1	Riss im Gehäuse einer Nebenkühlwasserpumpe bei Wiederkehrender Prüfung	C	
29.8.1982	KKS	Ausfall einer Aktivitätsmessstelle in der Abluftüberwachung	C	
24.8.1982	KWW	Fass mit getrocknetem Filterkonzentrat fiel bei Umlagerung um und entleerte sich teilweise	C	
20.8.1982	KWW	Erhöhte Aktivitätsableitung bei Arbeiten an der Abgasanlage	B	
18.8.1982	GKN-1	Leckage einer erdverlegten Rohrleitung des nuklearen Nebenkühlwasserstranges	C	
15.8.1982	KKI	Starke Sturmböe führt zum Ausfall der Eigenbedarfsversorgung	C	
15.8.1982	GKN-1	Durch induktive Einwirkung wird Schalten eines Zeitgliedes im Reaktorschutz verhindert	C	
15.8.1982	KKS	Ausfall eines Messumformers in der Druckhalterfüllstandsmessung	C	
13.8.1982	GKN-1	Schäden an Brennelement-Abstandshaltern	C	
13.8.1982	GKN-1	Fehler am Relaissockel von Reaktorschutzzeitstufen	B	
12.8.1982	KWO	Ausfall einer Edelgasmessstelle	B	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
9.8.1982	GKN-1	Gegenseitige Beeinflussung von Reaktorschutzbausteinen verhindert Meldung „Schaltkettenstörung“		C
6.8.1982	KKP-1	Defekter Schieber im Lagerdruckwassersystem		C
6.8.1982	KKI	Schäden an Kerneinbauten beim Beladen des Kerns		C
6.8.1982	KKU	Pleuellagerschaden an einem Notstromdiesel-Motor		B
4.8.1982	GKN-1	Anriss in der Abströmleitung eines FD-Sicherheitsventils		C
2.8.1982	KKS	Defekter Messumformer im Speisewassersystem		C
30.7.1982	KKP-1	Störabschaltung eines Notstromdiesels bei Prüfung wegen zu hoher Kühlwassertemperatur		C
29.7.1982	GKN-1	Schwergängigkeit eines Absperrschiebers vor kleinem FD-Sicherheitsventil		C
28.7.1982	KWO	Ausfall eines Widerstandsthermometers in der Siedegrenzwertmessung		C
28.7.1982	KWB-B	Leckage in der Anwärmeleitung für Notspeisepumpen-Druckleitung		C
28.7.1982	KWB-A	Lötkontaktfehler am Relaissockel von Reaktorschutzzeitstufen		B
28.7.1982	KKI	Defektes Startluftventil eines Notstromdiesels		C
27.7.1982	KKS	Defektes Kettenglied im Reaktorschutzsystem		C
23.7.1982	KKS	Ausfall einer Aktivitätsmessstelle in der Abluftüberwachung		C
23.7.1982	GKN-1	Defekter Ansteuerschütz einer Vorsteuerarmatur des kleinen FD-Sicherheitsventils		C
20.7.1982	KWB-B	Defekte Grenzsinalgeber der Notstromdieselinstrumentierung		C
14.7.1982	KKP-1	Schwergängige Stossbremsen bei Wiederkehrender Prüfung		C
8.7.1982	KKS	Abschalten eines Umformers durch fehlerhafte Überstromauslösung		C
8.7.1982	KKP-1	Störabschaltung eines Notstromdiesels bei Prüfung wegen einer geschlossenen Nebenkühlwasserarmatur		C
1.7.1982	KWB-A	Ausfall mehrerer Aktivitätsmessstellen wegen Ausfall der Versorgungsspannung		B
25.6.1982	AVR	Reaktorabschaltung durch Störung in der Netzanlage		C
18.6.1982	KWO	Wanddickenschwächung an zwei Stützen im Wasser-Dampfkreislauf		C
18.6.1982	KKP-1	Fehlerhafte Kabelanschlüsse an Lüftermotoren		C
16.6.1982	KWW	Anschneiden der falschen Speisewasserleitung bei Umrüstarbeiten		C
12.6.1982	KWW	Verhaken eines Doppeldummys bei Brennelementwechsel		C
12.6.1982	KWB-A	Defekte Grenzsinalgeber in Notstromdieselinstrumentierung		C
8.6.1982	KWB-A	Oberflächenriss am Wellenstumpf einer Nachkühlpumpe bei Wiederkehrender Prüfung		C
8.6.1982	KKS	Leckage an einer Messrohrleitung eines Notstromdiesels		C
7.6.1982	KWW	Geplatzter Verbindungsschlauch in der Entlüftungsleitung des Ladeluftkühlers eines Notstromdiesels		B
6.6.1982	GKN-1	Blitzeinschlag in den Hauptnetzanschluss führt kurzzeitig zum Notstromfall		C
2.6.1982	KKS	Ansprechen von Vergleichern in der Siedeabstandsmessung		C
31.5.1982	KWW	Kernflutpumpe erreicht Sollfördermenge zu spät		B
28.5.1982	KKP-1	Schäden an Tankschliessventilen des Schnellabschaltsystems bei Revision		C
26.5.1982	KWO	Defekter Messverstärker in der Dampferzeugerniveaumessung		C
22.5.1982	KKI	Defektes Zeitrelais führt zum automatischen Notstromdieselstart		C
18.5.1982	KWW	Beschädigte Stehbolzen auf dem Lagerbeckenboden		C
12.5.1982	KKB	Ausfall eines Notstromdiesels infolge einer defekten Steuerkarte bei Wiederkehrender Prüfung		B
12.5.1982	KKP-1	Fressspuren an Nockenwelle und Stößel eines Notstromdiesels bei Wartung		C
6.5.1982	KKI	Defektes Motorlager einer Beckenkühlpumpe		C
4.5.1982	KWW	Nichtabschalten eines Schieberantriebes wegen eines klemmenden Schützes		C
30.4.1982	KWB-B	Ausfall eines Umformers wegen defekter Transistoren		C
24.4.1982	KKS	Defekter Vorverstärker in einem Impulskanal der Neutronenflussmessung		C
21.4.1982	KKS	Ausfall eines Reserveumformers bei einer Wiederkehrenden Prüfung		C
21.4.1982	KKI	Risse an Schweißnähten im zentralen Versorgungssystem im Druckabbausystem		C
15.4.1982	KKU	Schliessen eines Stützdampfabsicherungsventils durch Driften eines Druckwächters		C
8.4.1982	KKI	Anzeigen an Schweißnaht im Lagerdruckwassersystem		C
7.4.1982	KKG	Anriss an einem Einbindungsstutzen im Not- und Nachkühlsystem		B
7.4.1982	KKS	Einfall eines Steuerstabes durch Störungen im Haltekreismechanismus		C
6.4.1982	KWB-B	Störung an einem Regeltrafo der Notstromversorgung		C
5.4.1982	KKG	Abriss einer Leitung im Not- und Nachkühlsystem		B
31.3.1982	KWB-B	Defekte Startvorschmierpumpe eines Notstromdiesels bei einer Reaktorschutzprüfung		C
30.3.1982	KKS	Defekter Fettpressenmotor führt zum Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe		B
29.3.1982	KKP-1	Anriss in einer Leitung der Stopfbuchsabsaugung		C
28.3.1982	KKI	Ausfall eines Umformers wegen Wicklungsschaden		C

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
28.3.1982	KWW	Nichtzufahren eines Schiebers in einer Treibwasserschleife	C	
28.3.1982	KKP-1	Fehlerhaftes Auslösen der automatischen Druckentlastung	C	
26.3.1982	KKB	Leckage an einer Schweißnaht in einer Turbinenwasserabscheideleitung	C	
25.3.1982	KKP-1	Tropfleckage an einer Frischdampfentwässerungsleitung	C	
22.3.1982	AVR	Bedienungsfehler führte zum Ausfall der Beschickungsanlage	C	
15.3.1982	GKN-1	Anriss an einer Schweißnaht zu einem Sicherheitsventil im Volumenregelsystem	C	
10.3.1982	KKI	Versagen mehrerer Rohrleitungsstossbremsen	C	
9.3.1982	KWW	Wegen defektem Operationsverstärker erreicht Kernflutpumpe bei Wiederkehrender Prüfung nicht die Sollmenge	B	
7.3.1982	KKS	Defekt im Hochspannungsgerät einer Jodmessstelle	C	
6.3.1982	KKS	Nichteinfahren eines Steuerstabes bei Leistungsbetrieb	C	
5.3.1982	KKI	Anstieg der Aerosolaktivität bei Arbeiten am Reaktorwasserreinigungssystem	B	
3.3.1982	GKN-1	Leckage an einem Kühler des nuklearen Zwischenkühlkreislaufes	C	
2.3.1982	KKB	Anriss einer nicht mehr benötigten Impulsleitung im Frischdampfsystem	C	
28.2.1982	KKG	RESA beim Anfahren durch zwei fehlerhaft geschlossene Frischdampfschnellschlussventile	B	
27.2.1982	KKP-1	Ausfall der Personenschleuse durch Bruch des Deckelbolzens bei Revision	C	
25.2.1982	KKG	Ansprechen eines FD-Sicherheitsventils bei Vakuum im Frischdampfsystem	C	
25.2.1982	KKP-1	Haarrisse an Stopfbuchsabsaugleitungen der Nachkühlarmaturen	C	
25.2.1982	KKP-1	Nichtöffnen eines Schnellschlussventils im Einspeisesystem	B	
24.2.1982	KKI	Gebrochene Kolbenringe in einem Notstromdiesel bei Wartung	C	
19.2.1982	KWO	Leckage an Impulsleitung einer Mengenummessung im Volumenregelsystem	C	
15.2.1982	KKU	Schliessen eines Stützdampfabsicherungsventils durch Driften eines Druckwächters	C	
11.2.1982	KKS	Störabschaltung eines Umformers durch defektes Messgerät	C	
9.2.1982	VAK	Leckage an einem Ventil in der Füllstandsmessung des Reaktordruckbehälters	B	
8.2.1982	KKP-1	RESA durch Fehlfunktion eines Steuerstabes bei Einfahrmanöver	C	
31.1.1982	KKG	Fehlerhafte Elektronikbaugruppe führte zum Start eines Notstromdiesels	C	
21.1.1982	KWO	Ausfall des elektrischen Antriebes einer Sicherheitseinspeisepumpe bei Wiederkehrender Prüfung	C	
20.1.1982	VAK	Kaltwassereinspeisung führte zu RESA durch hohen Neutronenfluss	C	
19.1.1982	KWO	Ausfall eines Trennverstärkers im Reaktorschutzsystem	C	
19.1.1982	KKU	Fehlfunktion von Vorsteuerarmaturen der Frischdampfsicherheitsventile bei Wiederkehrender Prüfung	C	
15.1.1982	KKG	Ansprechen eines FD-Sicherheitsventils bei Vakuum im Frischdampfsystem	C	
15.1.1982	KKG	Zu knapp eingestellter grenzwert führte zum Zuschalten aller Kältemaschinen	C	
14.1.1982	KKG	Bruch von Ventilspindeln an Magnetventilen von AS-Armaturen bei Instandhaltungsmassnahmen	B	
14.1.1982	KKB	Leckage in einem Notstromdieselskühler während Leistungsbetrieb	C	
14.1.1982	GKN-1	Eingefrorene Entwässerungsleitung führte zur Leckage im Speisewassersystem bei Leistungsbetrieb	B	
13.1.1982	KKS	Defekter Vorverstärker in einem Impulskanal der Neutronenflussmessung	C	
12.1.1982	AVR	Kraftwerksabschaltung nach Störung in der Beschickungsanlage	C	
7.1.1982	KKG	RESA durch verschmutzte Schmierwasserfilter von Hauptkühlwasserpumpen	C	
5.1.1982	KWW	Falsche Anzeige einer Aktivitätsmessstelle in der Kaminüberwachung durch defektes Kabel	B	
3.1.1982	KWO	Leckage an einer Schweißnaht in der Kühlmittelreinigung	C	
<b>Nachgemeldete Vorkommnisse</b>				
28.10.1981	KKI	Fehleranzeigen in einer Schweißnaht im Speisewassersystem	C	
25.10.1981	KKI	Oberflächenrisse am Speisewasserbehälter bei Wiederkehrender Prüfung	B	
12.10.1981	VAK	Ausfall der Spannungsversorgung von zwei Reaktorschutzsträngen während Stillstand	B	
10.10.1981	KWB-B	Abriss von zwei Impulsleitungen am Druckhalter bei Druckprobe	B	
9.10.1981	KKI	Notstromdieselstart durch Fehlauflösen eines Kuppelschalters	C	
27.9.1981	KKI	Verhaken und fehlerhaftes Anheben eines BE-Dummys bei BE-Wechsel	C	
3.9.1981	KKI	Versagen von Schnellschlussventilen für die Umführung der HD-Vorwärmer	C	
3.9.1981	KKI	RESA durch fehlerhaftes Schliessen eines FD-Isolationsventiles	C	
<b>1981</b>				
20.12.1981	KNK-II	Kurzzeitige Spannungslosigkeit einer Notstromschiene durch Ausfall eines Dieselgenerators während eines Probelaufs	B	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
19.12.1981	KWB-B	Riss an einer Ölzuführungsleitung zu dem Motorlager einer Hauptkühlmittelpumpe	C	
19.12.1981	KKU	Ausfall eines Umlüfters wegen abgerissener Laufschaufel während Leistungsbetrieb	C	
16.12.1981	KKS	Abschaltung eines Gleichrichters wegen eines defekten Phasenüberwachungsrelais während Leistungsbetrieb	C	
15.12.1981	KWO	Defekte Ansteuerungskarte in der Regelstapsteuerung bei Leistungsbetrieb	C	
10.12.1981	KKB	Undichtigkeit an der Gleitringdichtung einer Nachkühlpumpe bei Leistungsbetrieb	C	
8.12.1981	AVR	Defektes Motorlager führte zum Ausfall der Beschickungsanlage	C	
8.12.1981	AVR	Dichtungsversagen führte zur Sperrspaltleckage in den Schutzbehälter	C	
6.12.1981	KKS	Defekter Kondensator führte zum Ausfall eines Temperaturmessumformers	C	
5.12.1981	KKS	Undichte Schweißnaht an einer Leitung im Volumenregelsystem	B	
30.11.1981	GKN-1	Defekt in der Neutronenflussausseinstrominstrumentierung führt zur Reduzierung der Reaktorleistung	C	
28.11.1981	KKS	Ausfall eines Druckmessumformers im Reaktorschutz während Leistungsbetrieb	C	
26.11.1981	KWB-B	Druckstutzenleckage an Abdrückpumpe	C	
24.11.1981	KKU	Ausfall eines Abgaskompressors durch Windungsschluss während Leistungsbetrieb	C	
24.11.1981	KWB-B	Ausfall von Aktivitätsmessschreiberantrieben bei Freischaltung einer Schiene im Notstromsystem während Revision	B	
23.11.1981	KKP-1	Tropfleckage an einer Schweißnaht der Frischdampfentwässerungsleitung	B	
18.11.1981	KKB	Fehlende Stellungsrückmeldung einer Armatur im Nachkühlsystem während einer Wiederholungsprüfung	B	
18.11.1981	KKP-1	Tropfleckage an einer Dichtung in der HD-Anzapfung	C	
16.11.1981	MZFR	Fehlerhafte Schweißnaht an einer Frischdampfleitung	C	
4.11.1981	KKU	Ausfall eines Abgaskompressors während Leistungsbetrieb	C	
4.11.1981	KWB-B	Verlust von Schrauben aus einer internen Schraubverbindung einer Nachkühlpumpe	B	
1.11.1981	GKN-1	Unterregung des Drehstromgenerators führte zu RESA bei Leistungsbetrieb	C	
31.10.1981	KWW	Anriss an einer Messleitung an der Turbine bei Leistungsbetrieb	C	
27.10.1981	KNK-II	Durch Fehlsignale einer Anfahrkammer erfolgte RESA während Anfahrbetrieb	C	
27.10.1981	KKS	Fehlanregung des Überdrehzahlschutzes führte zur Abschaltung eines Dieselaggregates	C	
23.10.1981	KKP-1	Nichtschließen einer Armatur im Kondensat-Rückspeichersystem führte zum Lufteinbruch in den Kondensator und zu RESA	C	
23.10.1981	KKP-1	Anriss an einer nicht mehr benötigten Messleitung an einem Entlastungsventil bei abgefahrener Anlage	C	
23.10.1981	KKU	Nichtschließen eines Flutschiebers im Not- und Nachkühlsystem bei einer Reaktorschutzprüfung	B	
22.10.1981	KWO	Defektes Widerstandsthermometer in der RDB-Druckabsicherung während Leistungsbetrieb	C	
16.10.1981	KKP-1	Defekte Elektronikarte führte zu RESA während Anfahrbetrieb	B	
16.10.1981	KKB	Ausfall eines Bypassverdichters in der Aktivitätsüberwachung am Kamin	C	
12.10.1981	KWB-A	Kurzschluss auf einer 10-kV-Querverbindung zwischen Block A und B führte zum Ausfall der Eigenbedarfsversorgung	B	
12.10.1981	AVR	Schwergängigkeit des Höhenförderers führte zum Ausfall der automatischen Beschickungsanlage	C	
6.10.1981	KKU	TUSA durch fehlerhaftes Schliessen einer Absperrklappe im Hauptkühlwassersystem	C	
6.10.1981	KNK-II	Sicherungsfall führte zu Nichtanspringen eines Notstromdiesels bei Elektrostart während einer Wiederholungsprüfung	B	
5.10.1981	KWW	Defekt am Drehzahlverstellmotor eines Notstromdiesels verhindert Synchronisierung des Dieselgenerators bei einer Wiederkehrenden Prüfung	C	
3.10.1981	KKB	Fehlende Verriegelung führte zur fehlerhaftem Zuschalten einer Notstromschiene während einer Wiederholungsprüfung	B	
3.10.1981	KKB	Startversagen eines Notstromdiesels durch eine gebrochene Startluftleitung während einer Wiederholungsprüfung	B	
30.9.1981	KWW	Fehler in der Ansteuerung einer Armatur des nuklearen Zwischenkühlwasserkreislaufes im Leistungsbetrieb	C	
28.9.1981	KKB	Ausfall des Leistungsschalters eines Notstromdiesels bei Wiederholungsprüfung	B	
28.9.1981	KKB	Festgefahrene Kühlwasserklappen führten zum Ausfall eines Notstromdiesels während einer Wiederholungsprüfung	B	
27.9.1981	KWW	Ausfall eines Umformersatzes der gesicherten Drehstromversorgung im Leistungsbetrieb	B	
24.9.1981	KWW	Kondensationsschlag beim Test von Armaturen eines Kernsprühstranges	C	
22.9.1981	KKS	Störabschaltung eines Notstromdiesels bei Wiederholungsprüfung während Vollast des Reaktors	C	
16.9.1981	AVR	Fehlerhaftes Steuergerät für Sicherheitsventil führte zur Dampfleckage am Dampferzeuger während Leistungsbetrieb	C	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie INES
15.9.1981	KKB	Leckage an einem Rohr eines Diesekühlers während BE-Wechsel	C
15.9.1981	AVR	Bürstenfeuer am Frequenzumformer führte zum Absinken der Kühlgasgebläsedrehzahl während Leistungsbetrieb	B
14.9.1981	GKN-1	Ausfall eines Detektors der Kerninstrumentierung während Anfahren des Reaktors	C
10.9.1981	KKP-1	Defekte Beladeverriegelung an Brennelement-Wechselmaschine während BE-Wechsel	C
10.9.1981	GKN-1	Nicht vollständiges Schliessen eines Abblaseregelventils während Anfahren des Reaktors	B
4.9.1981	KKS	Dampferzeugerheizrohrleckage während Vollast des Reaktors	B
3.9.1981	GKN-1	Ausfall eines Körperschallfühlers am Reaktordruckbehälter während Stillstand des Reaktors	C
21.8.1981	MZFR	Defektes Reedrelais an Lademaschine während Stillstand des Reaktors	C
20.8.1981	KWW	Fehlerhaftes Öffnen einer Armatur im Noteinspeisesystem führte zur erhöhten Aktivitätsabgabe während Vollast des Reaktors	B
14.8.1981	GKN-1	Reibspuren in einem Frischdampfabsperreschieber während Stillstand des Reaktors	C
11.8.1981	GKN-1	Schäden an Auskleidung der Notspeisebecken während Revision	C
10.8.1981	KWW	Ausfall eines Spannungsüberwachungsrelais einer Einspeiseschiene im Notstromsystem während Vollast des Reaktors	C
7.8.1981	KNK-II	Störung im Regelkreis einer Natriumwälzpumpe führte zu RESA während Vollast des Reaktors	C
6.8.1981	KKU	Kurzschluss in Abgaskompressor während Vollast des Reaktors	C
6.8.1981	KWB-A	Fremdkörper im Dampferzeuger während Teillast des Reaktors	C
5.8.1981	KKB	Funktionsstörung am Drehzahlollwertsteller eines Notstromdiesels während Teillast des Reaktors	C
1.8.1981	KKP-1	Ausfall einer Aktivitätsmessstelle in der Kaminabluftüberwachung während Stillstand des Reaktors	C
31.7.1981	KWW	Fehlerhaftes Öffnen einer Armatur im Noteinspeisesystem führte zur erhöhten Aktivitätsabgabe während Vollast des Reaktors	B
30.7.1981	KWB-A	Nichtöffnen eines Kühlwasserschiebers im nuklearen Nebenkühlwassersystem während Vollast des Reaktors	B
28.7.1981	KNK-II	Drehzahlschwankung einer Natriumwälzpumpe führte zu RESA während Vollast des Reaktors	C
28.7.1981	KKS	Nichtauffahren eines Schiebers im Not- und Nachkühlsystem bei Vollast des Reaktors	B
20.7.1981	KKS	Unvollkommene Datenübertragung von Fortluftüberwachung zur Rechenanlage während Vollast des Reaktors	C
20.7.1981	KKP-1	Ausfall der Messwertübertragung einer Aktivitätsmessstelle im Kühlwasserauslauf während Stillstand des Reaktors	C
19.7.1981	AVR	Betriebsstörung in Beschickungsanlage während Vollast des Reaktors	C
17.7.1981	KKU	Defekter Leistungsteller für Regelventil im Not- und Nachkühlsystem während Vollast des Reaktors	B
15.7.1981	KWW	Wasserleckage in Reaktorwasserreinigung während Vollast des Reaktors	B
15.7.1981	GKN-1	Ausfall einer Notstromschiene und mehrerer nachgeordneter Schienen während Vollast des Reaktors	B
3.7.1981	KKB	Defekter Drehzahlversteller an Notstromdiesel während Teillast des Reaktors	C
30.6.1981	KWB-A	Defekter Endschalter einer Rückschlagklappe im Not- und Nachkühlsystem während Stillstand des Reaktors	C
24.6.1981	KKI	Schäden an Abstellsockel für BE-Transportbehälter während Teillast des Reaktors	C
23.6.1981	KKP-1	Defekte Stossbremsen im Frischdampf- und Speisewassersystem während BE-Wechsel	C
23.6.1981	KKP-1	Riss an Druckmessstutzen von zwei Zwangsumlaufpumpen während BE-Wechsel	C
18.6.1981	KKS	Dejustierter Endschalter an Schrittfiler-Bandgerät bei BE-Wechsel	C
16.6.1981	KKB	Defekter Netzfilter in Gleichrichter während Teillast des Reaktors	C
15.6.1981	KKU	Falsche Grenzwerteinstellung in Abwasseraktivitäts-Überwachung bei Vollast des Reaktors	B
2.6.1981	KNK-II	Fehlanregung des Detektionssystems für Behüllrohrschäden führte zu RESA bei Teillast	C
26.5.1981	KNK-II	Fehlanregung des Detektionssystems für Behüllrohrschäden führte zu RESA bei Teillast	C
24.5.1981	KWO	Ausfall eines Thermoelementes im Sicherheitssystem bei Vollast des Reaktors	C
23.5.1981	KKB	Undichtes Startluftmengenventil in Notstromdieselanlage bei Vollast des Reaktors	C
22.5.1981	KWW	Erhöhte Lufteinbruchsmenge in den Ringspalt des Druckabbausystems während Vollast des Reaktors	C
22.5.1981	GKN-1	Auslösen des Buchholzschatzes am Eigenbedarfstransformator führt zu RESA während Vollast des Reaktors	C
18.5.1981	KKS	Ausfall der Weganzeige an BE-Wechseleinrichtung bei Stillstand des Reaktors	C
15.5.1981	KKS	Funktionsstörungen am BE-Greifer bei Stillstand des Reaktors	C
10.5.1981	KWO	Ausfall einer Komponentenkühlkreispumpe durch Windungsschluss bei Vollast des Reaktors	C

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
10.5.1981	MZFR	Defektes Koppelrelais in Vordruckregelung bei Teillast des Reaktors	C	
8.5.1981	KWW	Überschreitung der zulässigen Steuerstabeinschliesszeit bei planmässiger Reaktorschnellabschaltung während Abfahren der Anlage	C	
8.5.1981	KWB-A	Nichteinfall eines Steuerstabes während Abfahren des Reaktors	B	
30.4.1981	KKS	Relaisfehler in der 10-kV-Notstromanlage bei Vollast des Reaktors	C	
24.4.1981	KWB-B	Defekter Gleichrichter in der 24-V-Gleichstromanlage bei Vollast des Reaktors	C	
24.4.1981	KWB-B	Defekter Gleichrichter in der 24-V-Gleichstromanlage bei Vollast des Reaktors	C	
16.4.1981	VAK	Fehler in Turbinensteuerung führte zur RESA während Teillast des Reaktors	C	
14.4.1981	KWO	Ansprechen der Messwertvergleicher und Anstehen eines Scramsignals bei Vollast des Reaktors	C	
14.4.1981	KWB-A	Ausfall von Luftaktivitätsmessstellen bei Vollast des Reaktors	B	
14.4.1981	KWO	Ausfall eines Widerstandsthermometers in der Siedegrenzwertmessung bei Vollast	C	
12.4.1981	VAK	Fremdkörper in Ölvorsorgung der Turbine führte zur RESA während Vollast des Reaktors	C	
12.4.1981	VAK	Entklinken eines Steuerstabes beim Anfahren des Reaktors führte zur RESA	C	
10.4.1981	KWW	Defekte Membranmesszelle im Not- und Nachkühlssystem bei Vollast des Reaktors	C	
9.4.1981	KWB-A	Defekte Gleitringdichtung einer Nachkühlpumpe bei Vollast des Reaktors	C	
7.4.1981	KWB-A	Defekter Motor einer Pumpe des nuklearen Nebenkühlwassersystems bei Vollast des Reaktors	C	
4.4.1981	KKI	Fehler in Stopfbuchsdampfversorgungssystem führte zu RESA während Vollast des Reaktors	C	
1.4.1981	KKS	Veränderte Reaktorleistungsanzeige bei Vollast des Reaktors	B	
1.4.1981	GKN-1	Durch Wandlerdefekt in einer Regeleinrichtung für Wellendichtungsampf Turbinenschnellabschaltung des bahnstrom-Turbosatzes bei Vollast des Reaktors	C	
31.3.1981	KKU	Unzureichende Fixierung des Brennelement-Greifers führte zum Einfallen einer Steuerstabantriebsstange in das Brennelementbecken	B	
30.3.1981	KKU	Durch Bedienfehler Ausfall einer 380-V-Schiene der gesicherten Drehstromversorgung bei Reaktorstillstand	B	
28.3.1981	KKS	Ausfall einer Neutronenflußanzeige und Ansprechen des Reaktorschutzes einer Redundanz bei Vollast des Reaktors	C	
23.3.1981	GKN-1	Störung an der Turbinenregelung führte zu Leistungsreduzierung	C	
20.3.1981	KWB-B	Öffnen eines Speisewasserregelventils führte zur Grenzüberschreitung des DE-Füllstandes, zum Anstieg des DH-Füllstandes und RESA bei Vollast des Reaktors	B	
15.3.1981	KKU	Ausfall der Luftaktivitätsmessstelle bei Reaktorstillstand	C	
15.3.1981	AVR	Wegen Motordefekt Ausfall des Vereinzelners der Beschickungsanlage	C	
12.3.1981	KKI	Gebrochene Abgasleitung an Notstromdiesel während Vollast des Reaktors	C	
11.3.1981	GKN-1	Ausfall einer Messstelle in der Abwasseranlage bei Vollast des Reaktors	C	
9.3.1981	MZFR	Fehlanregung des Not- und Nachkühlsystems bei Vollast des Reaktors	B	
8.3.1981	KKB	Falsche Anzeige durch defekte Aerosolmessstelle im Abluftkamin bei Vollast des Reaktors	C	
4.3.1981	KWW	Durch Schaltfehler während Reparaturarbeiten fiel die gesicherte Drehstromversorgung auf fünf Schienen aus, RESA bei Vollast des Reaktors	B	
3.3.1981	KKS	Ansprechen des MAX-Grenzwertes der N-16-Aktivitätsmessung bei Vollast des Reaktors	C	
3.3.1981	AVR	Ausfall eines Umluftgebläses bei Vollast des Reaktors	C	
2.3.1981	KWW	Durch Schieberdefekt Fördermengenreduzierung der Niederdrucknotkühlung bei Vollast des Reaktors	B	
2.3.1981	KWB-B	Kurzschluss im Motorschutzschalter eines Stellantriebes führte zum Auslösen der Einspeisesicherungen für drei Schränke bei Vollast des Reaktors	C	
28.2.1981	KWW	Ausfall eines Umformersatzes bei Vollast des Reaktors	B	
18.2.1981	KWB-A	Durch ein defektes Freilaufückschlagventil druckseitig drehte Not-Speisepumpe rückwärts bei Vollast des Reaktors	B	
17.2.1981	GKN-1	Nichtanlaufen einer Sicherheitseinspeisepumpe während Vollast des Reaktors	B	
11.2.1981	KKP-1	Störungen am Fasslagerkran bei Reaktorstillstand	C	
9.2.1981	KWW	Ausfall eines Umformersatzes bei Stillstand des Reaktors	B	
7.2.1981	KKB	Durch fehlerhafte Steuerkarte Sicherungsauslösung und Nichtverfügbarkeit eines Wechselrichters für die gesicherte Stromversorgung bei Vollast des Reaktors	C	
7.2.1981	KKS	Defekt in der Filtereinrichtung der Abluftanlage des Hilfsanlagengebäudes bei Vollast des Reaktors	C	
6.2.1981	GKN-1	Anriss an einer Stütznah der Einbindung Hochdruckförderpumpe/Sicherheitsventilausblaseleitung des Volumenregelsystems bei Vollast des Reaktors	C	
4.2.1981	VAK	RESA und TUSA bei wöchentlicher Wiederkehrender Prüfung infolge Dichtringschaden an einem Scramventil bei Vollast des Reaktors	C	
3.2.1981	KKS	Anregung des Grenzwertes einer N-16-Messstelle durch defektes Zählrohr bei Vollast des Reaktors	B	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
1.2.1981	KKS	Defekt an der Filtereinrichtung in der Abluftanlage des Hilfsanlagengebäudes bei Vollast des Reaktors	C	
29.1.1981	KKI	Nichtauffahren eines Schiebers im Nachkühlsystem bei Vollast des Reaktors	C	
28.1.1981	KWW	Spannungsausfall auf zwei Betriebsschienen (10 kV/6 kV) durch Schaltfehler bei Stillstand des Reaktors	C	
26.1.1981	KKS	Ölleckage am 10-kV-Schalter bei Vollast des Reaktors	C	
24.1.1981	KKB	RESA und Durchdringungsabschluss durch Sitzundichtigkeit von zwei Vorsteuerventilen bei Vollast des Reaktors	C	
21.1.1981	KWO	Defekter Feldplattenwiderstand in der 24-V-Gleichstromversorgung bei Vollast des Reaktors	B	
21.1.1981	KWW	Verkleben eines Schütz-Ankers für die Anregung des Durchdringungsabschlusses der Hilfssysteme bei Wiederkehrender Prüfung und Stillstand des Reaktors	B	
20.1.1981	KKS	Ansprechen der Ionisationsfeuermeldeanlage während einer Wiederkehrenden Prüfung bei Vollast des Reaktors	B	
19.1.1981	KKS	Defekt in der Hochspannungsversorgung der Neutronenflußmessung bei Vollast des Reaktors	C	
14.1.1981	KKI	Schieber vom Nachkühlsystem überfuhr Endlage bei Vollast des Reaktors	C	
12.1.1981	GKN-1	Schäden am äusseren Schutzrohr einer Abwasserleitung aus dem Kontrollbereich bei Vollast des Reaktors	C	
11.1.1981	KKS	Defekte Filtereinrichtung in der Abluftanlage des Hilfsanlagengebäudes bei Vollast des Reaktors	C	
6.1.1981	KWB-B	Ausfall einer Messstelle des Notstandsystems für die Kühlmittelaustrittstemperatur bei Vollast des Reaktors	C	
1.1.1981	KKB	Reaktorschnellabschaltung durch fehlerhaftes Öffnen einer Dachklappe des Maschinenhauses infolge von Orkanboen	C	
<b>Nachgemeldete Vorkommnisse</b>				
25.12.1980	KKB	RESA durch Fehlanregung über „Füllstand im Schnellabschalttank tief“ während Wiederkehrender Prüfung bei Teillast des Reaktors	C	
2.12.1980	KWB-B	Festfahren einer Notspeisepumpe während Wiederkehrender Prüfung bei Anfahren des Reaktors	B	
1.12.1980	KKP-1	Lagerschaden an einem Notstromdieselgenerator bei Stillstand des Reaktors	B	
14.11.1980	KKI	Erhöhtes Lagerspiel der Spindel bei mehreren Rückschlagarmaturen in den Speisewasserdruckleitungen	C	
1.6.1980	KKP-1	Spannungsrisskorrosion und Lochkorrosion im Entlastungssystem bei Stillstand des Reaktors	C	
<b>1980</b>				
30.12.1980	KWO	Ausfall einer Sicherheitseinspeisepumpe durch Lagerschaden bei Vollast des Reaktors	B	
21.12.1980	KKU	Trockenlaufen einer Entleerungspumpe der Anlagenentwässerung bei Vollast des Reaktors	C	
18.12.1980	KKB	Tropfenleckage am Zylinderkopf eines Notstromdieselmotors bei Teillast des Reaktors	C	
17.12.1980	KWO	Ausfall einer Sicherheitseinspeisepumpe bei Vollast des Reaktors	C	
15.12.1980	KKU	Notstromdieselmotorausfall bei Wiederkehrender Prüfung und Vollast des Reaktors	B	
12.12.1980	KWB-A	Pumpenausfall im Nebenkühlwasser bei Vollast des Reaktors	C	
5.12.1980	KKB	Radialschieberausfall vom Lagerdruckwassersystem bei Teillast des Reaktors	C	
5.12.1980	KWO	Zerstörung von Schütz-Schaltspulen in der Einspeisung von Notstrom-Unterverteilungen bei Vollast des Reaktors	C	
1.12.1980	KKU	Durch defektes Ansteuerungsventil schloß ein Stützdampfsicherungsventil bei Vollast des Reaktors	C	
25.11.1980	KWW	Durch Freischaltfehler traten ca. 50 Kubikmeter Weserwasser in das Reaktorgebäude aus, Teillast des Reaktors	C	
18.11.1980	KKB	Ausfall der Ortsdosisleistungsmessung bei Teillast des Reaktors	C	
18.11.1980	GKN-1	Nichtöffnen einer Mindestmengenarmatur führte zur Leistungsreduzierung auf 50% bei Vollast des Reaktors	C	
17.11.1980	KWB-A	Fehlsignal durch Defekt in einer Elektronikbaugruppe führte zum Öffnen von zwei Abblaseventilen und RESA bei Vollast des Reaktors	B	
14.11.1980	KKP-1	Ausfall der Aktivitätsmessstelle im Kamin bei Stillstand des Reaktors	C	
14.11.1980	KKI	Geringe Leckage aus Brennelementlagerbecken bei Vollast des Reaktors	C	
13.11.1980	GKN-1	Ausfall von 2 Incore-Neutronenflussmesskanälen bei Vollast des Reaktors	C	
13.11.1980	KKI	Ausfall eines Notstromdieselgenerators während einer Wiederkehrenden Prüfung bei Vollast des Reaktors	B	
12.11.1980	KKB	Erhöhter Wasseranfall im Sicherheitsbehälter bei Teillast des Reaktors	A	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie INES
6.11.1980	KKS	Tropfenleckage an einem Kühlwasserrückkühler vom konventionellen Zwischenkühlkreislauf bei Vollast des Reaktors	B
3.11.1980	KKB	Ausfall der Jod-131-Messung in der Abluft Maschinenhaus bei Teillast des Reaktors	C
2.11.1980	KKS	Fehlalarm des Füllstandes eines Dampferzeugers bei Vollast des Reaktors	B
1.11.1980	GKN-1	Ausfall der Edelgasmessstelle durch defektes Zählrohr bei Vollast des Reaktors	C
31.10.1980	AVR	Nichtöffnen der Kupplung eines Stabantriebes bei RESA-Hand bei Abfahren des Reaktors	B
29.10.1980	KWW	Ausfall eines Gleichrichters in der Gleichstromversorgung bei Teillast des Reaktors	B
27.10.1980	KKS	Reaktorschnellabschaltung über „Wasserstand im Dampferzeuger 4 zu niedrig“ bei Vollast des Reaktors	B
27.10.1980	KWW	Funktionsstörung in der Mengenregelung vom Kernflutsystem bei Teillast des Reaktors	B
27.10.1980	KWB-A	Erhöhte Aktivitätsabgabe bei der Abwasseraufbereitung bei Anfahren des Reaktors	B
25.10.1980	KWB-A	Undichtigkeiten an Sicherheitsventilen des Not- und Nachkühlensystems führten zu Aktivitätsfreisetzungen bei Anfahren des Reaktors	B
25.10.1980	GKN-1	Leckage im Abzweig zum Sicherheitsventil in der Druckleitung einer Hochdruckförderpumpe bei Teillast des Reaktors	C
24.10.1980	KWW	Ausfall einer Kernflutpumpe bei Teillast des Reaktors	B
23.10.1980	KKI	Schliessen eines Frischdampf-Isolationsventils mit RESA bei Vollast des Reaktors	B
18.10.1980	GKN-1	Nichtöffnen des Vorsteuerventils eines Frischdampf-Sicherheitsventils bei Warmprobetrieb des Reaktors	B
8.10.1980	KKI	Tropfenleckage aus einem Rohrstrang im Nachkühlensystem bei Vollast des Reaktors	B
2.10.1980	KWB-A	Funktionsstörung in der Umschaltautomatik der Schmierölpumpe einer Reaktorkühlmittelpumpe bei Teillast des Reaktors	C
2.10.1980	KWB-A	Ausfall eines Notstromdieselmotors bei Vollast des Reaktors	B
30.9.1980	KKU	Wasseranfall im Reaktorsumpf bei Vollast des Reaktors	B
30.9.1980	KWW	Störung an der 0.4 kV-Schaltanlage bei Teillast des Reaktors	B
27.9.1980	KKS	Defekter Leistungsverstärker der Neutronenflussmessung bei Vollast des Reaktors	B
24.9.1980	AVR	Ansprechen () ... bei Teillast des Reaktors	B
16.9.1980	GKN-1	Defekte Brennelemente bei Reaktorstillstand	B
15.9.1980	KKS	Ausfall eines () der Frischdampf () bei Vollast des Reaktors	C
13.9.1980	KKS	Ausfall eines Trennverstärkers der Aktivitätsüberwachung einer Frischdampfleitung bei Vollast des Reaktors	C
13.9.1980	MZFR	Nichterreichen der Endstellung eines Regelstabes () bei Reaktorstillstand	B
12.9.1980	KKS	Fehlalarm einer Vergleichers vom Reaktorschutzsystem bei Vollast des Reaktors	C
11.9.1980	KKB	Leckage am Kühler() vom Lagerbeckenkühler bei Stillstand des Reaktors	C
10.9.1980	KKS	Austritt von () in den Reaktorgebäudesumpf während einer Reaktorschutz() bei Vollast des Reaktors	B
10.9.1980	KKS	Ausfall eines Messverstärkers vom Sicherheitseinspeisesystem bei Vollast des Reaktors	C
10.9.1980	KKS	Ausfall eines Trennverstärkers der Höhenstandsanzeige eines Dampferzeugers bei Vollast des Reaktors	C
9.9.1980	KWO	Funktionsstörung in der Einschaltautomatik für eine Notspeisewasserpumpe bei Vollast des Reaktors	B
9.9.1980	GKN-1	Verbogener Drosselfinger einer Neutronenquelle bei Reaktorstillstand	C
9.9.1980	KKS	Defekter Drehzahlmessumformer einer Reaktorkühlmittelpumpe bei Vollast des Reaktors	C
9.9.1980	KKS	Ausfall eines Notstromdieselmotors bei Vollast des Reaktors	B
8.9.1980	GKN-1	Verbogener Kugelmessfinger an einer Instrumentierungslanze der Kerninstrumentierung bei Reaktorstillstand	C
8.9.1980	KKU	Verringerung der Empfindlichkeit einer Jod-Messeinrichtung bei Vollast des Reaktors	B
4.9.1980	GKN-1	Bruch eines Brennelementenzentrierstiftes im oberen Kerngerüst bei Reaktorstillstand	C
2.9.1980	GKN-1	Schadhafte Beckenauskleidung vom Notstandssystem bei Reaktorstillstand	C
1.9.1980	KKB	Ausfall der kontinuierlichen Jod-Messung in der Abluft Maschinenhaus bei Reaktorstillstand	C
31.8.1980	KKU	Ausfall eines Lüfters vom nuklearen Lüftungssystem bei Vollast des Reaktors	C
28.8.1980	KKS	Ausfall eines Trennverstärkers der N-16 Messung im Frischdampfsystem bei Vollast des Reaktors	C
27.8.1980	KKI	Ausfall eines 24-V-Gleichrichters im Notstromsystem bei Vollast des Reaktors	C
26.8.1980	KKB	Nichtanlaufen der Einspeiseturbine beim Test bei Teillast des Reaktors	B
25.8.1980	KKB	Ausfall der Ortsdosisleistungs-Messstelle im oberen Ringraum innerhalb des Druckabbausystems bei Teillast des Reaktors	B
22.8.1980	GKN-1	Niederer Druckhalterwasserstand beim Abfahren des Reaktors	B
22.8.1980	GKN-1	Nichtöffnen von zwei Vorsteuerventilen im Frischdampfsystem bei Abfahren des Reaktors	B
21.8.1980	GKN-1	Nichtöffnen der Frischdampfleitstation der Drehstrom-Turbine bei Teillast des Reaktors	B



Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
21.8.1980	KWB-B	Erhöhte Abgabe von Jod-131 über den Kamin bei Reaktorstillstand	B	
19.8.1980	GKN-1	Reaktorabschaltung nach der Wiederkehrenden Prüfung der RESA-Signale bei Vollast des Reaktors	C	
19.8.1980	KNK-II	Hüllrohrschaden an einem Brennelement bei Vollast des Reaktors	B	
19.8.1980	VAK	Auslösung des 20 kV-Schalters durch Überstrom infolge Blitzeinwirkung bei Teillast des Reaktors	C	
18.8.1980	KKI	Tropfenleckage an einem Rohrleitungsstrang der BE-Lagerbeckenreinigung bei Vollast des Reaktors	C	
16.8.1980	KKU	Ausfall eines Lüfters vom nuklearen Lüftungssystem bei Vollast des Reaktors	C	
14.8.1980	KKS	Defekter Baustein im Reaktorschutzsystem bei Vollast des Reaktors	C	
12.8.1980	KKS	Defektes Fussventil in der Kraftstoffnachfülleitung eines Notstromdieselmotors bei Vollast des Reaktors	B	
11.8.1980	KWW	Ausfall von Entlastungsventilen bei Vollast des Reaktors	B	
7.8.1980	KKB	Funktionsstörung am Leistungsschalter einer Hauptspeisewasserpumpe bei Reaktorstillstand	C	
7.8.1980	KKU	Ausfall eines SPN-Detektors in der Leistungsverteilungsregelung bei Vollast des Reaktors	B	
6.8.1980	KWW	Riss am Laternenaufbau eines Schiebers vom nuklearen Zwischenkühlsystem bei Vollast des Reaktors	C	
6.8.1980	KWW	Funktionsstörung an einem Vorbedampfungsventil bei Vollast des Reaktors	C	
5.8.1980	KKI	Ausfall eines Notstromdieselaggregates bei Vollast des Reaktors	B	
5.8.1980	MZFR	Defekter Faltenbalg eines Entwässerungsventiles vom Moderatorkreislauf bei Vollast des Reaktors	B	
3.8.1980	KWB-B	Erhöhte Abgabe von Jod-131 über den Kamin bei Reaktorstillstand	B	
31.7.1980	KKP-1	Ausfall eines Notstromdieselmotors bei Reaktorstillstand	B	
31.7.1980	KWO	Riss in einer Schweißnaht einer Hauptspeisewasserleitung bei Reaktorstillstand	B	
24.7.1980	KKU	Verhaken des Brennelement-Greiflers am Brennelement-Lagergestell bei Vollast des Reaktors	B	
23.7.1980	KKP-1	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe durch Motorschaden bei Reaktorstillstand	C	
22.7.1980	KKS	Defektes Ventil vom Sicherheitseinspeisesystem bei Vollast des Reaktors	B	
17.7.1980	KWB-B	Ausfall eines Notstromdieselaggregates bei Reaktorstillstand	B	
17.7.1980	KWW	Festgefahrener Dampfschieber in einer Hilfsdampfleitung bei Reaktorstillstand	C	
17.7.1980	KWW	Lockere Stossbremsen an Frischdampf-Entlastungsleitungen bei Reaktorstillstand	C	
17.7.1980	KWB-A	Abriss von Steuerlementfingern bei Reaktorstillstand	C	
16.7.1980	KWW	Kurzzeitiges Öffnen von Vorbedampfungsventilen bei Vollast des Reaktors	B	
15.7.1980	KKS	Funktionsstörung bei der Pumpenumschaltung der Niederdruck-Sicherheitseinspeisung bei Vollast des Reaktors	B	
9.7.1980	KKP-1	Ausfall eines Umluftgebläses im Druckabbausystem bei Reaktorstillstand	C	
9.7.1980	KKU	Ausfall eines Notspeisewasserregelventiles beim Test und Vollast des Reaktors	B	
7.7.1980	KKB	Korrosion an Steuerleitungen der Sicherheits- und Entlastungsventile bei Reaktorstillstand	B	
4.7.1980	KKU	Reaktorschnellabschaltung durch Gerätefehler in der Generatorleistungsmessung bei Vollast des Reaktors	C	
2.7.1980	KWW	Nichtschließen von Frischdampf-Isolationsventilen bei Teillast des Reaktors	B	
29.6.1980	KKS	Undichte Flanschanschlussnaht eines Sicherheitsventils vom Nachkühlsystem bei Reaktorstillstand	B	
27.6.1980	KNK-II	Ausfall eines Messstranges der Brennelementüberwachung bei Reaktorstillstand	C	
26.6.1980	KWO	Ausfall einer Nachkühlpumpe bei Reaktorstillstand	B	
25.6.1980	KWB-B	Ausfall eines Messkanals der DNB-Messung eines Loops bei Vollast des Reaktors	C	
24.6.1980	KNK-II	Gasleckage im Bereich der Wanddurchführung der Rücklaufleitung der Primär-Natriumprobenahme bei Vollast des Reaktors	B	
23.6.1980	KKU	Defekter Grenzwertmelder im Reaktorschutzsystem bei Vollast des Reaktors	B	
20.6.1980	KWB-B	Defekter Leistungsschütz in der 220V-Gleichstromanlage bei Vollast des Reaktors	C	
18.6.1980	KWW	Defekte Zeitkarte im Reaktorschutzsystem bei Teillast des Reaktors	B	
12.6.1980	KWO	Dampferzeuger-Heizrohrleckage bei Teillast des Reaktors	B	
10.6.1980	KKB	Tropfenleckage an einer Druckmessleitung vom Nachkühlsystem bei Reaktorstillstand	C	
5.6.1980	KNK-II	Ausfall der Hauptspeisewasserpumpen bei Vollast des Reaktors	B	
28.5.1980	KWW	Defektes Zeitrelais im Reaktorschutzsystem bei Teillast des Reaktors	B	
28.5.1980	KWW	Defektes Zeitrelais im Reaktorschutzsystem bei Teillast des Reaktors	B	
21.5.1980	KKS	Risse in den Anschlussnähten der Speisewassereintrittsstutzen der Dampferzeuger bei Reaktorstillstand	B	
20.5.1980	VAK	Reaktorschnellabschaltung über das Kriterium „Reaktordruck hoch“ bei Teillast des Reaktors	B	
17.5.1980	AVR	Defekter Motor einer Hauptspeisewasserpumpe bei Teillast des Reaktors	C	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie INES
15.5.1980	KWB-A	Risse in den Kunststoffgefäßen der 220V-Batterien bei Reaktorstillstand	C
14.5.1980	KKU	Funktionsstörung an einem Speisewasserregelventil vom Notstandssystem bei Vollast des Reaktors	B
9.5.1980	KKU	Dampfleckage aus einer Entwässerungsleitung der Hochdruck-Turbine bei Vollast des Reaktors	B
8.5.1980	KNK-II	Erhöhter Übergangswiderstand an einer Grenzwertkarte vom Reaktorschutzsystem bei Reaktorstillstand	C
8.5.1980	KKU	Defekter Lüfter vom nuklearen Lüftungssystem bei Vollast des Reaktors	C
6.5.1980	KWO	Ausfall einer Messschleife für die Rohrbruchüberwachung im Reaktorkühlsystem bei Vollast des Reaktors	C
30.4.1980	KWW	Riss im Gehäuse einer Absperrklappe vom Nebenkühlwassersystem bei Vollast des Reaktors	C
30.4.1980	KKS	Wanddickenschwächung an Heizrohren von Dampferzeugern bei Reaktorstillstand	C
28.4.1980	KWB-A	Defekter Steuerschutz der magnetischen Zusatzbelastung eines Primärsicherheitsventils bei Reaktorstillstand	B
27.4.1980	KWB-B	Ausfall der Kühlwasservorheizung eines Notstromdieselmotors bei Vollast des Reaktors	C
23.4.1980	KWO	Ausfall eines redundanten Dampferzeugeniveau-Messkanals bei Vollast des Reaktors	C
19.4.1980	KKP-1	Tropfenleckage im Hochdrucknebenkondensatsystem bei Teillast des Reaktors	B
18.4.1980	KKI	Anrisse in Steuerleitungen der Sicherheits- und Entlastungsventile bei Reaktorstillstand	B
18.4.1980	KNK-II	Fehlbetätigung einer Armatur während einer Funktionsprüfung bei Vollast des Reaktors	B
16.4.1980	KKP-1	Tropfenleckage aus einer Anfahleitung vom Hauptspeisewassersystem bei Vollast des Reaktors	B
10.4.1980	KKB	Undichter Absperrschieber vom Not- und Nachkühlsystem bei Reaktorstillstand	B
3.4.1980	KKP-1	Ausfall der Analoganzeige des Jodmonitors für die Fortluft bei Vollast des Reaktors	B
31.3.1980	KKI	Riss neben einer Schweißnaht vom Kondensatablauf bei Reaktorstillstand	C
30.3.1980	KWB-A	Defekte Schrauben der Kernumfassung bei Reaktorstillstand	B
28.3.1980	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung durch Schwergängigkeit eines Umschalterschiebers in der Turbinenprüfautomatik bei Vollast des Reaktors	C
28.3.1980	GKN-1	Defekter Incoredetektor bei Vollast des Reaktors	C
28.3.1980	KKB	Defekter Messumformer an einem Notstromdieselaggregat bei Reaktorstillstand	C
28.3.1980	KKP-1	Versagen der Bremsrichtungen des Haupt- und Hilfshubwerkes vom Brückenlaufkran Maschinenhaus bei Reaktorstillstand	C
27.3.1980	KNK-II	Reaktorschnellabschaltung durch Abfall der Brennelement-Austrittstemperatur infolge einer defekten Umschaltkarte bei Vollast des Reaktors	B
27.3.1980	KKI	Frischdampfleckage im Maschinenhaus bei Teillast des Reaktors	A
27.3.1980	KKP-1	Überlastete Kabelisolation vom Reaktorgebäudekran bei Vollast des Reaktors	C
23.3.1980	KNK-II	Defekte Grenzwertkarte vom Reaktorschutzsystem bei Vollast des Reaktors	C
21.3.1980	KWB-A	Defekter Drehzahlgeber an einem Notstromdieselaggregat bei Reaktorstillstand	B
19.3.1980	KKB	Anriss im Gehäuse einer Nebenkühlwasserpumpe bei Reaktorstillstand	C
15.3.1980	KKS	Ansprechen (Fehlalarm) des Max.-Grenzwertes der N-16-Aktivität bei Vollast des Reaktors	C
15.3.1980	KWB-A	Risse in den Anschlussnähten der Speisewassereintrittsstutzen der Dampferzeuger bei Reaktorstillstand	B
14.3.1980	KKU	Erhöhte Abgabe radioaktiver Stoffe mit der Fortluft bei Reaktorstillstand	
13.3.1980	KKU	Unvollständige Füllung der Wasserschleife am Abwassersammelbehälter bei Reaktorstillstand	
13.3.1980	KKP-1	Defekter Stellmotor am Drehzahlregler eines Notstromdieselmotors beim Anfahren des Reaktors	
12.3.1980	KKU	Austritt von Reaktorbeckenwasser über eine offene Entwässerungsarmatur der Kühlmittelreinigung bei Reaktorstillstand	
11.3.1980	KKI	Tropfenleckage aus einem Rohrkrümmer der Heißdampfcondensatleitung des Stopfbuchsdampferzeugers bei Teillast des Reaktors	
11.3.1980	KWO	Ausfall des Gebläses vom Aerosolüberwachungsgerät für die Kaminfortluft bei Vollast des Reaktors	
11.3.1980	KKP-1	Defekter Stellmotor am Drehzahlregler eines Notstromdieselmotors beim Anfahren des Reaktors	
10.3.1980	KWB-A	Erhöhte Abgabe von Jod-131 mit der Fortluft bei Reaktorstillstand	
10.3.1980	KWW	Abriss der Steuerleitung an einem Turbinenstellventil bei Vollast des Reaktors	
9.3.1980	KWW	Anriss in einer Impulsleitung der Mengenummessung vom Frischdampfsystem bei Vollast des Reaktors	
7.3.1980	MZFR	Ausfall der Drehzahlanzeige der Lademaschinenspindel der Brennelement-Lademaschine bei Reaktorstillstand	
7.3.1980	KKU	Funktionsstörung an einem Entleerungsventil des Reaktorbeckens bei Reaktorstillstand	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
6.3.1980	GKN-1	Leistungsreduzierung durch einen Fehlimpuls bei Vollast des Reaktors	C	
6.3.1980	KWB-A	Erhöhte Abgabe von Jod-131 über den Kamin bei Reaktorstillstand	B	
5.3.1980	KWB-B	Ausfall der Dauerschmierpumpe eines Notstromdieselaggregates bei Teillast des Reaktors	C	
3.3.1980	KKU	Defekte Rückschlagklappen vom Hauptspeisewassersystem bei Reaktorstillstand	B	
3.3.1980	KWB-A	Erhöhte Abgabe von Jod-131 mit der Fortluft bei Reaktorstillstand	B	
2.3.1980	KKB	Ungeplanter Wasseranfall im Reaktorgebäude bei Reaktorstillstand	B	
1.3.1980	GKN-1	Reaktorschnellabschaltung durch Ausfall einer Reaktorkühlmittelpumpe und Störung an einem Speisewasserabsperrschieber bei Vollast des Reaktors	B	
28.2.1980	KKP-1	Versagen der Bremse vom Hubwerk bei Reaktorstillstand	C	
27.2.1980	KWW	Abriss in einer Impulsleitung der Mengenmessung vom Frischdampfsystem bei Vollast des Reaktors	B	
27.2.1980	KKS	Beschädigung einer Nebenkühlwasserleitung durch Senkung des Erdreiches bei Vollast des Reaktors	B	
26.2.1980	KKU	Schliessen des Stützdampfabsicherungsventils durch defekten Druckwächter bei Vollast des Reaktors	C	
25.2.1980	KWW	Defekte Steckkarte für die Nennspannung eines Notstromdieselaggregates bei Vollast des Reaktors	B	
25.2.1980	KKP-1	Abriss einer Reservemessleitung eines Entlastungsventils beim Anfahren des Reaktors	B	
23.2.1980	KKP-1	Ausfall der Eigenbedarfsversorgung durch Schaden am Maschinentransformator bei Vollast des Reaktors	A	
21.2.1980	GKN-1	Defekter Sternpunktwaner eines Notstromdieselgenerators bei Vollast des Reaktors	B	
20.2.1980	KKP-1	Setzung des Sammlers der Hauptkühlwasserleitungen bei Vollast des Reaktors	C	
19.2.1980	KWO	Ausfall eines Messkanals zur Bestimmung des Siedegrenzwertes im Loop 1 bei Vollast des Reaktors	C	
19.2.1980	KWB-B	Ausfall der Kühlwasservorheizung eines Notstromdieselmotors bei Teillast des Reaktors	C	
11.2.1980	KKP-1	Riss im Zylinderkopf eines Notstromdieselmotors bei Reaktorstillstand	B	
11.2.1980	KWW	Schaden am Drosselventil für die Einstellung der Zwischenkühlwassermenge bei Vollast des Reaktors	C	
9.2.1980	KNK-II	Funktionsstörung an einem Umformer bei Nulllast des Reaktors	B	
9.2.1980	KWO	Schwergängigkeit eines Koppelrelais verhindert Zuschalten einer Komponentenkühlkreislaufpumpe bei Vollast des Reaktors	C	
8.2.1980	KKI	Reaktorschnellabschaltung durch Unregelmässigkeiten in der Messung des Reaktordruckbehälter-Füllstandes bei Teillast des Reaktors	B	
8.2.1980	KWO	Ausfall eines Messkanals für die Dampferzeugerniveaumessung bei Vollast des Reaktors	C	
7.2.1980	GKN-1	Leckage an einem HD-Kühler vom Volumenregelsystem bei Vollast des Reaktors	C	
7.2.1980	KKP-1	Funktionsstörung am Schnellschlussventil vom Einspeisesystem bei Teillast des Reaktors	B	
5.2.1980	KKS	Funktionsstörung an einem Ventil vom Dampferzeugerabschlammssystem bei Vollast des Reaktors	B	
4.2.1980	KKS	Defekter Grenzwertmelder vom Not- und Nachkühlsystem bei Vollast des Reaktors	C	
30.1.1980	VAK	Reaktorschnellabschaltung durch Fehlanregung eines defekten Relais beim Anfahren des Reaktors	B	
30.1.1980	VAK	Reaktorabschaltung von Hand durch Funktionsstörung an einem Steuerstab beim Anfahren des Reaktors	B	
23.1.1980	KWB-A	Funktionsstörung am Einspeiseschalter einer 400V-Notstromschiene bei Vollast des Reaktors	B	
23.1.1980	KKU	Ausfall eines Vergleichers vom Reaktorschutzsystem bei Vollast des Reaktors	C	
22.1.1980	KKS	Ausfall eines Gleichrichters vom Notstromsystem bei Vollast des Reaktors	B	
21.1.1980	KKU	Ausfall eines Neutronenfluss-Impulsmesskanals bei Vollast des Reaktors	C	
17.1.1980	KWO	Funktionsstörung an einer Notspeisewasserpumpe bei Vollast des Reaktors	B	
14.1.1980	KKU	Leckage an der Schweißnaht einer Messleitung vom Notspeisewassersystem bei Vollast des Reaktors	B	
12.1.1980	KWW	Anriss in einer Impulsleitung der Mengenmessung vom Frischdampfsystem bei Vollast des Reaktors	B	
10.1.1980	KNK-II	Ausfall eines Sicherheitsumformers bei Nulllast des Reaktors	B	
7.1.1980	KKP-1	Versagen einer Armatur vom Zwischenkühlwassersystem bei Reaktorstillstand	B	
5.1.1980	KKP-1	Funktionsstörung an dem Nebenschleuse bei Reaktorstillstand	B	
4.1.1980	VAK	Reaktorschnellabschaltung durch Anstieg des Neutronenflusses infolge Unterkühlung des Primärdampfkondensates bei Teillast des Reaktors	C	
3.1.1980	KWB-B	Übertragung radioaktiver Stoffe in den Zwischenkühlkreis durch defekten Probenahmekühler bei Teillast des Reaktors	B	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie INES
<b>Nachgemeldete Vorkommnisse</b>			
18.12.1979	KKP-1	Neutronenfluss- und Drucktransiente während Test der Reaktordruckregelung bei Teillast des Reaktors	B
18.9.1979	KKP-2	Absturz einer Sektion des Sicherheitsbehälters in der Vorinbetriebnahmephase	C
18.9.1979	KKP-2	Absturz einer Sektion vom Sicherheitsbehälter in der Vorinbetriebnahmephase	C
<b>1979</b>			
31.12.1979	KWO	Pendelung der Drehzahlanzeige einer Reaktorkühlmittelpumpe durch defekten Messverstärker bei Vollast des Reaktors	C
30.12.1979	KKI	Defekter Kühler im Betriebskühlkreis 2 bei Vollast des Reaktors	C
27.12.1979	KKU	Ausfall eines Stützdampfabsicherungsventils bei Vollast des Reaktors	C
19.12.1979	KWB-B	Deformierte Ventilspindel vom Notspeisesystem bei Teillast des Reaktors	B
17.12.1979	KKS	Leckage an einem Anschlussstutzen vom Speisewasserbehälter bei Vollast des Reaktors	B
13.12.1979	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung und Durchdringerabschluss Frischdampfventile durch Fehlanregung im Reaktorschutzsystem bei Vollast des Reaktors	B
13.12.1979	KWW	Funktionsstörung am Absperrschieber der Zudampfleitung im Druckabbausystem bei Reaktorstillstand	B
13.12.1979	KKP-1	Risse an den Leitungen der Deckelabsaugung der Entlastungsventile bei Reaktorstillstand	B
12.12.1979	KKU	Lösen der Bolzensicherung in einer Rückschlagklappe bei Vollast des Reaktors	B
10.12.1979	KKU	Abrutschen eines Schlauches vom Druckstutzen einer Laborpumpe bei Vollast des Reaktors	C
8.12.1979	KKS	Defekter Trennverstärker in einer Redundanz zur Messung der Aufwärmspanne bei Vollast des Reaktors	B
5.12.1979	KKS	Erhöhte Abgabe von Jod-131 während einer Prüfung bei Vollast des Reaktors	B
4.12.1979	KWW	Übertragung radioaktiver Stoffe in das inaktive Hilfsdampfsystem bei Reaktorstillstand	B
3.12.1979	KKI	Reaktorschnellabschaltung durch ungünstigen Logikaufbau in der Beladeverriegelung bei Vollast des Reaktors	B
1.12.1979	KWB-B	Risse an Unterstützungen von Speisewasserleitungen bei Teillast des Reaktors	C
30.11.1979	GKN-1	Bindefehler in einer Schweißnaht eines Nachwärmekühlers bei Revision	C
29.11.1979	VAK	Ausfall der Eigenbedarfsversorgung bei Brennelementwechsel	B
29.11.1979	KWB-B	Leck in einem Dampferzeuger bei Teillast des Reaktors	B
29.11.1979	KKU	Funktionsstörung am Generator eines Notstromdieselaggregates bei Vollast des Reaktors	B
28.11.1979	GKN-1	Defekter Isolationswiderstand eines Incoredetektors bei Heiss Standby des Reaktors	C
26.11.1979	AVR	Leckage am Einspritzsammler bei Teillast des Reaktors	B
26.11.1979	KKU	Erhöhte Abgabe radioaktiver Stoffe mit der Fortluft bei Vollast des Reaktors	B
23.11.1979	KKS	Ausfall eines Reserve-Umformers bei Vollast des Reaktors	B
22.11.1979	KKU	Abschmelzen einer Kunststoffleitung durch Herabfallen eines elektrischen Heisslüfters bei Vollast des Reaktors	B
19.11.1979	KKU	Ausfall des Stützdampfabsicherungsventils bei Vollast des Reaktors	C
18.11.1979	KKP-1	Austritt von Rohkondensat in den Maschinenhaussumpf bei Teillast des Reaktors	B
17.11.1979	KKI	Übertragung radioaktiver Stoffe in die Hilfskesselanlage bei Vollast des Reaktors	B
16.11.1979	KWO	Reaktorkühlmittelleckage infolge undichter Schweißnaht bei Vollast des Reaktors	B
15.11.1979	GKN-1	Fehlerhafte Schweißnaht in einer Hauptspeisewasserleitung bei Brennelementwechsel	C
14.11.1979	KKP-1	Versagen einer Stoßbremse des Frischdampfsystems bei Vollast des Reaktors	B
10.11.1979	KKS	Funktionsstörung im Ausprogramm eines Notstromdieselaggregates bei Vollast des Reaktors	B
6.11.1979	KKS	Fehleinfall eines Steuerstabes bei Vollast des Reaktors	B
5.11.1979	GKN-1	Herstellungsfehler im Mantel eines Wasserabscheiders bei Revision	C
5.11.1979	KWW	Defekter Messumformer der Füllstandsmessung für den Sumpf des Druckabbausystems bei Vollast des Reaktors	B
2.11.1979	GKN-1	Beschädigung einer Rohrleitung durch Baggararbeiten bei Revision	C
1.11.1979	KWB-A	Fehlanregung der Boreinspeisung durch Elektronikfehler in der Steuerstabsteuerung bei Teillast des Reaktors	B
27.10.1979	KKB	Leckage aus einem Verdampfungskonzentrate bei Reaktorstillstand	C
24.10.1979	KKU	Fehlkalibrierung der Kerninstrumentierung durch Fehler am Rechenprogramm bei Vollast des Reaktors	B
20.10.1979	GKN-1	Defekt am Rohrbündel eines Vorwärmers bei Revision	C
18.10.1979	KKB	Fehlstart eines Notstromdieselmotors durch Defekt am Startluftventil bei Reaktorstillstand	B
17.10.1979	KWW	Fehlfunktion von Vorbedampfungsventilen bei Vollast des Reaktors	B

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
16.10.1979	KKS	Funktionsstörung des Sumpfbetriebsignals bei Vollast des Reaktors	B	
16.10.1979	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung durch Ausfall der Hauptspeisewasserpumpen infolge Druckschwankungen im Hauptkondensatsystem bei Teillast des Reaktors	B	
12.10.1979	KWB-B	Unvollständiges Öffnen eines Schiebers der Dampferzeugerabschlammung bei Teillast des Reaktors	B	
10.10.1979	KKU	Funktionsstörung in der Erregung eines Notstromdieselgenerators bei Vollast des Reaktors	B	
9.10.1979	KWW	Ausfall einer Strahlpumpe bei Teillast des Reaktors	B	
9.10.1979	GKN-1	Beschädigte Speicherbeckenauskleidungen im Notstandsgebäude bei Revision	C	
8.10.1979	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung durch Fehler in der Elektroniksteuerung einer Hauptspeisewasserpumpe bei Teillast des Reaktors	B	
6.10.1979	KKB	Aktivitätsübertragung in die Kesselanlage durch undichtes Verdampferrohrbündel bei Reaktorstillstand	C	
30.9.1979	KWW	Anrisse in Schweißnähten vom Kernflutsystem bei Revision	C	
30.9.1979	KWW	Defektes Isolationsventil bei Revision	B	
30.9.1979	KWW	Anrisse in Rohrleitungen vom Hauptspeisewassersystem bei Revision	B	
30.9.1979	KWW	Anrisse in Rohrleitungen vom Frischdampfsystem bei Revision	B	
28.9.1979	KKU	Anrisse in Laufschaufeln von Kühlwasserspeisung bei Reaktorstillstand	C	
25.9.1979	KKP-1	Ausfall der Eigenbedarfsversorgung infolge defekter Stellungsanzeige eines Turbinenstellventils bei Nullast des Reaktors	B	
24.9.1979	KKI	Reaktorschnellabschaltung durch Regelungsschwankungen bei Teillast des Reaktors	B	
23.9.1979	KKI	Reaktorschnellabschaltung durch niedrigen Füllstand im Reaktordruckbehälter beim Anfahren des Reaktors	B	
22.9.1979	KKU	Vorzeitiges Ansprechen eines Frischdampfsicherheitsventils bei Teillast des Reaktors	B	
22.9.1979	KWO	Abgenutzter Kollektor einer Vorschmierpumpe eines Notstromdieselmotors bei Vollast des Reaktors	C	
21.9.1979	KKU	Defekt am Leitmantel eines Zwischenüberhitzers bei Vollast des Reaktors	C	
19.9.1979	KKU	Ansprechen von Lüftungsklappen des nuklearen und konventionellen Lüftungssystems bei Vollast des Reaktors	C	
18.9.1979	KKU	Fehlauflösung des Notstandsschutzgangssignals bei Vollast des Reaktors	B	
15.9.1979	GKN-1	Fehlerbefunde in Rund- und Längsnähten des Abblasetanks bei Revision	C	
14.9.1979	GKN-1	Fehlerbefunde an Mannlochstützen von Druckspeichern bei Revision	C	
12.9.1979	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung beim Test von Turbinenstell- und Schnellschlussventilen beim Anfahren des Reaktors	B	
12.9.1979	KKI	Lose Befestigungsplatte einer Stossbremse vom Kernflutsystem bei Reaktorstillstand	B	
11.9.1979	KKP-1	Reaktorschnellabschaltung beim Testlauf der Einspeiseturbine bei Teillast des Reaktors	B	
11.9.1979	KWO	Ansprechen des Alarm- und Resagrenzwertes für eine Zählrohr an der Frischdampfleitung bei Vollast des Reaktors	C	
6.9.1979	KKP-1	Defekter Vorwiderstand in der Anlaufregelstufe eines 24V-Gleichrichters bei Reaktorstillstand	C	
6.9.1979	KKB	Fehlstart eines Notstromdieselmotors bei Reaktorstillstand	B	
4.9.1979	KKS	Bedienungsfehler bei einer Wiederholungsprüfung im Reaktorschutzsystem bei Vollast des Reaktors	B	
3.9.1979	GKN-1	Defekte Brennelemente bei Revision	B	
2.9.1979	KKB	Leckage an einer Nebenkühlwasserpumpe zur Versorgung der Notstromdieselaggregate bei Reaktorstillstand	C	
1.9.1979	GKN-1	Kontamination während des Transports einer Komponente bei Revision	B	
31.8.1979	GKN-1	Ausfall der Energieversorgung bei Revision	A	
28.8.1979	KKS	Kurzzeitiger Ausfall des Messstromes einer Redundanz im Reaktorschutzsystem bei Vollast des Reaktors	B	
26.8.1979	KKI	Rohrleitungsanriss im Hauptkondensatsystem bei Nachkühlbetrieb des Reaktors	B	
26.8.1979	KKI	Anriss in der Anschluß-Schweißnaht vom Hauptkondensatsystem am Kondensator bei Reaktorstillstand	C	
25.8.1979	KNK-II	Reaktorschnellabschaltung durch Ausfall einer Reaktorkühlmittelpumpe bei Vollast des Reaktors	B	
25.8.1979	KKI	Risse in den Absaugeleitungen von Deckeldichtungen der Entlastungsventile bei Reaktorstillstand	B	
23.8.1979	KKP-1	Ausfall eines Notstromdieselaggregates bei Teillast des Reaktors	B	
21.8.1979	KKS	Funktionsstörung am Anlasser eines Umformeraggregates bei Vollast des Reaktors	B	
20.8.1979	GKN-1	Oberflächenfehler in der Schweißnaht eines Rekombinators bei Revision	C	
16.8.1979	KKP-1	Austritt von Wasser in den geschlossenen Überwachungsbereich der Abwasseraufbereitung beim Anfahren des Reaktors	B	
15.8.1979	KWO	Kurzschluss im Ständerwickelkopf eines Notstromdieselgenerators bei Reaktorstillstand	B	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie INES
15.8.1979	KNK-II	Ausfall eines Magnetventils in der Översorgung einer Reaktorkühlmittelpumpe bei Reaktorstillstand	B
15.8.1979	KKS	Riss in einer Schweißnaht einer Mindestmengenleitung vom Notstandssystem bei Reaktorstillstand	C
12.8.1979	KKP-1	Unkontrolliertes Öffnen eines Turbinenstellventils bei Teillast des Reaktors	B
11.8.1979	KWO	Ausfall einer Notstromschiene bei Reaktorstillstand	B
7.8.1979	KKS	Defekter Stellantrieb eines Ventiles der Heißdampfversorgung bei Vollast des Reaktors	C
3.8.1979	KKU	Leckage aus einem Abdichtstopfen im Gehäuse eines Druckschiebers beim Anfahren des Reaktors	B
2.8.1979	KKU	Undichter Flansch in einer Frischdampf-Einströmleitung bei Vollast des Reaktors	B
1.8.1979	MZFR	Regelstörung bei Vollast des Reaktors	B
30.7.1979	KKS	Fehlmessung des Borwasserstandes in einem Druckspeicher bei Vollast des Reaktors	C
29.7.1979	KKU	Defekte Hauptkühlwasserpumpe beim Abfahren des Reaktors	B
26.7.1979	KKS	Beschädigung eines Stellantriebsgehäuses vom Nachkühlsystem bei Vollast des Reaktors	B
26.7.1979	KWO	Ausfall der Eigenbedarfsversorgung bei Revision	B
26.7.1979	KWB-A	Erhöhte Abgabe radioaktiver Stoffe über dem Kamin bei Nachkühlbetrieb	B
25.7.1979	KKP-1	Funktionsstörung eines Schützes in einem Drehmomenteinschub bei Reaktorstillstand	C
23.7.1979	KNK-II	Ausfall der Översorgung einer Natriumpumpe vom Sekundärsystem bei Vollast des Reaktors	B
19.7.1979	KKU	Defekte Rückschlagklappe vom Hauptspeisewassersystem bei Teillast des Reaktors	B
13.7.1979	KWW	Störung an der 0.4kV-Schaltanlage bei Reaktorstillstand	B
7.7.1979	KWB-A	Wasserschlag im Speisewasserstrang vom Notstandssystem bei Teillast des Reaktors	B
7.7.1979	KWB-B	Wasserschlag im Speisewasserstrang vom Notstandssystem bei Teillast des Reaktors	B
4.7.1979	KKS	Defekt am Anlasser eines Umformeraggregates bei Vollast des Reaktors	B
30.6.1979	KNK-II	Keine Anzeige von zwei Temperaturen auf der Notanzeigetafel bei Reaktorstillstand	B
28.6.1979	KKS	Defekter Messumformer im Reaktorschutzsystem bei Vollast des Reaktors	B
27.6.1979	KWB-B	Defekt in der automatischen Umschaltung der 380V-Schaltanlagen vom Notstandssystem bei Reaktorstillstand	B
20.6.1979	KWO	Ausfall der Messstelle der Edelgas-Aktivitätsüberwachung (Fortluft) bei Vollast des Reaktors	B
20.6.1979	MZFR	Ausfall einer Moderatorpumpe bei Vollast des Reaktors	B
18.6.1979	KWW	Defekter Anlasser eines Notstromdieselmotors bei Brennelementwechsel	B
18.6.1979	KWW	Nichtöffnen der Kühlwasserarmatur eines Notstromdieselmotors bei Brennelementwechsel	B
18.6.1979	GKN-1	Fehleinfall eines Steuerstabes bei Vollast des Reaktors	B
14.6.1979	KKB	Beschädigung einer Anfahrmeßlanze bei Reaktorstillstand	C
13.6.1979	KKU	Versehentliches Abschalten einer Reaktorkühlmittelpumpe bei Vollast des Reaktors	B
13.6.1979	KKU	Defekte Pumpenwelle einer Nachkühlpumpe bei Vollast des Reaktors	B
9.6.1979	KWB-B	Beschädigung eines Brennelementes durch Funktionsstörung der Brennelement-Wechseleinrichtung bei Brennelementwechsel	C
6.6.1979	KKS	Nichtschließen eines Absperrschiebers vom nuklearen Zwischenkühlsystem bei Vollast des Reaktors	B
6.6.1979	KKS	Undichte Absperrarmaturen vom Kernnot- und Nachkühlsystem bei Vollast des Reaktors	B
6.6.1979	KKI	Schäden an der Halterung eines Behälters vom Rückspeisekondensatsystem bei Teillast des Reaktors	C
6.6.1979	KKP-1	Ansprechen der Drehmomentüberwachung der Einspeiseschieber und Funktionsstörung der FD-Schnellschlussventile der Einspeiseturbine bei Teillast des Reaktors	B
6.6.1979	KWO	Ausfall des Antriebsmotors für den Papiervorschub im Aktivitätsüberwachungssystem (Fortluft) bei Vollast des Reaktors	B
31.5.1979	KWW	Versprödung der PVC-Kabelisolation bei Brennelementwechsel	C
30.5.1979	KWB-A	Reaktorschnellabschaltung durch Schutzabschaltung aller Reaktorkühlmittelpumpen bei Vollast des Reaktors	B
30.5.1979	KWB-B	Vorspannungsverlust an Schraubverbindungen von Reaktorkühlmittelpumpen bei Revision	B
30.5.1979	KWB-B	Erhöhte Abgabe radioaktiver Stoffe bei Brennelementwechsel	B
26.5.1979	KKS	Funktionsstörung an einem Sicherheitsventil am Druckhalter bei Reaktorstillstand	B
22.5.1979	KKP-1	Ausfall der Messstelle zur Jod-Aktivitätsüberwachung in der Fortluft beim Anfahren des Reaktors	B
21.5.1979	KWB-B	Erhöhte Abgabe radioaktiver Stoffe bei Brennelementwechsel	B
16.5.1979	KKI	Ungewollter Austritt von Reinkondensat bei Vollast des Reaktors	B
16.5.1979	KKS	Defektes Axiallager der Nachkühlpumpe vom Notstandssystem bei Brennelementwechsel	B

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
16.5.1979	KKS	Defekter Messumformer im Reaktorschutzsystem bei Brennelementwechsel	B	
15.5.1979	KKB	Austritt von Verdampferkonzentraten bei Reaktorstillstand	B	
12.5.1979	KWB-B	Erhöhte Abgabe radioaktiver Stoffe über dem Kamin bei Brennelementwechsel	B	
9.5.1979	KKI	Defekter Antrieb eines Schiebers vom Kernflutsystem bei Vollast des Reaktors	B	
4.5.1979	KWB-A	Leckage am Rohrleitungsflansch eines Flutbehälters bei Vollast des Reaktors	B	
2.5.1979	KKI	Anriss in einer Rohrleitung im Dichtungssperrwassersystem bei Vollast des Reaktors	C	
2.5.1979	KKP-1	Kupplungsschaden an einer Armatur vom Not- und Nachkühlsystem bei Reaktorstillstand	B	
2.5.1979	KKU	Leckage an einem Pumpenflansch vom Notstandssystem bei Vollast des Reaktors	B	
2.5.1979	GKN-1	Beschädigung der Nockenwellenlager eines Notstromdieselmotors bei Vollast des Reaktors	B	
1.5.1979	KWO	Defekter Spannungsregler an einem Notstromdieselgenerator bei Vollast des Reaktors	B	
27.4.1979	KWB-A	Bedienungsfehler bei der Rückstellung der Turbinenschnellschluss-Auslösung der Turbonotspeisewasserpumpe bei Vollast des Reaktors	B	
20.4.1979	KWO	Tropfenleckage aus einer Schweißnaht im Volumenregelsystem bei Vollast des Reaktors	C	
19.4.1979	KWB-A	Anriss im Schweißnahtübergang einer Impulsleitung vom Not- und Nachkühlsystem bei Vollast des Reaktors	B	
19.4.1979	KKU	Nichtanlaufen einer Sicherheitseinspeisepumpe bei Vollast des Reaktors	B	
5.4.1979	KKI	Anriss in einer Verbindungsschweißnaht Flansch-Sicherheitsventil vom Dichtungssperrwassersystem bei Vollast des Reaktors	C	
5.4.1979	KWB-A	Undichte Stopfbuchse eines Absperrventils bei Vollast des Reaktors	B	
2.4.1979	KKP-1	Schwergängigkeit einer Stoßbremse bei Reaktorstillstand	C	
1.4.1979	KNK-II	Defektes Brennelement bei Vollast des Reaktors	B	
1.4.1979	KWB-B	Einfall von vier Steuerstäben durch Fehlanregung bei Vollast des Reaktors	B	
29.3.1979	KWW	Ungewolltes Schleifen einer Kerbe in eine Entwässerungsleitung vom Hauptspeisewassersystem bei Reaktorstillstand	B	
29.3.1979	KKP-1	Spannungsabfall am Prüfschalter einer Grenzwertkarte bei Reaktorstillstand	B	
25.3.1979	KKU	Ungewollte Abgabe von radioaktivem Abwasser bei Teillast des Reaktors	B	
23.3.1979	KKP-1	Defekter Motor einer Spaltrohrpumpe in der Reaktorkühlmittelreinigung bei Nullast des Reaktors	C	
22.3.1979	KKI	Anriss einer Messleitung vom Dichtungssperrwassersystem bei Vollast des Reaktors	C	
19.3.1979	KKS	Defekter Befestigungsflansch einer Nebenkühlwasserpumpe bei Reaktorstillstand	C	
16.3.1979	KKI	Leckage aus einer Schweißnaht vom Hauptkondensatsystem bei Teillast des Reaktors	B	
16.3.1979	KWW	Defekte Neutronenquellen bei Brennelementwechsel	C	
16.3.1979	KNK-II	Defekte Höhenstandssonde des Natrium-Entgasungsbehälters bei Vollast des Reaktors	B	
15.3.1979	KWB-A	Ausfall von Funktionsgebern der Reaktorkühlmitteldruckregelung bei Vollast des Reaktors	B	
14.3.1979	KWW	Ausfall der Mess- und Regeltechnik der Anlagenwarte bei Reaktorstillstand	B	
9.3.1979	KKI	Defekte Steuerkarte eines Entlastungsventils sowie erhöhte Aerosolaktivität am Kamin bei Reaktorstillstand	B	
7.3.1979	KKP-1	Kühlwasserleckage am Ladeluftkühler eines Notstromdieselmotors vom Notstandssystem bei Reaktorstillstand	C	
7.3.1979	KWB-B	Ausfall eines Notstromdieselmotors bei Vollast des Reaktors	B	
6.3.1979	KKP-1	Rohrleitungsbeschädigung während des Zuschaltens einer Kondensatpumpe der Reaktorkühlmittelreinigung bei Reaktorstillstand	C	
6.3.1979	KKS	Abgabe von Jod-131 während eines Versuchs bei Vollast des Reaktors	C	
3.3.1979	KWW	Fehler in der Drehzahlregeleinrichtung eines Umformersatzes bei Reaktorstillstand	B	
2.3.1979	KWB-B	Erhöhte Abgabe radioaktiver Stoffe mit der Fortluft bei Vollast des Reaktors	B	
1.3.1979	KWW	Fehler in der Drehzahlregelung eines Umformersatzes bei Vollast des Reaktors	B	
23.2.1979	KNK-II	Defekte Grenzwertkarte vom Reaktorschutzsystem bei Teillast des Reaktors	B	
22.2.1979	GKN-1	Ausfall einer Pumpe im Volumenregelsystem bei Vollast des Reaktors	C	
17.2.1979	KWB-A	Erhöhte Jod-131 Abgabe über den Kamin bei Reaktorstillstand	B	
12.2.1979	KKS	Erhöhte Abgabe radioaktiver Stoffe über den Kamin bei Vollast des Reaktors	B	
12.2.1979	KNK-II	Isolationsfehler eines Thermoelements in Zentralposition des Reaktorkerns bei Teillast des Reaktors	B	
10.2.1979	KNK-II	Drehzahlschwankungen einer Reaktorkühlmittelpumpe beim Anfahren des Reaktors	B	
5.2.1979	KKI	Abriss eines Entwässerungsstutzens bei Teillast des Reaktors	B	
5.2.1979	KKB	Rohrleitungsleckage in der Konzentrataufbereitung bei Reaktorstillstand	B	
2.2.1979	KKU	Reaktorkühlmittelleckage während des Öffnen einer Reaktorkühlmittelpumpe bei Reaktorstillstand	B	
1.2.1979	KKB	Rohrleitungsleckage während des Umpumpens von Verdampferkonzentrat bei Reaktorstillstand	B	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
30.1.1979	KKP-1	Kavitationsschäden im Hauptkondensatsystem bei Reaktorstillstand	C	
26.1.1979	GKN-1	Fehlanregung des Turbinenschutzes bei Vollast des Reaktors	C	
26.1.1979	KWW	Ausfall eines Notstromdieselaggregates bei Vollast des Reaktors	B	
25.1.1979	KWB-B	Blockierter Steuerstab bei Vollast des Reaktors	B	
24.1.1979	KWW	Dampfleckage aus einer Probenahmeleitung vom Frischdampfsystem bei Vollast des Reaktors	B	
24.1.1979	GKN-1	Verminderter Abscheidegrad eines Aktivkohlefilters bei Vollast des Reaktors	B	
22.1.1979	KWW	Ausserparalleler Hochlauf eines Notstromdieselaggregates bei Teillast des Reaktors	B	
20.1.1979	KWW	Dampfleckage aus einer Probenahmeleitung vom Frischdampfsystem bei Teillast des Reaktors	B	
19.1.1979	KKI	Speisewasserleckage aus einem Messstutzen bei Vollast des Reaktors	B	
18.1.1979	KKP-1	Kupplungsschaden an einer Steuerstabantriebspumpe bei Reaktorstillstand	C	
18.1.1979	KKB	Defekt an Betriebsartenwahlschalter von Grenzwertkarten bei Reaktorstillstand	B	
18.1.1979	KKB	Ausfall von Grenzwertkarten bei Reaktorstillstand	B	
17.1.1979	KWO	Defektes Lager einer Containment-Sprühpumpe bei Vollast des Reaktors	B	
16.1.1979	KWO	Störungen am Abblaseregelventil des Druckhalters bei Vollast des Reaktors	B	
14.1.1979	KKP-1	Defekter Absperrschieber im Frischdampfsystem bei Reaktorstillstand	C	
11.1.1979	KWB-A	Verzögerter Einfall eines Steuerstabes beim Anfahren des Reaktors	B	
10.1.1979	GKN-1	Ausfall einer Borsäurepumpe bei Vollast des Reaktors	B	
8.1.1979	GKN-1	Leckage am Flansch eines Sicherheitsventiles bei Vollast des Reaktors	C	
4.1.1979	KWB-A	Störungen an Druckhalter-Sicherheitsventilen bei Reaktorstillstand	B	
4.1.1979	KWO	Beschädigung der Befestigung des Elektronikkastens für die Aktivitätsüberwachung (Kühlwasser) bei Vollast des Reaktors	C	
1.1.1979	KWB-A	Defekte Relaiskarte im Reaktorschutzsystem bei Reaktorstillstand	B	
1.1.1979	GKN-1	Bauteilfehler auf einer Elektronikkarte vom Reaktorschutzsystem bei Vollast des Reaktors	B	
<b>Nachgemeldete Vorkommnisse</b>				
28.12.1978	VAK	Tropfenleckage aus einer sekundärseitigen Notkühlarmatur bei Teillast des Reaktors	B	
26.12.1978	KWB-B	Fehleinfall eines Steuerstabes bei Vollast des Reaktors	C	
23.12.1978	GKN-1	Leckage aus einer Turbinen-Entnahmeleitung bei Vollast des Reaktors	C	
18.12.1978	GKN-1	Ausfall eines Notstromdieselaggregates bei Vollast des Reaktors	B	
15.12.1978	KWB-A	Spalt in einer Fuge der Kernumfassung bei Reaktorstillstand	C	
15.12.1978	KWW	Kontamination ausserhalb des Kontrollbereichs bei Reaktorstillstand	B	
15.11.1978	KKU	Stutzenabriss in einer Hochdruck-Turbinenströmleitung bei Teillast des Reaktors	C	
24.10.1978	KKB	Überspeisung des Brennelement-Lagerbeckens bei Reaktorstillstand	B	
15.10.1978	KWB-A	Fehlstellen in Gehäusen von Frischdampf- und Hauptspeisewasserschiebern bei Reaktorstillstand	C	
15.10.1978	KWB-A	Fehlstellen an den Behälternähten der Druckspeicher bei Reaktorstillstand	B	
3.10.1978	GKN-1	Dichtungsschaden an einer Reaktorkühlmittelpumpe bei Brennelementwechsel	B	
29.9.1978	KKP-1	Mechanische Blockierung eines Gleichspannungsschützes bei Reaktorstillstand	C	
10.8.1978	KWB-B	Fehlanregung eines Sicherheitsventils vom Reaktorkühlsystem bei Reaktorstillstand	B	
6.8.1978	KWO	Schwergängigkeit einer Überstromklappe beim Anfahren des Reaktors	C	
5.8.1978	KWO	Defektes Motorlager einer Reaktorkühlmittelpumpe beim Anfahren des Reaktors	B	
5.8.1978	KWO	Defektes Radiallager einer Nebenkühlwasserpumpe bei Vollast des Reaktors	C	
6.7.1978	KWB-B	Verkleben eines Brennelementes in seiner Lagerposition bei Brennelementwechsel	B	
<b>1978</b>				
Sept. 1978	KKK	Gedrehte Stutzen aus Blech am Sicherheitsbehälter	C	
Juli 1978	KWB-A	Undichter Konzentratlagerbehälter während Leistungsbetrieb	B	
August/September 1978	KWB-B	Schäden an Wellendichtungen der Reaktorkühlmittelpumpen während Leistungsbetrieb	B	
August 1978	KWB-B	Gußfehler an Frischdampf- und Hauptspeisewasserarmaturen während Reaktorstillstand	C	
August 1978	KWB-B	Fehlstellen an Schweißnähten der Druckspeicher	C	
Aug./Okt. 78	GKN-1	Leckage im Dichtmembranbereich des Brennelement-Lagerbeckens bei Reaktorstillstand	C	
Aug./Okt. 78	GKN-1	Korrosion an Druckspeichern bei Reaktorstillstand	C	
Aug./Okt. 78	GKN-1	Defektes Brennelement bei Reaktorstillstand	C	
Aug./Okt. 78	GKN-1	Risse in den Zylinderköpfen der Notstromdieselmotoren bei Reaktorstillstand	B	
28.12.1978	KKS	Defekter Trennverstärker für die Anzeige des Speisewasserfüllstandes in einem Dampferzeuger während Leistungsbetrieb	B	



Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie INES
28.12.1978	KWO	Eingeschränkte Regelfähigkeit der Mengenregelung einer redundanten Borsäure-Dosierpumpe während Leistungsbetrieb	C
10.12.1978	KKS	Undichte Flanschverbindung am Druckhaltesystem während Reaktorstillstand	B
7.12.1978	KWW	Anriß an einer Meßleitung vom Frischdampfsystem während Leistungsbetrieb	A
7.12.1978	KKS	Fehlen des Meßsignales vom Impulskanal der Neutronenflußmessung während Leistungsbetrieb	B
4.12.1978	KWO	Ausfall des Schrittfiltermeßgerätes für die Abluftaktivitätsüberwachung während Leistungsbetrieb	B
1.12.1978	KWO	Fehlerhaftes Zeitglied in der Signalverarbeitung vom Reaktorschutzsystem während Leistungsbetrieb	C
28.11.1978	KKS	Falsche Anzeige für den Speisewasserfüllstnad im Dampferzeuger während Leistungsbetrieb	B
23.11.1978	KWB-A	Defektes Spannungsrelais der 380 V-Notstandschaltanlage bei Reaktorstillstand	C
23.11.1978	KKB	Brand im Maschinenhaus während Reaktorstillstand	C
21.11.1978	KWW	Drahtbruch in einem Meßkanal der Neutronenflußmessung während Reaktorstillstand	B
21.11.1978	GKN-1	Fehleinfall eines Steuerstabes während Leistungsbetrieb	C
16.11.1978	KKB	Aktivitätsübertragung in die Kesselanlage durch undichtes Verdampferrohrbündel während Reaktorstillstand	C
15.11.1978	KKB	Leckage durch undichte Flanschverbindung im System Konzentrataufbereitung während Reaktorstillstand	C
12.11.1978	KKI	Undichte Deckeldichtung einer Armatur vom Hochdruck-Anzapfsystem während Leistungsbetrieb	C
8.11.1978	KKI	Nichtöffnen eines Druckschiebers vom Nachkühlsystem während Leistungsbetrieb	B
5.11.1978	KWO	Ausfall der mengenmeßanzeige für die Kaminabluft während Leistungsbetrieb	C
3.11.1978	KWB-A	Defekter Niveauewächter eines Deionatbehälters während Reaktorstillstand	C
27.10.1978	GKN-1	Rohrleitungsleckage im Volumenregelssystem während Anfahrbetrieb	C
27.10.1978	GKN-1	Ausfall eines Anzeigebausteines für Stellung von Steuerstäben während Leistungsbetrieb	C
27.10.1978	KWW	Ausbildung von Zinnwhiskers in Niederspannungsverteilungen während Reaktorstillstand	C
26.10.1978	KWB-B	Erhöhte Abgabe von Jod-131 über den Kamin während Reaktorstillstand	B
25.10.1978	GKN-1	Defekter Verstärker im System der Kerninstrumentierung während Anfahrbetrieb	C
25.10.1978	KKS	Defekter Temperaturmeßumformer im Reaktorkühlsystem während Leistungsbetrieb	B
24.10.1978	KWB-A	Defekter Motor einer Nebenkühlwasserpumpe während Reaktorstillstand	C
24.10.1978	KKI	Ausfall der 110 kV-Versorgung während Reaktorstillstand	B
24.10.1978	KWW	Nichtöffnen eines Leistungsschalters in der Notstromversorgung während Reaktorstillstand	C
24.10.1978	KKB	Überflutung einer Nebenkühlwasserpumpenkammer während Reaktorstillstand	A
23.10.1978	KNK-II	Defekte Verknüpfungskarte im Reaktorschutzsystem während Reaktorstillstand	C
21.10.1978	GKN-1	Ausfall eines Notstromdieselmotors während Reaktorstillstand	C
21.10.1978	KRB-I	Defektes Steuerelement während Reaktorstillstand	B
21.10.1978	GKN-1	Fehlsynchronisation eines Notstromdieselgenerators während Reaktorstillstand	C
19.10.1978	KWB-A	Defekte an Gleichstromhilfsschützen der Gleichstromanlage für die Steuerstabantriebe während Reaktorstillstand	C
17.10.1978	KKS	Defekter Anlaßstellmotor des Motor-Generator-Umformers während Leistungsbetrieb	B
17.10.1978	KWW	Beschädigte Kabel im Reaktorschutzsystem während Reaktorstillstand	C
17.10.1978	KKB	Fund eines Bleches im Reaktordruckbehälter während Reaktorstillstand	B
16.10.1978	KKS	Defekter Drehzahlmeßumformer einer Reaktorkühlmittelpumpe bei Leistungsbetrieb	B
13.10.1978	KKS	Fehlanregung eines Reaktorschutzsignals während Leistungsbetrieb	B
13.10.1978	KKI	Ausfall einer Reaktorkühlmittelpumpe (Axialpumpe) während Leistungsbetrieb	C
13.10.1978	KKS	Ausfall eines 24 V-Gleichrichters durch defekten Transformator bei Leistungsbetrieb	B
13.10.1978	KKI	Ausfall einer Reaktorkühlmittelpumpe (Axialpumpe) während Leistungsbetrieb	C
8.10.1978	KKS	Undichte Stopfbuchse einer Entleerungsarmatur während Leistungsbetrieb	C
7.10.1978	KWW	Defekte Laufschaufeln am Niederdruckteil der Turbine während Leistungsbetrieb	C
3.10.1978	GKN-1	Dichtungsschaden an einer Reaktorkühlmittelpumpe während Reaktorstillstand	C
2.10.1978	KKI	Dampfleckage am Gehäuseflansch eines Magnetventils während Leistungsbetrieb	C
1.10.1978	KKI	Undichte Deckeldichtung einer Armatur vom Elektro-Magnetfiltersystem während Leistungsbetrieb	C
1.10.1978	KKI	Undichte Deckeldichtung einer Armatur vom Hochdruck-Anzapfsystem während Leistungsbetrieb	C
27.9.1978	KKI	Leckage aus einer Meßleitungsschweißnaht am Austritt der Hochdruckturbine bei Leistungsbetrieb	B

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
27.9.1978	KKI	Abriß einer Meßleitung hinter dem Umleitregelventil bei Leistungsbetrieb	B	
26.9.1978	KWW	Gering Wasserleckage an einer Nebenkühlwasser-Eintrittsleitung bei Leistungsbetrieb	C	
26.9.1978	KKB	Riß in einer Stopfbuchsabsaugleitung bei Reaktorstillstand	C	
24.9.1978	KKI	Massenstromdifferenz zwischen Heizdampf und Zwischenüberhitzerkondensat bei Leistungsbetrieb	C	
24.9.1978	KWB-A	Überschreitung der genehmigten Mittelzeit-Abgaberate für Jod-131 bei Reaktorstillstand	B	
24.9.1978	GKN-1	Abscheren einer Spannhülse an einem Notstromdieselmotor bei Reaktorstillstand	C	
23.9.1978	KKI	Ausfall einer Reaktorkühlmittelpumpe (Axialpumpe) bei Leistungsbetrieb	C	
21.9.1978	KKI	Riß an einer Schweißnaht in der Saugleitung einer Hauptspeisewasserpumpe bei Leistungsbetrieb	C	
20.9.1978	GKN-1	Fehlanregung des Drehstrom-Generatorschutzes bei Reaktorstillstand	C	
20.9.1978	KWW	Defekt in der Massenstromregelung vom Niederdruck-Notkühlsystem bei Leistungsbetrieb	C	
18.9.1978	KKS	Undichter Ventilsitz eines Rückschlagventils bei Leistungsbetrieb	C	
16.9.1978	GKN-1	Absturz der Zentrierglocke bei Reaktorstillstand	B	
14.9.1978	GKN-1	Fehlanregung des Drehstrom-Generatorschutzes bei Reaktorstillstand	C	
8.9.1978	KKB	Riß im Bereich der ehemaligen Kernnotkühlrohrhalterung bei Reaktorstillstand	C	
30.8.1978	GKN-1	Ausfall der Energieversorgung bei abgeschaltetem Reaktor und laufenden Revisionarbeiten	A	
23.8.1978	KWW	Ausfall eines Vorbedampfungsventiles für ein Frischdampf-Entlastungsventil bei Leistungsbetrieb	B	
23.8.1978	KKB	Undichtes Vorwärmerrohrbündel der Verdampferanlage bei Reaktorstillstand	C	
18.8.1978	KWO	Leckage aus einer ehemaligen Meßleitung im Bereich Dampferzeuger-Abschlämmung bei Leistungsbetrieb	C	
16.8.1978	GKN-1	Fehlauslösung eines Schalters durch defekte Geomatikkarte bei Leistungsbetrieb	C	
16.8.1978	GKN-1	Fehlanzeige der analogen Stabstellung bei Reaktorschnellabschaltung	C	
16.8.1978	GKN-1	Heißlaufen der Antriebswelle für Kraftstoff- und Kühlwasserpumpe eines Notstromdieselmotors bei unterkritischem Reaktorzustand	B	
16.8.1978	GKN-1	Defektes Anzeigegerät eines Abblaseregelventils bei unterkritischem Reaktorzustand	C	
11.8.1978	KWW	Klemmen des Zeigers einer Schaltbartonzelle zur Messung der Frischdampfmenge bei Leistungsbetrieb	B	
8.8.1978	KKB	Anrisse an den Zylinderköpfen von Notstromdieselmotoren bei Reaktorstillstand	C	
7.8.1978	KWW	Blockieren des Kühlwasserschlebers eines Notstromdieselmotors bei Leistungsbetrieb	B	
3.8.1978	GKN-1	Defekter Notstromdieselmotor bei Leistungsbetrieb	B	
26.7.1978	KKI	Einstellungsfehler einer Zeitkarte für den Schweranlauf eines Antriebsmotors bei Reaktorstillstand	C	
19.7.1978	KKS	Pumpenwellenbruch der Nachkühlpumpe vom Notstandssystem bei Leistungsbetrieb	B	
18.7.1978	KNK-II	Defekte Grenzwertkarte einer Brennelementtemperaturmessung bei Leistungsbetrieb	C	
4.7.1978	KWW	Dichtungsleckage an einem Kondensatreinigungsfilter bei Leistungsbetrieb	B	
24.6.1978	GKN-1	Ausfall einer horizontalen Achse des Freifeldgebers der seismischen Instrumentierung bei Leistungsbetrieb	C	
23.6.1978	GKN-1	Ausfall aller Hauptspeisewasserpumpen	C	
23.6.1978	GKN-1	Defekter Motor einer Hauptspeisepumpe bei Leistungsbetrieb	C	
22.6.1978	KNK-II	Defekte Thermoelemente während der Inbetriebnahmephase	C	
22.6.1978	KKI	Defekter Radialschieber im Lagerdruckwassersystem bei Anlagenstillstand	B	
21.6.1978	GKN-1	Defekt im Turbinenregler	C	
20.6.1978	KWB-B	Geringfügige Überschreitung der genehmigten Mittelzeit-Abgaberate für Jod-131	B	
19.6.1978	MZFR	Defekter Meßwertvergleich	C	
19.6.1978	KWB-B	Erhöhte Abgabe radioaktiver Stoffe bei Reaktorstillstand	B	
18.6.1978	KWO	Defekte Befestigung der Stauplatte im unteren Kerngerüst	B	
18.6.1978	KKB	Frischdampfleckage im Maschinenhaus	A	
17.6.1978	KKB	Erhöhte Edelgasabgabe als Folge einer Reaktorschnellabschaltung	A	
14.6.1978	KKI	Anrisse an den Kondensat-Ablaufleitungen des Zwischenüberhitzerkondensatsystems bei Anlagenstillstand	C	
14.6.1978	KWO	Defekter Kabelanschluß am Meßwandlertransformator eines Notstromdieselgenerators bei abgeschaltetem Reaktor	B	
9.6.1978	KWW	Steuerluftleckagen an den Vorsteuerventilen für die Frischdampf-Entlastungsventile bei Anlagenstillstand	B	
8.6.1978	KWW	Verdacht auf Anriß einer Schweißnaht in der Hauptspeisewasserleitung bei Anlagenstillstand	C	
1.6.1978	KKB	Defekt in einer Druckmeßeinrichtung und ungenügende Dämpfung von Meßsignalen	C	
31.5.1978	KKP-1	Ausfall eines Gleichrichters in der 220 V Gleichstrom-Versorgung während der Vorbetriebsprüfungen	C	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
29.5.1978	KKS	Ausfall einer Ionisationskammer bei Leistungsbetrieb	B	
26.5.1978	KKS	Ansprechen der Vergleicher für den Dampferzeugerfüllstand bei Leistungsbetrieb	B	
25.5.1978	KWO	Funktionsstörung am 220 kV-Leistungsschalter bei Laständerung der Anlage	C	
24.5.1978	KKS	Antriebsdieselmotor nicht voll funktionsfähig	B	
20.5.1978	KKI	Kontamination außerhalb des Kontrollbereiches	A	
19.5.1978	KWW	Verdacht auf Kantenersatz an drei Schweißnähten der Speisewasserleitung bei Anlagenstillstand	C	
18.5.1978	GKN-1	Absenkung der Reaktorleistung durch Ansprechen der Doppler-Bank-Einfahrsperr	B	
13.5.1978	AVR	Wasserleckage in das Primärsystem	C	
13.5.1978	KWO	Absturz eines Brennelementes in das Brennelementlagerbecken	B	
11.5.1978	KRB-I	Ausfall der Notstromversorgung im Anforderungsfall bei Anlagenstillstand	B	
9.5.1978	KKS	Defekter Trennverstärker im Reaktorschutzsystem bei Leistungsbetrieb	B	
8.5.1978	KWO	Ansprechen des Kondensatorschutzes	B	
5.5.1978	KRB-I	Werkstoffprobleme an Vorschuhenden von Reaktordruckbehälter-Eintrittsstutzen	B	
5.5.1978	GKN-1	Defekte Hauptspeisewasserregelarmatur	B	
5.5.1978	KWB-B	Defekte Kraftstoffpumpe eines Notstromdieselmotors bei Leistungsbetrieb	C	
27.4.1978	KWB-A	Abriß einer flexiblen Rohrverbindung an einem Notstromdieselmotor bei Leistungsbetrieb	B	
20.4.1978	KKP-1	Ansprechen des Sicherheitsventils von Schnellabschalttank 2 während Vorbetriebsprüfungen	C	
18.4.1978	KKI	Ausfall einer Reaktorkühlmittelpumpe (Axialpumpe) während der Inbetriebnahmephase	C	
18.4.1978	KWB-B	Defektes Fußventil in der Kraftstoffversorgung eines Notstromdieselmotors bei Leistungsbetrieb	C	
18.4.1978	KNK-II	Defekter Regler der Speisewasserdurchsatzregelung eines Dampferzeugers	C	
15.4.1978	GKN-1	Ausfall einer Reaktorkühlmittelpumpe bei Anfahrbetrieb der Anlage	C	
14.4.1978	KKI	Ausfall eines Wechselrichters während der Inbetriebnahme	B	
12.4.1978	KKI	Ausfall einer Reaktorkühlmittelpumpe (Axialpumpe) während der Inbetriebnahmephase	C	
11.4.1978	KKI	Selbsttätiges Schließen eines Turbinenstellventiles	C	
10.4.1978	KWW	Anriß in der Schweißnaht eines Meßstutzens in der Speisewasserleitung bei Anlagenstillstand	B	
10.4.1978	KKI	Ausfall eines Wechselrichters bei Inbetriebnahme der Anlage	B	
10.4.1978	GKN-1	Defekte Dichtung einer Reaktorkühlmittelpumpe bei Anfahrbetrieb	B	
9.4.1978	KWW	Risse an den Versteifungsrippen der Strömungsleitbleche des Dampftrockners	C	
8.4.1978	MZFR	Tropfenleckage an einer Entlüftungsleitung bei Leistungsbetrieb	C	
8.4.1978	KWW	Ausfall eines Notstromdieselgenerators bei Anlagenstillstand	C	
8.4.1978	KWW	Außerparalleler Hochlauf der Notstromdieselmotoren bei Anlagenstillstand	B	
6.4.1978	GKN-1	Erhöhte Leckage an einer Reaktorkühlmittelpumpe	B	
6.4.1978	GKN-1	Ausfall eines Notstromdieselgenerators durch Fehlschließen des Generatorschalters	B	
3.4.1978	KWW	Steuerluftleckage an den Vorsteuerventilen für Frischdampf-Entlastungsventile bei Anlagenstillstand	B	
3.4.1978	GKN-1	Ausfall eines Notstromdieselgenerators bei Leistungsbetrieb	C	
3.4.1978	KWW	Ausfall der automatischen Zuschaltung der Steuerluftkompressoren für die Entlastungsventile bei Leistungsbetrieb	B	
1.4.1978	MZFR	Erhöhtes Tritium-Niveau im Reaktorraum während Brennelement-Wechsel	B	
31.3.1978	KNK-II	Defektes Reaktimeter während der Inbetriebnahme	C	
30.3.1978	GKN-1	Kurbelwellenbruch an einer Hochdruck-Förderpumpe bei Leistungsbetrieb	B	
27.3.1978	KNK-II	Ausfall aller Düsenregelschieber durch erhöhte Stromaufnahme in der Anfahrprüfphase	C	
24.3.1978	KNK-II	Ausfall der Reaktorkühlmittelpumpen in der Anfahrprüfphase	C	
24.3.1978	KKI	Selbsttätiges Schließen eines Turbinenstellventiles	C	
23.3.1978	KKI	Leckage in der Zudampfleitung zur Einspeiseturbine außerhalb der druckführenden Umschließung	B	
23.3.1978	KWW	Verschleiß am Differenzdruckmeßgerät im Kernsprühsystem bei Leistungsbetrieb	B	
21.3.1978	KWB-A	Kühlwasser im Motorenöl eines Notstromdieselmotors bei Leistungsbetrieb	B	
16.3.1978	GKN-1	Ausfall der Jodmeßstelle bei Leistungsbetrieb	B	
10.3.1978	KKI	Selbsttätiges Schließen von Turbinenstellventilen	C	
9.3.1978	KKI	Ausfall einer Pumpe vom Nachkühlssystem während der Inbetriebnahme	B	
9.3.1978	KKP-1	Leck des Innenbehälters vom Schnellabschalttank 1 bei Vortriebsprüfungen	C	
9.3.1978	KWB-A	Herausfallen eines Brennelementes aus dem Schwenkkorb bei Leistungsbetrieb	B	
6.3.1978	GKN-1	Elektrische Störung am Spannungsregler eines Notstromdiesels bei Leistungsbetrieb	B	
6.3.1978	GKN-1	Hauptkühlmittelpumpenausfall mit nachfolgender Reaktorschnellabschaltung	C	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie INES
3.3.1978	KWO	Undichte Schweißnaht am Abgang Volumenregelsystem aus dem Nachkühlsystem während Leistungsbetrieb	B
24.2.1978	GKN-1	Fehleinfall eines Steuerstabes bei Leistungsbetrieb	B
21.2.1978	KWW	Blockieren eines Steuerstabes beim Wiederanfahren	B
21.2.1978	KWW	Reaktorabschaltung durch Anstieg des Füllstandes im Ringwasserbehälter	C
12.2.1978	KNK-II	Defekt im Kompunderreger eines Notstromdieselgenerators bei Anlagenstillstand	B
9.2.1978	KKI	Ausfall einer Primärkühlmittel-Umwälzpumpe durch defekte Magnetspule eines Drosselleckage-Magnetventils	C
8.2.1978	KKI	Primärwasserleckage durch Abriß einer provisorischen Meßleitung während der Inbetriebnahme	B
6.2.1978	KKS	Defekter Grenzwertmelder bei Leistungsbetrieb	B
25.1.1978	GKN-1	Nichtschließen einer Absperrarmatur der Flutbehälter bei Reaktorschutzprüfung	B
25.1.1978	KWW	Defekt in der Steuerung für die Kernflutpumpe 2 während Leistungsbetrieb	B
25.1.1978	KWB-B	Tropfenleckage an der Speisewasserrückschlagarmatur vor Dampferzeuger 2 bei abgeschalteter Anlage	B
19.1.1978	KWB-B	Leckage aus einem Kühlwasserstutzen eines Notstromdieselmotors bei Leistungsbetrieb	C
16.1.1978	KKI	Riß an einer Schweißnaht der Entleerungsleitung von SAS-Tank 1	B
13.1.1978	KWW	Defektes Differenzdruckmeßgerät vom Kernsprühsystem bei Leistungsbetrieb	B
13.1.1978	KKB	Klemmen eines Steuerstabes in der Anfahrphase	B
13.1.1978	KWL	Wasserverlust aus dem Inaktivwasserprüf- und speicherbehälter bei Reaktorstillstand	B
12.1.1978	KKB	Geringe Undichtigkeiten an der Frischdampfleitung beim Anfahren des Reaktors	C
11.1.1978	KKS	Reaktorabschaltung durch Beschädigung der Rücklaufleitung von den Hauptkühlwasserpumpen	B
9.1.1978	KWO	Ausfall des Kontaktthermometers zur Überwachung der Kühlwassertemperatur von Notstromdiesel 1 bei Leistungsbetrieb des Reaktors	C
9.1.1978	KWW	Riß mit Wasserleckage an Druckminderrohr von Hauptspeisewasserstrang 2 bei Leistungsbetrieb	B
5.1.1978	KWB-B	Gebrochene Befestigungsschrauben der Einspritzdüsenhalterungen an Notstromdieselaggregaten bei Leistungsbetrieb des Reaktors	B
4.1.1978	KKI	Abschaltung des Antriebsmotors einer Primärkühlmittel-Umwälzpumpe durch Überstrom	C
3.1.1978	GKN-1	Defekte Rohre im Kondensator (Wärmesenke) des DS-Turbine bei Leistungsbetrieb	C
2.1.1978	KKI	Bruch des Laufrades einer Hauptspeisewasserpumpe	C
2.1.1978	KKS	Ausfall eines linearen Meßverstärkers für den Neutronenfluß-Leistungsbereich bei Leistungsbetrieb	C
<b>1977</b>			
März 1977	KWL	Gebrochene Anpreßfedern in den Verbindungskupplungen zu den Kernsprühhingen	B
Febr./März 1977	AVR	Vorzeitige Belegung der Gasreinigungsanlage und Membranbruch eines Kompressors	C
Bis Okt. 1977	VAK	Risse an den Schweißnähten des Dampfumformers	C
Bis Jan. 77	KWL	Risse in der sekundärseitigen Rundnaht am oberen Rohrboden vom Dampfumformer I	C
7.10.1977	GKN-1	Motorschaden an einem Abgaskompressor	B
7.10.1977	KWW	Ursachenfindung der Vorkommnisse GRS-Nr. 89/77 und GRS-Nr. 99/77	B
39. Wo. 1977	KWW	Kantenversatz von zwei Rohrleitungsschweißnähten der Frischdampfleitung	B
3.10.1977	KWW	Leistungsschalterfall zu den Schienen BS und BT	B
3.10.1977	KWW	Leistungsschalterfall zur Schiene BT	B
21.10.1977	KWW	Anstieg der Luftaktivität im Maschinenhaus	B
20.10.1977	KKP-1	Ausfall eines Notstromdiesels durch defekte MEA-Ansteuerungskarte	B
17.10.1977	KRB-I	Anrisse in primärseitigen Vorschuhenden der Dampferzeuger	B
17.10.1977	KWW	Außerparalleler Hochlauf und anschließender Abwurf aller Notstromdiesel bei Wiederholungsprüfungen	B
15.10.1977	KWB-A	Defekte Stellungsmeldung am Rückschlag-Eckventil während BE-Wechsel	C
13.10.1977	AVR	Defekte Bypassklappe im Reaktorkühlsystem	C
11.10.1977	KWB-A	Motorkühlwasserleckage an einem Notstromdiesel	B
10.10.1977	KWW	Allmählicher Anstieg der Leckage im Druckabbausystem	A
29.12.1977	KWW	Ausfall einer Grenzwertkarte für die Neutronenflußmessung bei Leistungsbetrieb	C
27.12.1977	KWB-A	Reaktorabschaltung durch Ausfall eines Notstromdiesels	B
22.12.1977	KWB-A	Motorkühlwasserleckage an der Druckausgleichsleitung der Kühlwasserpumpe eines Notstromdiesels bei Leistungsbetrieb	B

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
20.12.1977	KWB-A	Defekter Ölkühler eines Notstromdiesels bei Leistungsbetrieb	C	
14.12.1977	KWO	Reaktorabschaltung durch zunehmende Leckage am Dampferzeuger	B	
13.12.1977	GKN-1	Leistungsreduzierung durch Fehleinfall eines Steuerstabes	B	
10.12.1977	KKI	Riß an einer Schweißnaht der Entleerungsleitung von SAS-Tank 1	B	
2.12.1977	GKN-1	Überhöhter Nulleffekt eines Zählrohres für die N 16-Messung bei Leistungsbetrieb	C	
2.12.1977	KKI	Verzögertes Schließen eines Radialschiebers bei Leistungsbetrieb	C	
2.12.1977	KKS	Reaktorabschaltung durch Bruch der Vorlaufleitung zu den Hauptkühlwasserpumpen	B	
1.12.1977	KKI	Systemausfall der Steuerluft vom Schnellabschaltsystem nach RESA (unterkritisch)	B	
30.11.1977	KKS	Nichtöffnung eines Regelventils führte zur Leistungsabsenkung auf ca. 300 Mwe	B	
29.11.1977	KKI	Systemausfall der Steuerluft vom Schnellabschaltsystem nach RESA (unterkritisch)	B	
25.11.1977	KKP-1	Ausfall eines Drehzahlreglers von Notstromdiesel 2 während der Vorbereitungsprüfungen	B	
25.11.1977	KKP-1	Ausfall der Rückmeldung von Notstromdiesel 2 während der Vorbetriebsprüfung	C	
25.11.1977	KKP-1	Defekte Magnetspule einer Schnellschlußklappe am Notstromdiesel 2	C	
23.11.1977	KRB-I	Anrisse in der Primärdampfleitung und Umleitstation (Maschinenhaus)	B	
23.11.1977	GKN-1	Überhitzung eines Zählrohres der N16-Messung	C	
21.11.1977	GKN-1	Verminderte Förderleistung einer Speisewasserpumpe bei Leistungsbetrieb	C	
18.11.1977	KKB	Ständerwicklungsschaden am Notstromgenerator 2 durch asynchrone Aufsaltung	B	
17.11.1977	GKN-1	Fehlansprechen des Aggregateschutzes der Hauptspeisewasserpumpen RL 01 D001 und RL 02 D001	B	
11.11.1977	KWB-B	Nichtöffnung eines Frischdampf-Absperrschiebers beim Abfahren der Anlage	B	
10.11.1977	GKN-1	Defektes Lager einer Kühlturmpumpe bei Leistungsbetrieb	C	
10.11.1977	GKN-1	Ausfall der Hauptspeisewasserpumpen 1 und 2	B	
31.10.1977	KWB-B	Auslösung des Einspeiseschalters der 380 V-Anlage durch Kurzschluß bei abgeschalteter Anlage	C	
29.10.1977	KWB-B	Anstieg der Jodaktivität in der Abluft	B	
29.10.1977	KWW	Öffnungsversagen einer Armatur im Kernflutsystem	B	
23.10.1977	GKN-1	Motorschaden an einem Abgaskompressor	B	
29.9.1977	KWB-A	Ausfall eines Notstromdiesels durch Bruch der Kurbelwelle	B	
28.9.1977	KKP-1	Zerstörung einer Einschubeinheit durch Lichtbogenbildung	C	
22.9.1977	KWW	Abschaltung von Notstromdiesel Nr. 4 durch Defekt in der Steuerung	B	
22.9.1977	KWW	Hochlaufen eines Notstromdiesels außerhalb des Verbandes	C	
21.9.1977	GKN-1	Nichtöffnung eines Frischdampf-Bypaßventils während der Inbetriebnahme	B	
21.9.1977	GKN-1	Nichtöffnung eines Frischdampf-Bypaßventils während der Inbetriebnahme	B	
21.9.1977	GKN-1	Unbeabsichtigte Kritikalität aufgrund unzureichender administrativer Vorbereitung der Wiederinbetriebnahme nach BE-Wechsel und anschließendes Ausdampfen eines Dampferzeugers infolge Nichtschließen eines Sekundärsicherheitsventils	A	
21.9.1977	GKN-1	Schließversagen des Frischdampf-Sicherheitsventils RAO1 SOO1	B	
20.9.1977	KWW	Überbeanspruchung von zwei Formstücken der Saugleitung zur Kernsprühpumpe 1	C	
18.9.1977	KWW	Risse im HD-Vorwärmer	B	
16.9.1977	KWW	Kantenversatz von zwei Rohrleitungsschweißnähten	B	
10.9.1977	KWO	Nichtstarten einer Nebenkühlwasserpumpe bei Wiederholungsprüfung während Leistungsbetrieb	C	
7.9.1977	KWW	Überlastung der Mindestmengenabgänge (Formstück) in den Druckleitungen der 4 Kernflutpumpen	C	
7.9.1977	KKB	Montagefehler an zwei internen Axialpumpen (vorläufige Meldung)	C	
7.9.1977	AVR	Ausfall der Beschickungsanlage	C	
6.9.1977	GKN-1	Austritt von Wasser aus der Entleerung des Reaktorbeckens	C	
5.9.1977	KWW	Ungleichmäßiges Längenwachstum von Brennstabhüllrohren	C	
31.8.1977	GKN-1	Stickstoffreisetzung ins Containment bei Reaktorstillstand	C	
30.8.1977	KWB-A	Defekte Kühlwasserleitung eines Notstromaggregates bei Reaktorstillstand	B	
30.8.1977	KWB-B	Defekte Batterien der 220 V-Gleichstromverteilung 2	C	
25.8.1977	KKS	Leistungsreduzierung durch Störung am Drehzahlregler für Umformer	B	
24.8.1977	KWW	Kurzschluß im Einspeiseschalter bei Reaktorstillstand	C	
23.8.1977	GKN-1	Undichtes Rückschlagventil der Personenschleuse verhindert Schließen der Innentür bei Reaktorstillstand	B	
23.8.1977	GKN-1	Anregung des YZ 45-Reaktorschutzsignals	B	
22.8.1977	GKN-1	Ferritische Beläge an einer Nachkühlpumpe	C	
19.8.1977	KWB-B	Aktivitätsfreisetzung in die Umgebung bei Leistungsbetrieb	B	
17.8.1977	GKN-1	Defekte Brennstäbe	B	

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie INES
16.8.1977	GKN-1	Risse in den Stützen des Wasserabscheider-Zwischenüberhitzersystems bei Reaktorstillstand	C
15.8.1977	KWW	Risse an den Strömungsleitblechen des Dampftrockners	C
11.8.1977	GKN-1	Riß in der Schweißnaht eines Meßstutzens	C
10.8.1977	KWO	Beschädigtes Pumpenlager einer Nachkühlpumpe bei Reaktorstillstand	C
9.8.1977	KKS	Ausfall der Hauptspeisepumpen RL 11713-DO1 bei Leistungsbetrieb	B
9.8.1977	GKN-1	Risse an Gehäusen der Erstabsperrarmaturen bei Reaktorstillstand	C
8.8.1977	GKN-1	Anregung von Reaktorschutzsignalen durch Simulation Primärkreisdruck >10 Bar bei Reaktorstillstand	B
7.8.1977	KKB	Systemausfall durch defekte Tauchspule bei Leistungsbetrieb	B
7.8.1977	KKS	Ausfall von zwei Hauptkühlmittelpumpen sowie RESA und TUSA durch Blitzeinschlag	B
6.8.1977	GKN-1	Spannungslosigkeit der Anlage durch Fehlbedienung an der 10 kV-Schiene bei Reaktorstillstand	B
2.8.1977	GKN-1	Ansprechen des Reaktorschutzsignals durch Bedienungsfehler bei Nachkühlbetrieb mit abgesenktem Wasserstand	B
2.8.1977	KWO	Ausfall der gesamten Telefon-Amtsleitungen	C
2.8.1977	GKN-1	Personengefährdung im Containment	C
31.7.1977	KKS	Defekter Gleichrichter im Teleperm-Grenzwertmelder bei Leistungsbetrieb	B
30.7.1977	KWO	Erdschluß im Generatorständer bei Leistungsbetrieb	C
29.7.1977	AVR	Systemausfall durch Verklemmen des Höhenförderers	C
29.7.1977	AVR	Reaktorabschaltung durch Systemausfall infolge defekten Verwenigers	C
22.7.1977	GKN-1	Dampfleckage an der Dichtung eines Sicherheitsventils bei Leistungsbetrieb	B
11.7.1977	KKS	Störmeldung auf Reaktorschutztafel durch defektes Kettenglied bei Leistungsbetrieb	C
8.7.1977	KWW	Einspurprobleme am Anlasser eines Notstromdiesels	B
8.7.1977	KKI	Ausfall eines Notstromdiesels durch blockierten Kühlwasserschieber bei Inbetriebnahme des Reaktors	B
7.7.1977	KWB-B	Auslegungsfehler in der Verriegelung des Kuppelschalters (Reaktorstillstand)	B
6.7.1977	GKN-1	Umschaltung auf Notsperrwasserversorgung der Hauptkühlmittelpumpe bewirkte Druckanstieg hinter Pumpen des Volumenregelsystems (TA-Pumpen)	C
3.7.1977	KWO	Reaktorabschaltung infolge zunehmender Leckage eines Dampferzeugers	B
24.6.1977	KKB	Kanalausfall durch defekten Sonac-Verstärker bei Leistungsbetrieb	C
20.6.1977	KWW	Anriß am Abgang der Mindestmengenleitung einer Kernflutpumpe bei Leistungsbetrieb	C
19.6.1977	KWO	Undichte Schweißnaht an einem T-Rohrleitungsstück auf der Saugseite einer HD-Förderpumpe	B
6.6.1977	KWW	Ausfall eines Notstromdiesels bei Leistungsbetrieb	B
5.6.1977	GKN-1	Ausfall eines Notstromdiesels bei Leistungsbetrieb	B
3.6.1977	KKS	Ausfall eines Notstromdiesels bei Leistungsbetrieb	B
29.5.1977	KKB	Defektes Notstromdieselaggregat bei Leistungsbetrieb	B
23.5.1977	KWW	Reaktorabschaltung durch Ausfall von zwei Pumpen	B
11.5.1977	KKB	Reaktorschnellabschaltung durch defekte Geomatikkarte bei Leistungsbetrieb	C
10.5.1977	KKB	Ausfall eines Nachkühlkreises durch defekte Systempumpe bei Leistungsbetrieb	B
9.5.1977	KKP-1	Blockierte Schwingungsdämpfer im Schnellabschaltsystem bei unbeladenem Reaktor	C
2.5.1977	KWW	Bruch der Pumpenwelle der NZKW-Pumpe 2 bei Leistungsbetrieb 80%	C
24.4.1977	KKS	Defektes Steuerelement	C
21.4.1977	KWB-A	Kühlwasserleckage an einem Notstromdiesel bei Leistungsbetrieb	C
17.4.1977	KKS	Erhöhte Aktivitätsabgabe beim Auswechseln einer Armatur im Volumenregelsystem während Reaktorstillstand	A
16.4.1977	KKS	Erhöhte Aktivitätsfreisetzung durch Bruch der Anschlußschweißnaht einer Entleerungsleitung (NW 15) an die Rücklaufleitung (NW 80) zum Volumenregelsystem bei Nulleistung	A
16.4.1977	KKS	Erhöhte Aktivitätsabgabe beim Wechsel von Ionentauschermaterial in der Kühlmittelreinigung während Reaktorstillstand	A
14.4.1977	KWB-B	Erhöhte Aktivitätsfreisetzung beim Entlüften eines Filters während Leistungsbetrieb	B
13.4.1977	KKS	Erhöhte Aktivitätsabgabe durch undichte Reißmembrane der Loop-Höhenstandsanzeige bei Reaktorstillstand	B
13.4.1977	GKN-1	Defekter Schalter bewirkt Ausfall der Hauptkühlwasser- und Kühlturmpumpen mit nachfolgender TUSA und RESA von Hand	C
7.4.1977	GKN-1	Verminderter Abscheidegrad von Aktivkohlefiltern bei Leistungsbetrieb	C
29.3.1977	MZFR	Schnellabschaltung des Reaktors durch Druckabsenkung im Druckluftsystem infolge Handumschaltung auf Bypass	C
28.3.1977	KKS	Reaktorabschaltung infolge Wackelkontaktes an einem Trennverstärker bei Vollastbetrieb	B

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie	INES
23.3.1977	GKN-1	Ausfall der Dieselpumpe am Notstromdiesel EY 92 bei Leistungsbetrieb	B	
17.3.1977	KKB	Ausfall einer Tauchpumpe für die Abgabe von radioaktivem Wasser	C	
11.3.1977	KWO	Abschalten einer Notspeisepumpe durch Fehlauflösung des magnetischen Überstromauslösers bei Leistungsbetrieb	B	
11.3.1977	GKN-1	Ansprechen des Sicherheitsventils der Hochdruck-Förderpumpe TA 42 DOO1 während einer Reaktorschutzprüfung	B	
10.3.1977	KKP-1	Verletzung des Inbetriebsetzungsingenieurs bei Kontrolle des Ventils YT 13 S211	C	
5.3.1977	KWB-B	Ausfall der Kältemaschine durch Kurzschluß im Antriebsmotor	C	
27.2.1977	KKS	Steuerstabsfehleinfall durch Kurzschluß in der Schrittanzeige	B	
26.2.1977	KKP-1	Überdrücken von Rohrleitungen während der Druckprobe bei unbeladenem Reaktor	C	
25.2.1977	KKB	Ausfall des Fahrkamersystems I der Kern-Innen-Instrumentierung	B	
24.2.1977	GKN-1	Kein Lüftungsabschluß bei Test im TL-System während Leistungsbetrieb	B	
10.2.1977	KKS	Störung an Vergleichbausteinen infolge einer defekten Bartonzelle	B	
3.2.1977	KKP-1	Leistungsabfall eines Notstromdiesels infolge thermischer Überlast	C	
30.1.1977	KKB	Risse an Haltflaschen der Kernnotkühlrohre am Dampfabscheider	C	
26.1.1977	GKN-1	Anstieg der Edelgasaktivität im Reaktorhilfsanlagengebäude bei Leistungsbetrieb	B	
23.1.1977	KKB	Schadhafte Vorsteuerventile der Isolationsventile durch Tropfen-Erosion	C	
20.1.1977	KKB	Störung in der Stopfbuchsabsauganlage durch eine zu klein dimensionierte Kondensatablaufleitung	C	
18.1.1977	KKS	Lüftungsabschluß des Reaktorgebäudes ausgelöst durch defekte Abluft-Aktivitätsmessstelle	B	
15.1.1977	KWB-B	Freisetzung radioaktiver Stoffe unterhalb der genehmigten Grenzwerte	B	
13.1.1977	KRB-I	Bruch an einem Stutzen des Primärsicherheitsventils D14 sowie Risse an den Stutzen anderer Primärsicherheitsventile als Folge einer Überspeisung des Reaktordruckbehälters	A	
30.5.1905	KKP-1	Mängel an Komponenten des Frischdampf- und Speisewassersystems	C	
<b>1965-1976</b>				
Sept. 1972	KNK-I	Ausfall der Spannungsversorgung		
Sept. 1970	KWL	Meßgeräteausfall		
Okt. 1974	MZFR	Undichtes Rohr in Wärmetauscher		
Okt. 1973	KKN	Dampferzeugerschaden		
Okt. 1972	KNK-I	Dampferzeugerschaden		
Okt. 1969	VAK	Steuerelementstörung		
Okt. 1968	KWO	Dampftrocknerstörung		
Nov./Dez. 1972	KWW	Dampftrocknerstörung		
Nov. 70	KWO	Pumpenschaden		
Nov. 70	KWO	Dampferzeugerschaden		
Nov. 1967	KWO	Schwingungserscheinungen		
März 1969	MZFR	Pumpenschaden		
Mai 1972	KNK-I	Isopropanol-Brand		
Juni 1972	KWL	Schäden an den Kondensatablaufrohren der Dampfumformer		
Juni 1970	VAK	Brennelementschaden		
Juni 1967	VAK	Brennelementschäden		
Juli/Dez. 1966	VAK	Brennelementschäden im Versuchskreislauf		
Juli 1973	AVR	Überhöhte Tritiumableitung mit der Fortluft		
Juli 1970	KWL	Turbinenschaden		
Juli 1970	KNK-I	Rohrleitungsschäden		
Februar 1965	KNK-I	Natriumbrand		
Febr. 1969	KWL	Brennelementschäden		
Feb. 1971	AVR	Ölbrand		
Dez. 1973	KKN	Dampferzeugerschaden		
Dez. 1972	AVR	Brennelementschäden		
Aug. 1973	KNK-I	Dampferzeugerschaden		
Aug. 1973	KKS	Kernschemelaustausch		
April 1969	VAK	Brennelementschaden		
-1974	KWW	Erhöhung der Qualitätsanforderungen für Schnellabschaltbehälter		

Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie INES
-1974	KKB	Erhöhung der Qualitätsanforderungen für Schnellabschaltbehälter	
-1974	KNK-I	Innerbetriebliche Argonfreisetzung	
-1974	KKU	Risse im Sicherheitsbehälter während der Bauphase	
-1974	KKI	Erhöhung der Qualitätsanforderungen für Schnellabschaltbehälter	
-1974	KKB	Risse im Kondensationskammerboden während der Bauphase	
-1974	KKP-1	Erhöhung der Qualitätsanforderungen für Schnellabschaltbehälter	
-1973	KWB-B	Rißbildungen an Stahlteilen während der Bauphase	
-1973	KWB-A	Rißbildungen an Stahlteilen während der Bauphase	
-1973	KWB-A	Rißbildungen an Stahlteilen während der Bauphase	
-1973	KKP-1	Rißbildungen an Stahlteilen während der Bauphase	
-1973	KKP-1	Prüfchwierigkeiten in der Bauphase	
-1973	KKB	Prüfchwierigkeiten in der Bauphase	
-1973	KKS	Rißbildungen an Stahlteilen während der Bauphase	
-1971	VAK	Turbinenschaden	
-1971	KWW	Prüfchwierigkeiten in der Bauphase	
-1971	KNK-I	Versagen der Anfahrspaltkammern	
-1971	KKS	Prüfchwierigkeiten in der Bauphase	
-1970	KWO	Jodableitungen mit der Fortluft	
-1969	KWO	Erhöhte Xenonableitungen mit dem Abwasser	
-1969	KWO	Jodableitungen mit der Fortluft	
-1969	KWL	Kühlmittelleckage	
-1969	VAK	Turbinenschaden	
-1969	VAK	Pumpenschaden	
-1969	MZFR	Rohrleitungsschwingungen	
-1968	MZFR	Mängel in der Hydrauliksteuerung	
-1968	MZFR	Hohe Strahlenbelastung des Betriebspersonals	
-1968	VAK	Brennelementschaden	
-1968	KWO	Steuerelementstörung	
-1968	KWO	Störung des Boreinspeisesystems	
-1967	MZFR	Beladestörfall	
30.12.1976	GKN-1	Ansprechen eines Sekundär-Sicherheitsventils	
12.11.1976	THTR-300	Brand im Spannbetonbehälter	
31.10.1976	KKB	Ausfall der Notstromdiesel im Prüfungsfall	
22.9.1976	KWW	Störung im Reaktorschutzsystem	
5.7.1976	GKN-1	Schäden an den Hauptkühlmittelpumpen	
11.6.1976	VAK	Ausfall einer Nebenkühlwasserpumpe	
28.5.1976	KWB-A	Schraubenteile im Reaktordruckbehälter	
15.5.1976	KRB-I	Risse in beiden Speisewasserverteiler-Ringhälften	
7.5.1976	KWB-A	Bruch der Welle einer Nachkühlpumpe	
7.5.1976	KWB-A	Risse im Sekundär-Speisewasserbehälter	
18.4.1976	KKS	Primärkühlmittelleckage	
22.3.1976	GKN-1	Brennelementbeschädigungen	
5.3.1976	KWO	Primärkühlmittelleckage durch undichte Schweißnaht	
18.1.1976	KWL	Primärkühlmittelleckage aus einer Meßleitung	
19.11.1975	KRB-I	Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang	
25.10.1975	KRB-I	Störung im Reaktorschutzsystem	
23.6.1975	KWB-A	Schaden am Sekundär-Speisewasserbehälter	
6.5.1975	KWB-A	Risse am Sekundär-Speisewasserbehälter	
25.3.1975	VAK	Verwechslung eines Brennelementkastens	
17.3.1975	VAK	Überhöhte Druckbelastung	
20.1.1975	GKN-1	Brand von Abdeckmaterial	
16.6.1974	KKN	Gastemperaturregelungsstörung	
21.3.1974	KWW	Unbeabsichtigte Kritikalität	
1.2.1974	KWW	Rißschaden an der Turbinenwelle	
29.1.1974	KWO	Ausfall eines Pumpenantriebs	
13.10.1973	KRB-I	Ablagerungen im Primärkühlkreis	
18.9.1973	KNK-I	Störungen am Tertiärkreislauf	
17.9.1973	KWW	Nichtverfügbarkeit der Notstromdiesel	



Meldepflichtige Ereignisse in deutschen Atomkraftwerken, 1965 bis inkl. 4. Quartal 2008

<b>Datum</b>	<b>AKW</b>	<b>Ereignis</b>	<b>Kategorie INES</b>
9.9.1973	VAK	Schwergängigkeit an Steuerabdichtungsstangen	
4.9.1973	KWL	Dampfumformerschaden	
3.9.1973	KKN	Ventilversagen	
1.9.1973	KWO	Brennelementschäden	
24.7.1973	KWO	Ausfall eines Notstromdiesels	
17.7.1973	KKW	Rohrleitungsschaden	
13.7.1973	KKS	Steuerelementstörung	
25.2.1973	KKW	Kühlmittleckage	
3.11.1972	KKS	Steuerelementstörungen	
25.9.1972	KRB-I	Steuerelementstörung	
23.9.1972	KNK-I	Dampferzeugerschaden	
28.8.1972	KWW	Versagen der Notstromversorgung	
28.8.1972	KWW	Nichtverfügbarkeit eines Notstromdiesels	
24.7.1972	KWO	Dampferzeugerschäden	
6.5.1972	KWL	Ölbrand im konventionellen Teil der Anlage	
12.4.1972	KWW	Beschädigung der Kondensationskammer	
20.3.1972	KNK-I	Natriumbrand	
3.2.1972	KWO	Kühlmittelverlust	
19.1.1972	KNK-I	Verkleben von Verstellblenden	
27.12.1971	VAK	Kühlmittelverlust	
1.11.1971	KWL	Spannungsausfall	
12.8.1971	KWO	Steuerelementstörung	
12.8.1971	KWO	Dampferzeugerschaden	
11.8.1971	KWL	Ölbrand	
12.6.1971	KRB-I	Brennelementschäden	
29.5.1971	KWO	Dampferzeugerschaden	
1.5.1971	KWL	Brennelementschäden	
20.4.1971	HDR	Brennelementschäden	
24.10.1970	KWL	Klemmen eines Steuerstabes	
8.8.1970	KWO	Brennelementschäden	
26.6.1970	KWL	Steuerelementstörung	
26.6.1970	KWL	Brennelementschäden	
18.6.1970	KKS	Baustellenunfall	
13.6.1970	HDR	Kühlmittelverlust	
1.6.1970	KRB-I	Brennelementschäden	
4.5.1970	KWL	Steuerelementstörung	
3.4.1970	KNK-I	Natriumbrand	
6.3.1970	VAK	Brennelementschaden	
3.3.1970	MZFR	Transformatorenausfall	
10.1.1970	KWO	Dampferzeugerschaden	
27.8.1969	KRB-I	Menschliches Versagen	
1.8.1969	KWL	Aktivitätsleckage	
29.7.1969	KRB-I	Verschleppung von radioaktiven Stoffen in Privatwohnungen	
30.5.1969	KRB-I	Brennelementschäden	
22.4.1969	KRB-I	Leckage an einem Meßleitungsventil	
14.2.1969	KWL	Ausfall eines Wechselrichters	
25.12.1968	MZFR	Kühlmittleckage im Sekundärkreis	
23.8.1968	KRB-I	Turbinenschaden	
15.8.1968	MZFR	Steuerelementstörung	
25.7.1968	VAK	Störung der Notstromversorgung	
31.5.1968	MZFR	Kühlmittleckage	
10.5.1968	KRB-I	Turbinenschaden	
29.3.1968	KWL	Steuerelementstörung	
11.1.1968	KRB-I	Turbinenschaden	
23.11.1967	VAK	Abgasleckage	
2.3.1967	MZFR	Kühlmittelverlust	
23.2.1967	KRB-I	Dampfleitungsbruch	
29.7.1965	VAK	Relais-Versagen	

Datum	AKW	Ereignis	Kategorie INES
19.5.1965	MZFR	Erhöhte Strahlenbelastung des Betriebspersonals	

**LEGENDE**

**Kürzel, Typ, Leistung MWe (Stand: 05/2009), Erstkritikalität, Abschaltung (außer Betrieb)**

KWO, Obrigheim, DWR, 357, 22.9.1968, 11.5.2005  
 KKS, Stade, DWR, 672, 8.1.1972, 14.11.2003  
 KWB-A, Biblis A, DWR, 1225, 16.7.1974, x  
 KWB-B, Biblis B, DWR, 1300, 25.3.1976, x  
 GKN-1, Neckarwestheim 1, DWR, 840, 26.5.1976, x  
 GKN-2, Neckarwestheim 2, DWR, 1400, 29.12.1988, x  
 KKB, Brunsbüttel, SWR, 806, 23.6.1976, x  
 KKI-1, Isar 1, SWR, 912, 20.11.1977, x  
 KKI-2, Isar 2, DWR, 1475, 15.1.1988, x  
 K KU, Unterweser, DWR, 1410, 16.9.1978, x  
 KKP-1, Philippsburg 1, SWR, 926, 9.3.1979, x  
 KKP-2, Philippsburg 2, DWR, 1458, 13.12.1984, x  
 KKG, Grafenrheinfeld, DWR, 1345, 9.12.1981, x  
 KKK, Krümmel, SWR, 1402, 14.9.83, x  
 KRB-A, Gundremmingen A, SWR, 250, 14.8.1966, 13.1.1977  
 KRB-II-B, Gundremmingen B, SWR, 1344, 9.3.1984, x  
 KRB-II-C, Gundremmingen C, SWR, 1344, 26.10.1984, x  
 KWG, Grohnde, DWR, 1430, 1.9.1984, x  
 KBR, Brokdorf, DWR, 1480, 8.10.1986, x  
 KKE, Emsland, DWR, 1400, 14.4.1988, x  
 KMK, Mühlheim-Kärlich, DWR, 1302, 1.3.1986, 9.9.1988  
 KKR, Rheinsberg, DWR / WWER, 70, 11.3.1966, 1.6.1990  
 KWW, Würgassen, SWR, 670, 22.10.1971, 26.8.1994  
 KGR 1, Greifswald, DWR / WWER, 440, 3.12.1973, 18.12.1990  
 KGR 2, Greifswald 2, DWR / WWER, 440, 2.12.1974, 14.02.1990  
 KGR 3, Greifswald 3, DWR / WWER, 440, 6.10.1977, 28.2.1990  
 KGR 4, Greifswald 4, DWR / WWER, 440, 22.7.1979, 2.6.1990  
 KGR 5, Greifswald 5 DWR / WWER, 440, 26.3.1989, 30.11.1989  
 AVR, Atomversuchskraftwerk Jülich, HTR, 15, 26.8.1966, 31.12.1988  
 VAK, Versuchsatomkraftwerk Kahl, SWR, 16, 13.11.1960, 25.11.1985  
 KNK, Karlsruhe, SNR, 21, 10.10.1977, 23.8.1991  
 KKN, Niederaichbach, DRR / D2O, 106, 17.12.72, 31.7.1974  
 KWL, Lingen, SWR, 252, 31.1.1968, 5.1.1977  
 MZFR, Karlsruhe, DWR / D2O, 57, 29.9.1965, 17.11.1987  
 THTR-300, Thoriumhochtemperaturreaktor, HTR, 308, 13.9.1983, 29.9.1988  
 HDR, Heißdampfreaktor Großwelzheim, HDR, 25, 14.11.1969, 20.04.1971